

College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Vergadering van 5 juli 2022
Beleid en Uitvoering -
Vergunningverlening en T&H

**17 2022_B&W_00533 Beantwoording raadsragen van de CPB over de
biomassacentrale**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter; de heer M. Smit, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; de heer M. de Graaf, Plaatsvervangend gemeentesecretaris

Nota van antwoord

Vraag en antwoord

1. Valt de locatie van biomassacentrale IceBear aan de Dolderweg onder milieucategorie 3.1 of geldt hier een andere milieu-categorie?

Op de locatie waar de firma IceBear is gevestigd (Dolderweg 40) zijn op grond van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen' bedrijven toegestaan tot en met milieu-categorie 3.2. Dat is gedefinieerd in Bijlage 1 bij de bestemmingsplanregels: Staat van Bedrijfsactiviteiten. De activiteiten die zijn vergund zijn en daadwerkelijk plaatsvinden vallen onder milieu-categorie 3.2.

2. Gebruikt IceBear de houtshredderinstallatie op de juiste wijze zoals bedoeld in de Wet milieubeheer?

Op het terrein van IceBear is geen houtshredderinstallatie aanwezig. Dat was in het verleden wel het geval toen de firma Hellinga op een deel van het bedrijfsperceel hout bewerkte met een shredder. Hiertegen is in 2017 handhavend opgetreden.

3. Bent u bereid om in samenwerking met de Omgevingsdienst IJsselland handhavend op te treden tegen IceBear wanneer u constateert dat de houtshredderinstallatie niet op vergunde wijze gebruikt wordt?

De Omgevingsdienst IJsselland voert namens het college milieucontroles uit. Indien er overtredingen worden vastgesteld wordt hiertegen handhavend opgetreden. Er is momenteel sprake van overlast ten gevolge van de overschrijding de geluidsvoorschriften, stofemissienormen e.d. De taken met betrekking tot milieu-toezicht en handhaving worden met hoge prioriteit uitgevoerd. Het bouw- en woningtoezicht en het toezicht op de naleving van de bestemmingsplanvoorschriften wordt uitgevoerd door het team VTH. Ook deze werkzaamheden worden uitgevoerd met hoge prioriteit. Tegen overtredingen wordt handhavend opgetreden. Zoals aangegeven in het antwoord op de tweede vraag: Er is geen houtshredderinstallatie aanwezig. Wanneer wordt vastgesteld dat bouwwerken en installaties worden gebouwd of gebruikt in afwijking van de verleende omgevingsvergunningen, dan wordt hiertegen handhavend opgetreden conform het vastgestelde handhavingsbeleid.

Vervolg

De gestelde vragen worden beantwoord.

Besluit

Het college stelt de beantwoording raadsvragen vast.

Bijlagen

1. 20220614 - Schriftelijke vragen CPB - Overlast veroorzaakt door IceBear gevestigd aan de Dolderweg in Steenwijk - kopie.pdf

**Schriftelijke vragen aan het college conform artikel 39 van
het Reglement van Orde**

Steenwijk, 14-06-2022



Onderwerp: Overlast veroorzaakt door IceBear gevestigd aan de Dolderweg in Steenwijk

Geacht College,

Al meerdere weken is de biomassacentrale van IceBear (voorheen IJsbeer Energie) aan de Dolderweg in Steenwijk bij omwonenden van de centrale en inwoners van Tuk onderwerp van gesprek omdat zij stofoverlast ervaren en geluidshinder. Afhankelijk van de windrichting worden omwonenden van de centrale en inwoners van Tuk uit hun slaap gehouden door een zwaar dreunend geluid veroorzaakt door een machine die het aangevoerde hout verkleind. Omwonenden en bedrijven constateren een 'regen' van houtstof

In 2017 heeft het College recyclingbedrijf Hellinga aan de Dolderweg in Steenwijk gesommeerd te stoppen met het gebruik van een houtshredderinstallatie op straffe van een last onder dwangsom. Het verbod om de houtshredderinstallatie nog langer te gebruiken was een gevolg van de voor die locatie geldende milieucategorie 3.1. Onder milieucategorie 3.1 is het gebruik van een houtshredderinstallatie in de open lucht niet toegestaan.

Wij hebben de volgende vragen aan het College:

- Valt de locatie van biomassacentrale IceBear aan de Dolderweg onder milieucategorie 3.1 of geldt hier een andere milieucategorie?
- Gebruikt IceBear de houtshredderinstallatie op de juiste wijze zoals bedoeld in de Wet milieubeheer?
- Bent u bereid om in samenwerking met de Omgevingsdienst IJsselland handhavend op te treden tegen IceBear wanneer u constateert dat de houtshredderinstallatie niet op vergunde wijze gebruikt wordt?

Namens de fractie CPB
Tilko Gernaat

