

LADING

EXPLOSIEVE STOFFEN EN EXPLOSIEVE VOORWERPEN VAN KLASSE 1 ADR

Naam van de stof(fen): 1)

- a) divisie 1.3 ADR opsommingscijfer 26 t/m 34 *)
- b) divisie 1.4 ADR opsommingscijfer 35 t/m 45 *)

AARD VAN HET GEVAAR

- Verwarming, stoten of wrijving kan brand in de lading veroorzaken met explosiegevaar voor afzonderlijke verpakkingen

ONMIDDELLIJKE ACTIE VOOR DE CHAUFFEUR - Politie en Brandweer waarschuwen

- Zo mogelijk voertuig naar open terrein brengen en motor afzetten
- Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Geen open vuur, rookverbod
- Weg markeren (afzetten) en weggebruikers waarschuwen
- Omstanders op afstand houden

LEKKAGE

- Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige elektrische apparatuur
- Overal afblijven. Raadpleeg een deskundige
- Bij onbeschadigde verpakking en na accoordverklaring door een deskundige: met de handen oprapen, geen gereedschap gebruiken
- Niet aan elektrische spanning of hitte blootstellen
- Iedereen waarschuwen - ernstig brandgevaar

BRAND

BETREKKING HEBBEND OP LADING:

- Niet proberen het vuur te blussen
- De gevaarzone binnen een straal van 100 m evacueren

GEEN BETREKKING HEBBEND OP LADING:

- Zo mogelijk vuur vanuit dekking bestrijden, met alle beschikbare middelen om te voorkomen dat het vuur de lading bereikt
- Zo mogelijk naar open terrein verplaatsen om gevaar voor mensen te voorkomen, daarna motorvoertuig van aanhangwagen scheiden indien van toepassing
- Omstanders op afstand houden

GEEN BETREKKING HEBBEND OP LADING OF VOERTUIG:

- Voertuig uit bereik van brand verplaatsen
- Voertuig bespuiten met water
- Brand bestrijden om het bereiken van voertuig te voorkomen

EERSTE HULP



- Bij brandwonden de huid onmiddellijk zo lang mogelijk met koud water afkoelen
- Direct medische hulp inroepen
- Patiënt warm houden
- Personen die de rook hebben ingeademd die in brand is ontstaan vertonen mogelijk niet direct ziekteverschijnselen. Zij moeten gaan liggen en alle inspanning vermijden en moeten met deze kaart naar een arts worden gebracht. De patiënt moet gedurende ten minste 48 uur onder medisch toezicht blijven. Tot een kortere tijd kan worden besloten door de bevoegde medische instantie

1) Invullen verplicht bij vervoer van stoffen uit de B.5 lijst in tanks met een gezamenlijke inhoud groter dan 3000 l en/of een maximum toegestaan gewicht van meer dan 3500 kg.

*) Zo nodig doorhalen

Nadere informatie

TELEFOON:

Opgesteld door CEFIC, naar beste weten en kunnen; geen verantwoordelijkheid wordt aanvaard voor de volledigheid en de juistheid van de informatie. Verkrijgbaar bij de EVO, Postbus 350, 2700 AJ Zoetermeer. Telefoon (079) 346 73 46.

CHARGEMENT

SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ARTICLES EXPLOSIFS DE LA CLASSE 1 DE L'ADR

Nom de produit/des produits: 1)

- a) Division 1.3 ADR, chiffres no. 26 -34 *)
- b) Division 1.4 ADR, chiffres no. 35 -45 *)

NATURE DU DANGER

- L'échauffement, le choc ou le frottement peut causer un incendie en masse avec faible risque d'explosion pour les emballages

ACTION IMMÉDIATE DE LA PART DU CONDUCTEUR: Prévenir la police/les pompiers

- Si possible amener le véhicule dans une zone isolée et arrêter le moteur
- Enlever toutes sources d'inflammation. Pas de flammes nues. Ne pas fumer
- Signaler le danger par des panneaux routiers et prévenir les autres usagers de la route
- Tenir le public éloigné de la zone dangereuse

DÉVERSEMENT

- Utiliser des outils de sûreté ne provoquant pas d'étincelles et des équipements électriques antidéflagrants
- Ne pas toucher. Consulter un expert
- Si le chargement est répandu et après avis d'expert, ramasser avec les mains. Ne pas utiliser d'outils
- Ne pas exposer au courant électrique ou à la chaleur
- Avertir toute personne - risque sérieux d'incendie

FEU

IMPLIQUANT LE CHARGEMENT:

- Ne pas tenter d'éteindre le feu
- Evacuer la zone de danger dans un rayon de 100 mètres au moins

N'IMPLIQUANT PAS LE CHARGEMENT:

- Si est possible de combattre le feu à partir d'une position protégée avec tous les moyens appropriés possibles pour empêcher l'incendie d'atteindre le chargement
- Amener si possible le véhicule en terrain découvert, à l'écart de tout risque pour la population, ensuite dégager le tracteur de la remorque si applicable
- Tenir le public éloigné de la zone dangereuse

N'IMPLIQUANT PAS LE CHARGEMENT OU LE VÉHICULE:

- Déplacer le véhicule pour le mettre hors de portée de l'incendie
- Arroser d'eau le véhicule
- Combattre l'incendie pour l'empêcher d'atteindre le véhicule

PREMIERS SECOURS



- En cas de brûlures refroidir immédiatement la peau atteinte avec de l'eau froide, continuer le traitement le plus longtemps possible
- Requérir le secours d'un médecin immédiatement
- Maintenir le patient au chaud
- Les personnes qui ont inhalé les fumées produites par un feu peuvent ne pas avoir de symptômes immédiats. Elles doivent s'étendre, rester très tranquilles et être amenées chez un médecin auquel on présentera cette carte. Le patient doit être placé sous surveillance médicale pendant au moins 48 heures. Un médecin spécialisé peut permettre une surveillance abrégée

1) A remplir en cas de transport des matières, visées à l'appendice B.5, en citernes ayant une capacité totale supérieure à 3000 l et/ou un poids maximal autorisé dépassant 3500 kg.

*) Supprimer si nécessaire.

Informations complémentaires

TELEPHONE:

Préparé par le CEFIC Zürich sur la base de renseignements disponibles les plus sûrs; le CEFIC ne peut garantir que les renseignements soient suffisants ou corrects dans tous les cas

Peut être obtenu auprès de l'EVO, Boîte Postale 350, 2700 AJ Zoetermeer. Pays-Bas.