

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen

Categorie: / B / (doorhalen wat niet van toepassing is)

Onderwerp: Stelconplaten BAT terrein

Naam en fractie: VVD Zevenaar Wim Snelders

Datum indienen: 17 mei 2021

Afdeling: *(door organisatie in te vullen)*

Contactpersoon: *(door organisatie in te vullen)*

Inleiding/Aanleiding:

ID 172 beantwoording rondvraag commissie ruimte waarom liggen er stelconplaten op de parkeervakken bij het BAT terrein ?

In de beantwoording van de rondvraag wordt door de wethouder aangegeven dat de toepassing van stelconplaten geen invloed op de waterhuishouding heeft, en dit niet leidt tot afwateringsproblemen / er blijft geen water op staan.

De platen liggen net als het straatwerk onder afschot en kunnen feitelijk als grote klinker beschouwd worden.

Wij als fractie VVD Zevenaar hebben de proef op de som genomen of bovenstaande beweringen op waarheid berusten !

Conform toegevoegde foto's blijft er wel degelijk water staan in zowel de "verholten goot" als mede op de stelconplaten, de bewoners ondervinden ernstig ongemak om hun auto kunnen betreden !

De afvoer van de waterhuishouding bij de reeds gerealiseerde inrichting van het BAT terrein is ons inziens niet goed verwerkt in het bestek en is door Welstand onderschat wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Vraag,

Welke mogelijkheden heeft de wethouder, om de nog aan te leggen bestrating bij overige fases van het BAT terrein zodanig in te richten dat er geen problemen ontstaat met de waterhuishouding ?

Vraag,

Welke aanpassing is er mogelijk om bij de reeds opgeleverde fase van het BAT terrein van deze wateroverlast af te komen ?
(tip wij denken bv aan extra infiltratie kolken of drainagebuizen aan te brengen in de verholen goot).

