

2019-15428

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA: Zicht bij rotondes en voetganger oversteekplaats Warmoezierstraat Burg. Jansenlaan

25 juni 2019

Aan de leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de schriftelijke vragen die door PvdA zijn gesteld over zicht bij rotondes en voetganger oversteekplaats Warmoezierstraat Burg. Jansenlaan.

Aanleiding

De PvdA heeft een Raadsvraag gesteld over het zicht bij rotondes in zijn algemeenheid en het zicht bij de voetganger oversteekplaats Warmoeziersstraat Burg. Jansenlaan.

Vraag 1:

Reagerend op de reacties die wij hebben gekregen n.a.v. het stukje "Goed kijken en toch niets zien" in De Brug van 30-1-2019 vragen wij de gemeente wat zij kan doen en gaat doen om de zichtbaarheid bij rotondes aan te pakken om zo de verkeersveiligheid te verbeteren.

Vraag 2:

Er zijn klachten over het zebrapad in de bocht van de Burgemeester Jansenlaan en de Warmoezierstraat. De automobilisten die vanaf de Warmoezierstraat naar de Burgemeester Jansen laan rijden, zien de voetgangers op dat zebrapad veel te laat. Er ontstaan dan gevaarlijke situaties. Onze vraag is of de gemeente dit probleem op kan lossen?

Met deze brief geven wij antwoord op de vragen die door PvdA zijn gesteld.

Beantwoording Vraag 1:

1. De rotonde waar naar verwezen wordt in het kranten artikel (de locatie Brugweg-Karel Doormanlaan) voldoet aan de verkeersregels. Alle benodigde verkeersborden en markering en verlichting zijn aangebracht. Wat betreft het zicht is er geen groen of objecten die het zicht op de fietsers beperken.
2. Verkeersveiligheid is een belangrijk uitgangspunt bij de herinrichting van rotondes. Herinrichting wordt gefinancierd middels het Investeringsprogramma. Tijdens zo'n herinrichting kunnen we bijvoorbeeld het fietspad rondom de rotonde anders aan leggen zodat naderende fietsers sneller zichtbaar zijn voor verkeer dat de rotonde nadert. In de situatie van de locatie Brugweg-Karel Doormanlaan is dat een kans. Indien een rotonde niet op de nominatie staat voor een herinrichting zijn de mogelijkheden voor het treffen van maatregelen beperkter. De maatregelen die we dan kunnen treffen hebben als uitgangspunt de reeds bestaande inrichting. De

portefeuillehouder: Huizinga, J.
informatie: Constantijn van Kooten Niekerk
telefoon: 078 770 36 50
e-mail: CKooten@Zwijndrecht.nl
bijlagen:
ter inzage:

mogelijkheden die we kunnen treffen zijn dan bv het aanbrengen van aanvullende bebording en het vrij houden van zichthoeken middels groenonderhoud. Bij deze locatie is er geen aanleiding om dat te doen.

3. Naast de zichtbaarheid van de fiets gaat het stuk in De Brug ook over de openbare verlichting. We hebben eerder deze vraag gekregen. We hebben toen onderzocht of er minder zichtbare rotondes waren. Daarbij kwamen we geen concrete locaties tegen. We hebben naar aanleiding die raadvraag toen ook gevraagd aan uw raad gevraagd om concrete locaties te benoemen. Ook vanuit de raad hebben we die niet gehoord. We verwijzen u daarbij naar de Brief van de Raad 'Veiligheid op voetgangers oversteekplaatsen tijdens duisternis' met nummer 2016-13618 (medio januari 2016). Voor wat betreft de locatie Brugweg-Karel Doormanlaan, hebben wij geconstateerd dat de verlichting voldoet aan het door uw vastgestelde beleid.

Beantwoording Vraag 2:

1. Ja, we kunnen de zichtbaarheid verder verbeteren op de kruising Warmoezierstraat en Burg. Jansenlaan. Dit gaan wij doen door het plaatsen van een bord J22 (waarschuwing voor voetgangers oversteekplaats) en het kort houden van de bossages.



Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,