



ALGEMENE GEGEVENS			
Schoolbestuur:	Stichting Lijn83PO		
Adres:	Koningin Julianastraat 5A 6585 XP Mook		
Locatie:	Hoofdlocatie	Onderwijssoort:	Basisonderwijs
Binnummer:	07VD00	Denominatie:	RK

GEBOUW				
Juridisch eigendom:	Schoolbestuur			
Economisch claimrecht:	Gemeente			
Bouwjaar initieel:	1975			
Uitbreiding(en):	2012			
Renovatie(s):				
Huurcontract:	afgesloten	einddatum	verlengbaar	opzegtermijn
	-	-	-	- maanden
Boekwaarde:	€	-	per	31-12-2023

CAPACITEIT GEBOUW				
Onderwijsruimte:	1.311	m² bvo	Aantal lokalen:	9
			Aantal speellokalen:	1
Overig:	416	m² bvo	Aantal lokalen overig:	3
Inpandige gymzaal:		m² bvo	Aantal gymzalen:	
Totale capaciteit:	1.727	m² bvo	Totaal aantal lokalen:	13
Tijdelijke huisvesting:		m² bvo	Aantal tijdelijke huisv.	

GEBRUIKERS			
Aantal leerlingen:	131	per	01-10-2024
Gebruik onderwijsruimte:			
Gebruik overige ruimte:	Kion	416	m² bvo




AANVULLENDE OPMERKINGEN

De uitbreiding in 2012 betrof een aanbouw voor KION en extra toiletten voor de school. Deze uitbreiding is gefinancierd door het schoolbestuur.

In 2023 is het schilderwerk aan de buitenkant gedaan.

In 2024 zijn decentrale ventilatie units geplaatst voor koelen en verwarmen. De ventilatie en temperatuur zijn daarna opnieuw beoordeeld. Door middel van beter afstellen zou deze beoordeling nog hoger kunnen worden.



DUURZAAMHEID			
- Verbruik gas	5,6	m³ per m² bvo	<p>■ gem. 2021-2023</p>
- Verbruik elektra	8	kWh per m² bvo per jaar	
- Verbruik water	0,4	m³ per m² bvo per jaar	
Energie label:	Onbekend		
CO₂-uitstoot (indicatie):			
WEII-indicatie:	= (kWh/m² per jaar)		
Zonnepanelen:	Ja		
Ander duurzaamheidsaspect:			

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)	1975	2012	(School 1 tot 6)
Technische staat			Totaaloordeel
Geheel algemeen	3		3
Buitenkant	3		
Binnenkant	3		
Installaties	3		
Functionaliteit			Totaaloordeel
Onderwijsruimten	4		4
Werkomgeving staf	4		
Facilitaire voorzieningen	4		
Toegankelijkheid	4		
Speelplein	2		
Binnenklimaat			Totaaloordeel
Ventilatie	3		3
Temperatuur	3		
Licht	3		
Geluid	3		
Veiligheid			Totaaloordeel
Veiligheid in/rond gebouw	2		3
Verkeersveiligheid	3		
Vandalisme		Er is geen sprake van vandalisme	

