

Bijlage 1

Legenda

- onderzoekslocatie
- Werkplaats
- Wasplaats
- Olie-vet afscheider
- Vml. pompeiland en ondergr
- Achtegrondwaardecontour
- Interventiewaarde contour
- boringen aanvullend onderzo
- Peilbuis aanvullen onderzoek

Situatietekening

Projectnummer K21013241-2
Kerkweg 2 Heesch

de Klinker
Milieu Adviesbureau