

Ons kenmerk
66265-2025
Behandeld door
I. van Asten
Doorkiesnummer
14 0591
Bijlage

Datum

7 oktober 2025

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen R. Kamps (Leefbaar Borger-Odoorn) over
'omgevallen risicoboom Valthe: vragen over veiligheid en toezicht'

Geachte leden van de raad,

Gemeenteraad Borger-Odoorn

Op 9 september heeft ons college een aantal schriftelijke vragen ontvangen van uw raadslid de heer R. Kamps (LBO) over 'omgevallen risicoboom Valthe: vragen over veiligheid en toezicht'. Via deze brief beantwoorden wij deze vragen.

Vraag 1: Heeft het college vooraf signalen ontvangen dat deze boom een verhoogd risico vormde, en zo ja, waarom heeft het college dit risico niet volledig weggenomen?

Wij hebben vooraf geen signalen ontvangen dat deze boom, een moeraseik, een verhoogd risico vormde.

Vraag 2: Was deze boom officieel geregistreerd als risicoboom, en zo ja, welke consequenties had dit voor de wijze en frequentie van inspectie en onderhoud?
Deze boom stond niet geregistreerd als risicoboom.

Vraag 3: Wanneer heeft de laatste inspectie van de betreffende boom plaatsgevonden, en wat waren de bevindingen?

De laatste inspectie heeft in 2021 plaatsgevonden. De boom werd in goede conditie bevonden. Als aantekening is aangegeven dat de boom last had van wortelopdruk.

Vraag 4: Hoe is destijds beoordeeld dat snoeien aan de tuinzijde volstond als maatregel? En heeft het college overwogen om zwaardere maatregelen zoals kap te nemen?

De VTA-controle wordt tegelijk uitgevoerd met het snoeien van de boom. Omdat dit regulier onderhoud is, is niet meer te achterhalen wat destijds de beweegredenen waren om aan de tuinzijde te snoeien. Omdat uit de controle bleek dat de boom geen zichtbare gebreken had, was kap niet aan de orde.

Vraag 5: Is het college van plan om de bomen die rondom de omgevallen boom staan nu ook uit voorzorg preventief te inspecteren?

De moerasediken in de Hoofdstraat in Valthe worden zeer binnenkort geïnspecteerd. Ook de stobbe van de omgevallen boom zal worden onderzocht. De omwonenden op de Hoofdstraat tussen de Vlintweg en Linderakkers zijn hiervan op de hoogte gesteld middels een brief. Zij worden ook op de hoogte gehouden van de uitslag van het onderzoek.

Vraag 6: Hoe beoordeelt het college de afweging die destijds gemaakt is tussen veiligheid van omwonenden en het behoud van de boom?

De boom was in goede conditie volgens de VTA-controle. De boom leek veilig en kon dus behouden blijven.

Vraag 7: Hoe vaak worden bomen in de gemeente Borger-Odoorn in het algemeen geïnspecteerd, en hoe vaak zouden risicobomen specifiek geïnspecteerd moeten worden?

De bomen in de gemeente worden eens in de zes jaar geïnspecteerd. Risicobomen dienen jaarlijks geïnspecteerd te worden.

Vraag 8: Welke methode is gebruikt bij de inspectie van deze boom (bijvoorbeeld visuele controle, VTA, specialistisch onderzoek), en waarom is voor die methode gekozen?

Deze boom heeft een VTA controle gehad. VTA staat voor Visual Tree Assessment en is dus een vorm van een visuele controle. Dit is een gangbare methode voor de inspectie van bomen.

Vraag 9: Hoe borgt het college dat de uitkomsten van inspecties daadwerkelijk en tijdig leiden tot passend onderhoud of andere maatregelen?

Mocht uit de VTA-controle blijken dat een boom aanvullend onderhoud nodig heeft, dan wordt dat ingepland.

Vraag 10: Is het college van mening dat dit incident aanleiding geeft om het huidige beleid en de uitvoering van boominspecties en -onderhoud in Borger-Odoorn te herzien, en zo ja, op welke manier?

Ons college is niet van mening dat dit incident aanleiding geeft om het huidige beleid en de uitvoering van boominspecties en -onderhoud in Borger-Odoorn te herzien.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris,

de burgemeester,



E.W. Bennema



mr. J. Seton

