Gemeente Wassenaar

Inspectieformulier

Opgenomen door	Inspecteur A	Inspectietype	Operationele inspectie
Datum inspectie	1-6-2026		

Locatie	
Nummer	0006
Naam	Pastoor Buyslaan 23
Straat en nr.	Pastoor Buyslaan 23
Wijk	Wijk 01 Noordoostelijk deel der gemeente
Postcode	2242RJ
Plaats	Wassenaar
Gemeente	Wassenaar
Beheerder	Gemeente Wassenaar

Speeltoestel			
Nummer	0006.OND007.028		
Naam	Olifantenglijbaan		
Omschrijving			
Typenummer	MNP.731.001 (34.3.731)		
Serienummer			
Leverancier	BOERplay B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr), Schoolkinderen (6-11 jr)		
Objectgroep	Glijbaan		
Sub objectgroep	Glijbaan type 1		
Barcode ID			
Transponder ID			
Transponder Locatie			
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2001		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2016	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven	1000		
Valhoogte-gemeten	930		
Opvangzone	21,24		
AKI	TÜV Nord Cert GmbH		
Certificaat	4432004346570008		

Foto speeltoestel



Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Rubbertegel
Leverancier	
Oppervlakte	25,35 m²

Memo
Geen

Openstaande constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Ondergrond	Enkele rubbertegels liggen niet naadloos tegen elkaar.Enkele rubbertegels liggen niet vlak.	Ja
		Vlakheid slecht	Rubbertegelvloer herstellen	
2	3	Algemeen	Obstakels in Valruimte:put	Ja
		Obstakels in Valruimte	Bekleden met valdempend materiaal	
3	4	Glijgoot	Zijwand glijgoot laat los	Ja
		Elementen slecht	Zijwand glijgoot vastzetten	

Geaccepteerde constateringen

Geen

Afgemelde constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies/gedaan	Foto

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Gemeente Wassenaar

Inspectieformulier

Opgenomen door	Inspecteur A	Inspectietype	Operationele inspectie
Datum inspectie	1-6-2026		

Locatie	
Nummer	0006
Naam	Pastoor Buyslaan 23
Straat en nr.	Pastoor Buyslaan 23
Wijk	Wijk 01 Noordoostelijk deel der gemeente
Postcode	2242RJ
Plaats	Wassenaar
Gemeente	Wassenaar
Beheerder	Gemeente Wassenaar

Speeltoestel	
Nummer	0006.OND007.028
Naam	Olifantenglijbaan
Omschrijving	
Typenummer	MNP.731.001 (34.3.731)
Serienummer	
Leverancier	BOERplay B.V.
Fundatie	
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr), Schoolkinderen (6-11 jr)

Afgemelde constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies/gedaan	Foto
1	5	Algemeen	1 afdekdop ontbreekt.	Ja
		Ontbrekende delen	Afdekdop aanbrengen.	

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Gemeente Wassenaar

Inspectieformulier

Opgenomen door	Inspecteur A	Inspectietype	Operationele inspectie
Datum inspectie	1-6-2026		

Locatie	
Nummer	0006
Naam	Pastoor Buyslaan 23
Straat en nr.	Pastoor Buyslaan 23
Wijk	Wijk 01 Noordoostelijk deel der gemeente
Postcode	2242RJ
Plaats	Wassenaar
Gemeente	Wassenaar
Beheerder	Gemeente Wassenaar

Speeltoestel	
Nummer	0006.OND007.028
Naam	Olifantenglijbaan
Omschrijving	
Typenummer	MNP.731.001 (34.3.731)
Serienummer	
Leverancier	BOERplay B.V.
Fundatie	
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr), Schoolkinderen (6-11 jr)

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Gemeente Wassenaar

Inspectieformulier

Opgenomen door	Inspecteur A	Inspectietype	Operationele inspectie
Datum inspectie	1-6-2026		

Locatie	
Nummer	0006
Naam	Pastoor Buyslaan 23
Straat en nr.	Pastoor Buyslaan 23
Wijk	Wijk 01 Noordoostelijk deel der gemeente
Postcode	2242RJ
Plaats	Wassenaar
Gemeente	Wassenaar
Beheerder	Gemeente Wassenaar

Speeltoestel	
Nummer	0006.OND007.028
Naam	Olifantenglijbaan
Omschrijving	
Typenummer	MNP.731.001 (34.3.731)
Serienummer	
Leverancier	BOERplay B.V.
Fundatie	
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr), Schoolkinderen (6-11 jr)

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Gemeente Wassenaar

Inspectieformulier

Opgenomen door	Inspecteur A	Inspectietype	Operationele inspectie
Datum inspectie	1-6-2026		

Locatie	
Nummer	0006
Naam	Pastoor Buyslaan 23
Straat en nr.	Pastoor Buyslaan 23
Wijk	Wijk 01 Noordoostelijk deel der gemeente
Postcode	2242RJ
Plaats	Wassenaar
Gemeente	Wassenaar
Beheerder	Gemeente Wassenaar

Speeltoestel	
Nummer	0006.OND007.028
Naam	Olifantenglijbaan
Omschrijving	
Typenummer	MNP.731.001 (34.3.731)
Serienummer	
Leverancier	BOERplay B.V.
Fundatie	
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr), Schoolkinderen (6-11 jr)

Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Gemeente Wassenaar

Inspectieformulier

Opgenomen door	Inspecteur A	Inspectietype	Operationele inspectie
Datum inspectie	1-6-2026		

Locatie	
Nummer	0006
Naam	Pastoor Buyslaan 23
Straat en nr.	Pastoor Buyslaan 23
Wijk	Wijk 01 Noordoostelijk deel der gemeente
Postcode	2242RJ
Plaats	Wassenaar
Gemeente	Wassenaar
Beheerder	Gemeente Wassenaar

Speeltoestel	
Nummer	0006.OND007.028
Naam	Olifantenglijbaan
Omschrijving	
Typenummer	MNP.731.001 (34.3.731)
Serienummer	
Leverancier	BOERplay B.V.
Fundatie	
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr), Schoolkinderen (6-11 jr)

Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar