Fotoboek

Gemeente Westerveld



Augustus 2024

GemeenteWesterveld

Boschoord

BO
34



Speelweide Boschoord (BO 034)

Wijk: Boschoord

Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Losse schommel langs wandelroutes.

Darp

DA 01

1 - 4



KDV & BSO Darp Darp (KDV&BSO.01 Da)

Wijk: Darp

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	zwak
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig



Opmerking:

Niet meer in gebruik?Afgesloten plein van kinderopvang.

DA 06

5 - 12



Obs Darp (Obs.06.Da)

Wijk: Darp

Type Locatie: Basisschool

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Voorste deel van plein is openbaar. Achterste deel is afgesloten met hek. Hoort dit ook bij schoolplein?

DA
17



Schoolweg Darp (DA 017)

Wijk: Darp

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Ruime locatie centraal in dorp.

Diever

DI 02

16 - 99



Beweegtuin Diever (Bew.02 Di)

Wijk: Diever

Type Locatie: Sportplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	voldoende





Opmerking:
Bankjes zijn vies.

DI 03

1 - 12



Roosjenschool Diever (Cbs.02.Di)

Wijk: Diever

Type Locatie: Basisschool

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:
Bord suggereert dat plein openbaar is maar hek was gesloten.

DI 04



Speeltuin Kalterbroeken / Bisschopshof (SPV.04.Di)

Wijk: Diever

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	goed
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Leuk ingerichte plek. Weinig beschutting. Mist sportvoorziening.

DI 07



Obs De Singelier Diever (Obs.07.Di)

Wijk: Diever

Type Locatie: Basisschool

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	matig
Inclusiviteit	voldoende





Opmerking:
Weinig beschutting, plein is daardoor erg warm.

DI 51



Gerritsstraat Diever (DI 051)

Wijk: Diever

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Direct aan de straat. Voetbaldoeltje niet in ABS?

DI 52



Langkamp Diever (DI 052)

Wijk: Diever

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	matig
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	goed





Opmerking:

DI 53

1 - 8



Meyboomstraat Diever (DI 053)

Wijk: Diever

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

DI 54

1 - 8



Zr Broerstraat Diever (DI 054)

Wijk: Diever

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

DI 055

1 - 4



Koelgoorn Diever (DI 055)

Wijk: Diever

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	matig
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Huidige staat en inrichting zijn niet erg goed.

DI 057

5 - 12



Dwarsdrift Diever (DI 057)

Wijk: Diever

Type Locatie: Sporthoekje

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Bal kan makkelijk weg op rollen.

DI 58



Sjaar Coxpad Diever (DI 058)

Wijk: Diever

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	goed
Huidige staat	goed
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak



Opmerking:

Mooie en uitdagende speelplek. Ligt direct naast beweegtuin.

DI 59



Pannakooi Diever (Di 059)

Wijk: Diever

Type Locatie: Sportplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	goed
Huidige staat	goed
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Mooie sportkooi. Weinig toezicht. Ligt direct naast voetbalvereniging.

DI 065

8 - 12



Voetbaldoelen Diever (DI 065)

Wijk: Diever

Type Locatie: Sporthoekje

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

KK 05

1 - 4



Kaka Diever cbs (Kaka.05 Di cbs)

Wijk: Diever

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	voldoende





Opmerking:

Afgesloten plein van kinderopvang.

KK
08

5 - 8



Kaka Diever (Kaka.08 Di)

Wijk: Diever

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	○ ○ ○ ● ○	goed
Inrichting	○ ● ○ ○ ○	matig
Huidige staat	○ ○ ● ○ ○	voldoende
Klimaatbestendigheid	○ ● ○ ○ ○	matig
Inclusiviteit	○ ○ ● ○ ○	voldoende



Opmerking:

Onderdeel van schoolplein. Staat een hek omheen maar deze was open. Lijkt dus openbaar te zijn.

Dieverburg

DB 38

5 - 12



De Wringen Dieverbrug Diever (DB 038)

Wijk: Dieverbrug

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	goed
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Weinig sociale controle.

DB 39

5 - 8



Juliana bernhardweg Dieverbrug Dwingeloo (DB 039)

Wijk: Dieverbrug

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Veel schaduw. Weinig aanbod voor oudere kinderen.

Doldersum

DO 19



Dc Storklaan Doldersum (DO 019)

Wijk: Doldersum

Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	zwak
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Losse schommel bij dagcamping. Camping is ook startpunt van een rolstoelvriendelijke wandelroute.

DO 40



Brink Doldersum (DO 040)

Wijk: Doldersum

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	matig
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Veel vrije speelruimte. Losse waterpomp zonder goten.

Dwingeloo

DW 09

1 - 12



De Twingel Dwingeloo (Obs.09.Dw)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Basisschool

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	goed
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	matig
Inclusiviteit	voldoende





Opmerking:

Openbaar schoolplein. Mooi ingericht.Weinig beschutting.

DW 41

1 - 8



De Vijvers Dwingeloo (DW 041)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Weinig sociale controle.Weinig speelwaarde.

DW 42

1 - 8



Brugeakkers Dwingeloo (DW 042)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	matig
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

DW 43

1 - 12



Hanzekamp Dwingeloo (DW 043)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

DW 44



De Haar Dwingeloo (DW 044)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	matig
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:
Weinig speelwaarde.

DW 45



De Weiden Dwingeloo (DW 045)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Ruime blokplek.

DW 46



Stouwemaat Dwingeloo (DW 046)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Weinig beschutting.

DW 47



De Heuring Dwingeloo (DW 047)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	matig
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Ruime plek.

DW 48



Nijstadakkers Dwingeloo (DW 048)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:
Veel vrije speelruimte. Ook jeu de boulesbaan aanwezig.

DW 50



Middenlaan Dwingeloo (DW 050)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	matig
Inrichting	matig
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Ook jeu de boulesbaan aanwezig.

KK 06



Kaka Dwingeloo (Kaka.06 Dw)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	voldoende





Opmerking:
Afgesloten deel van schoolplein.

ZW 60



Zwembad De Paasbergen Dwingeloo (ZW 060)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	uitstekend
Inrichting	goed
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	uitstekend
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:
Zwembad met groot speel- en sportgebied. Ook pumptrack en natuurspeeltuin aanwezig.

Geeuwenbrug

GE
02



De Tolter Geeuwenbrug (SPV.02.Ge)

Wijk: Geeuwenbrug

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	matig
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Plek ligt erg beschut. Weinig toezicht.

Havelte

HA 04



Obs Bosrank Havelte (Obs.04.Ha)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Basisschool

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	matig
Inclusiviteit	voldoende





Opmerking:

Plein is openbaar toegankelijk. Veel ruimte maar grotendeels verhard. Geen voetbal op schoolplein.

HA 20



Speeltuin Harmskamp (HA 020)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Veel tekenen van spel.

HA 22



Korte Molenstraat Havelte (HA 022)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Belangrijke locatie voor deze wijk. Combinatie van speeltoestellen en speelaanleidingen.

HA 23



Churchillplantsoen Havelte (HA 023)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Speelmogelijkheden beperkt voor buurtplek. Voetbal en basketbal liggen wat verstopt achter de heuvel en lijken niet echt gebruikt te worden. Ook slechts één doeltje aanwezig en basketbalpaal staat op gras.

HA 24

5 - 8



Kievitsweg Havelte (HA 024)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

HA 25

5 - 8



Korhoenweg Havelte (HA 025)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	uitstekend
Inrichting	voldoende
Huidige staat	goed
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Goede locatie tussen woningen.

HA 26



Patrijsweg Havelte (HA 026)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	matig
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	matig
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

HA 27



Klaproosweg Havelte (HA 027)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	matig
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	zwak
Inclusiviteit	voldoende





Opmerking:

Ondergrond geschikt voor rolstoelgebruiker. Speelplek ligt direct naast flats, geluidsoverlast?

HA 28



Korenbloemweg Havelte (HA 028)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	goed
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Klimkubus en mandschommel ook leuk voor doelgroep 9-12 jaar.

HA 29



Gruttoweg Havelte (HA 029)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Kleine speelplek speciaal voor de jongste kinderen.

HA 36

5 - 12



Pannakooi Havelte (HA 036 Pa)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Sportplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	zwak
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Nette kleine voetbalkooi. Gelegen tussen parkeerterrein en woningen.

ZW 59

5 - 15



Zwembad De Kerkvlekken Havelte (ZW 059)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Speel- en sportvoorzieningen bij zwembad.

DO 01

1 - 4



Doomijn Havelte (Doomijn Havelte)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	matig
Inclusiviteit	voldoende

Opmerking:
Afgesloten plein van kinderopvang.

Havelterberg

HB 18



Haarweg Havelterberg (HB 018)

Wijk: Havelterberg

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Veel onkruid in ondergrond.

Lhee

LH
01



Oens Speulplekkie Lhee (SPV.01.Lh)

Wijk: Lhee

Type Locatie: Grote speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	goed
Huidige staat	goed
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Grote, populaire speeltuin. Gelegen langs drukke weg. Geen aanbod voor oudere kinderen.

Nijensleek

NS
01

5 - 12



Cbs De Bron Nijensleek (Cbs.01.Ns)

Wijk: Nijensleek

Type Locatie: Basisschool

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	goed
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Enige speelplek in kern. Leuke verkeerspaden die ook rolstoeltoegankelijk zijn. Toestellen zijn niet toegankelijk. School heeft zelf basketbalpaal neergezet.

Uffelte

UF 01

9 - 99



Belevingstuin Uffelte (Bew.01.Uf)

Wijk: Uffelte

Type Locatie: Sportplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	goed
Huidige staat	goed
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	voldoende





Opmerking:

Ruime sportplek met voetbal, korfbal, calisthenics en beweegtuin. Wordt locatie ook gebruikt door school? Is er programmering in beweegtuin? Tekenen van spel in bosjes.

UF 03

5 - 12



Obs Oosterveldschool Uffelte (Obs.03.Uf)

Wijk: Uffelte

Type Locatie: Basisschool

Veldinventarisatie

Situering	uitstekend
Inrichting	voldoende
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	voldoende





Opmerking:

Natuurlijk ingericht. Wel wat achterstallig onderhoud. Mogelijkheden voor bovenbouw zijn beperkt. Mogen zij van sportplek gebruik maken?

UF 30

5 - 8



Lindelaan Uffelte (UF 030)

Wijk: Uffelte

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:
Korfbalpaal aanwezig.

UF 31

1 - 8



De Goorn Uffelte (UF 031)

Wijk: Uffelte

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	goed
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

UF 32

5 - 8



Johannaplantsoen Uffelte (UF 032)

Wijk: Uffelte

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	goed
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Gras is wel goed vlak, bij droog weer dus beter bereikbaar met rollator of rolstoel.

UF 33

1 - 12



Veenbesstraat Uffelte (UF 033)

Wijk: Uffelte

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	goed
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Waterpomp is bereikbaar met rolstoel. Naast speelplek ligt mooie vissteiger.

KK
07

1 - 4



Kaka Uffelte (Kaka.07 Uf)

Wijk: Uffelte

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	goed
Huidige staat	goed
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	voldoende





Opmerking:
Afgesloten plein van kinderopvang.

Vledder

VL 02

5 - 12



Obs De Hoekstee Vledder (Obs.02.Vl)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Basisschool

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	voldoende





Opmerking:

Deel van de toestellen bereikbaar voor rolstoelgebruiker. Hek van het schoolplein staat open maar is onduidelijk of dit altijd zo is.

VL 10

1 - 15



Maalacker Vledder (VL 010)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	matig
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Veel vrije speelruimte. Voetbal en tafeltennis tot 15 jaar. Speelplek ligt naast parkeerplekken en weg.

VL 11

5 - 12



Pr. Beatrixstraat Vledder (VL 011)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Alleen tafeltennistafel voor doelgroep 8+. Geen bankje aanwezig. Plek ligt in volle zon.Oprit naar woning loopt door speelplek.

VL 12

1 - 15



De Rikken Vledder (VL 012)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	goed
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Aantrekkelijke beplanting en hoogteverschillen rondom speelplek. Tafeltennis en voetbalveld geschikt voor tieners. Plek niet bereikbaar voor rolstoelgebruiker. Geen prullenbak aanwezig.

VL 13



Oosterkamp Vledder (VL 013)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	matig
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

VL 14



Paaswei Vledder (VL 014)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	matig
Inrichting	matig
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Smalle speelplek direct langs straat.

VL 15

5 - 8



Wierplas Vledder (VL 015)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	matig
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Mooi gelegen tussen woningen. Inrichting wat beperkt. Geen bankje aanwezig.

VL 16

5 - 8



De Jaren Vledder (VL 016)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering	matig
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Enkele schommel gelegen op ruim grasveld langs wandelroute. Veel groen rondom locatie.

VL 56

5 - 12



Voetbaldoeltjes Vledder (VL 056)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Sporthoekje

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Simpel trapveldje.

ZW 58

1 - 99



Zwembad Bosbad Vledder (ZW 058)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	uitstekend
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Grote speelplek bij zwembad. Meeste kinderen uit kern hebben abonnement ivm zwemles. Speeltuin is niet inclusief ingericht.

KK
04

1 - 4



Kaka Vledder (Kaka.04 Vl)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	○ ○ ● ○ ○	voldoende
Inrichting	○ ● ○ ○ ○	matig
Huidige staat	○ ○ ● ○ ○	voldoende
Klimaatbestendigheid	○ ○ ○ ● ○	goed
Inclusiviteit	● ○ ○ ○ ○	zwak





Opmerking:
Afgesloten plein van opvang.

Vledderveen

VV
03



Ons Veilig Plekje Vledderveen (SPV.03.Vv)

Wijk: Vledderveen

Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	goed
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Veel toestellen in wat beperkte ruimte. Wel vele te doen. Naast speeltuin ligt groot voetbalveld.

Wapse

WA 02

1 - 8



Kaka Wapse (Kaka.02 Wa)

Wijk: Wapse

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	matig
Huidige staat	goed
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	goed





Opmerking:

Pleintje is van kinderopvang maar is openbaar toegankelijk.

WA 08

5 - 12



Obs Ten Darperschoele Wapse (Obs.08.Wa)

Wijk: Wapse

Type Locatie: Basisschool

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	goed
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Groot schoolplein met diverse speel- en sportmogelijkheden. Tijdens bezoek zaten er ook tieners/jongeren op het plein.

Wapserveen



Obs De Vuursteen Wapserveen (Obs.05.Wv)

Wijk: Wapserveen

Type Locatie: Basisschool

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Openbaar plein. Naast schoolplein ligt groot voetbalveld.



W. Dassenstraat Wapserveen (WV 035)

Wijk: Wapserveen

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	matig
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

KK
03

1 - 4



Kaka Wapserveen (Kaka.03 Wv)

Wijk: Wapserveen

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	○ ○ ○ ● ○	goed
Inrichting	○ ○ ● ○ ○	voldoende
Huidige staat	○ ○ ● ○ ○	voldoende
Klimaatbestendigheid	○ ○ ● ○ ○	voldoende
Inclusiviteit	○ ● ○ ○ ○	matig



Opmerking:
Afgesloten plein van kinderopvang.

Wilhelminaoord

WI 01

5 - 12



Obs Kievietshoek Wilhelminaoord (Obs.01.Wi)

Wijk: Wilhelminaoord

Type Locatie: Basisschool

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Ook korfbalpaal aanwezig. Plein is deels toegankelijk voor rolstoelgebruiker maar toestellen niet.Ruimte op plein voor ravotten.

WI 19

9 - 15



V Holthe tot Echtenstraat Wilhelminaoord (WI 019)

Wijk: Wilhelminaoord

Type Locatie: Sporthoekje

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	goed
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Goed onderhouden trapveld.

WI 20



Schumerstraat Wilhelminaoord (WI 020)

Wijk: Wilhelminaoord

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	goed
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Veilige locatie met goede sociale controle. Bomen hebben geen blad?

WI 21



J.v/d Havestraat Wilhelminaoord (WI 021)

Wijk: Wilhelminaoord

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	matig
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

WI 062

9 - 20



Pannakooi Wilhelminaoord (WI 062 Pa)

Wijk: Wilhelminaoord

Type Locatie: Sportplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	matig
Inclusiviteit	zwak





Opmerking:

Inrichting vooral geschikt voor oudere kinderen en jongeren. Geen bankjes aanwezig. Takken moeten gesnoeid worden.

KK 01

1 - 4



Kaka Linthorst homanstraat Wilhelminaoord (Kaka.01 Wi)

Wijk: Wilhelminaoord

Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	goed
Huidige staat	goed
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig





Opmerking:

Afgesloten plein voor kinderopvang.

Zorgvlied

ZV
01

1 - 8



Meester Onsteestraat Zorgvlied (ZV 061)

Wijk: Zorgvlied

Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering	voldoende
Inrichting	voldoende
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	zwak





Opmerking: