Inhoudsopgave

	5DI001	Edmund van Dintherstraat, Heeswijk-Dinther - De Pindullekesboom Bouwjaar: 1960
	5DI003	Plein 1969/De Doorgang, Heeswijk-Dinther - De ontmoeting Bouwjaar: 1982
	5DI004	Sint Servatiusstraat/De Doorgang, Heeswijk-Dinther - Molenaar met kind Bouwjaar: 1988
	5DI005	Heilige Stokstraat, Heeswijk-Dinther - Kunstobjecten Zaert Bouwjaar: 2000
	5HS001	De Misse, Heesch - Carnaval de Animaux Bouwjaar: 1972
	5HS002	Hoogstraat/Pastoor Scheepensstraat, Heesch - D'n Upperman Bouwjaar: 1993
	5HS003	Vijver De Ploeg, Heesch - Hengelaar Bouwjaar: 1990
	5HS004	Boekweit/Gerst, Heesch - Roggeblad Bouwjaar: 1993
	5HS005	Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango05 Bouwjaar: 2000
	5HS006	Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango06 Bouwjaar: 2000
	5HS007	Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango07 Bouwjaar: 2000
	5HS008	Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango08 Bouwjaar: 2000
	5HS009	Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango09 Bouwjaar: 2000
	5HS010	Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango010 Bouwjaar: 2000
	5HS011	Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango011 Bouwjaar: 2000

	5HS012	t Vijfeiken, Heesch - De vijf eiken Bouwjaar: 1989
	5HS013	De Misse, Heesch - Wiskundige figuren in neonlicht Bouwjaar: 1986
	5HS014	Dr. Saal van Zwanenberglaan/Herderstraat, Heesch - De krullevaar Bouwjaar: 1986
	5HS015	Basisschool De Kiem, Heesch - De Buitelaar Bouwjaar: 1983
	5HS016	t Dorp, Heesch - Labrys Bouwjaar: 1991
	5HS017	Raadzaal gemeentehuis, Heesch - De gemeente verlicht Bouwjaar: 2007
	5HS018	De Misse, Heesch - Samen Apart Bouwjaar: 2005
	5HS019	Hoogstraat plein gemeentehuis, Heesch - Herdenkingszuil Bouwjaar: 2012
	5HS020	De Hoef, Heesch - Bovenloop van den laaglandbeek, insectenflats, Bouwjaar: 2003
	5HS021	Cereslaan, Heesch - Zonnewijzer Bouwjaar: 2024
	5HS022	Monseigneur van Oorschotlaan, Heeswijk-Dinther - Airborne Monument Bouwjaar: 1997
	5HW001	Monseigneur van Oorschotstraat, Heeswijk-Dinther - Bevrijdingskapel met Maria Bouwjaar: 1950
	5HW002	Mgr. Van Oorschotstraat/Baron v.d. Bogaerdelaan, Heeswijk-Dinther - Dr. Boutkan Bouwjaar: 1969
	5HW003	Graaf Wernerstraat/Hertog Janstraat, Heeswijk-Dinther - Vendelier Bouwjaar: 1987
	5HW004	Abdijstraat, Heeswijk-Dinther - Water en Licht Bouwjaar: 1984
	5HW005	Abdijkerk, Heeswijk-Dinther - Pater van den Elsen Bouwjaar: 1927

	5HW006	Aula Gymnasium Bernrode, Heeswijk-Dinther - Romance, Money en Motorbikes Bouwjaar: 2010
	5HW007	Plantsoen De Streepen, Heeswijk-Dinther - Baken voor Heilaren-Noord Bouwjaar: 2010
	5LO001	Schaapsdijk/Molenhoeven, Losbroek - Paddo Bouwjaar: 1998
	5LO002	Jan Dobbelsteenstraat, Loosbroek - Dobbelsteen Bouwjaar: 1988
	5LO003	Dorpsstraat, Loosbroek - Heilige Donatus Bouwjaar: 1950
	5LO004	Laar/Maxend, Nistelrode - Heilig Hartbeeld Bouwjaar: 1948
	5LO005	Schaapsdijk, Loosbroek - Annunciator Bouwjaar: 2001
	5NI001	Laar/Maxend, Nistelrode - Heilig Hartbeeld Bouwjaar: 1922
	5NI002	Tramplein, Nistelrode - Ad de Laat Bouwjaar: 2001
	5NI003	Laar, Nistelrode - Brabantse Boer Bouwjaar: 1986
	5NI004	Laar, Nistelrode - Brabantse Boerin Bouwjaar: 1986
	5NI005	Kromstraat, Nistelrode - Vissenduet Bouwjaar: 1971
	5NI006	Raadhuisplein, Nistelrode - Piet Mondriaan herdenkingsteken Bouwjaar: 1990
	5NI007	Laar, Nistelrode - Nisseroise Wever Bouwjaar: 1986
	5NI008	Laar, Nistelrode - De Kleermaker Bouwjaar: 2000
	5NI009	Laar/Weijen, Nistelrode - De veerman Bouwjaar: 1986

	5NI010	Raadhuisplein/Tramplein, Nistelrode - Heilige Lambertus Bouwjaar: 2000
	5NI011	Raadhuisplein, Nistelrode - Tramrails Bouwjaar: 2000
	5NI012	Parkstraat, Nistelrode - Zeven Eeuwen Bouwjaar: 1991
	5NI013	Plantsoen Wevershof, Nistelrode - Plastiek Bouwjaar: 1990
	5NI014	Parkstraat, Nistelrode - Ons Durske Bouwjaar: 1976
	5NI015	Parkstraat, Nistelrode - Zevengesternte Bouwjaar: 1992
	5NI016	Delst/A50, Nistelrode - Poort van het Paradijs Bouwjaar: 2000
	5NI017	Tramstraat/Kromstraat, Nistelrode - Gedenkteken stoomtram Bouwjaar: 1990
	5NI018	De KanZ, Maxend, Nistelrode - De Groeituin Bouwjaar: 2015
	5NI019	Loo, Nistelrode - Een teken van troost Bouwjaar: 2002
	5NI020	Sporthal De Overbeek, Nistelrode - Zenbaan Bouwjaar: 2008
	5NI021	Zwarte Molen, Nistelrode - Het verleden/Kunst in eik Bouwjaar: 2010
	5NI022	Gildegebouw, Nistelrode - Tafel en bank bij Gilde Bouwjaar: 2016
	5NI023	Cultureel Centrum Nesterlé, Nistelrode - Breuklijn Nesterlé Bouwjaar: 2013
	5NI024	Van het Rijk, Nistelrode - Hubungan (Verbondenheid) Bouwjaar: 2008
	5VO001	Kerkstraat/Schoolstraat, Vorstenbosch - D'n Vorstenbossche Mulder Bouwjaar: 1994

	5VO002	Schoolstraat/Eggerlaan, Vorstenbosch - 't Pronte Poar Bouwjaar: 1987
	5VO004	Binnenveld, Vorstenbosch - De grote duivenfollie Bouwjaar: 1990

5DI001: Edmund van Dintherstraat, Heeswijk-Dinther - De Pindullekesboom

1



Toelichting

Kunstenaar; Frans Goossens
Kunstwerk bestaande uit gemetselde sokkel van kasseien met daarop een kelkvormig betonnen kunstwerk.

Locatie:
Edmundus van Dintherstraat 11
5473 GC Heeswijk Dinther

Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1960
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5DI003: Plein 1969/De Doorgang, Heeswijk-Dinther - De ontmoeting

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1982
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Marga Brey
Twee bronzen gestileerde, mensfiguren die elkaar de rechterhand schudden.

Locatie:
Raadhuisplaza t.h.v. 2
5473 CX Heeswijk Dinther

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5DI004: Sint Servatiusstraat/De Doorgang, Heeswijk-Dinther - Molenaar met kind

1



Toelichting

Kunstenaar; Jean en Marianne Bremers
Molenaar met pet op die met zijn rechterhand een zak vasthoudt. Op zijn linkerhand staat een grote kat. Voor hem staat een jongetje met uitgestrekte armen en opgeheven hoofd.

2022 Beeld jongetje opnieuw geplaatst nadat deze was verdwenen.

Locatie:
Sint Servatiusstraat 48
5473 GB Heeswijk Dinther

Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1988
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5DI005: Heilige Stokstraat, Heeswijk-Dinther - Kunstobjecten Zaert

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2000
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Mathew Filipowski

Drie abstracte figuren op ronde voetplaten. In de bestrating zijn
drie kruizen opgenomen.

Locatie:
Heilige Stokstraat 1
5473 GK Heeswijk Dinther

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS001: De Misse, Heesch - Carnaval de Animaux

3



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1972
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; H. Goddefroy
Vier op elkaar gestapelde varkensfiguren met bovenop een vogel. De
snuiten wijzen alle in een verschillende richting.

Het kunstwerk geplaats op een harstenen sokkel verkeert in een goede staat. In 2015 is het kunstwerk verplaats naar de Misse.
Pompbediening zit middels sleutelschakelaar in kantine De Pas, automatische watervulling middels put.

Locatie:
De Misse 4
5384 BZ Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS002: Hoogstraat/Pastoor Scheepensstraat, Heesch - D'n Upperman

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1993
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Bart van Hoek

Bronzen abstract mensfiguur op natuurstenen sokkel.

Locatie:
Hoogstraat t.h.v. 2
5384 BK Heesch


In 2024 is het beeld compleet vernieuwd en opnieuw op de sokkel verankerd.

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS003: Vijver De Ploeg, Heesch - Hengelaar

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1990
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Ton Maria Nijhof

Verticaal geplaatste stalen plaat waarin bovenin een halve ovale vorm is uitgesneden. Een stalen buis kronkelt door de plaat heen. Via de onderkant in een boog terug via de bovenkant, uitlopend in een golvende vorm.

Locatie:
De Ploeg 39
5384 HK Heesch

2018 Herstel van houtensokkel en schilderwerk uitgevoerd. Kunstwerk nu op kade.

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS004: Boekweit/Gerst, Heesch - Roggeblad

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1993
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaaar: Jos Verwiel

Het kunstwerk bestaande uit messing en graniet. Drie op elkaar gestapelde in u-vorm gevouwen delen, bevestigd door duidelijk zichtbare bouten en moeren. Taps toelopend. Op de voorgrond ligt een granieten plaat waarin de afbeelding van een roggeplantje en tekst is gezandstraald.

Locatie:
De boekweit 31
5384 XG Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS005: Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango05

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2000
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar : Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.

Locatie:
Binnenpas 39
5384 NG Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS006: Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango06

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2000
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar : Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.

Locatie:
Binnenpas 39
5384 NG Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS007: Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango07

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2000
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar : Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.

Locatie:
Binnenpas 39
5384 NG Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS008: Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango08

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2000
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar : Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.

Locatie:
Binnenpas 39
5384 NG Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS009: Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango09

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2000
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar : Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.

Locatie:
Binnenpas 39
5384 NG Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS010: Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango010

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2000
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar : Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.

Locatie:
Binnenpas 39
5384 NG Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS011: Monseigneur van Den Hurklaan, Heesch - Tango011

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2000
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar : Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.


Locatie:
Binnenpas 39
5384 NG Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS012: t Vijfeiken, Heesch - De vijf eiken

2



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1989
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Michiel Kuipers

5 zuilen van keramiek en beton

Herstelwerkzaamheden 2021 plaats gevonden. Voegen hersteld/los keramiek hersteld

Locatie:
Het Vijfeiken 53
5384 ER Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS013: De Misse, Heesch - Wiskundige figuren in neonlicht

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1986
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Ton Krijnen

Wiskundig kunstwerk met neonlicht.

Locatie:
De Misse 2
5384 BZ Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS014: Dr. Saal van Zwanenberglaan/Herderstraat, Heesch - De krullevaar

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1986
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Ton Maria Nijhof

Locatie:
Doctor Saal van Zwanenberglaan
Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS015: Basisschool De Kiem, Heesch - De Buitelaar

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1983
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; René van Seumeren

Twee over elkaar buitelende kinderen. De kinderen houden elkaar vast bij de enkels terwijl ze een koprol maken Het kunstwerk is eigendom van basisschool De Kiem.

Locatie:
De Tarwe 103
8384 HP Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS016: t Dorp, Heesch - Labrys

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1991
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Charles Vergouwen

Bouwwerk in de vorm van een driehoek met vier zuilen bekroond door kapitelen waarop een timpaan rust. Langs de zuilen stroomt een 'watergordijn'. Het kunstwerk bestaande uit hardsteen en gewapend beton is in 2015 gerenoveerd.

Locatie:
't dorp t.h.v. 69
5384 MB Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS017: Raadzaal gemeentehuis, Heesch - De gemeente verlicht

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2007
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Herman Kuijer

Twee horizontale rijen van elk 30 blokken met LED verlichting. In de onderste rij zit de LED verlichting aan de bovenzijde van het blok, in de bovenste rij zit de LED verlichting aan de onderzijde van het blok. Elk blok heeft een afmeting van 20,5l x 10h x 10d. Tussen de blokken onderling zit een ruimte van ca. 2 cm. 2021 totaal gerenoveerd i.s.m. kunstenaar Herman Kuijer.

Locatie:
Raadzaal
De Misse 6
5384 BZ Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS018: De Misse, Heesch - Samen Apart

3



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2005
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Karin Colen

Het kunstwerk bestaat uit 5 gebogen masten. Aan de masten zijn grote bladeren bevestigd met plattegronden van Heesch, Loosbroek, Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch en Nistelrode eruit gelaserd. s' Avonds worden de bladeren vanuit de top van de masten verlicht met een spotje. De plattegronden van de dorpen worden op de grond geprojecteerd en worden zo één gemeente.

Locatie:
De Misse 6
5384 BZ Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS019: Hoogstraat plein gemeentehuis, Heesch - Herdenkingszuil

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	5-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2012
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Jan Hendriks

Een hardstenen zuil met drie zijden en een schuin oplopende afgebrokkelde bovenkant. De 3 zijden zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Op 2 zijden zijn de plaquettes bevestigd die voorheen in het gemeentehuis hingen (voor de verbouwing van het gemeentehuis). Deze plaquettes zijn gemaakt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van WOII/Nederlands-Indie uit de kern Heesch. Op de derde zijde staat een gedicht van Mathieu Bosch en is bedoeld om ruimte te bieden om ook andere (oorlogs)slachtoffers te gedenken.

Locatie:
Hoogstaat 42
5384 BK Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HS020: De Hoef, Heesch - Bovenloop van den laaglandbeek, insectenflats,



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	21-1-2025
Volgende inspectie:	21-1-2028
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2003
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Jeroen van Westen.

Bovenloop van den laaglandbeek. In een groenstrook tussen twee delen van de wijk zijn flats gebouwd voor soorten die nestgelegenheid zijn kwijtgeraakt. Deze vijf meter hoge constructies zijn gebouwd van restmateriaal en recycled plastics.

Locatie:
Wijk De Hoef
Elzenloop
5384 WB Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Remco Lips

5HS021: Cereslaan, Heesch - Zonnewijzer

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	1-10-2024
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2024
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Guido Geelen.

Een bij zonneschijn altijd werkende tijdsaanduiding tijdens het passeren, het thuiskomen of verlaten van de stad of het dorp. Metalen constructie met betonnen sokkels waarop middels de schaduw de tijd is af te lezen.

Locatie:
Cereslaan/Boschsebaan (Rotonde)
5384 VT Heesch

Kenmerken

Inspecteur:	Remco Lips

5HS022: Monseigneur van Oorschotlaan, Heeswijk-Dinther - Airborne Monument

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1997
Einde exploitatie:	

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Michael van Helvert (Madonna) en M.J.M. Hansen (ontwerp kapel)

Metselwerk zuil met natuurstenen plakkaat en een houten bank.

Locatie:
Monseigneur van Oorschotlaan 29
5473 AX Heeswijk-Dinther

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HW001: Monseigneur van Oorschotstraat, Heeswijk-Dinther - Bevrijdingskapel met Maria

2



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1950
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Michael van Helvert (Madonna) en M.J.M. Hansen (ontwerp kapel)

De Bevrijdingskapel in Heeswijk is uitgevoerd in baksteen, naar een ontwerp van M.J.M. Hansen. In de kapel hangt een Maria-reliëf, gemaakt door Michael van Helvert. Boven de ingang is een reliëf van een visarend (het embleem van de 101ste Airborne Divisie) aangebracht. De tekst op dit reliëf luidt: 'U.S.A. / LIBERATION / MEMORIAL / AIRB' . In 1959 werd in de kapel een beeldje van een parachutist geplaatst.

Locatie:
Monseigneur van Oorschotlaan 29
5473 AX Heeswijk-Dinther

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HW002: Mgr. Van Oorschotstraat/Baron v.d. Bogaerdelaan, Heeswijk-Dinther - Dr. Boutkan

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1969
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Trudy Broos

Beeld van hardsteen/Natuursteen met relief gezicht van Dr. Boutkan

Locatie:
Plantsoen Baron van de Bogaerdelaan/willebrordstraat
5473 AV
Heeswijk-Dinther

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HW003: Graaf Wernerstraat/Hertog Janstraat, Heeswijk-Dinther - Vendelier

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	14-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1987
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Jean en Marianne Bremers

Bronzen beeld van vendelier op sokkel van keien en natuursteen. Het kunstwerk is verplaatst in 2015 van Graaf Wernerstraat/Hertog Janstraat en staat nu op de parkeerterrein bij het Gildehuis van Santa Barbara Gilde. De vendelier is een bronzen beeld dat eertijds geschonken is aan de gemeenschap Heeswijk-Dinther door de toenmalige supermarkt C1000 en eigenaar Michel Haeve, tijdens de opening van de nieuwe winkel op 13 mei 1987.

Locatie:
Raadhuisplein 21
5473 GC Heeswijk-Dinther

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HW004: Abdijstraat, Heeswijk-Dinther - Water en Licht

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1984
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Frans van den Burgt

Betonnen beeld van een gestileerde vis met daarop een gestileerde vogel op gemetselde sokkel.

locatie:
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk Dinther
(voorzijde Abdij van Berne)

Wordt onderhouden door Abdij.

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HW005: Abdijkerk, Heeswijk-Dinther - Pater van den Elsen

2



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1927
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Joseph Cantré

In de zuidwestelijke hoek van de toren bevindt zich op enige hoogte het in 1927 door Jozef Cantré vervaardigde zandstenen beeld voorstellende Pater van den Elsen dat circa vier meter hoog is. Het overhoeks geplaatste beeld dat is opgebouwd uit verschillende grote zandstenen blokken, toont een op expressionistische manier vormgegeven gestileerde staande figuur in monnikspij met rozenkrans in de rechterhand. Naast zijn hoofd zijn een schild met daarop het wapen van de abdij en een ploeg met kruis (symbool van de NCB) afgebeeld. Het beeld is uitgevoerd als een half uit de steen vrijkomend reliëf.

Locatie:
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk-Dinther

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HW006: Aula Gymnasium Bernrode, Heeswijk-Dinther - Romance, Money en Motorbikes

6



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2010
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Martin en Inge Riebeek

Ledtoepassing op de wand. Een interactief filmbeeld waarop portretten van mensen verbonden aan Bernrode worden vertoond. Op deze wijze ontstaat een interactief documentaire portret van Bernrode en zijn gebruikers. Als je voor het scherm stapt wordt dat door een camera gedetecteerd en activeer je het aangekondigde portret.

Locatie:
Abdijlaan 56
5473 AG Heeswijk-Dinther
(Aula)

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5HW007: Plantsoen De Streepen, Heeswijk-Dinther - Baken voor Heilaren-Noord



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2010
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Niko de Wit

Stalen beeld op betonnen voet. Dit beeld staat als een herkenningsteken, ‘een baken’ in het plantsoen en verwijst door zijn schuine stand vanuit de bebouwde omgeving naar het landschap verderop.

Locatie:
De Streepen 8
5473 PE Heeswijk Dinther

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk
Objectlabel 1:	Deel 1

5LO001: Schaapsdijk/Molenhoeven, Losbroek - Paddo

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	18-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1998
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Onbekend

Stalen kunstwerk in vorm van gestileerde paddestoel.

Locatie:
Molenhoeven 43
5472 PX Loosbroek

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5LO002: Jan Dobbelsteenstraat, Loosbroek - Dobbelsteen

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	18-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1988
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Architect Th. van Gorp

Betonnen beschilderde dobbelsteen in stalen constructie.
Medio 2018 gerestaureerd.

Locatie:
Jan Dobbelsteenstraat 3
5472 PK Loosbroek

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5LO003: Dorpsstraat, Loosbroek - Heilige Donatus

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	18-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1950
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Onbekend

Beschilderd figuur gekleed in gevechtstenue. Ondergrond zacht steen of mineraalhoudend. Loosbroek kerk St Donatus. Donatus wordt dikwijls als Romeinse legerofficier met palm, bliksem, graanbundel of wijnstok afgebeeld. Hij geldt in de Eifel, Keulen en Nederoostenrijk als beschermheilige tegen onweer, bliksem, hagel en brand.

Locatie:
Dorpstraat 49
5472 PD Loosbroek

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5LO004: Laar/Maxend, Nistelrode - Heilig Hartbeeld

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	18-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1948
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Peter Roovers

Het tweeënhalve meter hoge beeld is gemaakt van natuursteen, vermoedelijk tufsteen, en geplaatst op een gemetselde bakstenen sokkel. Het beeld toont een staande Christusfiguur, met het Heilig Hart op zijn borst, die zijn beide handen uitstrekt naar een aan zijn voeten geknielde man. Deze man, een Romeins soldaat met helm en mantel, is een verwijzing naar de heilige Donatus, die in Loosbroek werd vereerd.
Pastoor Martens beloofde in 1944 dat hij een beeld van de patroonheilige zou oprichten als het dorp gespaard zou blijven van oorlogshandelingen. Het Heilig Hartbeeld werd als "symbool van dankbaarheid en vertrouwen". Het geld ervoor werd bijeengebracht door de bevolking, onderduikers en geëvacueerde.

Locatie:
Dorpstraat 46
5471 PJ Loosbroek

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5LO005: Schaapsdijk, Loosbroek - Annunciator

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	18-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2001
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Peter van de Locht

Locatie:
Schaapsdijk
Loosbroek

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI001: Laar/Maxend, Nistelrode - Heilig Hartbeeld

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1922
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Atelier Thissen in Roermond.

Stenen beeld op gemetselde sokkel. Het beeld toont een Christusfiguur ten voeten uit, blootsvoets staande op bolsegment met een rand van golvende lijnen, wellicht symbool voor de wereldbol omgeven door wolken. Hij is gekleed in een lang, gedrapeerd gewaad en omhangen met een mantel. Hij houdt zijn rechterhand zegenend geheven, met gestrekte wijs- en middelvinger, de linkerhand wijst naar het vlammende Heilig Hart op zijn borst, dat wordt omwonden door een doornenkroon en bekroond met een kruis.

Locatie:
Laar 47
5388 HC Nistelrode

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI002: Tramplein, Nistelrode - Ad de Laat

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2001
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

kunstenaar: Toon Grassens

Bronzen beeldengroep van man met gitaar zittend op hek op metselwerk sokkel en accordeon op stoep naast sokkel

Locatie:
Raadhuisplein 7
5388 GM Nistelrode

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI003: Laar, Nistelrode - Brabantse Boer

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	18-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1986
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Toon Grassens

Boer op klompen die wandelt met in elke hand een melkbus.

Locatie:
Laar 56
5388 HK Nistelrode

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI004: Laar, Nistelrode - Brabantse Boerin

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	18-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1986
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Toon Grassens

Boer op klompen die wandelt met in elke hand een melkbus.

Locatie:
Laar 56
5388 HK Nistelrode

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI005: Kromstraat, Nistelrode - Vissenduet

1



Toelichting
Kunstenaar; Leo Geurtjens

Lage cilindervorm met daarop een gestileerde voorstelling van twee vissen die opspringen uit het water.

Locatie:
Kromstraat 36
5388 ET Nistelrode

Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	18-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1971
Einde exploitatie:	2100


Aantallen

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI006: Raadhuisplein, Nistelrode - Piet Mondriaan herdenkingsteken

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1990
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Tiny Kerkhof

Frame met daarin een abstracte schildering in de stijl waar Mondriaan
beroemd mee werd. Rode, blauwe en gele vlakken in een raster van
zwarte lijnen op een witte achtergrond.

Locatie:
Raadhuisplein 1
5388 GM Nistelrode

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI007: Laar, Nistelrode - Nisseroise Wever

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	18-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1986
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Jean en Marianne Bremers

Lopende man die op zijn linkerschouder drie rollen stof draagt.

Locatie:
De Laar t.h.v. 31
5388HB Nistelrode

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI008: Laar, Nistelrode - De Kleermaker

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	18-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2000
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Toon Grassens

Man die in kleermakerszit bezig is met een kledingstuk. Voor zijn voeten liggen een schaar en een strijkijzer. Om zijn nek hangt een centimeter.

Locatie:
Laar 9
5383 CV Nistelrode

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI009: Laar/Weijen, Nistelrode - De veerman

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	18-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1986
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Willy van der Put

Bronzen beeld op keien en staal.

Locatie:
Weijen t.h.v. 8
5388 CV Nistelrode

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI010: Raadhuisplein/Tramplein, Nistelrode - Heilige Lambertus

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2000
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Tiny Kerkhof en Mari Hommeles

Gestileerde afbeelding van de heilige Lambertus. Op zijn hoofd draagt hij een mijter met kruis. In zijn handen een staf en een abdij.

Locatie:
Raadhuisplein 5
5388 GM Nistelrode

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI011: Raadhuisplein, Nistelrode - Tramrails

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	2000
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar: Gemeentewerken

Patroon van klinkers van 2 rijen die tramrails suggeren op plein.

Locatie:
Raadhuisplein achter nr 5
Nistelrode

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk

5NI012: Parkstraat, Nistelrode - Zeven Eeuwen

1



Status:	Actief
Kwaliteitslabel:	1 - Regulier Exploiteren
Inspectiedatum:	6-7-2022
Volgende inspectie:	7-7-2027
Inspectiestatus:	Inspectie gereed
Bouwjaar:	1991
Einde exploitatie:	2100

Aantallen

Toelichting

Kunstenaar; Huib Fens

Hardstenen kunstwerk op hardstenen plateau.

Locatie:
Parkstraat
5388 HH Nistelrode

2022 Herstelwerkzaamheden natuurstenen plateau.

Kenmerken

Inspecteur:	Tatjana Jongedijk