Hoe toegankelijk is Hoorn (openbare ruimte) (Kerkstraat)?



Hallo Hoorn (openbare ruimte) (Kerkstraat)!

Op 1-12-2021 was onze Inspecteur Toegankelijkheid bij u in de zaak voor een toegankelijkheidstoets. We willen u hierbij nogmaals van harte bedanken voor de gastvrijheid tijdens deze toets. We hebben de gegevens met zorg verwerkt en delen de tips graag in dit verbetervoorstel.

Even kennismaken?

Wij zijn Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijk Nederland. We brengen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, geven tips en adviezen en hebben de Ongehinderd app ontwikkeld, waarmee mensen met een beperking snel en makkelijk een uitstap buiten de deur kunnen plannen.

Onze oprichter Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen in het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en richtte Ongehinderd op.

Waarom toegankelijk?

Wist u dat er op dit moment al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn? Door de dubbele vergrijzing is dit aantal al fors aan het toenemen. Natuurlijk wilt u deze gasten - net als ieder ander – bij uw locatie ontvangen. Maar hoe zorgt u dat deze toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen? Ongehinderd geeft tips over verbeteringen zodat u iedereen een zo toegankelijk en gastvrij mogelijke beleving kunt bieden.



100% toegankelijkheid

Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dit kan niet altijd. Dat hoeft ook niet. In dit voorstel vindt u allereerst eenvoudige verbeteringen. Hiermee kunt u veel mensen met een beperking al de belangrijkste voorzieningen bieden. Vervolgens vindt u ook aanpassingen waarmee uw locatie (op langere termijn) nog beter toegankelijk kan worden.

Let op, dit is rapportage 2/4.



Gaat u binnenkort verbouwen of herinrichten? Dan zou het super zijn als u de volgende aanpassingen in de plannen mee zou nemen:

De openbare ruimte - Drempel

1. De route in de openbare ruimte is niet egaal.



Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn de route naar de openbare ruimte lastig overbruggen.

Advies:

Realiseer een egaal pad.

Bij kinderkopjes of vergelijkbare bestrating mag dit ook door het voldoende opvullen van de ruimte tussen de stenen.



Zilver



Met de volgende aanpassingen behoort uw locatie tot de absolute top qua toegankelijkheid, gebaseerd op de hoogwaardige toegankelijkheidsstandaarden de NEN-ISO21542_2012 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018.

De openbare ruimte - Drempel

2. De bestrating van de Kerkstraat loopt in een dwarshelling met een zijwaarts stijgingspercentage van 4%.



Hierdoor is de route voor bezoekers met een rolstoel of rollator lastig te gebruiken omdat ze naar de zijkant rollen.

Advies:

Onderzoek de mogelijkheden om een gelijklopende vloer/bestrating aan te leggen. Indien dit niet mogelijk is, realiseer een vloer/bestrating met een stijgingspercentage van maximaal 2% (1:50). Indien van toepassing: zorg dat deze van de weg af loopt.



Platina