

Openbaar

Zaaknummer Z/25/300449

Informatienota voor de gemeenteraad

Antwoord op schriftelijke vragen GroenLinks: Schade aan waardevolle bomen Kasteellaan

Collegedatum: 10 juni 2025

Kernboodschap

Voorafgaande aan de werkzaamheden is er een Bomen Effect Analyse bij de bestaande bomen uitgevoerd. Tijdens de genoemde graafwerkzaamheden zijn waardevolle bomen in de directe omgeving zorgvuldig behandeld. Er is bij de uitvoering nadrukkelijk rekening gehouden met de geldende richtlijnen, waaronder het Handboek Bomen op bouwlocaties.

Er is géén sprake geweest van grote schade aan de wortels. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder toezicht van een boomtechnisch adviseur en met inachtneming van beschermingsmaatregelen die passen bij de waardevolle status van de bomen.

Het college hecht grote waarde aan de bescherming en het behoud van bomen binnen de gemeente, in het bijzonder op historische locaties zoals de Kasteellaan. Daarom wordt bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen altijd gewerkt volgens vastgestelde procedures, gericht op het voorkomen van schade en het waarborgen van een gezonde, groene leefomgeving.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Antwoord van het college

In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.

- 1. Heeft het college voorafgaand aan de start van de werkzaamheden contact gehad met de uitvoerder over beschermingsmaatregelen en regels voor de uitvoering van de werkzaamheden conform de handreiking Boombescherming?**

o Zo ja, wat gaat het college doen nu de uitvoerder zich hier niet aan heeft gehouden?

O Zo nee, waarom is het college hierover in gebreke gebleven?

Ja, voorafgaand aan de werkzaamheden is er zorgvuldig overleg geweest met de betrokken uitvoerder. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het graven nabij de bestaande bomen, de graafwerkzaamheden zijn onder begeleiding van een boomtechnisch adviseur (European Tree Technician) uitgevoerd.

2. Hoe is de aansprakelijkheid voor de schade aan bomen geregeld?

Hoewel er in dit geval géén grote schade is ontstaan, geldt als algemeen uitgangspunt dat de uitvoerende partij aansprakelijk is voor eventuele schade die ontstaat door het niet naleven van de geldende voorschriften.

3. Welke maatregelen gaat het college treffen om de waardevolle bomen aan de Kasteellaan te behouden.

De gemeente voert periodiek controles uit op de vitaliteit van bomen, waaronder de bomen aan de Kasteellaan. Daarnaast zijn de bomen rondom het werkgebied visueel geïnspecteerd voor én na uitvoering van de werkzaamheden. Op basis van deze inspecties voorafgaande en na afronding zal worden vastgesteld of de gezondheid van de bomen niet is aangetast. Ook wordt de conditie van deze bomen de komende periode extra gemonitord, mede gezien de droge weersomstandigheden van de afgelopen tijd.

4. Welke maatregelen gaat het college nemen om herhaling van dit soort schade in de toekomst te voorkomen, bijvoorbeeld bij toekomstige werkzaamheden zoals bij de aanleg van de parkeerplaats in de kasteeltuin?

Het college blijft inzetten op zorgvuldige voorbereiding en begeleiding van werkzaamheden in de nabijheid van waardevolle bomen. Er is met de nodige zorgvuldigheid gehandeld en er is geen schade vastgesteld.

Concreet betekent dit:

- Verplichte toepassing van de *Handboek Bomen* bij elke werkopdracht;
- Afspraken over boombescherming als vast onderdeel van de contractvoorbereiding;
- Inzet van groenbeheer of externe deskundigheid bij risicovolle locaties;
- Toezicht op naleving van afspraken tijdens uitvoering.

Ook bij toekomstige projecten, zoals de aanleg van de parkeerplaats in de kasteeltuin, zal deze aanpak worden gevolgd. Zo blijft boombescherming stevig verankerd in de werkwijze van de gemeente.