



ALGEMENE GEGEVENS			
Schoolbestuur:	Stichting Lijn83PO		
Adres:	Esdoornlaan 8 6584 BD Molenhoek		
Locatie:	Hoofdlocatie	Onderwijssoort:	Basisonderwijs
Binnummer:	05IA00	Denominatie:	RK

GEBOUW				
Juridisch eigendom:	Destion			
Economisch claimrecht:	Gemeente			
Bouwjaar initieel:	2012			
Uitbreiding(en):				
Renovatie(s):				
Huurcontract:	afgesloten 15-9-2012	einddatum 30-9-2052	verlengbaar n.t.b.	opzegtermijn 12 maanden
Boekwaarde:	n.b.	per	n.b.	

CAPACITEIT GEBOUW				
Onderwijsruimte:	2.604	m² bvo	Aantal lokalen:	12
			Aantal speellokalen:	1
Overig:		m² bvo	Aantal lokalen overig:	4
Inpandige gymzaal:		m² bvo	Aantal gymzalen:	1
Totale capaciteit:	2.604	m² bvo	Totaal aantal lokalen:	18
Tijdelijke huisvesting:		m² bvo	Aantal tijdelijke huisv.	

GEBRUIKERS			
Aantal leerlingen:	228	per	01-10-2024
Gebruik onderwijsruimte:			
Gebruik overige ruimte:	Kion, Sport		




AANVULLENDE OPMERKINGEN

Er is geen MJOP aangeleverd door Destion. De onderhoudslast kan daarom niet berekend worden. Het schoolbestuur betaalt wel servicekosten, waardoor de exploitatielasten hoger zijn dan weergegeven bij de financiën.

De luchtcirculatie werkt niet optimaal.

De verkeerssituatie rondom de school is niet ingericht als woonerf, maar wordt wel zodanig aangeduid. Bij het halen en brengen van leerlingen ontstaan onveilige situaties bij de parkeervakken en het zebrapad naast de school.



DUURZAAMHEID			
- Verbruik gas	9,6	m³ per m² bvo	50
- Verbruik elektra	33	kWh per m² bvo per jaar	0
- Verbruik water	0,3	m³ per m² bvo per jaar	0
			Gas Elektra Water
			■ gem. 2021-2023
Energie label:	Onbekend		
CO₂-uitstoot (indicatie):			
WEI-indicatie:	= (kWh/m² per jaar)		
Zonnepanelen:	Ja		
Ander duurzaamheidsaspect:	Sedumdak. Wens: verhoging biodiversiteit en betere klimaatadaptatie school		

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)		2012	(Schaal 1 tot 6)
Technische staat			Totaaloordeel
Geheel algemeen			
Buitenkant			
Binnenkant			
Installaties			
Functionaliteit			Totaaloordeel
Onderwijsruimten		2	2
Werkomgeving staf		2	
Facilitaire voorzieningen		2	
Toegankelijkheid		2	
Speelplein		3	
Binnenklimaat			Totaaloordeel
Ventilatie		3	2
Temperatuur		2	
Licht		2	
Geluid		2	
Veiligheid			Totaaloordeel
Veiligheid in/rond gebouw		2	3
Verkeersveiligheid		4	
Vandalisme		Er is soms sprake van vandalisme	

