

FOTOBOEK HEEMSKERK

Najaar 2019



Fotoboek - Analyse van de formele speelruimte

Veldinventarisatie

Het fotoboek is het resultaat van de veldinventarisatie van de speelruimte in Heemskerk, uitgevoerd door bureau Speelplan in het najaar van 2019.

Het doel van de veldinventarisatie is het beeld brengen van de huidige bespeelbaarheid van de openbare ruimte. Hierbij wordt zowel gekeken naar de kwaliteit van formeel aangewezen speelplekken. Behalve dat hierover een kwaliteitsoordeel wordt gegeven, dient de inventarisatie ook om de speelruimte te kwantificeren. Hoeveel speelplekken zijn er? Hoe liggen ze verdeeld over de wijk? Welke functie hebben de speelplekken en op welke doelgroep richten deze zich?

De informatie in deze rapportage is gebaseerd op bevindingen gedurende deze veldinventarisatie en is zodoende een momentopname. Hierdoor kan een bevinding in het rapport afwijken van de huidige situatie, hetzij door aanpassingen in de tussentijd, gepleegd onderhoud of juist vernielingen op de specifieke locaties. Daarnaast is het van belang te onderstrepen dat er, ondanks criteria per thema, altijd sprake blijft van een zekere subjectiviteit en mogelijk relevante achtergrondinformatie niet altijd bekend is.

Onderverdeling in leeftijden

Tijdens de veldinventarisatie wordt gekeken naar de beoogde doelgroep van elke locatie om zo een beeld te krijgen van de mogelijkheden die kinderen hebben om binnen de woonomgeving en bewegingsruimte van het kind speelruimte te vinden die aansluit aan de bij die leeftijd behorende speelwaarden. Bij het toewijzen van een beoogde doelgroep wordt gekeken naar het huidige aanbod op de speelplek. Bij sportplekken wordt aanvullend ook gekeken naar de beschikbare ruimte en de ligging in de woonomgeving. In tabel 1 zijn de formele speelvormen opgenomen die relevant zijn voor de verschillende doelgroepen.

In dit fotoboek wordt onderscheid gemaakt in vier leeftijdsgroepen: 0-4 jaar, 5-9 jaar, 10-14 en 15-19 jaar. Op een speelplek kunnen meerdere doelgroepen bediend worden. In het fotoboek worden deze per speelplek linksbovenin weergegeven door de volgende aanduiding:

5-14

Leeftijd	Speelkwaliteit	Inrichting formele speelruimte
0 t/m 4 jaar	ontdekken van ruimtes, materialen en vaardigheden; rollenspel en fantasiespel	kleine, gemakkelijk toegankelijke speeltoestellen; zand en water; kleurgebruik; beschutting en zitmogelijkheden voor ouders/begeleiders
5 t/m 9 jaar	samenspel, regelspel en balspelen gevarieerder en wilder bewegingsspel ontdekking en grensverlegging	toestellen die samenspel stimuleren; klimmen, schommelen; hogere glijbanen; open en besloten, ruimtes, verhard en onverhard
10 t/m 14 jaar	samenspel, ontmoeting, creatie en competitie, opzoeken risico's en onderzoekend spelgedrag, minder regelspel	trapveldje en andere sportplekken; fysiek uitdagende toestellen, minder gedefinieerd om zelf spel te ontwikkelen; natuurlijke, avontuurlijke inrichting om vorm te geven aan de speelruimte
15 t/m 19 jaar	ontmoeting en sport, uitrusten en chillen; vrijetijdsbesteding met sterke sociale waarde; fysieke grensverlegging	voetbalveld, skatepark, basketbalveld, fietscross, freerunning, bootcamp, al dan niet in combinatie met ontmoetingsplek

Fotoboek - Analyse van de formele speelruimte

Stijl van de speelplek

In het fotoboek worden de speelplekken geclassificeerd aan de hand van symbolen. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen om het karakter van de speelplek te verbeelden. Een combinatie van vormen is mogelijk.



traditioneel

gestructureerd regelspel met (kunstmatige) ondergronden en speeltoestellen



sport

hoofdfunctie spelend sporten: tennis, voetbal, korfbal, basketbal, skaten etc.



natuurlijk (ravotplek)

minder gestructureerd spel met en in het groen, zand en/of rondom water



pleintje

verharde speelplek waarbij speelwaarde wordt aangeboden in bewust aangebrachte speelaanleidingen

Differentiatie in aanbod van spel is niet alleen belangrijk op de locatie, maar ook in de buurt/wijk of gemeente. Het is wenselijk dat binnen een wijk verschillende types speelplekken voorkomen, maar ook dat deze speelplekken de verschillende doelgroepen aanspreken en een grote verscheidenheid aan speelfuncties aanbieden. De diversiteit zorgt ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden geprikkeld en uitgedaagd worden om meer gebruik te maken van de informele speelruimte in hun buurt. Om diversiteit na te streven wordt gebruik gemaakt van de Schijf van Vijf voor Buitenspelen.

Bereik van de speelplek

Onderscheid wordt daarnaast gemaakt tussen blok-, buurt- en wijkplekken:

- De blokplek is vooral ingericht op de direct omwonenden, vaak met beperkt in aanbod en omvang. De plekken liggen vaak beschut in de woonomgeving en dicht op de woningen zodat goede sociale controle mogelijk is.
- De buurtplek is een centrale plek in de buurt met een belangrijke ontmoetingsfunctie en een meer uitgebreid en uitdagender aanbod. Er is vaak een combinatie van spel en sport te vinden en vaak wordt een bredere doelgroep (5-14 jaar) bediend. Een buurtplek trekt kinderen uit de gehele buurt.
- De wijkplek is een buurtplek die door een onderscheidende ligging of inrichting (skatepark/cruyffcourt) een buurt- of zelfs wijkoverstijgende functie heeft. Hier wordt tenminste de doelgroep 10-19 jaar bediend en is sprake van een uitdagend en multifunctioneel sportaanbod al dan niet aangevuld met speeltoestellen.



Fotoboek - Overzichtskaart

Legenda algemeen

Type:

-  speelplek  sportplek
-  ravotplek (lekker vies worden!)
-  schoolplein (toegankelijk)
-  schoolplein (niet toegankelijk)
-  pleinspelen
-  losse speelaanleiding

Bereik:


-  kleine speelplek
-  plek voor de hele buurt
-  grote speelplek voor de wijk
-  speelplek met beperkte speelwaarde
-  lege speelplek

Overview:

-  kinderboerderij
-  park
-  ravotgroen
-  spelen op straat
-  freerunning
-  calisthenics

Analyse:

- — — spoorweg (barrière)
- — — gevaarlijke weg (barrière)
- — — drukke weg (barrière)



Onderzoeksthema's

Quickscan 2019

Speelaanbod

Voor alle leeftijdsgroepen is er binnen deze wijken een ruim aanbod aan formele en informele speelruimte. Binnen de barrièregebieden liggen de speelplekken veelal op loopafstand. In Breedweer liggen de speelplekken verder uit elkaar maar dit zijn relatief grote/ruime plekken met meerdere speelgelegenheden. In Poelenburg ligt zelfs een wijkplek 'Speeltuin Poelenburg' #040. Deze speelplek, hoewel niet in de beste staat, biedt sport en spel aan kinderen tussen de 0-19 jaar binnen de barrières van de Mearelaan, Baandert en de Laan van Assemburg. Met het oog op het eventueel uitdunnen van het aantal speelplekken in Heemskerk zijn het speelplekje #041 en het losse toestel bij #29 bijvoorbeeld plekken die opgeheven zou kunnen worden.

Sportaanbod

Binnen Noordbroek, de Trompet, Poelenburg en Oosterzij is er voldoende sport aanbod voor verschillende leeftijden. Zo ligt er o.a. aan de Baandert een fietscross parcours, kan je op meerdere plekken zowel groot als klein voetballen en/of basketballen en liggen er aan de Deukelven en bij St. Agnes een jeu-des-boules baan. Tot slot staat er op de speelplek aan de Russelstraat een calisthenics-toestel.

Spelen in het groen

Binnen deze vier wijken is er voldoende ruimte voor natuurlijk spelen en ravotten in het groen. Vooral in het Rendorpark en het Steenstrapark vind je ruime grasvelden en een groot aanbod aan struingroen. In dit struingroen kan je je goed verstoppert en/of hutten bouwen. Ook in de buurt van de Zevenhoeven en bijvoorbeeld aan de Chopinstraat liggen goede ravotplekken. In de wijk Poelenburg vind je relatief meer hoogbouw dan in de andere wijken. Hier kan je vooral langs de (flauwe) oever van de Neksloot in het groen spelen.

Basisscholen

Twee van de vier schoolpleinen in deze wijken zijn niet openbaar toegankelijk. Basisschool de Kariboe heeft een halfhoog hek rondom het plein waardoor kinderen, met enige moeite, hier ook buiten schooltijd kunnen spelen. Het plein bevat veel natuurlijke speelaanleidingen en het zou zeker interessant zijn als dit plein openbaar zou kunnen worden gemaakt. Het schoolplein van de Otterkolken heeft een open hek en ligt direct tegen een voetbalveld en een relatief grote speelplek aan. Hier wordt dan ook veel gebruik van gemaakt.

Spelen op straat


Binnen deze wijken zie je vooral brede stoepen en autoluwe straten. Dit maakt dat er hier goed op straat gespeeld kan worden. In het centrum vind je een groot plein met een watertappunt 'het Burgermeester Nielenplein'. Hier kan je rondrennen, met een fietsje of step rondrijden of een balletje trappen. Aan de Handelstraat #038 vind je een pleintje met een speelroute van pleinklackers en aan de Rossinstraat #022 zelfs een speelroute met speelgelegenheden. Tot slot is er een hangplek met stoeltjes aan het Lauraplein (naast #038) waar je ook goed op de extra brede stoep kan spelen.

In al deze wijken zijn veel gras, bomen, struiken en plantsoenen te vinden. Bij een groot deel van de speelplekken in deze wijken vind je een grasveld of grasstrook met wat bomen en / of bosjes. Hierdoor kan hier veel water gebufferd en afgevoerd worden. Deze bomen en bosjes zorgen daarnaast ook voor beschutting tegen de wind en bieden schaduw in de zomer.

Klimaatbestendigheid

Legenda

Type:	Overig:
● speelplek	● kinderboerderij
● ravotplek (lekker vies worden!)	● park
● schoolplein (toegankelijk)	● ravotgroen
● schoolplein (niet toegankelijk)	● spelen op straat
● pleinspelen	● freerunning
● losse speelaanleiding	● calisthenics
Bereik:	Analyse:
● kleine speelplek	— spoorweg (barrière)
● plek voor de hele buurt	— gevaarlijke weg (barrière)
● grote speelplek voor de wijk	— drukke weg (barrière)
● speelplek met beperkte speelwaarde	
● lege speelplek	





8

5 - 14

Rosa Manussingel t.o. 1-7 (BRE010)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: matig
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: matig
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Toestellen licht beschadigd, slijtage van valondergrond



7

15 - 19

Rosa Manussingel t.o. 17-29 (BRE020)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Fijne sportplek.



Rosa Manussingel naast 60 (BRE030)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: matig
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: goed



Rosa Manussingel t.o. 127 (BRE040)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: matig
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:
Glijbaan in slechte staat en gaten onder het duikelrek.

Opmerking:
Er zitten wespen in het hout van het toestel



Roosje Vosstraat t.o. 25-35 (BRE050)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Toestellen zijn verouderd en glijbaan is in slechte staat.



Aletta Jacobsstraat naast 37 (BRE060)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		zwak
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Weinig te doen voor kleintjes.





2

0 - 9

Rosa Manussingel t.o. 134-136 (BRE070)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  goed



Opmerking:
Goed beschutte speelplek.



1

0 - 14

Mary Zeldenruststraat nabij 2- (BRE080)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:
Prima speelplek, mogelijk erg warm in de zomer.

16

0-9



Haasjesven achter flat 250-344 (CDI010)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  matig
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  matig
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  goed



Opmerking:
Schaduwrijke plek, toestel licht beschadigd.

17

5-9



Woekeven (CDI040)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  goed



Opmerking:
Heeft potentie tot buurtplek, kan leuker.

18

10 - 14



Hertogenven nabij 52-56 (CDI050)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  matig
Gebruik:  zwak
Functionele waarde:  zwak
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  goed

19

0 - 14



Abbenven naast 8 (CDI060)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  goed



Opmerking:
Kan uitdagender door bijvoorbeeld een basket toe te voegen.

Opmerking:
Glijbaan in slechte staat.

21

0 - 14



Boompjesven nabij 75-81 (CDI070)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  goed



Opmerking:
Toestellen zijn beschadigd

20

0 - 0



Deukelven (CDI080)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  matig



Opmerking:
Veel onkruid.

24

5 - 19



Baandert t.o. Promenade 13-27 (DMA010)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Fietscross baantje, niet echt leuk of uitdagend

11

0 - 14



Jean Monnetstraat t.o. 284-290 (DMA020)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		matig
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Brandnetels op de speelplek



13

0 - 14



Jean Monnetstraat t.o. 204-216 (DMA030)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: ●●●●● voldoende
Gebruik: ●●●●● voldoende
Functionele waarde: ●●●●● voldoende
Huidige staat: ●●●●● voldoende
Klimaatbestendig: ●●●●● voldoende



Opmerking:
Kan leuker voor de kleintjes

15

5 - 14



Jean Monnetstraat t.o. 124-136 (DMA040)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: ●●●●● voldoende
Gebruik: ●●●●● voldoende
Functionele waarde: ●●●●● voldoende
Huidige staat: ●●●●● voldoende
Klimaatbestendig: ●●●●● voldoende



Opmerking:
Weinig schaduw op de speelplek



14

5 - 14



Prof.ten.Doesschatestr to 55 (DMA050)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Gebruik: goed
Functionele waarde: goed
Huidige staat: matig
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Toestellen beschadigd

12

5 - 19



Prof.ten. Doesschatentraat 199 (DMA060)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:



9

5 - 19



Mozartstraat to 98 (EMR020)

Wijk: Noordbroek
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		goed
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
JOP aanwezig

10

5 - 19



Rousselstraat nabij 8 (EMR010)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: goed



Opmerking:
roestig calestaniks toestel en hoge schommel. verder veel gras. voldoende schaduw op de plek. weinig op de toestelle. weinig te doen voor een buurtplek

31

0 - 14



Strauszstraat t.o. 129-159 (FST010)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Gebruik: goed
Functionele waarde: goed
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
voldoende schaduw, RVS toestellen, valondergrond onder schommel vervormd



Diepenbrockstraat t.o. 34-64 (FST020)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Toestellen licht beschadigd



Bachplein (FST030)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Buurtplek

Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		matig

Opmerking:
JOP

23

0 - 14



Bizetstraat t.o. 16-22 (FST060)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering:  goed
Gebruik:  goed
Functionele waarde:  goed
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:
Valondergronden zijn vervormd en er is weinig te doen voor de kleintjes

22

0 - 19



Rossinistraat naast 526 (FST080)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  matig
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:
goed beschutte plek, kan wel leuker.

26

14 - 0



Berliozstraat - Mahlerstraat (FST110)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering:  goed
Gebruik:  goed
Functionele waarde:  goed
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:
Toestellen zijn licht beschadigd

27

5 - 14



Mahlerstraat t.o. 11-19 (FST120)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:
Toestellen zijn versleten en beschadigd



25

5 - 14



Mendelssohnstraat-Berliozstra (FST130)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
1 enkele basket en 2 medium doelen, kan leuker



32

0 - 14



Schubertstraat nabij 20-22 (FST140)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		goed
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
geen schaduw, veel steen, kunstgras vervormd en stuk. weinig voor de kleintjes. kan leuker



38

0-9



Handelstraat nabij 63-77 (FST150)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: matig
Functionele waarde: matig
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:
Beperkte speelwaarde



37

0-14



Handelstraat nabij 15-29 (FST160)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Gebruik: goed
Functionele waarde: goed
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Speelplek kan uitdagender door de oudere doelgroep.





33

10 - 19

Ingen Houszstraat achter 2-32 (FST170)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering:  goed
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:



34

0 - 14

Ingen Houszstraat achter 34-64 (FST180)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  goed
Gebruik:  goed
Functionele waarde:  goed
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:
Valondergronden zijn licht vervormd



36

0-9



Ingen Houszstraat achter 66-96 (FST190)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Valondergronden zijn vervormd.

40

0-19



Speeltuin Poelenburg (GPL010)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Wijkplek



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		zwak
Klimaatbestendig:		zwak



Opmerking:
Aantal toestellen zijn in slechte staat.



43

5 - 14



Van Meursstraat t.o. 18-26 (GPL030)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Gebruik: goed
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende

42

5 - 14



Bilderdijkstraat nabij 17 (GPL040)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: matig
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Voetbaldoel is onderin open.



Opmerking:
Wordt opgeheven.

39

0-9



Da Costastraat nabij 7-11 (GPL050)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		zwak



Opmerking:
Geen schaduw of beschutting.

41

0-4



Luceberthof (GPL060)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		matig
Gebruik:		zwak
Functionele waarde:		zwak
Huidige staat:		zwak
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Huisje in zeer slechte staat



29

0-9



Bachstraat (N-253677)

Wijk: Poelenburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		voldoende

Opmerking:
Beperkte speelwaarde

Onderzoeksthema's

Quickscan 2019

Speelaanbod

Binnen deze wijken is er meer dan voldoende formeel en informeel speelaanbod. Ook binnen de barrièregebieden is er voldoende speelgelegenheid voor verschillende doelgroepen. De meeste speelplekken liggen onderling op loopafstand en zijn daardoor goed bereikbaar. Zoals eerder benoemd, kan het speelaanbod in Heemskerk iets uitgedund worden om de focus te leggen op het aanleggen en onderhouden van grotere, leukere en meer uitdagende speelplekken die geschikt zijn voor iedereen. Denk hierbij ook aan ouders, ouderen en mindervaliden. Zo zouden de gele toestellen (#088 en #089) en de losse speelaanleiding (roze stip naast #033) op de Vlaskamp bijvoorbeeld verwijderd kunnen worden om zo het sporten op deze locatie uit te breiden.

Sportaanbod

Binnen deze wijken zijn er voldoende formele sportplekken waar verschillende sporten worden gefaciliteerd. Zo zijn er o.a. een Cruyff Court met watertappunt, een skatebaan, verschillende calisthenics locaties, een klimmuur, een free run locatie, meerdere plekken om te voet- en/of basketballen en een jeu-des-boules baan. Op deze manier is er binnen deze wijken voldoende aanbod en uitdaging voor alle leeftijden.

Spelen in het groen

Binnen deze wijken is er veel informele speelruimte in het groen door de vele groenstroken en veldjes. Met name in de parken kunnen goed spelen. In heel Heemskerk, maar vooral bij de plassen en slootjes in deze parken vind je flauwe oevers. Hierdoor zijn deze goed bespeelbaar. Veel van de formele speelplekken binnen deze wijken zijn voorzien van een stuk gras met bomen en bosjes waar je kan ravotten. Aan de Luxemburglaan ligt zelfs een echte natuurspeeltuin, met speelheuvels, een kruipbuis, robinia klimparcours en een taludglijbaan! Binnen Heemskerk zijn er meerdere locaties die zeer geschikt zouden zijn voor een omvorming naar een natuurspeeltuin. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe speelplek aan de Deborah Bakelaan (tussen #053 en #056).

Basisscholen


De basisscholen binnen deze wijk zijn vrijwel allemaal omheind met een hoog hek. Deze schoolpleinen zijn daarom na schooltijd niet toegankelijk. Het hek bij basisschool de Vlinder gaat ook dicht na schooltijd maar dit hek is relatief laag. Kinderen kunnen daardoor alsnog op dit plein spelen buiten schooltijd. Voor de geografische verdeling van de speelplekken is het niet noodzakelijk dat de andere schoolpleinen buiten schooltijd ook opengesteld worden. Echter als het aantal formele speelplekken wat uitgedund gaat worden is het wel interessant om te investeren in de schoolpleinen en deze vrij bespeelbaar te maken.

Spelen op straat

De brede stoepen en autoluwe straten maken deze wijken erg geschikt om op straat te spelen. Daarnaast zijn er ook een aantal betegelde speelplekken waar voldoende ruimte is om te krijten, hinkelen of een balletje te trappen. Binnen deze wijken zijn verder geen lege speelpleintjes.

De meeste speelplekken liggen omringd door grasvelden / groenstroken met bomen. In geval van heftige regen, kan hier veel water worden opgeslagen. De bomen zorgen tevens voor voldoende schaduw op de speelplekken bij zonnig weer.

Klimaatbestendigheid





Debora Bakelaan t.o. 1-17 (ASB020)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: matig
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: matig
Klimaatbestendig: goed



Opmerking:
Veel gras en veel schaduw. Toestellen oud en beschadigd.



Debora Bakelaan naast flat 194 (ASB040)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: matig
Klimaatbestendig: goed



Opmerking:
Genoeg schaduw van bomen, toestellen oud en beschadigd



55

0-9



Meester Galleehof (ASB050)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: matig
Functionele waarde: matig
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:

Toestel in volle zon, is beschadigd en staat tussen de brandnetels

58

0-9



Heckemerstraat (ASB070)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: matig
Functionele waarde: zwak
Huidige staat: matig
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:

Eenzaam toestel. Kinderen fietsen vooral rondom de speelplek.

54

5 - 14



W. van Velsenstraat t.o. 13-21 (ASB080)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: matig
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:
RVS en kunststof in de volle zon

50

0 - 14



IJzerdraatweg (ASB090)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Ondergrond in slechte staat. Speelplek afgeschermd en daardoor interessant voor kinderen. Veel vrije ruimte, maar toestellen beetje saai.



49

5 - 19



Joh. Poststraat t.o. 26-36 (ASB100)

Wijk: Assumburg
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Kan leuker. kabelbaan kabel hangt te slap, ondergrond calisthenics toestel is stuk.

128

5 - 19



Van Hamelstraat (ASB110)

Wijk: Assumburg
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		zwak
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Kan buurtplek worden, nu speelwaarde te beperkt. Toestellen zijn oud en vies. genoeg schaduw, valondergrond onder schommel en ze zitjes zijn stuk.





Jan van Bergenstraat nabij 52- (ASB140)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Beschutting kan beter,.



Geelvinckstraat t.o. 32 (ASB160)

Wijk: Assumburg
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Veel mos en bladeren/ takken op de skatebaan



47

10 - 19



Karshoffstraat t.o. nr.2 (ASB170)

Wijk: Assumburg
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: matig
Functionele waarde: matig
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:

Niet heel spannend. Misschien een tappunt op de sportplek ?

45

5 - 19



Laan van Assumburg (ASB180)

Wijk: Assumburg
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: goed
Functionele waarde: goed
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:

Cruyffcourt. Weinig beschutting, maar wel een watertappunt.

46

0 - 9



Kinderboerderij (ASB190)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  matig
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  matig



Opmerking:

Ligt op het terrein van de kinderboerderij, geen schaduw en valondergrond vervormd

127

15 - 19



Koningin Wilhelminastraat (ASB200)

Wijk: Assumburg
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering:  zwak
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  matig
Huidige staat:  zwak
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:

ligt in de schaduw, zit onder de graffiti, fitness onderdelen zijn stuk en maken veel herrie. wordt gebruikt als hangplek

51

0 - 14



Jan van Polantestraat (ASB210)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  matig
Huidige staat:  goed
Klimaatbestendig:  matig

52

5 - 14



Jan van Polantestraat natuur (ASB220)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  matig



Opmerking:
Weinig beschutting. Bewoners hebben moeite met de speelplek want komt veel lawaai vanaf.

Opmerking:
Leuke speeltoestellen en natuurlijke ondergrond. Wel kan beschutting beter.

137

0 - 14



Fazant t.o. 64-74 (NBE010)

Wijk: Assumburg
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Buurtplek. Veel speelvormen, maar staat van de toestellen kan beter.

138

0 - 9



Merel nabij 95 (NBE020)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Kleurrijke plek. Speeltoestellen zijn beetje bijeengeraapt.





Ringmus naast 1 (NBE030)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		goed



Opmerking:
Blokplek met leuke speeltoestellen. Voldoende schaduw.



Ritseartlaan (N-249052)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		zwak
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Klimspin, veel vrije speelruimte.

5 - 14



Reynoutlaan (N-249053)

Wijk: Assumburg
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		matig
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		goed



Opmerking:
Schommelzitjes zijn beschadigd. Veel vrije ruimte, maar geen buurtplek.

98

0 - 14



Texel (SBP010)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: goed
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Erg stenige plek. Weinig uitdaging, maar wel een leuke schommel.

100

0 - 9



Vlieland (SBP020)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Speelplein, beschutting overdag beperkt en niet super uitdagend.

102

0 - 14



Griend (SBP030)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		voldoende

103

5 - 9



Terschelling (SBP040)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:

Opmerking:
Veel verharding. Speelplek kan wel leuker.

105

0 - 14



Ameland (SBP050)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:
Veel verharding. Speelplek is niet heel bijzonder.

104

0 - 14



Schiermonnikoog (SBP060)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Veel verharding, maar ook veel kleur. Onnodig veel kunstgras (bijvoorbeeld bij bokspringpalen).



101

5 - 14



Rottumeroog A (SBP070)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Groene speelplek met heuveltjes.

99

0 - 9



Rottumeroog B (SBP080)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Groene speelplek met heuveltjes. Huidige staat wel zwak.



97

0-9



Simonszand (SBP090)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Saaie speelplek. Vooral verharding.



0

5-14



Wieringen (SBP100)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering:		matig
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Trapveld met kunstgras.



94

0 - 9



Ossenweide (SBP110)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  goed
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  goed
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:
Leuke blokplek in het groen.

91

10 - 19



Vlaskamp (SBP120)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  matig
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:
Blijkbaar erg interessant voor jongeren. Wordt deze ook goed gespeeld?

906

5 - 14



Stroomwal (SBP130)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende

95

5 - 14



Stroomwal (SBP135)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:
Groene speelplek in een park.

Opmerking:
Mooie groene plek, beschutting kan wel beter.

85

0 - 9



Begijnenweide (SBP140)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  voldoende

90

5 - 14



Spinsteen (SBP150)

Wijk: Broekpolder
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  matig



Opmerking:
Kwaliteit speeltoestel houdt te wensen over.

Opmerking:
Grote toestel is verouderd. Weinig beschutting maar wel veel speelfuncties.




Luxemburglaan achter 717-841 (PZU010)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: ●●●●● voldoende
Gebruik: ●●●●● voldoende
Functionele waarde: ●●●●● voldoende
Huidige staat: ●●●●● voldoende
Klimaatbestendig: ●●●●● goed



Opmerking:
kinderen spelen in gras en in de bosjes, calestaniks toestel, amper schaduw



Luxemburglaan achter 511-635 (PZU020)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: ●●●●● voldoende
Gebruik: ●●●●● voldoende
Functionele waarde: ●●●●● voldoende
Huidige staat: ●●●●● voldoende
Klimaatbestendig: ●●●●● goed



Opmerking:
amper schaduw, kettingen schommel zijn roestig



68

0 - 14

Luxemburglaan nabij 20-174 (PZU030)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering:  goed
Gebruik:  goed
Functionele waarde:  goed
Huidige staat:  goed
Klimaatbestendig:  goed



Opmerking:
Mooie, natuurlijke speelplek



80

5 - 14

Bretagnestraat t.o. 1-15 (PZU040)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  goed
Gebruik:  goed
Functionele waarde:  goed
Huidige staat:  goed
Klimaatbestendig:  goed



Opmerking:
Leuke plek





Lombardijestraat t.o. 1-15 (PZU050)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  goed



Opmerking:
Slijtage aan toestellen en ondergronden



Toscanestraat t.o. 1-15 (PZU060)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  goed
Functionele waarde:  goed
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  goed



Opmerking:
koele schaduwrijke plek





Twentestraat (PZU070)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: matig
Functionele waarde: matig
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
ligt verstopt tussen de huizen, weinig speelwaarde



Ardennenlaan nabij 19-79 (PZU080)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Gebruik: goed
Functionele waarde: goed
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Goed beschutte plek



Scheldestraat t.o 40 (QWT010)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		goed
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		goed



Opmerking:
Toestellen versleten.



Lessestraat voor 49-63 (QWT020)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		goed
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		goed
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Veel te doen voor alle leeftijden





Lessestraat voor Flat 65-95 (QWT030)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		goed
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		goed
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Hittegevoelige sportplek.



Maasstraat De Ark (QWT040)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		goed
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		goed
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Weinig te doen voor kleintjes





Elbestraat voor flat 97-143 (QWT080)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  goed
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:
Potentie tot buurtplek, kan uitdagender.



Vlinder (QWT090)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  goed
Gebruik:  goed
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:
weinig schaduw, ligt naast grasveldje





Spinsteen (N-249055)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		goed
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		goed
Klimaatbestendig:		goed



Opmerking:
veel bomen en schaduw van de huizen



De Vlaskamp (N-249057)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		goed
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Hitte gevoelige plek



92

15 - 19



De Vlaskamp (N-249058)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: matig
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:
Veel vandalisme

89

5 - 14



De Vlaskamp (N-249059)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Beperkte speelwaarde



De Vlaskamp (N-249061)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Gebruik: matig
Functionele waarde: matig
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Beperkte speelwaarde



De Vlaskamp (N-249062)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: goed



Opmerking:
Sportplek kan uitdagender

87

15 - 19



De Vlaskamp (N-249063)

Wijk: Oosterwijk
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		goed
Functionele waarde:		goed
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		voldoende



Opmerking:
Prima sportplek.

Commandeurs, Marquette, Heemskerk-dorp, Heemskerkerduin, Noorddorp, Kerkbeek, Hoogdorp en Waterakkers

Quickscan 2019


 Sportaanbod



 Basisscholen

BS

- **Klimaatbestendigheid**



111

0-9



Commandeurslaan/duinriethof (JCM010)

Wijk: Comm en Marq
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Rubbertegels kijken, wat donkere speelplek, maar wel veel beschutting. Wordt niet veel gespeeld.

109

0-14



Doornappel t.o. 2-10 (JCM020)

Wijk: Comm en Marq
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		goed
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		goed



Opmerking:
Druk gespeeld, maar kan wel leuker, zeker als buurtplek.



107

0 - 14



Leverkruid nabij 26-28 (JCM030)

Wijk: Comm en Marq
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Huidige staat is matig. Vooral ondergrond is vervormd.



110

0 - 9



Driedistel t.o. 32-36 (JCM040)

Wijk: Comm en Marq
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		zwak
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Veel onkruid. Wel boeiende blokplek.



118

0 - 14



Egelantier t.o. 2-12 (JCM050)

Wijk: Comm en Marq
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		zwak
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Groene speelplek, inrichting kan leuker en toestellen zijn verouderd.

119

0 - 9



Duinrooshof t.o. 9-15 (JCM060)

Wijk: Comm en Marq
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Blokplekje.



117

0 - 4



Zandzegge nabij 1-11 (JCM070)

Wijk: Comm en Marq
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		zwak
Huidige staat:		zwak
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Niet heel bijzonder. Blokplek, wel erg verouderd.

113

0 - 14



Ratelaar t.o. 10-20 (JCM080)

Wijk: Comm en Marq
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		goed
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Ruime plek, veel vrije ruimte.

48

0-9



Bonckenburghstraat naast 28-30 (IKM020)

Wijk: Heemskerk-Dorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		matig
Gebruik:		matig
Functionele waarde:		matig
Huidige staat:		matig
Klimaatbestendig:		matig



Opmerking:
Erg klein plekje. Verstopt.

108

0 - 14



Kleine Houtweg t.o. 6a (KHU010)

Wijk: Heemskerkerduin
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering: [red] [grey] [grey] [grey] matig
Gebruik: [red] [red] [red] [red] matig
Functionele waarde: [red] [red] [red] [red] matig
Huidige staat: [red] [red] [red] [red] matig
Klimaatbestendig: [orange] [grey] [grey] [grey] voldoende

142

5 - 14



Krayenhofflaan t.o. 114-124 (LWE020)

Wijk: Heemskerkerduin
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering: [orange] [grey] [grey] [grey] voldoende
Gebruik: [orange] [orange] [orange] [orange] voldoende
Functionele waarde: [orange] [orange] [orange] [orange] voldoende
Huidige staat: [red] [red] [red] [red] matig
Klimaatbestendig: [green] [grey] [grey] [grey] goed



Opmerking:
Buurtplek. Speelwaarde kan wel hoger.

Opmerking:
Kabelbaan.

125

5 - 14



Antonio Morsstraat t.o. 26-32 (HVV010)

Wijk: Kerkbeek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  matig
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  matig
Huidige staat:  zwak
Klimaatbestendig:  matig



Opmerking:
Blokplek kan leuker.



124

0 - 9



Van Goyenstraat t.o. 1-11 (HVV020)

Wijk: Kerkbeek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  matig
Huidige staat:  zwak
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:



123

5 - 9



Hobbemastraat t.o. 1-7 (HVH030)

Wijk: Kerkbeek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  matig
Huidige staat:  zwak
Klimaatbestendig:  matig



Opmerking:
Toestellen in slechte staat.

126

0 - 14



Hobbemastraat t.o. 9-15 (HVH040)

Wijk: Kerkbeek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  matig



Opmerking:
Weinig schaduw op deze hittegevoelige plek.



115

0 - 14



Ruysdaelstraat naast 118 (HVH050)

Wijk: Kerkbeek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  goed
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  matig
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  goed



Opmerking:
Fijne plek, heeft potentie tot (natuurlijke) buurtplek.

116

5 - 14



Ruysdaelstraat naast 22-28 (HVH060)

Wijk: Kerkbeek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  matig
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  goed



Opmerking:
Veel ruimte, heeft potentie tot buurtplek.



114

5 - 14



Don Boscostraat t.o. 1-7 (HVH070)

Wijk: Kerkbeek
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:		voldoende
Gebruik:		voldoende
Functionele waarde:		voldoende
Huidige staat:		voldoende
Klimaatbestendig:		goed



Opmerking:
Lekker veel schaduw

141

0 - 19



Elzenhof (LWE030)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: matig
Functionele waarde: matig
Huidige staat: matig
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Veel brandnetels, basket beschadigd.



130

0 - 14



Beslooten acker (Sf) (MWA010)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: matig
Functionele waarde: matig
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:
Niet heel spannend. Toestellen erg verouderd en beschadigd.



131

0-9



Leenacker naast 17(Sc) (MWA020)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: matig
Functionele waarde: zwak
Huidige staat: matig
Klimaatbestendig: zwak



Opmerking: Veel verharding, goede plek voor een verkeerspleintje

134

0-9



Leenacker naast 53(Sb) (MWA030)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: matig
Functionele waarde: matig
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: zwak



Opmerking:

Corrosie op de veerwip klimtouw is beschadigd, valondergronden zijn vervormd en het bankje is heeft uitstekende schroeven.

129

5 - 9



Ruynacker naast 10 (Se) (MWA040)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: matig
Functionele waarde: matig
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: zwak



Opmerking:

Hittegevoelige plek, toestel is aangepast met 2 duikelrekken, dit kan van invloed zijn op de certificering.

132

5 - 14



Pastorsacker 9 (Sd) (MWA050)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: matig
Functionele waarde: zwak
Huidige staat: matig
Klimaatbestendig: zwak



Opmerking:

RVS toestel kan in de zomer erg heet worden.



5 - 14

Sybrandsacker (Sa) (MWA060)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering: ● ● ● ● ● voldoende
Gebruik: ● ● ● ● ● goed
Functionele waarde: ● ● ● ● ● matig
Huidige staat: ● ● ● ● ● zwak
Klimaatbestendig: ● ● ● ● ● matig



120

0 - 9

Ruynacker to nr. 50 (MWA065)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: ● ● ● ● ● voldoende
Gebruik: ● ● ● ● ● matig
Functionele waarde: ● ● ● ● ● matig
Huidige staat: ● ● ● ● ● matig
Klimaatbestendig: ● ● ● ● ● matig



Opmerking:

Weinig schaduw op de speelplek, de RVS toestellen kunnen hierdoor erg warm worden in de zomer.

Opmerking:

Corrosie op de veerwip, speelplek kan wel leuker

122

5 - 14



Suykersacker (S j) (MWA080)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:

136

0 - 19



Langeacker (MWA090)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: goed
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:

Veel te doen voor brede doelgroep, valondergronden zijn opgeduwd door de bomen.

139

0 - 14



Weg acker t.o. bamboebrug (MWA101)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: matig
Functionele waarde: matig
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: zwak



Opmerking:
RVS toestellen en geen schaduw, alle zitjes zijn stuk, alles kunstgras

140

0 - 14



Wateracker (MWA102)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Buurtplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: matig
Huidige staat: matig
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:
Hout in slechte conditie.

135

0 - 14



Hillenacker (MWA110)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  matig
Klimaatbestendig:  zwak



Opmerking:
Valondergronden in slechte staat

62

0 - 14



Walenburg nabij 1-7 (NSA020)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering:  voldoende
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  matig
Huidige staat:  zwak
Klimaatbestendig:  voldoende



Opmerking:
Toestel in slechte staat.



Zuilenburg t.o. 63-71 (NSA030)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: matig
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: voldoende



Opmerking:
Kan leuker, heeft potentie tot buurtplek



Drakenburg t.o. 28-32 (NSA040)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: matig
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: goed



Opmerking:
Kan uitdagender, mooie schaduwrijke plek





Doornenburg nabij 17-31 (OME010)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: matig
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:
Hittegevoelige plek



Eenigenburg nabij 20 (OME020)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: matig
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:
Speelplek kan leuker



Rodenburg t.o. 5 (OME041)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Opmerking:
Verkeerspleintje

Veldinventarisatie

Situering:  matig
Gebruik:  matig
Functionele waarde:  zwak
Huidige staat:  voldoende
Klimaatbestendig:  voldoende



Toutenburg nabij 24-36 (OME050)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Blokplek



Opmerking:
Valondergronden opgeduwd door boomwortels

Veldinventarisatie

Situering:  matig
Gebruik:  voldoende
Functionele waarde:  voldoende
Huidige staat:  zwak
Klimaatbestendig:  voldoende





Duitslandlaan t.o. 9 (OME060)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: voldoende
Functionele waarde: voldoende
Huidige staat: goed
Klimaatbestendig: matig



Opmerking:
Jop aanwezig



Sybrands acker (N-253643)

Wijk: Hoogdorp
Categorie: Sport



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Gebruik: matig
Functionele waarde: matig
Huidige staat: zwak
Klimaatbestendig: zwak



Opmerking:
Er steken schroeven uit bij de entree.

