

De gevel beweegt!

Niets doen betekent uiteindelijk **instorting** van voor Nieuw-Vennep unieke **monumentale** gebouwen



Gevel kerk boven pastorie, zware scheur getrapt door verzakking



Kerk rechter uitbouw, zware scheur verticaal



Inspectieput tijdens onderzoek



Pastorie verticale zware scheur op zolder