








begane grondvloer cementdek




balklaag meezolder




balklaag steenzolder



donsbalken



balklaag luizolder



betondek kapzolder

☆ AANGETASTE BALKKOP EN BETONROT

de tekening is een schematische weergave en niet exact op schaal, maten in het werk controleren, voor volledige beschrijving bevindingen: zie rapport

- bliksem afleiding
- * ankerpunt
- ⊗ te plaatsen ankerpunt
- ⊥ (dak)veiligheidshaak
- ⊥ te plaatsen (dak)veiligheidshaak
- ⊕ (dak)veiligheidsoog
- ⊕ te plaatsen (dak)veiligheidsoog

Object: schematische weergave vloeren molenramp
Gelegen te: Lentemorgen 122 Zevenaer
Objectnummer: 4642.20
Geïnspecteerd: 2021
P: postbus 13, 6865 ZG Doorwerth T: (026) 339 17 07 E: info@monumentenwacht-gld.nl
monumentenwacht  gelderland

schaal 1:100