Gemeente Hollands Kroon
NR.
08 SEP 2020
Afd.
Team
Kopie

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Hollands Kroon
Postbus 8
1760 AA ANNA PAULOWNA

VERZONDEN - 7 SEP. 2020

Zaaknummer	:	OD.300814
Whvbz-nummer	:	1911A007
Behandelaar	:	mevrouw F. van der Peijl
Betreft	:	Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). Reguliere controle, d.d. 19 augustus 2020.
Locatie	:	Badinrichting, Zwembad De Rijd, Vijverweg 5, Nieuwe Niedorp

Geacht college,

Op 19 augustus 2020 is uw badinrichting zwembad De Rijd, gelegen aan de Vijverweg 5 in Nieuwe Niedorp, voor een controle bezocht door mevrouw F. van der Peijl, toezichthouder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Uw badinrichting is gecontroleerd op de naleving van de voorschriften behorende bij de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het daartoe behorend Besluit (Bhvbz).

Tijdens dit controlebezoek is geconstateerd dat onderstaande voorschriften niet zijn nageleefd:

-**Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden**
1. artikel 3 Whvbz en 10 lid 3 onder a Bhvbz
Tijdens de controle is geconstateerd dat het laboratorium in juni 2020 het geschatte aantal zwemmers/baders op de dag vóór het onderzoek niet in het rapport heeft genoteerd.

2. artikel 3 Whvbz en 10 lid 3 onder c Bhvbz
Tijdens de controle is geconstateerd dat het laboratorium in juni 2020 niet het geschatte aantal zwemmers/baders op de dag van monstername in het rapport heeft genoteerd.

3. artikel 3 Whvbz en 9 lid 3 onder d Bhvbz
Tijdens de controle is geconstateerd dat het tijdstip waarop de bodem van de bassins is gereinigd niet wordt vermeld in het logboek.
a.Geconstateerd is dat niet wordt genoteerd wanneer welk bassin is gereinigd.
b. In het logboek staat het doorzicht standaard op OK, maar het afvinken ervan wordt niet altijd genoteerd. Tijdens de controle op 19 augustus stond het doorzicht op OK terwijl een groot gedeelte van de bodem in het diepe gedeelte van het diepe bad niet zichtbaar was door vuil van bladeren.
c. Ook in het instructiebad was vuil/bladeren en alg aanwezig.

4. artikel 3 Whvbz en 17 lid 2 Bhvbz
Tijdens de controle is geconstateerd dat de vloeren van toiletten, douche-, kleed- garderobe- en wachtruimten onvoldoende worden gereinigd/gedesinfecteerd.
Geconstateerd is dat er algvorming aanwezig is bij het doucheputje in de herenkleedkamer.

5. artikel 3 Whvbz en 18 lid 1 Bhvbz
Tijdens de controle is geconstateerd dat de bodem en wanden van de bassins niet vervaardigd zijn van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal.
Geconstateerd is dat er diverse tegels ontbreken in het instructiebad, zowel aan de wand als ook op de trap.

6. artikel 3 Whvbz en 18 lid 2 Bhvbz
Tijdens de controle is geconstateerd dat de bodems en wanden van bassins niet regelmatig gereinigd worden.
a. Geconstateerd is dat er veel bladafval/vuil afkomstig van de hoge bomen aanwezig was in het instructiebad en in het diepe gedeelte van het diepe bad.
b. Geconstateerd is dat er onder de luie trap veel vuil/alg aanwezig was.

7. artikel 4 Whvbz en 22 Bhvbz
Tijdens de controle is geconstateerd dat er openingen onder water aanwezig zijn waarin zwemmers bekneld kunnen raken of vastgezogen kunnen worden.
Geconstateerd is dat de roosters bij de uitlaat in het diepe bad vlak aan de wand zijn aangebracht. Deze roosters hebben echter een aanzuigende werking richting de filterinstallatie. Dit dienen bolroosters te zijn of er moeten stelringen worden geplaatst tussen de aanwezige roosters en de bassinwand.

8. artikel 4 Whvbz en 46 Bhvbz
Tijdens de controle is geconstateerd dat de voorzieningen niet zijn afgewerkt, waardoor bezoekers zich kunnen bezeren aan scherpe randen en/of uitsteeksels.
a. Geconstateerd is dat de binnenrand van de pot van het achterste damestoilet stuk/scherp is.
b. Geconstateerd is dat er bij de rand van de douchebak bij het instructiebad een scherpe rand aanwezig is.
c. Geconstateerd is dat de afdekmatten bij het instructiebad en het diepe bad stuk en scherp zijn. Stroomdraden zijn nog aanwezig en hangen los bij het instructiebad.

9. artikel 4 Whvbz en 47 Bhvbz
Tijdens de controle is geconstateerd dat de in de badinrichting aanwezige voorzieningen niet deugdelijk functioneren. De badinrichting verkeert in onvoldoende staat van onderhoud en reinheid.
a. Geconstateerd is dat de rand van de lichtkoepel in de dameskleedkamer kapot is en dat er stroomdraden uitsteken.
b. Geconstateerd is dat er roestvorming aanwezig is aan de stang van het kledingrek in de dameskleedkamer.
c. Geconstateerd is dat de toiletbril van het middelste damestoilet los zit.
d. Geconstateerd is dat bij het herentoilet geen toiletbril aanwezig is.
e. Geconstateerd is dat er binnen de gehele badinrichting stoeptegels ,ook rondom de bassins, schots en scheef liggen.
f. Geconstateerd is dat de route naar de vroegere toiletten onder de badmeesterspost zeer verwaarloosd is.
g. Geconstateerd is dat de luie trap in het diepe bad niet ingeklapt kan worden waardoor er veel vuil/alg onder de trap aanwezig is.
h. Geconstateerd is dat er voegen in de badranden ontbreken of stuk zijn.
i. Geconstateerd is dat de ophangconstructie van de glijbaan veel roestvorming vertoont.
j. Geconstateerd is dat de coating in de beide doorloopbaden van de buitendouches ontbreekt of afbladdert.
k. Geconstateerd is dat de buitendouche kapot is bij het instructiebad.

Uiterlijk 1 mei 2020, dienen de bovengenoemde overtredingen ongedaan te zijn gemaakt.

Opmerkingen

- Het kleuterbad is het hele zwemseizoen 2020 buiten gebruik gesteld. Wij maken u erop attent dat ook bij dit bassin achterstallig onderhoud aanwezig is. Er brokkelen voegen af in en op de rand van het bassin en op het speelelement. De skimmers vertonen veel witte aanslag waardoor de afvoer richting de filterinstallatie onvoldoende werkt. Hierdoor is er in de toekomst kans op slechte waterkwaliteit.
- Wij adviseren u om de bosschages en de bomen rondom de badinrichting zodanig te snoeien dat er minder bladafval/vuil in de bassins terecht zal komen.
- Onze toezichthouder heeft geconstateerd dat de glijbaan in werking werd gesteld door het personeel op de vraag van bezoekers in het instructiebad. Wij maken u erop attent dat de glijbaan vóór opening van de badinrichting doorgespoeld dient te worden en niet als er al bezoekers in het bassin aanwezig zijn. Dit is een beheersmaatregel ter voorkoming van legionella in de leiding naar het bassin.
- Wij maken u erop attent dat als de parameters vbc/pH bij opening van de badinrichting niet voldoen aan het gestelde in bijlage 1 van de Bhvbz, dat het bassin dan niet in gebruik kan worden genomen. Door inzage in de dagelijkse logboeken is gebleken dat er bij opening onderschrijdingen van de parameter vbc voorkomen. Dit geldt ook voor de parameter pH als er onder- of overschrijdingen zijn.
- De luie trap in het diepe bad is bedoeld voor bepaalde doelgroepen. Tijdens vrijzwemmen hoort deze trap ingeklapt te staan. Tijdens de controle is gebleken dat deze trap niet in te trekken was.

Afspraak

Onze toezichthouder, mevrouw F. van der Peijl, heeft na overleg op 20 augustus 2020 met de heer F. Bekker, inmiddels een afspraak gemaakt met mevrouw N. Berens van de afdeling Kernbeheer voor een tussentijds overleg.
Dit overleg zal plaatsvinden op 23 september 2020 op de Burgemeester Mijnlieffstraat 1 in Anna Paulowna.
De badinrichting is door u op 20 augustus 2020 gesloten na overleg met onze toezichthouder.

Termijn

Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt gecontroleerd of de overtredingen opgeheven zijn. Indien blijkt dat de overtredingen niet ongedaan zijn gemaakt, dient u er rekening mee te houden dat wij tegen deze overtredingen kunnen optreden door gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen.
Uw badinrichting is opgenomen in ons reguliere werkprogramma en zal regelmatig gecontroleerd worden op de naleving van de wet- en regelgeving.

Meer informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit schrijven? Neemt u dan contact op met mevrouw F. van der Peijl, toezichthouder, telefoonnummer (088) 1021863 of per e-mail fvanderpeijl@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer van dit schrijven te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland,
namens dezen,

ing. J.C. Vogel
Afdelingsmanager Toezicht en Handhaving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN)

I.a.a.: Gemeente Hollands Kroon, afdeling Kernbeheer, per e-mail