Lelijk Groen-boek Heerlen

‘staat van de straat’



Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Staat van de straten in Heerlen

3. Consequenties achterstallig onderhoud

4. Conclusie/ Aanbevelingen/wat wil de SP

1. Inleiding

Het valt de SP op dat overal in de stad de stoepen, stoepranden, straten en vluchtheuvels vól onkruid staan. Onkruid duikt vrijwel op elke Heerlense straathoek op!

De SP constateert dat grasveldjes en groenstroken langs doorgaande wegen wél gemaaid worden maar het onkruid vooral in de woonbuurten welig tiert. Het lijkt daardoor dat de woonbuurten door de gemeente verwaarloosd worden.

Dit staat lijnrecht tegenover de afspraken in het coalitieakkoord. Hierin staat het volgende vermeld: ‘Je woonomgeving is in hoge mate bepalend voor hoe prettig je je voelt in het leven. Dat betekent dat de gemeente een stevige verantwoordelijkheid draagt in het goed onderhouden van die omgeving.’

Helaas zagen we dat niet terug tijdens onze rondgang door de woonbuurten.

Kwaliteit

De SP vindt de kwaliteit van de openbare ruimte heel belangrijk, voorál ook in de woonbuurten. Want de kwaliteit van de openbare ruimte in de woonbuurten bepaalt of mensen zich verbonden voelen met hun buurt, en er prettig wonen. Daarom heeft de SP de afgelopen periode in gemeente Heerlen, tussen 31 augustus en 25 september 2022, een onderzoek gedaan naar de ’staat van de straat!’. Naar aanleiding hiervan heeft de SP het ‘Lelijk groen-boek Heerlen’ samengesteld. Met dit groen-boek roept de SP het college op om stoepen in woonwijken schoon te maken en schoon te houden!

2. Staat van de straten in Heerlen

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in Heerlen is belabberd. Vrijwel overal in de gemeente Heerlen steekt onkruid tussen de stoeptegels uit. Dit lelijk groen veroorzaakt ergernis onder buurtbewoners. “De gehele wijk maakt een verpauperde indruk”, aldus een bewoner van Vrieheide.

Enquête

Uit eigen recente (september 2022) SP-enquête in Vrieheide blijkt dat 70 procent van de ondervraagden klaagt over ‘het lelijk groen’.

Hier een greep uit de door ons bezochte locaties die de kroon spannen wat betreft achterstallig onderhoud:

- Hoek Abel Tasmanstraat/Livingstonestraat (zie foto)
- Kanariestraat
- Marshallsingel
- Sittarderweg van huisnummer 54 tot de hoek Grasbroekerweg/Sittarderweg
- Voetpad op de hoek Spechtstraat/Koolmeestraat
- Treubstraat
- Piersonstraat
- Verschuurstraat
- Hoek (stoep/fietspad) Elfmorgenstraat/Oude Kerkstraat
- Vluchtheuvel Europalaan
- Vluchtheuvel Sittarderweg/Huskensweg ter hoogte bushalte
- Vluchtheuvel Unolaan
- Hoek Europalaan/Navolaan
- Maasstraat
- Kievitstraat
- Hoek Boerhaavestraat/Grasbroekerweg
- Van Sonsbeeckstraat
- Huskensweg/Oude Mijnschool ON1
- Zandweg
- Gouverneurstraat
- Hoek Schandelerstraat/Schandelermolen weg
- Frankenlaan
- Prof. Itersenstraat
- Vrusschemigerweg
- Peschstraat
- (Locaties in Hoensbroek toevoegen…)





OUde Kerkstraat

3. Consequenties achterstallig onderhoud

Stoepen zoals in de Elfmorgenstraat (foto rollator) die vol liggen met boomafval en/of hoog onkruid zorgen voor gevaarlijke situaties. Rijden over de stoep met een rollator, een rolstoel of een scootmobiel, is hierdoor vrijwel onmogelijk.

Hierbij de consequenties van achterstallig onderhoud uit ons onderzoek:

- Verloedering.
- Ergernis onder bewoners.
- Veiligheid in het geding, slechter zicht bij vluchtheuvels en in bochten door hoog onkruid.
- Onbegaanbaar voor mensen die moeilijk ter been zijn.
- Verslechtering van stoepen door wortelvorming onder de (stoep)tegels, waardoor meer onderhoud aan stoepen nodig wordt op langere termijn, met hogere kosten voor de gemeente als gevolg.
- Verpaupering trekt méér verpaupering aan (broken windows-effect), méér zwerfafval.
- Mensen voelen zich niet verbonden met en daardoor minder verantwoordelijk voor de eigen woonomgeving.
- Achterstallig groenonderhoud in buurten draagt niet bij aan het imago van Heerlen. ~~Maar~~ En hierdoor trek je ook geen toeristen naar Heerlen.





Verschuurstraat

Broken Windows-effect

Omgeving die reeds vervuild is of niet wordt onderhouden zal meer vuil aantrekken. Op stoepen waar onkruid welig tiert zullen mensen afval achterlaten zoals links op de foto in de Verschuurstraat of autobanden zoals op de foto hoek Schandelermolenweg/Schandelerstraat . Zo verpaupert de buurt meer en meer.



Boomafval, autobanden Hoek Schandelerstraat/Schandelermolenweg

4. Conclusie/Aanbevelingen

Onze conclusie: Schoonheid en kwaliteit van de openbare ruimte laat te wensen over! Uit ons onderzoek blijk dat er willekeur is wat betreft de aanpak van onkruidbestrijding en groenonderhoud. In de ene straat is het onderhoud goed op orde en een straat verderop tiert het onkruid welig! Hierdoor daalt het vertrouwen van buurtbewoners in de gemeente Heerlen.

Dit kan zo niet langer!

De SP roept het college op om onmiddellijk en stevig offensief in te zetten tegen verloedering veroorzaakt door onkruid in onze buurten.

Heerlense stoepen moeten schoner!

Coalitieakkoord: “We gaan rigoureus vergroenen” ……

maar wat de SP en de buurtbewoners betreft geldt dit niet voor onze stoepen!



Aanbevelingen:

- Aanpak groenonderhoud beter organiseren.
- Start onmiddellijke aanpak van verloedering van buurten door achterstallig groenonderhoud.
- Maak duidelijke afspraken met Werk voor Heerlen inzake beheer en over op welke locaties, welke werkzaamheden aan het groenonderhoud verricht moeten worden.
- Onderzoek in samenwerking met Bovengrondse Vakschool mogelijkheden van beheer van openbare ruimte in woonwijken.
- Kondig vooraf aan wanneer het groenonderhoud uitgevoerd gaat worden zodat bewoners bijvoorbeeld hun auto's kunnen verplaatsen. (zie foto's hiernaast.)

Elfmorgenstraat





Van Sonsbeeckstraat



Vrusschemigerweg



heideveldweg



Frankenlaan Welten