
**Bijlage 1 Fotoreportage**



Overzicht foto van het ontbreken van de achtergevel van het betreffende pand.



De nieuwe achtergevel in opbouw op de begane grond, gezien vanuit de het pand. Hier zijn twee openingen te zien: de rechteropening is voor het kozijn van een dubbele deur met een bovenraam, de linkeropening is de doorgang naar de “oude” uitbouw.



De nieuwe achtergevel op kelderniveau gezien van het - zonder vergunning - uitgegraven achtererfgebied.



De nieuwe achtergevel met de hoek van de mandelige (in gemeenschappelijk eigendom) muur met de woning 230 op de eerste verdieping. Hier is goed te zien hoe de aansluiting van de hoek teruggebouwd is.



De achtergevel tot het hoogste punt gebouwd. Er wordt gestart met het dichtsmeren van de gevel.



Hier is een totaaloverzicht van de nieuw gebouwde achtergevel. De kozijnen zijn geplaatst en de gevel is dichtgesmeerd.