

Fotoboek

Gemeente Westerveld



Augustus 2024

Boschoord

BO
34

5 - 8



Speelweide Boschoord (BO 034)

Wijk: Boschoord

Type Locatie: Speelhoekje



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Losse schommel langs wandelroutes.

Darp

DA
01

1 - 4



KDV & BSO Darp Darp (KDV&BSO.01 Da)

Wijk: Darp
Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Niet meer in gebruik? Afgesloten plein van kinderopvang.

DA
06

5 - 12



Obs Darp (Obs.06.Da)

Wijk: Darp
Type Locatie: Basisschool



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Voorste deel van plein is openbaar. Achterste deel is afgesloten met hek. Hoort dit ook bij schoolplein?

DA
17

1 - 12



Schoolweg Darp (DA 017)

Wijk: Darp
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Ruime locatie centraal in dorp.

Diever



DI
02

16 - 99

Beweegtuin Diever (Bew.02 Di)

Wijk: Diever
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:
Bankjes zijn vies.



DI
03

1 - 12

Roosjenschool Diever (Cbs.02.Di)

Wijk: Diever
Type Locatie: Basisschool



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Bord suggereert dat plein openbaar is maar hek was gesloten.



DI
04

5 - 12



Speeltuin Kalterbroeken / Bisschopshof (SPV.04.Di)

Wijk: Diever
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Leuk ingerichte plek. Weinig beschutting. Mist sportvoorziening.

DI
07

1 - 12



Obs De Singelier Diever (Obs.07.Di)

Wijk: Diever
Type Locatie: Basisschool



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:
Weinig beschutting, plein is daardoor erg warm.



DI
51

1 - 8

Gerritsstraat Diever (DI 051)

Wijk: Diever
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Direct aan de straat. Voetbaldoeltje niet in ABS?



DI
52

5 - 99

Langkamp Diever (DI 052)

Wijk: Diever
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		goed



Opmerking:





DI
53

1-8

Meyboomstraat Diever (DI 053)

Wijk: Diever
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



DI
54

1-8

Zr Broerstraat Diever (DI 054)

Wijk: Diever
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:





DI
55

1 - 4

Koelgoorn Diever (DI 055)

Wijk: Diever
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Huidige staat en inrichting zijn niet erg goed.



DI
57

5 - 12

Dwarsdrift Diever (DI 057)

Wijk: Diever
Type Locatie: Sporthoekje



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Bal kan makkelijk weg op rollen.



DI
58



Sjaar Coxpad Diever (DI 058)

Wijk: Diever
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Mooie en uitdagende speelplek. Liggt direct naast beweegtuin.

DI
59



Pannakooi Diever (DI 059)

Wijk: Diever
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		goed
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Mooie sportkooi. Weinig toezicht. Liggt direct naast voetbalvereniging.



Voetbaldoelen Diever (DI 065)

Wijk: Diever
Type Locatie: Sporthoekje



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Inrichting: matig
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: voldoende
Inclusiviteit: zwak



Opmerking:



Kaka Diever cbs (Kaka.05 Di cbs)

Wijk: Diever
Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering: goed
Inrichting: matig
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: voldoende
Inclusiviteit: voldoende



Opmerking:
Afgesloten plein van kinderopvang.

KK
08

5-8



Kaka Diever (Kaka.08 Di)

Wijk: Diever

Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:

Onderdeel van schoolplein. Staat een hek omheen maar deze was open. Lijkt dus openbaar te zijn.

Dieverburg



De Wringen Dieverbrug Diever (DB 038)

Wijk: Dieverbrug
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Inrichting: goed
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: goed
Inclusiviteit: zwak



Opmerking:
Weinig sociale controle.



Juliana bernhardweg Dieverbrug Dwingeloo (DB 039)

Wijk: Dieverbrug
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Inrichting: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: goed
Inclusiviteit: zwak



Opmerking:
Veel schaduw. Weinig aanbod voor oudere kinderen.

Doldersum



DO
19

5 - 8

Dc Storklaan Doldersum (DO 019)

Wijk: Doldersum
Type Locatie: Speelhoekje



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Inrichting: zwak
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: goed
Inclusiviteit: matig



Opmerking:
Losse schommel bij dagcamping. Camping is ook startpunt van een rolstoelvriendelijke wandelroute.



DO
40

1 - 12

Brink Doldersum (DO 040)

Wijk: Doldersum
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Inrichting: matig
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: goed
Inclusiviteit: zwak



Opmerking:
Veel vrije speelruimte. Losse waterpomp zonder goten.

Dwingeloo

DW
09

1 - 12



De Twingel Dwingeloo (Obs.09.Dw)

Wijk: Dwingeloo
Type Locatie: Basisschool



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:
Openbaar schoolplein. Mooi ingericht. Weinig beschutting.



DW
41

1 - 8



De Vijvers Dwingeloo (DW 041)

Wijk: Dwingeloo
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Weinig sociale controle. Weinig speelwaarde.



DW
42



1 - 8

Brugeakkers Dwingeloo (DW 042)

Wijk: Dwingeloo
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



DW
43



1 - 12

Hanzekamp Dwingeloo (DW 043)

Wijk: Dwingeloo
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



DW
44

1-4



De Haar Dwingeloo (DW 044)

Wijk: Dwingeloo
Type Locatie: Speelhoekje



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Weinig speelwaarde.



DW
45

5-8



De Weiden Dwingeloo (DW 045)

Wijk: Dwingeloo
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Ruime blokplek.



DW
46



1-8

Stouwemaat Dwingeloo (DW 046)

Wijk: Dwingeloo
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Weinig beschutting.



DW
47



1-8

De Heuring Dwingeloo (DW 047)

Wijk: Dwingeloo
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Ruime plek.





DW
48

1 - 99

Nijstadakkers Dwingeloo (DW 048)

Wijk: Dwingeloo
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Inrichting: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: voldoende
Inclusiviteit: matig



Opmerking:
Veel vrije speelruimte. Ook jeu de boulesbaan aanwezig.



DW
50

1 - 99


Middenlaan Dwingeloo (DW 050)

Wijk: Dwingeloo
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Inrichting: matig
Huidige staat: matig
Klimaatbestendigheid: voldoende
Inclusiviteit: zwak



Opmerking:
Ook jeu de boulesbaan aanwezig.



KK
06

1 - 4



Kaka Dwingeloo (Kaka.06 Dw)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Overig




Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:
Afgesloten deel van schoolplein.



ZW
60

1 - 99



Zwembad De Paasbergen Dwingeloo (ZW 060)

Wijk: Dwingeloo

Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		uitstekend
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Zwembad met groot speel- en sportgebied. Ook pumptrack en natuurspeeltuin aanwezig.



Geeuwenbrug

GE
02

1 - 12



De Tolter Geeuwenbrug (SPV.02.Ge)

Wijk: Geeuwenbrug
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	matig
Inrichting	● ● ● ● ●	voldoende
Huidige staat	● ● ● ● ●	voldoende
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	goed
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	zwak



Opmerking:

Plek ligt erg beschut. Weinig toezicht.

Havelte

HA
04

1-12



Obs Bosrank Havelte (Obs.04.Ha)

Wijk: Havelte
Type Locatie: Basisschool



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:
Plein is openbaar toegankelijk. Veel ruimte maar grotendeels verhard. Geen voetbal op schoolplein.

HA
20

1-8



Speeltuin Harmskamp (HA 020)

Wijk: Havelte
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Veel tekenen van spel.

HA
22

1 - 12



Korte Molenstraat Havelte (HA 022)

Wijk: Havelte
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Belangrijke locatie voor deze wijk. Combinatie van speeltoestellen en speelaanleidingen.

HA
23

1 - 12



Churchillplantsoen Havelte (HA 023)

Wijk: Havelte
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Speelmogelijkheden beperkt voor buurtplek. Voetbal en basketbal liggen wat verstopt achter de heuvel en lijken niet echt gebruikt te worden. Ook slechts één doeltje aanwezig en basketbalpaal staat op gras.



HA
24

5-8

Kievitsweg Havelte (HA 024)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering voldoende
 Inrichting matig
 Huidige staat voldoende
 Klimaatbestendigheid voldoende
 Inclusiviteit zwak



Opmerking:



HA
25

5-8

Korhoenweg Havelte (HA 025)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering uitstekend
 Inrichting voldoende
 Huidige staat goed
 Klimaatbestendigheid voldoende
 Inclusiviteit zwak



Opmerking:

Goede locatie tussen woningen.



HA
26

1 - 12



Patrijsweg Havelte (HA 026)

Wijk: Havelte
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Inrichting: matig
Huidige staat: matig
Klimaatbestendigheid: matig
Inclusiviteit: zwak



Opmerking:



HA
27

1 - 8



Klaproosweg Havelte (HA 027)

Wijk: Havelte
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering: matig
Inrichting: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: zwak
Inclusiviteit: voldoende



Opmerking:

Ondergrond geschikt voor rolstoelgebruiker. Speelplek ligt direct naast flats, geluidsoverlast?





Korenbloemweg Havelte (HA 028)

Wijk: Havelte
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	voldoende
Inrichting	● ● ● ● ●	goed
Huidige staat	● ● ● ● ●	voldoende
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	voldoende
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	matig



Opmerking:
Klimkubus en mandschommel ook leuk voor doelgroep 9-12 jaar.



Gruttoweg Havelte (HA 029)

Wijk: Havelte
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	voldoende
Inrichting	● ● ● ● ●	matig
Huidige staat	● ● ● ● ●	voldoende
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	voldoende
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	zwak



Opmerking:
Kleine speelplek speciaal voor de jongste kinderen.

HA
36

5 - 12



Pannakooi Havelte (HA 036 Pa)

Wijk: Havelte
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	voldoende
Inrichting	● ● ● ● ●	voldoende
Huidige staat	● ● ● ● ●	voldoende
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	zwak
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	zwak



Opmerking:
Nette kleine voetbalkooi. Gelegen tussen parkeerterrein en woningen.

ZW
59

5 - 15




Zwembad De Kerkvlekken Havelte (ZW 059)

Wijk: Havelte
Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	goed
Inrichting	● ● ● ● ●	voldoende
Huidige staat	● ● ● ● ●	voldoende
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	voldoende
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	zwak



Opmerking:
Speel- en sportvoorzieningen bij zwembad.

DO
01

1 - 4



Doomijn Havelte (Doomijn Havelte)

Wijk: Havelte

Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende

Opmerking:

Afgesloten plein van kinderopvang.

Havelterberg

HB
18

1 - 8



Haarweg Havelterberg (HB 018)

Wijk: Havelterberg

Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Veel onkruid in ondergrond.

Lhee

LH
01

1 - 8



Oens Speulplekkie Lhee (SPV.01.Lh)

Wijk: Lhee
Type Locatie: Grote speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		goed
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Grote, populaire speeltuin. Gelegen langs drukke weg. Geen aanbod voor oudere kinderen.

Nijensleek

NS
01

5 - 12



Cbs De Bron Nijensleek (Cbs.01.Ns)

Wijk: Nijensleek
Type Locatie: Basisschool



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Enige speelplek in kern. Leuke verkeerspaden die ook rolstoeltoegankelijk zijn. Toestellen zijn niet toegankelijk. School heeft zelf basketbalpaal neergezet.

Uffelte



UF
01

9 - 99

Belevingstuin Uffelte (Bew.01.Uf)

Wijk: Uffelte
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:

Ruime sportplek met voetbal, korfbal, calisthenics en beweegtuin. Wordt locatie ook gebruikt door school? Is er programmering in beweegtuin? Teken en van spel in bosjes.



UF
03

5 - 12

Obs Oosterveldschool Uffelte (Obs.03.Uf)

Wijk: Uffelte
Type Locatie: Basisschool



Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:

Natuurlijk ingericht. Wel wat achterstallig onderhoud. Mogelijkheden voor bovenbouw zijn beperkt. Mogen zij van sportplek gebruik maken?



Lindelaan Uffelte (UF 030)

Wijk: Uffelte
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Korfbalpaal aanwezig.



De Goorn Uffelte (UF 031)

Wijk: Uffelte
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



UF
32

5-8

Johannaplantsoen Uffelte (UF 032)

Wijk: Uffelte
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Gras is wel goed vlak, bij droog weer dus beter bereikbaar met rollator of rolstoel.



UF
33

1-12

Veenbesstraat Uffelte (UF 033)

Wijk: Uffelte
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Waterpomp is bereikbaar met rolstoel. Naast speelplek ligt mooie vissteiger.



Kaka Uffelte (Kaka.07 Uf)

Wijk: Uffelte

Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:

Afgesloten plein van kinderopvang.

Vledder

VL
02

5 - 12



Obs De Hoekstee Vledder (Obs.02.VI)

Wijk: Vledder
Type Locatie: Basisschool



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	goed
Inrichting	● ● ● ● ●	voldoende
Huidige staat	● ● ● ● ●	voldoende
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	voldoende
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	voldoende



Opmerking:

Deel van de toestellen bereikbaar voor rolstoelgebruiker. Hek van het schoolplein staat open maar is onduidelijk of dit altijd zo is.

VL
10

1 - 15



Maalacker Vledder (VL 010)

Wijk: Vledder
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	matig
Inrichting	● ● ● ● ●	voldoende
Huidige staat	● ● ● ● ●	voldoende
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	goed
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	matig



Opmerking:

Veel vrije speelruimte. Voetbal en tafeltennis tot 15 jaar. Speelplek ligt naast parkeerplekken en weg.

VL
11

5 - 12



Pr. Beatrixstraat Vledder (VL 011)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	voldoende
Inrichting	● ● ● ● ●	voldoende
Huidige staat	● ● ● ● ●	voldoende
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	voldoende
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	zwak



Opmerking:

Alleen tafeltennistafel voor doelgroep 8+. Geen bankje aanwezig. Plek ligt in volle zon. Oprit naar woning loopt door speelplek.

VL
12

1 - 15



De Rikken Vledder (VL 012)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	goed
Inrichting	● ● ● ● ●	goed
Huidige staat	● ● ● ● ●	voldoende
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	voldoende
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	zwak



Opmerking:

Aantrekkelijke beplanting en hoogteverschillen rondom speelplek. Tafeltennis en voetbalveld geschikt voor tieners. Plek niet bereikbaar voor rolstoelgebruiker. Geen prullenbak aanwezig.



VL
13

1 - 8

Oosterkamp Vledder (VL 013)

Wijk: Vledder
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering						matig
Inrichting						voldoende
Huidige staat						voldoende
Klimaatbestendigheid						goed
Inclusiviteit						zwak



Opmerking:



VL
14

5 - 8

Paaswei Vledder (VL 014)

Wijk: Vledder
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering						matig
Inrichting						matig
Huidige staat						matig
Klimaatbestendigheid						goed
Inclusiviteit						zwak



Opmerking:

Smalle speelplek direct langs straat.



Wierplas Vledder (VL 015)

Wijk: Vledder
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering: goed
Inrichting: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: matig
Inclusiviteit: zwak



Opmerking:
Mooi gelegen tussen woningen. Inrichting wat beperkt. Geen bankje aanwezig.



De Jaren Vledder (VL 016)

Wijk: Vledder
Type Locatie: Speelhoekje



Veldinventarisatie

Situering: matig
Inrichting: matig
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: goed
Inclusiviteit: zwak



Opmerking:
Enkele schommel gelegen op ruim grasveld langs wandelroute. Veel groen rondom locatie.

VL
56

5 - 12



Voetbaldoeltjes Vledder (VL 056)

Wijk: Vledder
Type Locatie: Sporthoekje



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Inrichting: voldoende
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: goed
Inclusiviteit: zwak



Opmerking:
Simpel trapveldje.

ZW
58

1 - 99



Zwembad Bosbad Vledder (ZW 058)

Wijk: Vledder
Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering: voldoende
Inrichting: uitstekend
Huidige staat: voldoende
Klimaatbestendigheid: goed
Inclusiviteit: zwak



Opmerking:
Grote speelplek bij zwembad. Meeste kinderen uit kern hebben abonnement ivm zwemles. Speeltuin is niet inclusief ingericht.

KK
04

1 - 4



Kaka Vledder (Kaka.04 VI)

Wijk: Vledder

Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering					voldoende
Inrichting					matig
Huidige staat					voldoende
Klimaatbestendigheid					goed
Inclusiviteit					zwak



Opmerking:

Afgesloten plein van opvang.

Vledderveen

VV
03

1 - 12



Ons Veilig Plekje Vledderveen (SPV.03.Vv)

Wijk: Vledderveen
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering	    	voldoende
Inrichting	    	goed
Huidige staat	    	voldoende
Klimaatbestendigheid	    	voldoende
Inclusiviteit	    	zwak



Opmerking:

Veel toestellen in wat beperkte ruimte. Wel vele te doen. Naast speeltuin ligt groot voetbalveld.

Wapse

WA
02

1 - 8



Kaka Wapse (Kaka.02 Wa)

Wijk: Wapse
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	voldoende
Inrichting	● ● ● ● ●	matig
Huidige staat	● ● ● ● ●	goed
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	voldoende
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	goed



Opmerking:

Pleintje is van kinderopvang maar is openbaar toegankelijk.

WA
08

5 - 12



Obs Ten Darperschoole Wapse (Obs.08.Wa)

Wijk: Wapse
Type Locatie: Basisschool



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	goed
Inrichting	● ● ● ● ●	goed
Huidige staat	● ● ● ● ●	voldoende
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	voldoende
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	matig



Opmerking:

Groot schoolplein met diverse speel- en sportmogelijkheden. Tijdens bezoek zaten er ook tieners/jongeren op het plein.

Wapserveen



WV
05

5 - 12

Obs De Vuursteen Waperveen (Obs.05.Wv)

Wijk: Waperveen

Type Locatie: Basisschool



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	voldoende
Inrichting	● ● ● ● ●	voldoende
Huidige staat	● ● ● ● ●	matig
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	goed
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	matig



Opmerking:
Openbaar plein. Naast schoolplein ligt groot voetbalveld.



WV
35

5 - 8

W. Dassenstraat Waperveen (WV 035)

Wijk: Waperveen

Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering	● ● ● ● ●	goed
Inrichting	● ● ● ● ●	matig
Huidige staat	● ● ● ● ●	voldoende
Klimaatbestendigheid	● ● ● ● ●	voldoende
Inclusiviteit	● ● ● ● ●	matig



Opmerking:



Kaka Wapserveen (Kaka.03 Wv)

Wijk: Wapserveen
Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Afgesloten plein van kinderopvang.

Wilhelminaoord



WI
01

5 - 12

Obs Kievietshoek Wilhelminaoord (Obs.01.Wi)

Wijk: Wilhelminaoord

Type Locatie: Basisschool



Veldinventarisatie

Situering	●●●●●	goed
Inrichting	●●●●●	voldoende
Huidige staat	●●●●●	voldoende
Klimaatbestendigheid	●●●●●	goed
Inclusiviteit	●●●●●	matig



Opmerking:

Ook korfbalpaal aanwezig. Plein is deels toegankelijk voor rolstoelgebruiker maar toestellen niet. Ruimte op plein voor ravotten.



WI
19

9 - 15

V Holthe tot Echtenstraat Wilhelminaoord (WI 019)

Wijk: Wilhelminaoord

Type Locatie: Sporthoekje



Veldinventarisatie

Situering	●●●●●	goed
Inrichting	●●●●●	voldoende
Huidige staat	●●●●●	voldoende
Klimaatbestendigheid	●●●●●	goed
Inclusiviteit	●●●●●	zwak



Opmerking:

Goed onderhouden trapveld.





WI
20

1-8

Schumerstraat Wilhelminaoord (WI 020)

Wijk: Wilhelminaoord

Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Veilige locatie met goede sociale controle. Bomen hebben geen blad?



WI
21

5-8

J.v/d Havestraat Wilhelminaoord (WI 021)

Wijk: Wilhelminaoord

Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



WI
62

9 - 20

Pannakooi Wilhelminaoord (WI 062 Pa)

Wijk: Wilhelminaoord
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Inrichting vooral geschikt voor oudere kinderen en jongeren. Geen bankjes aanwezig. Takken moeten gesnoeid worden.



KK
01

1 - 4

Kaka Linthorst homanstraat Wilhelminaoord (Kaka.01 Wi)

Wijk: Wilhelminaoord
Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		goed
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Afgesloten plein voor kinderopvang.

Zorgvlied

ZV
01

1-8



Meester Onsteestraat Zorgvlied (ZV 061)

Wijk: Zorgvlied

Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking: