

Cluster Ruimtelijk Beheer										Datum: 01 mei 2007
Overzicht diverse gemeentelijke objecten in de openbare ruimte (VZ Openbare Ruimte)										
nr.	Locatie	Wijk	Categorie	Omschrijving object	Omschrijving materiaal	Jaar van aanleg	Wijze van onderhoud	Kosten voor periodiek onderhoud (klein)	Kosten voor periodiek onderhoud (groot)	Opmerkingen
1	Bresstraat	1	TA steen	Muur ter afscheiding van het achtergelegen parkeerterrein	Muur van metselwerk	1978	Kapotte delen vervangen		150	
2	Contre Escarpe	1	Kunst	2 beeldjes "grondig gereinigd" van Ad van den Brink	Op sokkel van betonstenen met zwartmarmeren afdekplaat	1992	Jaarlijks reinigen	75		
3	Contre Escarpe nabij aanlegsteiger	1	TA steen	Toegang naar de aanlegsteiger en het lager gelegen inspectiepad	Gemetselde muren en trap van betonnen elementen	1992	Kapotte delen vervangen		500	
4	Contre Escarpe nabij aanlegsteiger	1	Kunst	Drinkfontein van Henk Oving	Verzinkt ijzer op ronde, betonnen steen	1992	Reinigen en kapotte onderdelen vervangen	75		
5	IJsselkade	1	TA staal	Reling langs de hoge kade	RVS standers met rvs draden en houten dekplank	1995	Houten dekplank in de olie zetten		500	Houten dekplank 1 maal per 5 jaar in de olie zetten
6	IJsselkade	1	Banken	Banken	Houten banken (lengte 30 meter)	2006	Banken in de olie zetten	100	400	1 maal per 5 jaar groot onderhoud
7	IJsselkade	1	Kunst	Kunstwerk Barni	Brons	2006	Jaarlijks reinigen	150		
8	Bleekerskade	1	TA staal	Reling langs lage kade	RVS standers met rvs staaldraden en houten dekplank	2005	Houten dekplank in de olie zetten	100	500	1 maal per 5 jaar groot onderhoud
9	Bleekerskade	1	Bruggen	Brug over de Verlengde Bleekerskade	Stalen brug met reling en rvs draden	2005	Staalwerk schilderen danwel anders beschermen tegen corossie		800	1 maal 5 jaar groot onderhoud uitvoeren
10	IJsselkade	1	Bruggen	Boemerangbrug. Brug tussen lage ijsselkade en stroomgeleider	Stalen brug met reling en rvs draden	2006	Staalwerk schilderen danwel anders beschermen tegen corossie		800	1 maal 5 jaar groot onderhoud uitvoeren
11	Bleekerskade	1	TA steen	Keermuur langs lage kade	Metselwerk	2005	Kapotte delen vervangen		250	
12	Saltpoortdijk	1	Kunst	Monument Saltpoort Bolwerk	Betonnen informatiewand. Betonnen zuil met LEDverlichting. RVS trap met betonnen treden	2006	Informatiewand reinigen en LEDverlichting brandend houden	250	500	
13		1	TA steen	Keermuur langs De Bleek	Metselwerk	1972	Kapotte delen vervangen	200	400	
14	Doormansingel	1	Herdenking	Steen ter markering van 1e joodse begraafplaats "jodensteen"	Blok natuursteen	onbekend	Jaarlijks reinigen	100		
15	Flugi van Aspermont laan	1	Herdenking	Monument ter herdenking van de gevallen in mei 1940	Opgetrokken uit musselkalk		Jaarlijks reinigen	75	150	
16	Hogestraat	1	TA steen	Muur ter afscheiding van het achtergelegen parkeerterrein	Muur van metselwerk voorzien een smeedijzeren hekwerk	1976	Kapotte delen vervangen		250	
17	Ireneplantsoen	1	Bruggen	Brug over Hessengracht	Voetgangersbrug van gerecycled hout (oude remmingswerken) overspanning ca. 31 meter.	1990/1995	Brug in goede en veilige conditie houden en kapotten onderdelen vervangen	250	750	Jaarlijks inspecteren en 1 maal per jaar groot onderhoud
18	Kleine Wal	1	TA steen	Muur ter afscheiding tussen openbare weg en priveterrein	Gemetselde oude historische muur	onbekend	Kapotte delen vervangen en voegwerk instandhouden		250	
19	Kloosterstraat	1	Stoep	Stoep voor Kloosterkazerne	Gemetselde stoep voorzien van een gietijzeren hek (staanders met bovenbuis en middenbuis)	1993	Schilderen danwel op andere wijze beschermen tegen corrosie		150	
20	Kloostertuin	1	TA gaas	Hekwerk rondom kinderspeelplaats	Hekwek ABC 1.00 ml hoog, bovenbuis en gekleurd gaas	1999	Kapotte delen vervangen	75	200	
21	Kloostertuin	1	TA steen	Muur ter overbrugging hoogteverschil t.p.v. entree Albert Heijn	Muur gemetseld rond en recht	1989	Kapotte delen vervangen		300	

Cluster Ruimtelijk Beheer										Datum: 01 mei 2007
Overzicht diverse gemeentelijke objecten in de openbare ruimte (VZ Openbare Ruimte)										
nr.	Locatie	Wijk	Categorie	Omschrijving object	Omschrijving materiaal	Jaar van aanleg	Wijze van onderhoud	Kosten voor periodiek onderhoud (klein)	Kosten voor periodiek onderhoud (groot)	Opmerkingen
22	Koepoortwal	1	TA steen	Muur met de functie van grondkering van hoger liggende Molenberg	Gemetselde muur 1 steens	1972	Kapotte delen vervangen		200	
23	Markt	1	TA steen	Muur ter afscheiding markt met houten luisterplank	Gemetselde muur 1,5 steens ca. 1.00 ml hoog en gedeeltelijk voorzien van een houten luisterplank	1967	Luisterplaats jaarlijks in de olie/lak zetten	150	250	
24	Markt	1	Herdenking	Vredesmonument Jan Wolkers	Glassculptuur voostellende vogels van de vijheid en verzonken oude luidklok		Jaarlijk reinigen	500	500	
25	Markt	1	Kunst	Beeld oma met kleinkind van Theo Renirie	Bronzen beeld op bakstenen sokkel		Jaarlijk reinigen	75		
26	Nieuwstraat	1	TA steen	Muur ter afscheiding van het achtergelegen terrein (archief)	Gemetselde muur voorzien van een smeedijzeren hekwerk	onbekend	Kapotte delen vervangen		200	
27	Paardenmarkt	1	Kunst	Beeld "bloemvorm" van Theo Renirie	Bronzen plastic op natuursteen sokkel		Jaarlijks reinigen	75		
28	Paardenmarkt voor Gasthuiskerk	1	Kunst	Beeld het bronzen paard van Theo Renirie	Brons op natuurstenen sokkel	19..	Jaarlijk reinigen	75		
29	Roggestraat (pleintje stadhuis)	1	Kunst	Beeldje Fleuvienne van Rini Dado	Bronzen plastic op hardstenen sokkel	1997	Jaarlijk reinigen	75		
30	Veerpoortstraat	1	TA steen	Muur ter afscheiding van het achter gelegen terrein (hofje)	Gemetselde muur voorzien van een smeedijzeren hekwerk	onbekend	Kapotte delen vervangen		250	
31	Veerpoortstraat (hofje)	1	Kunst	Beeld generaal van Brakel	Bronzen beeldje op sokkel		Jaarlijk reinigen	75		
32	Waterstraat	1	TA steen	Afscheiding van het achtergelegen parkeer- en speelterrein	Gemetselde muur voorzien van smeedijzeren hekwerk	1975	Kapotte delen vervangen		250	
33	Waterstraat (parkeerterrein)	1	TA steen	Grondkering van grond rondom de hoger gelegen bomen	Gemetselde muur, 1 steens, rondom 2 oude bomen	1975	Kapotte delen vervangen		250	
34	Windmolenstraat	1	TA steen	Grondkering van de hoger liggende Molenberg	Gemetselde muur 1 steens voorzien van ezelsrug	onbekend	Kapotte delen vervangen		200	
35	Zandbergstraat	1	TA steen	Afscheiding van het achtergelegen parkeerterrein (tegenover Bibliotheek)	Gemetselde muur 1 steens, ca. 1.80 ml hoog	1978	Kapotte delen vervangen		250	
36	Zandbergstraat pleintje Bibliotheek	1	Herdenking	Vredesmonument 1813 - 1913	Combinatie van ijzer en hardsteen voorzien van verlichting (klassiek armatuur)		IJzerwerk schilderen danwel anders beschermen tegen corrosie	75	150	
37	Campstede	4	TA gaas	Hekwerk rondom kinderspeelplaats	Hekwek ABC 1.00 ml hoog, bovenbuis en gekleurd gaas	1999	Kapotte delen vervangen	75	200	
38	De Bogaert	4	TA gaas	Hekwerk rondom kinderspeelplaats	Hekwek ABC 1.00 ml hoog, bovenbuis en gekleurd gaas	1999	Kapotte delen vervangen	75	200	
39	Hermaat	4	TA steen	Speelvoorziening	Een aantal gemetselde muren op de afscheiding van Hermaat en Potsmaat	1975	Kapotte delen vervangen		350	
40	Zanderskamp	4	Bruggen	Brug over vijver	Houten brug (azobe) overspanning ca. 20 meter	1980	Brug in goede en veilige conditie houden en kapotten onderdelen vervangen	250	750	Jaarlijks inspecteren en 1 maal per jaar groot onderhoud
41	Zanderskamp	4	TA hout	Grondkering nabij peilverschil wegen in centrum Zanderskamp	Bielzen	1978	Kapotte delen vervangen	50	250	
42	Diverse	div.	VP	Verkeerspalen	Hout	div.	Kapotte palen vervangen	100		
43	Diverse	div.	VP	Verkeerspalen	Kunststof	div.	Kapotte palen vervangen	100		
44	Diverse	div.	VP	Verkeerspalen	Beton	div.	Kapotte palen vervangen	250		

Cluster Ruimtelijk Beheer										Datum: 01 mei 2007
Overzicht diverse gemeentelijke objecten in de openbare ruimte (VZ Openbare Ruimte)										
nr.	Locatie	Wijk	Categorie	Omschrijving object	Omschrijving materiaal	Jaar van aanleg	Wijze van onderhoud	Kosten voor periodiek onderhoud (klein)	Kosten voor periodiek onderhoud (groot)	Opmerkingen
45	Diverse	div.	VP	Verkeerspalen	Staal	div.	Kapotte palen vervangen	750		
46	Diverse	div.	Banken	Zitbanken	Houten banken	div.	Jaarlijks schilderen	3.500	1.250	
47	Kade haven t.h.v. betoncentrale	1	Haven	Kademuur (hoog) met bolders en trappen	Betonnen keermuur lang ca. 135 ml	ca. 1950	In stand houden	250	1.500	
48	Kade haven t.h.v. GTW Loods	1	Haven	Kademuur (laag) met bolders en trappen	Stalen damwand met betonnen palen en schoren lengte ca. 105 ml	ca. 1950	In stand houden	250	1.500	
49	IJsselkade	1	Haven	Kademuur met bolders en trappen (eigendom WRIJ, onderhoud gem. Dsb)	Stalen damwand met betonsloof lengte ca. 465 ml	2000	In stand houden	150	750	
50	Zuidoever Oude IJssel nabij de schutsluis	4	Haven	Lage kanosteiger ten behoeve van het recreatieve gebruik van de kano op de Oude IJssel	Houten steiger met een lengte van ca.	onbekend	In stand houden	75	100	Kanosteiger in 2003 in bezit van gemeente gekomen i.v.m. beeindigen samenwerking Recreatieschap Achterhoek Liemers
51	Meipoort	1	Schuilen	Schuilgelegenheid t.b.v. ouderen in de bocht nabij de begraafplaats	Stalen (bus)hokje	2006	In stand houden	50	50	
52	IJsselkade	1	Haven	Publicatie/informatiebord t.b.v. gebruikers van de haven	Aluminium met gehard glas (Pol) vitrine afm. 100*80cm	2007	In stand houden	50	100	Bord is geplaatst i.o.m. het waterschap om schippers te informeren
53	Vierackerlaan	1	TA gaas	Hekwerk rondom kinderspeelplaatsen	gaas	div.	kapot gaas vervangen	150		
54	Diverse locaties	div.	TA gaas	Hekwerk rondom voetbalvelden	gaas / spijlen / sloten	div.	kapot hekwerk en sloten vervangen	150		
55	Diverse locaties	div.	TA gaas	Hekwerk rondom verschillende scholen	gaas / spijlen / sloten	div.	kapotte delen vervangen	850		
56	Meipoort	1	TA steen	Muren nabij Patrimonium	Metselwerk		in stand houden metselwerk	150		
57	Juliana van Stolberglaan	2	Trap	Trap naar gracht (v. Stolberglaan)	mijnsteen en houten afzetting		In stand houden	100		
58	Rooseveltsingel	1	TA steen	Muur naast voetpad tussen J. van Stoberglaan en halve Maanweg	Metselwerk		in stand houden metselwerk	150		
59	Rooseveltsingel	1	Schuilen	Gemetselde schuilkelder die is ingericht als vleermuizenkelder	Metselwerk - 2 houten deuren	onbekend	in stand houden metselwerk / onderhoud deuren	75		
59	IJsselkade	1	Trap	Centrale trap IJsselkade	Beton	2000	In stand houden	250	500	
60	IJsselkade	1	Trap	Trap nabij betoncentrale	Beton in stalen frame	2007	In stand houden		100	
61	IJsselkade	1	Trap	Trappen nabij de toren en hotel	Beton	2004	In stand houden		200	
T O T A A L								10.400	17.150	
								27.550		
1	Binnenstad		3	Zuidelijk Molenveld	5	Beinum	7	Industrieterrein Beinum West		
2	Noordelijk Molenveld		4	De Ooi	6	Industrieterrein Beinum Oost	8	Industrieterrein Nrd. Molenveld		