



Klooster & Beeld
Onderhoud / reparatie

NULMETING
KUNSTOBJECTEN

GEMEENTE
BOEKEL

2015



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

Voorwoord

Dit rapport wat voor U ligt is het resultaat van de nulmeting van diverse kunstobjecten in de Gemeente Boekel.

Deze werkzaamheden zijn overeengekomen tussen de Gemeente Boekel en Klooster & Beeld op 9 juli 2015 met Briefnr: AU/040117, Zaaknr : Z/028511 ons offertenummer 015-11 d.d. 03-04-2015.

Het doel van dit logboek is om een duidelijk beeld te krijgen van :

- De technische staat van de kunstobjecten
- De geadviseerde te verrichte werkzaamheden
- Zoveel mogelijk de beschikbare gegevens van de kunstobjecten in kaart te brengen
- Fotomateriaal van de kunstobjecten ordenen
- Advisering m.b.t. onderhoud / reparatie
- Advisering m.b.t. de staat van de omgeving van een kunstobject

De kunstobjecten die U in dit logboek vindt zijn voortgekomen uit de lijst welke wij van de Gemeente Boekel aangeleverd hebben gekregen.

Met vriendelijke groet,

Elly Verrijt en Jack van Bommel

Klooster en Beeld
 Loo 85
 5571 KP Bergeijk
 Tel : 0497-574767
www.kloosterenbeeld.nl
info@kloosterenbeeld.nl



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

Bedrijfsgegevens

Klooster en Beeld is gevestigd in een voormalig klooster te Bergeijk. De bedrijfsvoering is in handen van Jack van Bommel en Elly Verrijt. We houden ons voornamelijk bezig met onderhoud, advies en restauratie van (buiten-) beelden en objecten, alsook de productie van kleine series bronzen. Beide ondernemers hebben een technische achtergrond.

Zo heeft Jack de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg gevolgd en is hij gedurende 25 jaar werkzaam geweest bij een professionele kunstenaar, waar de specialiteit voornamelijk lag op ambachtelijke technieken en het vervaardigen van bronzen beelden.

Elly heeft binnen haar werk ruime ervaring opgedaan in de industriële glas- en keramische industrie. Zij heeft hierin diverse opleidingen gevolgd en zich gespecialiseerd in het verwerken en bewerken van kwartsglasproducten. Daarnaast heeft ze kennis van het restaureren van diverse materialen.

Vanuit ons beider interesse en achtergrond zijn we enige jaren geleden gestart met het vervaardigen van verschillende kunst producten en kunnen wij tevens de staat van kunstobjecten beoordelen en doelgericht adviseren over onderhoud, reparatie en plaatsing.

In de praktijk bleek de combinatie van kunst en techniek een ideale basis voor ons bedrijf Klooster en Beeld.

Hieronder vindt U onze bedrijfsgegevens,

Klooster en Beeld
Loo 85
5571 KP Bergeijk
Tel : 0497-574767
www.kloosterenbeeld.nl
info@kloosterenbeeld.nl

KvK-nr : 17199787
IBAN : NL43 RABO 012.32.24.977
BTW-nr:NL.8174.26.450.B01



Klooster & Beeld

Onder kniel / Reparatie

Index kunstwerken eigendom Gemeente Boekel 2015

NUMMER	TITEL	KUNSTENAAR	ADRES
<u>Boekel:</u>			
22-01	Monument 650 jaar	Rutger van Herpen	Agathaplein
22-02	Intimiteit	Wilna Hafmans	Kerkstraat
22-03	Vogel	Trudie Peters	Parkweg
22-04	Kinderen	X	Kennedystraat 3
22-05	De hand aan de ploeg slaan	Rieky Wijsbek	Kerkstraat/Helfrichstraat
22-06	Waterkunstwerk	X	Agathaplein
22-07	Leontien van Moorsel	Paul Roijmans	Agathaplein
22-08	Banken met Boekelse Ziel	Marion van der Horst / Marleen Rijvers	Bernardstraat
22-09	Kruis Heemkundekring	X	Burg. Schafratstraat
<u>Venhorst :</u>			
22-10	Roofvogels	Peter Kusters	St. Josephplein 14
22-11	St. Ambrosius	X	St. Josephplein 7
22-12	De Kei	X	St. Josephplein 18
<u>Huize Padua:</u>			
22-13	Levensbron	Frans Broers	Daniel de Brouwerstraat/ Eikelheuvel



Klooster & Beeld
Onderhoud/repair

Verklaring Logboeknummers

Bijvoorbeeld logboeknummer ;

22-09-03

staat voor,

22 = klantnummer (Gemeente Boekel)
09 = beeldnummer van de klant
03 = volgbladnummer



Klooster & Beeld


Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-01-01



Kunstenaar : Broeder Rafaël
 Titel : "Rutger van Herpen"
 Eigenaar : Gem. Boekel
 Materiaal : gele mergelsteen + chamotteklei
 Kleur : geel + zwart
 Plaats : Boekel
 Rutger van Herpenstraat / Burgtstraat
 Jaar van plaatsing : 1963
 Ter gelegenheid van 650 jaar Boekel

* foto 1 van 7

- Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :
- Redelijk
 - Afmeting relief/beeld ± 150 x 150 x 30 cm
 - Afmeting sokkel ± 290 x 250 x 100 cm
 - Afmeting bordje ± 20 x 8 cm
 - Rechtervoorbeen paard beschadigd door roestende bevestiging (foto 2+3+4)
 - Roestende bevestigingsanker
 - Bordje slecht leesbaar (foto 6)
 - 1x spot aanwezig, met condens (niet gecontroleerd op werking)

Risico-inventarisatie / conclusie :

- Ontstaan van meer schade/ afbrokkeling door verdere oxidatie / vandalisme

Uit te voeren werkzaamheden:

- Geheel grondig schoonmaken
- Repareren van beschadigingen en roestende bevestigingsschroeven verwijderen
- Voegwerk indien nodig herstellen
- Naambordje vervangen of opnieuw inschilderen
- Grondspot schoonmaken en controleren op werking(evt. pakking vervangen)

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016

**Klooster & Beeld***Onderhoud / reparatie*

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-01-02

- Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:
 - Ontbrekende delen van het been bijmaken.

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Geheel grondig schoonmaken
 - Repareren van beschadigingen en roestende bevestigingsschroeven verwijderen
 - Voegwerk indien nodig herstellen
 - Grondspot schoonmaken en controleren op werking(evt. pakking vervangen)
 - Naambordje vervangen of opnieuw inschilderen
-
- Omgeving : goed
 - Verlichting : Controleren op werking



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-01-03

Foto's nulmeting 2015 :



foto 2



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6



foto 7

& Beeld

houd / reparatie



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-02-01



Kunstenaar : Wilna Hafmans

Titel : "Intimiteit"

Eigenaar : Gem. Boekel

Materiaal : brons

Kleur : groen

Plaats : Boekel

Kerkstraat
(bij apotheek)

Jaar van
plaatsing : 1991

Ter gelegenheid van opening
Albert Heijn aangeboden door
eigenaar aan Boekelse
gemeenschap

* foto 1 van 6

Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :

- Redelijk
- Afmeting beeld $\pm 40 \times 40 \times 85$ cm
- Afmeting sokkel $\pm 30 \times 40 \times 105$ cm
- 6x stenen van sokkel ontbreken (kinderkopje $9 \times 9 \times 9$ cm)
- Waslaag van het beeld is erg schraal

Risico-inventarisatie / conclusie :

- Verder verval van de sokkel waardoor de bevestiging van het beeld bloot komt te liggen en dus kans op diefstal

Uit te voeren werkzaamheden:

- Grondig schoonmaken van het geheel
- Bevestigingsankers tegen roest behandelen
- Aanbrengen 6x nieuwe kinderkopjes + aanvoegen
- Beeld in de was zetten en uitboenen

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016

**Klooster & Beeld***Onderhoud/repairatie*

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-02-02

- Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:

- geen

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Grondig schoonmaken van het geheel
- Bevestigingsankers tegen roest behandelen
- Aanbrengen 6x nieuwe kinderkopjes + aanvoegen
- Beeld in de was zetten en uitboenen

- Omgeving : geen

- Verlichting : geen



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-02-03

Foto's nulmeting 2015 :




foto 2



foto 3




foto 4



foto 5



foto 6

& Beeld

houd / reparatie



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-03-01



Kunstenaar : Trudie Peters

Titel : "Vogel"

Eigenaar : Gem. Boekel

Materiaal : Hardsteen

Kleur : grijs

Plaats : Boekel

Parkweg

(bij basisschool Uilenspiegel)

Jaar van
plaatsing : 1972

Ter gelegenheid van opening
lagere school "Jonge Wieken"

* foto 1 van 4

- Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :
- Redelijk
 - Afmeting beeld $\pm 70 \times 65 \times 70$ cm
 - Afmeting sokkel $\pm 45 \times 45 \times 45$ cm
 - Afmeting stenen van sokkel $\pm 45 \times 45 \times 45$ cm
 - Stuk afgebroken (foto 2)
 - Veel verontreiniging

Risico-inventarisatie / conclusie :

- Geen

Uit te voeren werkzaamheden:

- Grondig schoonmaken
- Voegen in sokkel + aansluiting beeld aanwerken
(beter zou zijn een nieuwe sokkel maken in dezelfde stijl als huidige sokkel
i.v.m. de vele reparaties in de huidige sokkel)
- Beeld behandelen met natuursteen olie

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016

**Klooster & Beeld***Onderhoud / reparatie*

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-03-02

- Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:
- geen

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Grondig schoonmaken
 - Voegen in sokkel + aansluiting beeld aanwerken
 - Beeld behandelen met natuursteen olie
- Omgeving : geen
- Verlichting : mogelijk aan te lichten met een grondspot

& Beeld

houd / reparatie

**Klooster & Beeld***Onderhoud / reparatie*

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-03-03

Foto's nulmeting 2015 :

foto 2



foto 3



foto 4

& Beeld

houd / reparatie



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-04-01



Kunstenaar : Cor v/d Eijnde

Titel : "Kinderen"

Eigenaar : Gem. Boekel

Materiaal : donkere chamotteklei

Kleur : zwart/ grijs

Plaats : Boekel

Kennedystraat 3
(in gevel basisschool)

Jaar van
plaatsing :

* foto 1 van 4

- Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :

- Goed
- Afmeting beeld ± 270 x 60 x 10 cm
- Verontreiniging op kunstwerk
- Enkele stukjes voeg ontbreken

Risico-inventarisatie / conclusie :

- Geen

Uit te voeren werkzaamheden:

- Geheel schoonmaken
- Enkele stukken voeg herstellen (foto 2+3)

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016

**Klooster & Beeld***Onderhoud / reparatie*

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-04-02

Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:

- geen

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Geheel schoonmaken
- Enkele stukken voeg herstellen (foto 2+3)

- Omgeving : geen
- Verlichting : geen

& Beeld

Onderhoud / reparatie

 Klooster & Beeld <i>Onderhoud / reparatie</i> info@kloosterenbeeld.nl	Opdrachtgever:
	Gemeente Boekel 2015 Logboeknr: 22-04-03

Foto's nulmeting 2015 :




foto 2



foto 3



foto 4

Beeld

Onderhoud / reparatie

 <p>Klooster & Beeld <i>Onderhoud / reparatie</i> info@kloosterenbeeld.nl</p>	<p>Opdrachtgever: Gemeente Boekel 2015 Logboeknr: 22-05-01</p>
	<p>Kunstenaar : Riekie Wijsbek Titel : "De hand aan de ploeg slaan" Eigenaar : Gem. Boekel Materiaal : Brons Kleur : zwart Plaats : Boekel Kerkstraat / Helfrichstraat</p> <p>Jaar van plaatsing : 1999, verplaatst 2004 Ter gelegenheid van 100 jaar ZLTO (Boekel/Venhorst) , geschonken aan Gemeente Boekel</p> <p>* foto 1 van 8</p>

Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :

- Goed
- Afmeting 2x kind + ploeg ± 65 x 260 x 120 cm
- Afmeting beeld man ± 60 x 25 x 190 cm
- Afmeting tekstplaat ± 60 x 45 cm
- Afmeting totale verhoging ± Ø 8 m
- 3x spot aanwezig
- Waslaag erg schraal

Risico-inventarisatie / conclusie :

- Geen

Uit te voeren werkzaamheden:

- Bestrating ontdoen van mos
- Geheel grondig schoonmaken m.b.v. hoge druk
- In de was zetten en uitboenen
- Natuursteen tekstplaat behandelen met natuursteenolie
- Bestrating invegen met onkruidwerend voegzand
- Verlichting controleren op werking

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016

**Klooster & Beeld***Onderhoud/repairatie*

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-05-02

Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:

- geen

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Bestrating ontdoen van mos
- Geheel grondig schoonmaken m.b.v. hoge druk
- In de was zetten en uitboenen
- Natuursteen tekstplaat behandelen met natuursteenolie
- Bestrating invegen met onkruidwerend voegzand

- Omgeving : geen
- Verlichting : controleren op werking

& Beeld

houd/repairatie



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-05-03

Foto's nulmeting 2015 :



foto 2



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6



foto 7



foto 8

 <p>Klooster & Beeld <i>Onderhoud / reparatie</i> info@kloosterenbeeld.nl</p>	<p>Opdrachtgever: Gemeente Boekel 2015 Logboeknr: 22-06-01</p>
	<p>Kunstenaar : Herman Bartels Titel : "Water, Wind en steen" Eigenaar : Gem. Boekel Materiaal : Natuursteen / Belgisch Hardsteen / brons Kleur : zwart Plaats : Boekel Agathaplein Jaar van plaatsing : 2004</p> <p>* foto 1 van 11</p>

Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :

- Redelijk
- Afmeting beeld ± 270 x 100 x 290 cm
- Afmeting windvaan ± 140 x 20 x 110 cm
- Afmeting bassin ± 245 x 420 x 8 cm
- Flink verontreinigd door alg+kalkaanslag+vogelpoep (foto 3+4)
- 1 zijde wateruitstroom verstopt of defect (foto 5+6)
- Tegels op bassin liggen los
- 1x tegel op bassin gebroken (foto 9)
- Bassin is lek, aan HEMA zijde (foto 10+11)
- Rand om bassin vertoont beschadigingen / scheuren op de naden

Risico-inventarisatie / conclusie :

- Verder verval of mensen die struikelen

Uit te voeren werkzaamheden:

- Gehele kunstwerk grondig reinigen m.b.v. hoge druk
- Vaandel in de was zetten en uitboenen
- Gepolijste delen behandelen met natuursteenolie (voorkomt nieuwe aanslag)
- Dekplaten op bassin verwijderen en controleren op scheuren
- Bassin grondig schoonmaken
- Lekken repareren
- Pompinstallatie controleren/vernieuwen
- Gescheurde dekplaten vervangen
- Omliggende randen van bassin reinigen en voegen, scheuren repareren

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-06-02

- Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:
 - Dekplaat vervaardigen

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Gehele kunstwerk grondig reinigen m.b.v. hoge druk
 - Vaandel in de was zetten en uitboenen
 - Gepolijste delen behandelen met natuursteenolie (voorkomt de aanslag langer)
 - Dekplaten op bassin verwijderen
 - Bassin grondig schoonmaken
 - Lekken repareren
 - Pompinstallatie controleren/vernieuwen
 - Gescheurde dekplaten vervangen
 - Omliggende randen van bassin reinigen en voegen, scheuren repareren
- Omgeving : geen
 - Verlichting : geen

& Beeld

houd / reparatie



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-06-03

Foto's nulmeting 2015 :



foto 2



foto 3




foto 4



foto 5



foto 6



foto 7




foto 8



foto 9



foto 10



foto 11



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-07-01



Kunstenaar : Paul Roijmans
 Titel : "Leontien van Moorsel"
 Eigenaar : Gem. Boekel
 Materiaal : brons op natuurstenen sokkel
 Kleur : goud
 Plaats : Boekel Agathaplein
 Jaar van plaatsing : 2004

* foto 1 van 7

Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :

- Goed
- Afmeting beeld $\pm 87 \times 28 \times 110$ cm
- Afmeting sokkel $\pm 120 \times 37 \times 80$ cm
- Afmeting gemetselde verhoging onder sokkel ± 17 cm hoog
- 1x spot aanwezig

Risico-inventarisatie / conclusie :

- Geen

Uit te voeren werkzaamheden:

- geheel goed reinigen
- kitnaad zwart bijkleuren (foto 6)
- spot controleren op werking

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016

**Klooster & Beeld***Onderhoud / reparatie*

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-07-02

- Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:
 - geen

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- geheel goed reinigen
 - kitnaad zwart bijkleuren
- Omgeving : geen
 - Verlichting : spot controleren op werking



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-07-03

Foto's nulmeting 2015 :



foto 2



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6




foto 7

 <p>Klooster & Beeld <i>Onderhoud / reparatie</i> info@kloosterenbeeld.nl</p>	<p>Opdrachtgever: Gemeente Boekel 2015 Logboeknr: 22-08-01</p>
	<p>Kunstenaar : Marion van der Horst / Marleen Rijvers</p> <p>Titel : "Banken met Boekelse ziel"</p> <p>Eigenaar : Gem. Boekel Materiaal : beton + RVS Kleur : grijs Plaats : Boekel Bernardstraat (op grasveldje)</p> <p>Jaar van plaatsing : 2013</p> <p>* foto 1 van 9</p>

Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d.21-08-2015 :

- Goed
- Afmeting tafel ± 302 x 200 x 75 cm dikte van tafelblad 10 cm
- Afmeting 6x bank ± 50 x 125 x 47 cm
- Afmeting informatiebord ± 40 x 60 x 40 cm
- 3x groep mensen van RVS buispijp gebogen
- Afmeting groep 9 personen ± 500 x 220 cm
- Afmeting groep 4 personen ± 200 x 220 cm
- Afmeting groep 4 personen+1 kind ± 250 x 220 cm
- 2x spot aanwezig
- Werking gesproken tekst + verlichting in tafel is in orde

Risico-inventarisatie / conclusie :

- Geen

Uit te voeren werkzaamheden:

- Tafel + bankjes schoonmaken
- RVS delen + informatiebord schoonmaken en oppoetsen met RVS-polish
- Gras bijknippen bij beeldengroepen (foto 5)
- Paadje opschoonen

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-08-02

- Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:
 - Geen

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Tafel + bankjes schoonmaken
 - RVS delen + informatiebord schoonmaken en oppoetsen met RVS-polish
 - Gras bijknippen bij beeldengroepen
 - Paadje opschonen
- Omgeving : geen
 - Verlichting : spots controleren op werking

& Beeld

houd / reparatie



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-08-03

Foto's nulmeting 2015 :



foto 2



foto 3




foto 4



foto 5




foto 6



foto 7



foto 8



foto 9

 <p>Klooster & Beeld <i>Onderhoud / reparatie</i> info@kloosterenbeeld.nl</p>	<p>Opdrachtgever: Gemeente Boekel 2015 Logboeknr: 22-09-01</p>
	<p>Kunstenaar : Titel : "Kruis Heemkundekring" Eigenaar : Gem. Boekel Materiaal : beton / hout / RVS / zwerfkeien Kleur : corpus-wit / kruis-bruin Plaats : Boekel Burg. Schafratstraat / Rutger van Herpenstraat Jaar van plaatsing : herplaatst in 1986</p> <p>* foto 1 van 11</p>
<p>Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redelijk tot goed • Afmeting corpus ± 150 x 30 x 140 cm • Afmeting kruis ± 190 x 9 x 300 cm • Afmeting sokkel ± 175 x 175 x 150 cm • Hardhouten kruis • RVS schoor aan achterzijde • Gemetselde omranding met hardstenen mutsen, 1x muts los (foto 9) • Zwerfkeien als grondbedekking • Gemetselde sokkel met zwerfkeien • Eiken houten knielbankje op betonvoet • Mosgroei op gehele kunstwerk • Betonrot in corpus (foto 5+6) • 1x zwerfkei ontbreekt (foto 10) 	
<p>Risico-inventarisatie / conclusie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kruis met corpus helt achterover (kan bewust zo geplaatst zijn) 	
<p>Uit te voeren werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geheel schoonmaken m.b.v. hoge druk • Vervangen eiken houten knielbankje door nieuw exemplaar • Kruis : schoonmaken + beitsen • Corpus : betonrot aan arm en been verwijderen en herstellen, totale corpus opnieuw schilderen • Voegwerk van omranding vervangen • Loszittende stenen + mutsen controleren en vastzetten • Sokkel : zwerfkei bijplaatsen 	
<p>Geadviseerd onderhoud : 2015/2016</p>	



Klooster & Beeld

Onderhoud/repairatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-09-02

Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:

- Vervaardigen nieuw eiken houten knielbankje

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Geheel schoonmaken m.b.v. hoge druk
- Kruis : schoonmaken + beitsen
- Corpus : betonrot aan arm en been verwijderen en herstellen, totale corpus opnieuw schilderen
- Voegwerk van omranding vervangen
- Loszittende stenen + mutsen controleren en vastzetten
- Sokkel : zwerfkei bijplaatsen
- Nieuw knielbankje plaatsen

- Omgeving : geen
- Verlichting : mogelijk aan te lichten met grondspot

& Beeld

houd/repairatie

 Klooster & Beeld <i>Onderhoud/Reparatie</i> info@kloosterenbeeld.nl	Opdrachtgever:
	Gemeente Boekel 2015 Logboeknr: 22-09-03

Foto's nulmeting 2015 :



foto 2



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6



foto 7




foto 8



foto 9



foto 10



foto 11

Onderhoud/Reparatie

 <p>Klooster & Beeld <i>Onderhoud / reparatie</i> info@kloosterenbeeld.nl</p>	<p>Opdrachtgever: Gemeente Boekel 2015 Logboeknr: 22-10-01</p>
	<p>Kunstenaar : Peter Kusters Titel : "Roofvogels" Eigenaar : Gem. Boekel Materiaal : koper/messing Kleur : groen/bruin Plaats : Venhorst St. Josephplein 14 Jaar van plaatsing : in 2006 herplaatst (beeld is uit 1968)</p> <p>* foto 1 van 3</p>

Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :

- Goed
- Afmeting per vogel ± 125 x 110 cm
- Afmeting nest ± Ø 100 cm

Risico-inventarisatie / conclusie :

- Geen

Uit te voeren werkzaamheden:

- Geheel goed schoonmaken
- In de was zetten en oppoetsen

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-10-02

- Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:

- geen

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Geheel goed schoonmaken
- In de was zetten en oppoetsen

- Omgeving : geen

- Verlichting : geen



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-10-03

Foto's nulmeting 2015 :



foto 2



foto 3

& Beeld

houd / reparatie



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-11-01



Kunstenaar :

Titel : "St. Ambrosius"

Eigenaar : Gem. Boekel

Materiaal : kalksteen geschilderd
staf-brons

Kleur : wit

Plaats : Venhorst

St. Josephplein 7

Jaar van

plaatsing : 1933

(in gevel van basisschool St.
Cornelius)

* foto 1 van 3

Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :

- Goed
- Afmeting beeld \pm 100 x 35 cm
- Afmeting staf \pm 110 cm
- Groene aanslag

Risico-inventarisatie / conclusie :

- Geen

Uit te voeren werkzaamheden:

- Schoonmaken geheel
- Controleren op scheuren + bevestiging
- Eventueel opnieuw schilderen
- Staf in de was zetten + uitboenen

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016

**Klooster & Beeld***Onderhoud/repairatie*

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-11-02

- Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:

- geen

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Schoonmaken geheel
- Controleren op scheuren + bevestiging
- Eventueel opnieuw schilderen
- Staf in de was zetten + uitboenen

- Omgeving : geen

- Verlichting : geen



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-11-03

Foto's nulmeting 2015 :



foto 2



foto 3

& Beeld

houd / reparatie



Klooster & Beeld

Onderhoud/repairatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-12-01



Kunstenaar :

Titel : "De Kei"

Eigenaar : Gem. Boekel

Materiaal : steen+ RVS

Kleur : diverse

Plaats : Venhorst

St. Josephplein 18

Jaar van

plaatsing : 2007

* foto 1 van 7

Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :

- Goed
- Afmeting frame ± 102 x 102 x 325 cm
- Afmeting voetstuk met 4x bank ± 365 x 365 x 82 cm
- Afmeting plaquette ± 44 x 24 cm
- In RVS gestanst met daarin spreuken/plattegrond
- 4x ingebouwde led spot
- Veel verontreiniging


Risico-inventarisatie / conclusie :

- Geen

Uit te voeren werkzaamheden:

- Grondig reinigen van geheel
- 4x bankje schuren en lakken
- RVS oppoetsen met RVS-polish
- Bronzen plaquette in de was zetten + uitboenen
- Bevestiging dak verbeteren (foto)

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016

 Klooster & Beeld <i>Onderhoud/repair</i> info@kloosterenbeeld.nl	Opdrachtgever:
	Gemeente Boekel 2015 Logboeknr: 22-12-02

- Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:

- Geen

Werkzaamheden uit te voeren op locatie :

- Grondig reinigen van geheel
- 4x bankje schuren en lakken
- RVS oppoetsen met RVS-polish
- Bronzen plaquette in de was zetten + uitboenen
- Bevestiging dak verbeteren (foto 5)

- Omgeving : geen

- Verlichting : geen



Klooster & Beeld

Onderhoud/repairatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-12-03

Foto's nulmeting 2015 :




foto 2




foto 3



foto 4




foto 5





foto 6



foto 7

& Beeld

houd/repairatie

 <p>Klooster & Beeld <i>Onderhoud / reparatie</i> info@kloosterenbeeld.nl</p>	<p>Opdrachtgever: Gemeente Boekel 2015 Logboeknr: 22-13-01</p>
	<p>Kunstenaar : Frans Broers Titel : "Levensbron" Eigenaar : Gem. Boekel Materiaal : arduin/natuursteen Kleur : bruin Plaats : Huize Padua Daniel de Brouwerstraat / Eikeldreef</p> <p>Jaar van plaatsing : 1991 voor de oude kluis</p> <p>* foto 1 van 5</p>

Staat beeld zoals aangetroffen i.v.m. nulmeting d.d. 21-08-2015 :

- Goed
- Afmeting beeld ± 190 x 60 x 130 cm
- Afmeting bassin ± 145 x 290 x 50 cm
- Betonrand rondom
- Werking is in orde
- Veel algroei

Risico-inventarisatie / conclusie :

- Geen

Uit te voeren werkzaamheden:

- Betonrand rondom schoonspuiten m.b.v. hoge druk
- Beeld zelf niet schoonmaken, algroei maakt deel uit van het beeld

Geadviseerd onderhoud : 2015/2016

 Klooster & Beeld <i>Onderhoud/repairatie</i> info@kloosterenbeeld.nl	Opdrachtgever:
	Gemeente Boekel 2015 Logboeknr: 22-13-02
<p>- <u>Werkzaamheden uit te voeren in werkplaats K & B:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• geen <p><u>Werkzaamheden uit te voeren op locatie :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Betonrand rondom schoonspuiten m.b.v. hoge druk <p>- Omgeving : geen</p> <p>- Verlichting : geen</p>	



Klooster & Beeld

Onderhoud / reparatie

info@kloosterenbeeld.nl

Opdrachtgever:

Gemeente Boekel

2015 Logboeknr: 22-13-03

Foto's nulmeting 2015 :



foto 2




foto 3




foto 4



foto 5

& Beeld

houd / reparatie