**Vragen van Mariëlle de Romijn (SBN) over verkeersveiligheid nabij Pieter de Vogelrotonde**

Op de Kerkweg bij de T splitsing met de Veldweg is de fietsstrook / oversteekplaats verwijderd.

1. Wat is de reden dat deze fietsstrook is verwijderd?
2. Wat zijn de afwegingen geweest voor het verwijderen van de fietsstrook en is dit passend binnen de verkeersveiligheid op de overbelaste Kerkweg.
3. Wat wordt het alternatief om hier veilig als fietser over te steken.

Het gaat hier over de borden ‘fietsers op rijbaan’ die naar aanleiding van de motie “Verkeersveiligheid Pieter de Vogelrotonde” zijn geplaats.
De borden zijn binnen een week na de motie geplaatst op de verkeerde locatie.
Deze zijn nu geplaats aan weerszijden van de brug. Terwijl in de motie wordt aangegeven dat het gaat om fietsers op de rijbaan bij de Pieter de Vogelrotonde.

4. Wanneer worden deze borden op de juiste locatie geplaatst?
5. Kan dit met spoed worden uitgevoerd? Gezien het feit dat de drukte rondom de Pieter de Vogel Rotonde en de Kerkweg nu al enorm is toegenomen vanwege de bezoekers aan het winkelcluster voor feestdagen.