# Checklist

toegankelijke **speeltuinen**



# Inhoud

Voorwoord ..... 3
Gegevens locatie en ervaringsdeskundige ..... 4
1. Checklist Toegang ..... 5
2. Checklist Centrale paden ..... 6
3. Checklist Toestel ..... 6
4. Checklist Omheining toestel ..... 7
5. Checklist Glijbaan ..... 7
6. Checklist Schommel en Draaitoestellen ..... 8
7. Checklist Wipwap ..... 8
8. Checklist Klimtoestel ..... 8
9. Checklist Zand en Water ..... 9
10. Checklist Spelletjes ..... 9
11. Checklist Zitgelegenheid ..... 9
12. Checklist Website/Telefoonservice ..... 10
13. Checklist Medewerkers ..... 10
14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet ..... 10
15. Overige Opmerkingen ..... 11

# Voorwoord

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigingsgroep en bestaat uit bijna veertig vrijwillige ervaringsdeskundigen. Zij zetten zich in voor een inclusieve samenleving door te adviseren, te signaleren en bewustwording te creëren. Zodat ook mensen met een beperking of handicap zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De adviezen die vanuit Toegankelijk Zwolle gegeven worden, zijn op basis van eigen ervaringen en geven daarmee aan of iets in de praktijk wel of niet toegankelijk is. Het kan dus gezien worden als een praktijktoets. Toegankelijk Zwolle checkt dus niet of alles voldoet aan de wettelijke normen door alles op te meten. Wanneer het advies luidt dat iets in de praktijk niet toegankelijk is, kan er meegedacht worden in een oplossing. Voor de uitvoering van deze oplossing, of een uitgebreider onderzoek naar de oplossing, zal echter een professional gevraagd moeten worden.

De checklist die gebruikt wordt voor het schouwen van de websites is opgesteld door Toegankelijk Zwolle, op basis van eigen ervaringen en bestaande checklists. Elke schouwing wordt uitgevoerd door minimaal twee vrijwillige ervaringsdeskundigen. En er wordt daarbij rekeningen gehouden met allerlei soorten beperkingen, handicaps en kwetsbaarheden. Zodat het advies zo overstijgend mogelijk is.

In de checklist wordt met de volgende duiding gewerkt:
**Ja** = toegankelijk
**Nee** = niet toegankelijk
**NVT** = niet van toepassing
Eventueel wordt het aangevuld met een opmerking. Ook wordt in de schouwing een algemene indruk aangegeven.

Voor vragen of opmerkingen over de schouwing kan contact opgenomen worden met Lieke Helmes, Projectleider Toegankelijk Zwolle middels info@toegankelijkzwolle.nl of 06-28949155.

Voor meer informatie over Toegankelijk Zwolle kijk dan op www.toegankelijkzwolle.nl.

# Gegevens locatie en ervaringsdeskundige

| **Locatiegegevens** | |
|---|---|
| Naam locatie | Speeltuin Elandveld |
| Straat en huisnummer | |
| Postcode en plaats | Zwolle Zuid |
| Telefoon | |
| Website | |
| E-mail | |
| Functie van de locatie | Speeltuin |
| **Gegevens ervaringsdeskundige** | |
| Naam | Elsbeth en Nynke |
| Datum | 11 oktober 2021 |
| Hoedanigheid schouwer | Vrijwilliger |
| Gebruik van welk hulpmiddel | rolstoel en rolstoel/handbike. |
| Organisatie | Toegankelijk Zwolle |

# 1. Checklist Toegang

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bereikbaar met OV, max. 200m | X | | | Wel bushalte in de buurt, ongeveer op 180- 200m. |
| 1.2 | Duidelijke bewegwijzering van OV naar entree gebouw | | X | | Geen bewegwijzering aanwezig |
| 1.3 | Hoeveel invalideparkeerplaats zijn er? Richtlijn is 5% van totaal | | X | | Geen invalideparkeerplaatsen aanwezig, wel 1 op nummerbord. |
| 1.4 | Haakse invalideparkeerplaats (loodrecht op de weg, 3,5m breed) | | X | | |
| 1.5 | Langsparkeerplaats (fileparkeren, 6m lang) | | X | | Alleen gewone parkeerplekken van bewoners, aansluitend op speeltuin. |
| 1.6 | Invalide parkeerplaats obstakelvrij | | X | | Parkeervakken zijn wel obstakelvrij. |
| 1.7 | Invalideparkeerplaats max. 50m vanaf entree speeltuin | | X | | |
| 1.8 | Bij betaald parkeren: toegankelijke betaalautomaat voor parkeren | | | X | |
| 1.9 | Hellingbaan met leuningen (die doorlopen) aanwezig | | | X | |
| 1.10 | Entree speeltuin duidelijk gemarkeerd | | X | | Geen duidelijke entree, maar je kan wel zien waar je heen moet. |
| 1.11 | Entree speeltuin goed bereikbaar | X | | | De straat heeft een soort drempel vlak voor de ingang van de speeltuin, waardoor deze gelijk loopt met de stoep vlak voor de ingang. |
| 1.12 | Oppervlakte naar ingang is vlak en niet glad | X | | | Stoeptegels. |
| 1.13 | Keerruimte voor de deur 1,5x1,5m voor **rolstoel** | X | | | Op de stoep |
| 1.14 | Keerruimte voor de deur 2,1x2,1m voor **scootmobiel** | X | | | Op de stoep |
| 1.15 | Hulphond en blindengeleidehond toegestaan | X | | | Openbare ruimte. Niet expliciet aangegeven. |
| 1.16 | Traptreden gemarkeerd | | | X | Geen trap |
| 1.17 | Openingstijden zijn duidelijk aangegeven | | | X | Er zijn geen openingstijden. |
| 1.18 | Openingstijden zijn afgesteld op tijden van speciaal onderwijs (kinderen hebben langere reistijd i.v.m. groepsvervoer) | | | X | Idem |
| 1.19 | Speeltuin is voorzien van omheining | | X | | Aan de zijkanten omheind dmv een heg, welke deels open is. Rest van de speeltuin is niet omheind. Ook ligt pal naast de speeltuin een fietspad, deze is niet gemarkeerd of afgebakend. De overgang van speeltuin naar fietspad is hierdoor niet duidelijk voor iemand met een visuele beperking, bovendien zit hier een verhoogde stoeprand die niet gemarkeerd of duidelijk zichtbaar is. Zie foto 1. |
| 1.20 | Hek is door volwassen in rolstoel zelfstandig te openen | | | X | Er is geen hek aanwezig. |

# 2. Checklist Centrale paden

| No | Naam ruimte | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Duidelijke looproutes | | X | | In speeltuin zelf is er geen pad. Zie foto 2. |
| 2.2 | Vrije looppaden | | X | | |
| 2.3 | Overige obstakels (zoals tijdelijke objecten) zijn goed gemarkeerd | | X | | |
| 2.4 | Voetpad 150cm breed | | X | | |
| 2.5 | Versmalling in pad zijn max. 90cm breed | | X | | |
| 2.6 | Versmalling in pad is max. 120cm lang | | X | | |
| 2.7 | Gids- en geleide lijnen aanwezig | | X | | |
| 2.8 | Op- en afritten voor voetpaden | | X | | |
| 2.9 | Goede verlichting aanwezig | | X | | |
| 2.10 | Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij | | X | | |
| 2.11 | Enkele speelelementen staan op of dichtbij het centrale pad | | X | | |
| 2.12 | Hoogte van speelelementen dichtbij centrale pad is op hoogte die bereikbaar is voor kinderen in een rolstoel | | X | | |

# 3. Checklist Toestel

| No | Naam ruimte | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 75% van de toestellen zijn bereikbaar via een stevige ondergrond (pad, gras, rubberen mat) | | X | | Er is maar 1 groter klimtoestel die in het zand staat, eromheen is alleen gras. Zie foto 3 tm 5. |
| 3.2 | De stevige ondergrond is min. 1m breed | | X | | Geen verharde ondergrond aanwezig. |
| 3.3 | Toestellen zijn te bereiken met een luie trap (zie *) | | X | | |
| 3.4 | Toestellen hebben een lage instap | | X | | Zelfs vrij hoog. Zie foto 3 tm 5. |
| 3.5 | Toestellen zijn voorzien van een klimgreep | | X | | |

*Een luie trap is een trap met een kleine hellingshoek, met brede treden.
Bij een luie trap geldt de formule: 2 x optrede + 1 x aantrede = 57 tot 63 cm.
Bijvoorbeeld:

| **Optrede (stijging)** | **Minimale aantrede (breedte van de tree)** |
|---|---|
| 16 cm | 25 tot 31 cm |
| 17 cm | 23 tot 29 cm |
| 18 cm | 21 tot 27 cm |

# 4. Checklist Omheining toestel

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Omheining om bewegende toestellen | | X | | Geen bewegend toestel aanwezig. |
| 4.2 | De omheining heeft één in-/uitgang | | | X | |
| 4.3 | De in-/uitgang is zelfstandig te openen | | | X | |
| 4.4 | De omheining heeft contrasterende kleuren | | | X | |

# 5. Checklist Glijbaan

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | De glijbaan is te bereiden via een luie trap (zie **) | | X | | Geen glijbaan aanwezig. |
| 5.2 | Het uiteinde van de glijbaan is voorzien van een lang horizontaal uitglij-stuk | | X | | |
| 5.3 | Aan het einde van de glijbaan is een verhard pad (voor rolstoel) | | X | | |

** De volgende tabel kan gebruikt worden voor de maximale hellingshoek van de helling:

| Hoogte verschil | Minimale lengte van pad | Hoogte verschil | Minimale lengte van pad |
|---|---|---|---|
| 5 cm | 0,5 meter | 55 cm | 8,2 meter |
| 10 cm | 1 meter | 60 cm | 9,3 meter |
| 15 cm | 1,6 meter | 65 cm | 10,5 meter |
| 20 cm | 2,2 meter | 70 cm | 11,7 meter |
| 25 cm | 2,9 meter | 75 cm | 12,9 meter |
| 30 cm | 3,7 meter | 80 cm | 14,2 meter |
| 35 cm | 4,5 meter | 85 cm | 15,6 meter |
| 40 cm | 5,3 meter | 90 cm | 17 meter |
| 45 cm | 6,2 meter | 95 cm | 18,5 meter |
| 50 cm | 7,2 meter | 100 cm | 20 meter |

# 6. Checklist Schommel en Draaitoestellen

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Minimaal één schommel heeft een zitplek met rugsteun | | X | | Geen schommel aanwezig |
| 6.2 | Er een klein belletje boven de schommel hangt | | X | | |
| 6.3 | Draaitoestel heeft steun voor handen en voeten | | | X | Geen draaistoestel aanwezig |
| 6.4 | Draaitoestel heeft een rugsteun | | | X | Idem |
| 6.5 | Bij een familieschommel is er minimaal één zitplek met rugsteun | | | X | Niet aanwezig |
| 6.6 | Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij | | X | | |

# 7. Checklist Wipwap

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Wipwap heeft een rugsteun | | x | | Geen wipwap aanwezig. |
| 7.2 | Wipwap heeft zitplek dat geschikt is voor twee personen | | X | | |
| 7.3 | Wipwap heeft goede handgrepen | | X | | |
| 7.4 | Wipwap heeft goede voetsteunen | | X | | |
| 7.5 | Wipwap reikt niet tot de grond (max. afstand is 23cm), benen komen niet bekneld te zitten | | X | | |

# 8. Checklist Klimtoestel

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Het klimtoestel bevat speelelementen die ook toegankelijk zijn vanaf de grond | | X | | Speeltoestel staat in het zand, heeft veel hoge, losse, bewegende onderdelen, waardoor zelfs als de ondergrond verhard zou zijn dmv bv kunstgras, dit speeltoestel nog steeds niet goed bespeelbaar is voor kinderen met een fysieke of visuele beperking. Zie foto 3 tm 5. |
| 8.2 | Het klimtoestel nodigt uit om samen te spelen | | X | | Wanneer je wel in het klimtoestel kan komen, kan je doordat het zo'n groot klimtoestel is, bestaande uit verschillende elementen, leuk samen spelen. Alleen is dit klimtoestel alleen geschikt voor oudere kinderen, die goed kunnen klimmen. Zie foto 3 tm 5. |
| 8.3 | Het klimtoestel heeft een luie trap (zie punt 3) | | X | | |

# 9. Checklist Zand en Water

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Het water is niet zo maar in te lopen/rijden | | X | | Geen water spelelementen aanwezig. |
| 9.2 | Zandelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes | | X | | |
| 9.3 | Waterelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes | | | X | |
| 9.4 | Bediening van waterpomp is soepel | | | X | |
| 9.5 | Bediening van waterpomp is met hand(en), voeten of twee personen te bedienen | | | X | |
| 9.6 | Mogelijkheid om met zand te spelen zonder onder het zand te komen | | X | | Je kan alleen met het zand spelen door erin te gaan zitten. |
| 9.7 | Mogelijkheid om met water te spelen zonder zelf nat te worden | | X | | |

# 10. Checklist Spelletjes

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Bij basketbal-court: een lage basket | | | X | |
| 10.2 | Er is duidelijk aangegeven waar met skelters, ballen, fietsjes gespeeld mag worden | | X | | |
| 10.3 | Bij tafelvoetbal: de stokken steken niet uit | | | X | Niet aanwezig. |

# 11. Checklist Zitgelegenheid

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Zitplekken met armleuning aanwezig | | X | | |
| 11.2 | Zitgelegenheid om alle speeltoestellen goed in het zicht te houden | X | | | |
| 11.3 | Rolstoelen kunnen aansluiten bij tafels en zitplekken, 75cm hoog | X | | | Er is 1 bankje aanwezig in de speeltuin, verderop staan er aan de overkant van het fietspad nog 3 bankjes. Alle bankjes staan in het gras. Geen tafel aanwezig. Zie foto 1 en 2. |

# 12. Checklist Website/Telefoonservice

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Mogelijkheid groot lettertype website | | | X | Geen website aanwezig |
| 12.2 | Mogelijkheid voorleesfunctie website | | | X | |
| 12.3 | Toegankelijkheid website (eenvoudig in gebruik) | | | X | |
| 12.4 | Openingstijden vermeld | | | X | |
| 12.5 | Informatie over (on)toegankelijkheid van de speeltuin is vermeld | | | X | |
| 12.6 | Toegankelijkheid telefoonservice of mailadres (voor vragen stellen) | | | X | |

# 13. Checklist Medewerkers

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Medewerkers zijn duidelijk herkenbaar | | | X | Geen medewerkers aanwezig. |
| 13.2 | Medewerkers weten hoe te handelen bij ongewenst gedrag | | | X | |

# 14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet

| No | Omschrijving | Ja | Nee | nvt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Zie checklist gebouw bij speeltuin | | | X | Geen toilet aanwezig. |

# 15. Overige Opmerkingen

Deze speeltuin is geen toegankelijke speeltuin. Er is alleen maar gras en zand, zonder verharde ondergrond en ook geen pad om bij het speeltoestel te komen. Het speeltoestel zelf is ook niet bespeelbaar voor kinderen met een beperking, te hoge instap, te weinig steun of mogelijkheden om je vast te houden, te beweeglijk, te moeilijk om in te klimmen. Ook met een verharde ondergrond is dit klimtoestel geen leuk speeltoestel voor kinderen met een beperking, je kan er hooguit wat onderdoor rijden en evt nog slalommen om de glijstangen heen.

Tips om de speeltuin inclusiever en meer toegankelijk te maken.

- Pad naar de speeltuin toe en in de speeltuin.
- Ondergrond verhard ipv zand
- Speelelement toevoegen (bv op de plek van het gras) die samen spelen tussen kinderen met en zonder een beperking mogelijk maakt. Bijvoorbeeld een verhoogde zandtafel met een verharde ondergrond.
- Speeltoestel vervangen door een inclusief samespeeltoestel.

Foto's
Foto 1, toelichting bij 1.19: na het gras volgt een stoeprand en vervolgens het fietspad:



Foto 2, toelichting bij 2.1:



Foto 3,4 en 5, toelichting bij punt 3 en punt 8:





