

Kenmerk: 258260

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld

Contactpersoon: Dhr. G.N. van de Biezen

Onderwerp: 36 lichtmasten

Periode: W 16

Stabiliteitsmeting op mastsystemen

Plaats: Barneveld

Locatie gegevens			Omschrijving mast					Meetresultaat			
Plaats	Mast.nr.	Straat	LPH	Type	Materiaal	Svc luik	Uitlegger	Meet datum	Lichtmast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmerkingen
Barneveld	1	Barnseweg	16 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie over de gehele mast (zie foto 15)
Barneveld	2	Barnseweg	16 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie over de gehele mast (zie foto 14)
Barneveld	3	Barnseweg	16 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	2	Corrosie over de gehele mast (zie foto 13)
Barneveld	4	Barnseweg	16 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie over de gehele mast (zie foto 12)
Barneveld	5	Barnseweg	16 m	verjonging	verz.staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 5)
Barneveld	6	Barnseweg	15,5 m	konisch	staal/man.	dubbel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie over de gehele mast en 2 armaturen bevestigd (zie foto 4)
Barneveld	7	Barnseweg	15,5 m	konisch	staal/man.	dubbel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie over de gehele mast en 2 armaturen bevestigd (zie foto 6)
Barneveld	8	Barnseweg	15,5 m	konisch	staal/man.	dubbel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie over de gehele mast en 2 armaturen bevestigd (zie foto 7)
Barneveld	9	Barnseweg	15,5 m	konisch	staal/man.	dubbel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie over de gehele mast en 2 armaturen bevestigd (zie foto 8)
Barneveld	10	Barnseweg	16 m	verjonging	verz.staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 9)
Barneveld	11	Barnseweg	16 m	verjonging	verz.staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 10)
Barneveld	12	Barnseweg	16 m	verjonging	verz.staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 11)
Barneveld	1	Thorbeckelaan	12 m	konisch	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie rondom de deuropening en ernstige corrosie bij beugel armatuur* (zie foto 1 en 2)
Barneveld	3	Thorbeckelaan	14 m	konisch	verz.staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 3)
Garderen	1	Hogesteeg	9,5 m	verjonging	staal	dubbel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie over de gehele mast (zie foto 23)
Garderen	2	Hogesteeg	9,5 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	B	0	Perforatie bij de basis (zie foto 24) geen grafiek i.v.m. berg zand bij mast
Garderen	3	Hogesteeg	9,5 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	B	0	Perforatie bij de basis (zie foto 25)
Garderen	4	Hogesteeg	14 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	2 armaturen bevestigd (zie foto 26)
Garderen	5	Hogesteeg	14 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie over de gehele mast en 2 armaturen bevestigd (zie foto 27)
Garderen	6	Hogesteeg	14 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie over de gehele mast en 2 armaturen bevestigd (zie foto 28)
Garderen	7	Hogesteeg	14 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	2 armaturen bevestigd (zie foto 29)
Garderen	8	Hogesteeg	9,5 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 30)

Garderen	9	Hogesteeg	9,5 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 31)
Garderen	10	Hogesteeg	9,5 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	2	Corrosie bij de basis en rondom de deuropening (zie foto 32)
Garderen	11	Hogesteeg	9,5 m	verjonging	staal	dubbel	paaltop	18.4.2007	A	2	Corrosie bij de basis en beide deuropeningen (zie foto 33)
Garderen	12	Hogesteeg	14 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 37)
Garderen	13	Hogesteeg	14 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 36)
Garderen	14	Hogesteeg	14 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 35)
Garderen	15	Hogesteeg	14 m	verjonging	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 34)
Stroe	1	Tolnegenweg	15 m	konisch	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 16)
Stroe	2	Tolnegenweg	15 m	konisch	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	2 armaturen bevestigd (zie foto 17)
Stroe	3	Tolnegenweg	15 m	konisch	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie bij de basis (zie foto 18)
Stroe	4	Tolnegenweg	15 m	konisch	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	2 armaturen bevestigd (zie foto 19)
Stroe	5	Tolnegenweg	15 m	konisch	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	(zie foto 20)
Stroe	6	Tolnegenweg	15 m	konisch	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	3 armaturen bevestigd (zie foto 21)
Stroe	7	Tolnegenweg	15 m	konisch	staal	enkel	paaltop	18.4.2007	A	0	Corrosie bij de basis en 2 armaturen bevestigd (zie foto 22)

* Gecorrodeerde beugel dient vernieuwd te worden