


Bijlage 1: Overzichtstekening ligging knelpunten WSA (702038)



KRP15: Knelpunt 1, nabij Hoogweg in Kralingerpolder
(Het vervangen en vergroten van een duiker en het verbreden van de watergang)

KRP19: Knelpunt 2, nabij Westgaag in Kralingerpolder
(Het vervangen en vergroten van een duiker)

OCP18: Knelpunt 3, nabij Burgerweg in Oude Campspolder
(Het vervangen en vergroten van een duiker)

KRP27: Knelpunt 4, nabij Westgaag in Kralingerpolder
(Het uitvoeren van een maatregelpakket)