

Voortgang lokale knelpunten waterkwaliteit (per 18 september 2015)

	Knelpunt			Maatregelen- plan ronde	Maatregel		Vervolg
	nr.	locatie	aard van het knelpunt		onderzoek	uitvoering	
RONDE 1¹	2	Cubalaan, Poeldijk	Vissterfte tgv (illegale) lozing	1	Afgerond	Gerealiseerd (regulier werk)	
	7	Saliestraat, Den Haag	Blauwalgen tgv stilstaand water	1	Afgerond		Uitvoering ronde 2
	8, 29, 34	Wateringseveld, Den Haag ¹	Eutroof watersysteem tgv interne belasting	1	Afgerond		Geen
	12	Molenbuurt, Maassluis	Stank tgv droogvallen watergangen	1		Gerealiseerd	
	27	Rijswijkse Landingsbaan, Den Haag	Eco-systeem past niet bij beleving bewoners	1		Gerealiseerd	
	35	Forellendaal, Den Haag	Eutroof watersysteem tgv interne belasting (bladval)	1	Afgerond		Uitvoering nog te bepalen
	38	Stuartlaan, Honselersdijk	Stank tgv stilstaand water	1	Afgerond		Uitvoering ronde 2
	39	Dijkpolder, Poeldijk	Stank tgv stilstaand water	1		Gerealiseerd (regulier werk)	
	41	Tuba, De Lier	Stank tgv stilstaand water	1	Afgerond		Uitvoering ronde 2
	42	Wateringseweg, Poeldijk	Stank tgv droogvallen watergangen	1	Afgerond		Uitvoering ronde 2
	63	De Stede, Den Haag	Eutroof watersysteem tgv interne belasting	1		Gerealiseerd	
	65	Mariahoeve, Den Haag	Eutroof watersysteem tgv interne belasting	1	Afgerond		Vervolg onderzoek ronde 2
	66	Oranjevuitenpolder, Maasdijk	Waterkwaliteit voldoet niet aan natuurdoelen	1	Afgerond		Geen
	67	Lange Wateringkade, Wateringen	Stank tgv stilstaand water	1	Afgerond		Uitvoering ronde 2

¹ De knelpunten 7, 8, 29 en 34 zijn in het maatregelenplan 1^e ronde gebundeld tot één knelpunt Wateringseveld. Bij de uitwerking t.b.v. de 2^e ronde is dit knelpunt weer gesplitst in het knelpunt Saliestraat (nr. 7) en het knelpunt Wateringseveld (nrs. 8, 29 en 34). Bij de uitwerking t.b.v. de 3^e ronde is vooruitlopend op de afronding van het onderzoek de uitvoering van knelpunt 168 opgenomen ('geen spijt' maatregel).

	nr.	Knelpunt		Maatregelen- plan ronde	Maatregel		Vervolg
		locatie	aard van het knelpunt		onderzoek	uitvoering	
RONDE 2	7	Saliestraat, Den Haag	Blauwalgen tgv stilstaand water	2 (uit ronde 1)		Gerealiseerd	Uitvoering 5 ^{de} ronde
	20	Waldeck, Den Haag	Eutroof watersysteem tgv interne belasting (bladval)	2	Afgerond		Uitvoering 4 ^{de} ronde
	26	Babberspolder, Vlaardingen	Stank tgv (mogelijk) kroos	2		Gerealiseerd	
	38	Stuartlaan, Honselersdijk	Stank tgv stilstaand water	2 (uit ronde 1)		Gerealiseerd	
	41	Tuba, De Lier	Stank tgv stilstaand water	2 (uit ronde 1)		Gerealiseerd	
	42	Wateringseweg, Poeldijk	Stank tgv droogvallen watergangen	2 (uit ronde 1)		Gerealiseerd	
	65	Mariahoeve ²	Eutroof watersysteem tgv interne belasting	2 (uit ronde 1)	Afgerond		Uitvoering ronde 3
	67	Lange Wateringkade, Wateringen	Stank tgv stilstaand water	2 (uit ronde 1)		Gerealiseerd	
	68	Riooloverstort, Schipluiden	Stank tgv riooloverstort icm beperkte doorstroming	2	Afgerond		Uitvoering ronde 3
	73	Oude en Nieuwe Broekpolder, Honselersdijk	Vuil- en stankoverlast tgv beperkte doorstroming	2		Gerealiseerd	
	74	Zuiveringsinstallatie Broekpolder, Vlaardingen	Lozingen van verontreinigd water tgv beperkte zuiveringscapaciteit	2	In uitvoering		
	75	Kralingerpolder, De Lier	Vuil- en stankoverlast tgv beperkte doorstroming	2		Gerealiseerd	
	76	Kralingerpolder, Maasland	Stank tgv stilstaand water	2		Gerealiseerd	
	80	Spoorsloot, Lage Abtwoudsche polder	Verspreiding vuil water tgv beperkte doorvoercapaciteit	2		Gerealiseerd	
	81	Spaanse Bocht, Rotterdam	Vuil- en stankoverlast tgv beperkte doorstroming	2		Gerealiseerd	
	82	Hoekersingel, Schiedam	Stank tgv stilstaand water	2		Gerealiseerd	

² Voor Mariahoeve is bij de uitwerking t.b.v. de 3^e ronde vooruitlopend op de afronding van het onderzoek de uitvoering van 'geen spijt' maatregelen opgenomen.

	Knelpunt			Maatregelen- plan ronde	Maatregel		Vervolg
	nr.	locatie	aard van het knelpunt		onderzoek	uitvoering	
RONDE 3	9	Tasmanpad, Hoek van Holland	Stank en zuurstoflooswater	3	Afgerond		Mee-nemen in OAS
	11	Sytwendepark, Leidschendam-Vooburg	Blauwalgen, stank en drijfvuil tgv stilstaand water	3	Afgerond		Geen
	49	Agnetapark, Delft	Stank tgv beperkte doorstroming	3	Afgerond		Geen
	56	Tanthof, Delft	Verspreiding vuil water tgv beperkte doorvoercapaciteit	3		In voorbereiding	
	58	Handellaan, Naaldwijk	Stank en zuurstoflooswater tgv stilstaand water	3		In voorbereiding	
	65	Mariahoeve, Den Haag	Eutroof watersysteem tgv interne belasting	3 (uit ronde 1)	Afgerond		Vervolg in volg. ronde
	68	Riooloverstort Schipluiden	Stank tgv riooloverstort icm beperkte doorstroming	3 (uit ronde 2)		In voorbereiding	
	69	Noordvliet, Maassluis	Stank tgv kroosvorming	3	Afgerond		Geen
	89	Vlamingstraat en Rietveld, Delft	Kroosvorming tgv beperkte doorstroming	3		Gerealiseerd	
	137	Pomonalaan e.o. Den Haag	Kroosvorming tgv tgv beperkte doorstroming	3		Gerealiseerd	
	143	Kalfjeslaan, Delft	Verspreiding vuil water tgv beperkte doorvoercapaciteit	3		In voorbereiding	
	144	Vogelopvang, Bieslandse Bovenpolder	Verontreinigd oppervlaktewater bij recreatiegebied	3	Afgerond		Geen
	151	Vermeer-M.Rutgerstraat, Maassluis	Stank tgv stilstaand water	3		Gerealiseerd	
	167	Haagse Bos, Den Haag	Matige ecologische kwaliteit t.g.v. droogte	3		Gerealiseerd	
	168	Wateringse Veld, Den Haag	Eutroof watersysteem tgv interne belasting	3 (uit ronde 1)		In voorbereiding	

	Knelpunt			Maatregelen- plan ronde	Maatregel		Vervolg
	nr.	locatie	aard van het knelpunt		onderzoek	uitvoering	
RONDE 4	14	Thurledevijver, Polder Spangen, Rotterdam	Stank, vissterfte	4		In uitvoering	
	161	Schieveen, Rotterdam	Slechte waterkwaliteit, verdroging natuurgebied	4		Gereed	
	169	Zwembad Boetzelaer, Monster	Stank, zichtbare vervuiling na overstort	4		Gereed	
	196	Schenkstrook-Margarethaland Den Haag	Stank, levenloos water	4		In uitvoering	
	20	Waldeck, Den Haag	Kroos, vissterfte	4 (uit ronde 2)		In uitvoering	
	7	Saliestraat, Den Haag	Blauwalgen tgv stilstaand water	4 (uit ronde 2)		In uitvoering	