

Overzicht 10 - jarenplan

Toelichting:

Objecten: De objecten waarover het totaal is berekend.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per object.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende object over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 29-6-2015

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
0001	Vaste beton brug															
Gehele object																
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroeï/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3	€ 450			€ 450			€ 450			€ 1.350
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2016	10	€ 1.500									€ 1.500
■	Vervangen object		21,70	m2	2030	80										€ 0
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
■	Vervangen	Ontbrekende delen	19,40	m1	2015	40	€ 6.305									€ 6.305
Schilderwerk leuning dekkend (onbeschu																
	Vervangend systeem schilderwerkhek staal dekkend (onbeschu		31,20	m2	2030	15										€ 0
	Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschu	Geen gebreken	31,20	m2	2036	6										€ 0
Dekconstructie beton																
■	Herstellen	Corrosie aan wapening	15,00	m2	2015		€ 6.750									€ 6.750
Landhoofd																
■	Herstellen	Scheuren en open naden	30,00	m1	2015		€ 4.500									€ 4.500
Pijler																
■	Herstellen	Afboeren	1,50	m2	2015		€ 975									€ 975
						€ 18.630	€ 1.950	€ 250	€ 0	€ 700	€ 0	€ 250	€ 450	€ 250	€ 0	€ 22.480
0001	Vaste beton brug					€ 18.630	€ 1.950	€ 250	€ 0	€ 700	€ 0	€ 250	€ 450	€ 250	€ 0	€ 22.480
0002	Vaste beton brug															

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen middelgroot object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2017	3			€ 1.000			€ 1.000			€ 1.000		€ 3.000
■ Technische inspectie middelgroot object		1,00	pst	2025	10											€ 0
■ Vervangen object		114,80	m2	2040	80											€ 0
Calamiteiten onderhoud middelgroot object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 500		€ 500		€ 500		€ 500		€ 500		€ 2.500
Functionele inspectie middelgroot object		1,00	pst	2017	2			€ 175		€ 175		€ 175		€ 175		€ 700
Leuning																
■ Vervangen	Geen gebreken	19,40	m1	2035	40											€ 0
Schilderwerk leuning dekkend (onbeschat)																
Vervangend systeem schilderwerkhek staal dekkend (onbeschat)		20,00	m2	2030	15											€ 0
Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschat)		20,00	m2	2016	6		€ 1.500						€ 1.500			€ 3.000
Dekconstructie beton																
■ Herstellen	Afboering	2,00	m2	2018					€ 900							€ 900
■ Vervangen	Kale delen splitafwerking	16,20	m2	2018	15				€ 972							€ 972
■ Vervangen	corrosie hoekprofiel	2,40	m1	2022									€ 396			€ 396
■ Vervangen	Ontbrekende delen hwa doorvoer	4,00	st	2022									€ 600			€ 600
Talud																
■ Herstraten	BescLichte oneffenheden	42,50	m2	2025												€ 0
Deklaag																
■ Herstellen	Oneffenheden	3,00	m2	2018					€ 150							€ 150
■ Scheuren vullen	Scheuren niet constructief	10,00	m1	2018					€ 400							€ 400
■ Vervangen	Rafeling	98,60	m2	2023	30									€ 7.888		€ 7.888
						€ 500	€ 1.500	€ 1.675	€ 2.422	€ 675	€ 1.000	€ 675	€ 2.496	€ 9.563	€ 0	€ 20.506

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal	
0002	Vaste beton brug					€ 500	€ 1.500	€ 1.675	€ 2.422	€ 675	€ 1.000	€ 675	€ 2.496	€ 9.563	€ 0	€ 20.506	
0003	Vaste houten brug																
	Gehele object																
■	Reinigen middelgroot object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3	€ 850			€ 850			€ 850			€ 2.550	
■	Technische inspectie middelgroot object		1,00	pst	2019	10				€ 2.500						€ 2.500	
■	Vervangen object		48,00	m2	2025	40										€ 0	
	Calamiteiten onderhoud middelgroot object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 500	€ 500		€ 500		€ 500		€ 500		€ 2.500	
	Functionele inspectie middelgroot object		1,00	pst	2017	2		€ 200		€ 200		€ 200		€ 200		€ 800	
	Leuning																
■	Vervangen leuningstijl	Houtrot	4,00	st	2015		€ 600									€ 600	
							€ 1.100	€ 850	€ 700	€ 0	€ 4.050	€ 0	€ 700	€ 850	€ 700	€ 0	€ 8.950
	Liggers hardhout																
■	Vervangen	Houtrot	6,00	pst	2016		€ 720									€ 720	
	Ontgraven liggers (moeten ademen)	Aantasting	4,00	st	2015		€ 180									€ 180	
	Dek hardhout																
■	Vervangen dekplank	Houtrot	6,00	m2	2016		€ 492									€ 492	
	Schilderwerk leuning hout dekkend (onbeschat)																
	Vervolgsysteem schilderwerk hek hout dekkend (onbeschat)		41,00	m2	2015	6	€ 1.558					€ 1.558				€ 3.116	
							€ 1.738	€ 1.212	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.558	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.508
0003	Vaste houten brug						€ 2.838	€ 2.062	€ 700	€ 0	€ 4.050	€ 0	€ 2.258	€ 850	€ 700	€ 0	€ 13.458

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
0004	Vaste houten brug															
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2019	10					€ 1.500						€ 1.500
■ Vervangen object		12,50	m2	2025	40											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
■ Vervangen leuningstijl	Houtrot	1,00	st	2015		€ 150										€ 150
						€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 2.100	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 3.800
Liggers hardhout																
Ontgraven liggers (moeten ademen)	Aantasting	3,00	st	2015		€ 135										€ 135
Slijtlaag op houten dek																
■ Herstellen	Kale delen	1,00	pst	2018					€ 150							€ 150
Schilderwerk leuning hout dekkend (onbeschet)																
Vervolgsysteem schilderwerk hek hout dekkend (onbeschet)		12,50	m2	2015	6	€ 475						€ 475				€ 950
						€ 610	€ 0	€ 0	€ 150	€ 0	€ 0	€ 475	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.235
0004	Vaste houten brug					€ 860	€ 350	€ 250	€ 150	€ 2.100	€ 0	€ 725	€ 350	€ 250	€ 0	€ 5.035
0005	Vaste beton duikerbrug															

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2017	3			€ 350			€ 350			€ 350		€ 1.050
■ Technische inspectie klein object	Geen gebreken	1,00	pst	2025	10											€ 0
■ Vervangen object		7,50	m1	2035	80											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object	Geen gebreken	1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
■ Herstellen bevestiging	Beweging in staanders	1,00	pst	2017				€ 200								€ 200
						€ 100	€ 0	€ 800	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 2.350
Schilderwerk leuning hout dekkend (onbeschut)																
Vervangend systeem schilderwerkhek hout dekkend (onbeschut)		7,00	m2	2029	36											€ 0
Vervolgsysteem schilderwerk hek hout dekkend (onbeschut)		7,00	m2	2017	6			€ 266						€ 266		€ 532
						€ 0	€ 0	€ 266	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 266	€ 0	€ 532
						€ 100	€ 0	€ 1.066	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 866	€ 0	€ 2.882
0005 Vaste beton duikerbrug																
0006 Vaste beton duikerbrug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object	Geen gebreken	1,00	pst	2025	10											€ 0
■ Vervangen object		6,00	m1	2030	80											€ 0

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00 pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object	Geen gebreken	1,00 pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning															
■ Herstellen	Deformatie, scheefstand	2,00 st	2016			€ 300									€ 300
■ Herstellen	Openstaande verbindingen	1,00 pst	2016			€ 150									€ 150
■ Herstellen	Deformatie, scheefstand	1,00 pst	2016			€ 450									€ 450
Vervangen leuning hardhout		9,60 m1	2024	48										€ 2.400	€ 2.400
					€ 100	€ 1.250	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 2.400	€ 5.450
Schilderwerk leuning hout dekkend (onbeschu															
Vervangend systeem schilderwerkhek hout dekkend (onbeschu		8,60 m2	2028	36											€ 0
Vervolgsysteem schilderwerk hek hout dekkend (onbeschu		8,60 m2	2016	6		€ 327					€ 327				€ 654
Verharding asfalt															
Vervangen verharding asfalt		32,40 m2	2020	40						€ 2.754					€ 2.754
Afwerking beton															
Vervangen beton		6,00 m2	2016	36		€ 750									€ 750
					€ 0	€ 1.077	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.754	€ 0	€ 327	€ 0	€ 0	€ 4.158
0006 Vaste beton duikerbrug					€ 100	€ 2.327	€ 250	€ 0	€ 600	€ 2.754	€ 250	€ 677	€ 250	€ 2.400	€ 9.608
0007 Vaste beton brug															
Gehele object															
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00 pst	2015	3	€ 350			€ 350			€ 350			€ 350	€ 1.400

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2016	10		€ 1.500									€ 1.500
■ Vervangen object		23,30	m2	2030	80											€ 0
■ Verwijderen puin	Vervuiling puin	1,00	pst	2016			€ 750									€ 750
	Calamiteiten onderhoud klein object	1,00	pst	2016	2		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100	€ 500
	Functionele inspectie klein object	1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
■ Herstellen	Deformatie, scheefstand	2,00	st	2016			€ 300									€ 300
■ Herstellen	Deformatie, scheefstand	1,00	pst	2016			€ 450									€ 450
■ Herstellen	Openstaande verbindingen	1,00	pst	2016			€ 150									€ 150
Schilderwerk leuning hout dekkend (onbeschat)																
	Vervangend systeem schilderwerkhek hout dekkend (onbeschat)	9,90	m2	2028	36											€ 0
	Vervolgsysteem schilderwerk hek hout dekkend (onbeschat)	9,90	m2	2016	6		€ 376						€ 376			€ 752
Dekconstructie beton																
■ Aanbrengen	Ontbrekende (onder)delen	0,50	m2	2020							€ 75					€ 75
■ Aanbrengen slijtlaag	Aantasting afwerklaag	23,30	m2	2020							€ 1.165					€ 1.165
■ Herstellen	Scheuren niet constructief	1,00	m1	2020							€ 150					€ 150
■ Herstellen	Corrosie aan wapening	5,00	m2	2015		€ 3.750										€ 3.750
						€ 4.100	€ 3.626	€ 150	€ 450	€ 150	€ 1.490	€ 500	€ 476	€ 150	€ 450	€ 11.542
0007 Vaste beton brug						€ 4.100	€ 3.626	€ 150	€ 450	€ 150	€ 1.490	€ 500	€ 476	€ 150	€ 450	€ 11.542
0008 Vaste stalen brug (noodbrug)																

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2018	3				€ 350			€ 350			€ 350	€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2025	10											€ 0
■ Vervangen object		27,00	m2	2015	60	€ 67.500										€ 67.500
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
						€ 67.600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 69.650
0008 Vaste stalen brug (noodbrug)						€ 67.600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 69.650
0009 Vaste beton brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2019	3					€ 450			€ 450			€ 900
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2030	10											€ 0
■ Vervangen object		48,75	m2	2075	80											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning met opbouw																
■ Aandraaien bevestiging	Los	1,00	pst	2018	40				€ 75							€ 75
■ Herbevestigen	Plank krom/los 2 stuks	1,00	pst	2018					€ 125							€ 125
■ Vervangen	Geen gebreken	24,00	m1	2045	40											€ 0
Schilderwerk leuning dekkend stalen strips																
Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschu)	Geen gebreken	5,30	m2	2020	6						€ 398					€ 398

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Landhoofd																
■ Herstellen	Uitvallend voegwerk	1,00	m2	2017	25			€ 225								€ 225
Talud/stroomprofiel																
■ Uitbaggeren	Dicht slibben	15,00	m1	2018					€ 750							€ 750
Deklaag																
■ Herstellen	Kale delen	1,00	pst	2018					€ 150							€ 150
■ Vervangen	Rafeling	44,60	m2	2025	30											€ 0
						€ 100	€ 0	€ 475	€ 1.100	€ 700	€ 398	€ 250	€ 450	€ 250	€ 0	€ 3.723
0009 Vaste beton brug						€ 100	€ 0	€ 475	€ 1.100	€ 700	€ 398	€ 250	€ 450	€ 250	€ 0	€ 3.723

0010 Vaste stalen brug

Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2019	3					€ 450			€ 450			€ 900
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2030	10											€ 0
■ Vervangen object		9,60	m2	2065	60											€ 0
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100	€ 100	€ 100		€ 100		€ 100			€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150	€ 150		€ 150		€ 150			€ 600
Leuning																
■ Aandraaien bevestiging	Los	1,00	pst	2020	40						€ 75					€ 75
■ Vervangen	Geen gebreken	8,00	m1	2040	40											€ 0
Schilderwerk leuning dekkend stalen strips																
	Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschet)	2,60	m2	2020	6						€ 195					€ 195

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Landhoofd																
■ Herstellen	Los metselwerk	1,00	pst	2017	25			€ 250								€ 250
■ Herstellen	Uitvallend voegwerk	0,50	m2	2017	25			€ 113								€ 113
Schrikhek																
■ Verplaatsen	Te grote opening (gevaarlijk)	1,00	pst	2015		€ 50										€ 50
Slijtlaag op composiet dek																
■ Vervangen slijtlaag epoxy	Geen gebreken	9,60	m2	2022	10								€ 720			€ 720
Talud																
■ Aanbrengen verharding	Uitspoeling	4,80	m2	2017				€ 360								€ 360
						€ 150	€ 0	€ 973	€ 0	€ 700	€ 270	€ 250	€ 1.170	€ 250	€ 0	€ 3.763
0010 Vaste stalen brug						€ 150	€ 0	€ 973	€ 0	€ 700	€ 270	€ 250	€ 1.170	€ 250	€ 0	€ 3.763
0011 Vaste houten brug																
Gehele object																
■ Reinigen middelgroot object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2021	3							€ 850			€ 850	€ 1.700
■ Technische inspectie middelgroot object		1,00	pst	2028	10											€ 0
■ Vervangen object		42,00	m2	2018	40				€ 32.760							€ 32.760
Calamiteiten onderhoud middelgroot object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 500		€ 500		€ 500		€ 500		€ 500		€ 2.500
Functionele inspectie middelgroot object		1,00	pst	2017	2			€ 200		€ 200		€ 200		€ 200		€ 800
						€ 500	€ 0	€ 700	€ 32.760	€ 700	€ 0	€ 1.550	€ 0	€ 700	€ 850	€ 37.760
0011 Vaste houten brug						€ 500	€ 0	€ 700	€ 32.760	€ 700	€ 0	€ 1.550	€ 0	€ 700	€ 850	€ 37.760
0012 Vaste stalen brug																

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2019	10					€ 1.500						€ 1.500
■ Vervangen object		27,75	m2	2035	40											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Slijtlaag epoxy op composiet dek																
■ Vervangen slijtlaag epoxy	Geen gebreken	27,75	m2	2025	10											€ 0
Schilderwerk																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	47,40	m2	2019	6					€ 3.555						€ 3.555
Dwarsliggers hardhout																
■ Toevoegen extra tussenpunt	Doorbuiging langsliggers	1,00	pst	2016			€ 2.500									€ 2.500
Pijlers																
■ Aanbrengen extra tussenpunt	Doorbuiging langsliggers	1,00	pst	2016			€ 3.800									€ 3.800
Leuning																
■ Conserveren	Corrosie bevestiging	1,00	pst	2019						€ 125						€ 125
						€ 100	€ 6.650	€ 250	€ 0	€ 5.780	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 13.630
0012 Vaste stalen brug						€ 100	€ 6.650	€ 250	€ 0	€ 5.780	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 13.630

0013 Vaste houten brug

Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2019	3					€ 350			€ 350			€ 700
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2026	10											€ 0

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
■ Vervangen object		13,90 m2	2016	40		€ 10.161									€ 10.161
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00 pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00 pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Dek hardhout															
■ Vervangen dekplank	Los	0,53 m2	2015		€ 43										€ 43
					€ 143	€ 10.161	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 12.004
0013 Vaste houten brug					€ 143	€ 10.161	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 12.004
0014A Vaste houten brug															
Gehele object															
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00 pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00 pst	2019	10				€ 1.500							€ 1.500
■ Vervangen object		17,80 m2	2030	40											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00 pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00 pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Liggers hardhout															
Ontgraven liggers (moeten ademen)	Aantasting	3,00 st	2015		€ 135										€ 135
Slijtlaag op houten dek															
■ Vervangen epoxy slijtlaag	Ernstige rafeling/ kale delen	17,80 m2	2016	10		€ 979									€ 979
Leuning															
■ Conserveren	Corrosie bevestiging	1,00 pst	2016			€ 50									€ 50
■ Vervangen handregel en liggers	Houtrot	30,00 m1	2016			€ 1.350									€ 1.350
					€ 235	€ 2.729	€ 250	€ 0	€ 2.100	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 6.164

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
0014A	Vaste houten brug					€ 235	€ 2.729	€ 250	€ 0	€ 2.100	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 6.164

0014B Vaste houten brug

Gehele object																
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350		€ 350			€ 350			€ 1.050
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2019	10				€ 1.500						€ 1.500
■	Vervangen object		23,70	m2	2022	40							€ 17.325			€ 17.325
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100	€ 100	€ 100		€ 100			€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150	€ 150		€ 150			€ 150		€ 600
Liggers hardhout																
	Ontgraven liggers (moeten ademen)	Aantasting licht	3,00	st	2015		€ 135									€ 135
Dek hardhout																
■	Aandraaien bevestiging	Los	1,00	pst	2016		€ 75									€ 75
Slijtlaag op houten dek																
■	Vervangen epoxy slijtlaag	Ernstige rafeling/ kale delen	23,70	m2	2016	10	€ 1.304									€ 1.304
						€ 235	€ 1.729	€ 250	€ 0	€ 2.100	€ 0	€ 250	€ 17.675	€ 250	€ 0	€ 22.488

0014B	Vaste houten brug					€ 235	€ 1.729	€ 250	€ 0	€ 2.100	€ 0	€ 250	€ 17.675	€ 250	€ 0	€ 22.488
-------	-------------------	--	--	--	--	-------	---------	-------	-----	---------	-----	-------	----------	-------	-----	----------

0015 Vaste beton brug

Gehele object																
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2017	3		€ 350		€ 350				€ 350		€ 1.050
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2025	10										€ 0

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
■ Vervangen object		61,80	m2	2065	80											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
■ Vervangen	Geen gebreken	12,00	m1	2035	40											€ 0
Schilderwerk leuning dekkend (onbeschut)																
Vervangend systeem schilderwerkhek staal dekkend (onbeschut)		7,30	m2	2028	15											€ 0
Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschut)		7,30	m2	2019	6					€ 548						€ 548
Deklaag																
■ Vervangen	Rafeling	57,60	m2	2015	15	€ 2.880										€ 2.880
						€ 2.980	€ 0	€ 600	€ 0	€ 798	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 5.578
0015 Vaste beton brug						€ 2.980	€ 0	€ 600	€ 0	€ 798	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 5.578
0016 Vaste stalen brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2024	10										€ 1.500	€ 1.500
■ Vervangen object		30,40	m2	2074	60											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
Vrijgraven stijlen	Niet ademend	1,00	pst	2015		€ 50										€ 50
						€ 150	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 1.500	€ 3.700

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd Stj Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Slijtlaag op composiet dek													
■ Vervangen slijtlaag epoxy	Geen gebreken	30,40 m2 2024 10										€ 2.280	€ 2.280
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.280	€ 2.280
Schilderwerk													
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	31,70 m2 2020 6						€ 2.378					€ 2.378
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.378	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.378
0016	Vaste stalen brug		€ 150	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 2.378	€ 250	€ 350	€ 250	€ 3.780	€ 8.358
0017	Vaste stalen brug												
Gehele object													
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00 pst 2016 3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00 pst 2025 10											€ 0
■ Vervangen object		20,50 m2 2075 60											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00 pst 2015 2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00 pst 2017 2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning													
Vrijgraven stijlen	Niet ademend	1,00 pst 2015	€ 50										€ 50
			€ 150	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 2.200

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd Stj Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Slijtlaag op composiet dek													
■ Vervangen slijtlaag epoxy	Geen gebreken	20,50 m2 2025 10											€ 0
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Schilderwerk													
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	25,80 m2 2021 6							€ 1.935				€ 1.935
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.935	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.935
0017 Vaste stalen brug			€ 150	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 2.185	€ 350	€ 250	€ 0	€ 4.135
0018 Vaste houten brug													
Gehele object													
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00 pst 2016 3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00 pst 2030 10											€ 0
■ Vervangen object		20,50 m2 2020 40						€ 14.986					€ 14.986
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00 pst 2015 2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00 pst 2017 2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
			€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 14.986	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.136
Dek hardhout													
■ Vervangen dekplank	Houtrot	3,10 m2 2016		€ 254									€ 254
Slijtlaag op houten dek													
■ Vervangen slijtlaag bitumen	Ernstige rafeling/ kale delen	20,50 m2 2016 40		€ 1.128									€ 1.128

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
						€ 0	€ 1.382	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.382
0018	Vaste houten brug					€ 100	€ 1.732	€ 250	€ 0	€ 600	€ 14.986	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 18.517
0019	Vaste houten brug															
	Gehele object															
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3	€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2019	10				€ 1.500						€ 1.500
■	Vervangen object		30,40	m2	2028	40										€ 0
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
							€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 2.100	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 3.650
	Liggers hardhout															
	Ontgraven liggers (moeten ademen)	Aantasting	7,00	st	2015		€ 315									€ 315
	Slijtlaag op composiet dek															
■	Herstellen	Kale delen	1,00	pst	2017			€ 250								€ 250
							€ 315	€ 0	€ 250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 565
0019	Vaste houten brug						€ 415	€ 350	€ 500	€ 0	€ 2.100	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 4.215
0020	Vaste stalen brug															

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2025	10											€ 0
■ Vervangen object		20,50	m2	2075	60											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
Vrijgraven stijlen	Niet ademend	1,00	pst	2015		€ 50										€ 50
						€ 150	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 2.200
Slijtlaag op composiet dek																
■ Vervangen slijtlaag epoxy	Geen gebreken	20,50	m2	2025	10											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Schilderwerk																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	25,80	m2	2021	6							€ 1.935				€ 1.935
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.935	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.935
0020	Vaste stalen brug					€ 150	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 2.185	€ 350	€ 250	€ 0	€ 4.135
0021	Vaste stalen brug															

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2024	10										€ 1.500	€ 1.500
■ Vervangen object		20,50	m2	2074	60											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
Vrijgraven stijlen	Niet ademend	1,00	pst	2015		€ 50										€ 50
						€ 150	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 1.500	€ 3.700
Slijtlaag op composiet dek																
■ Vervangen slijtlaag epoxy	Geen gebreken	20,50	m2	2024	10										€ 1.538	€ 1.538
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.538	€ 1.538
Schilderwerk																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	25,80	m2	2020	6					€ 1.935						€ 1.935
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.935	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.935
0021	Vaste stalen brug					€ 150	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.935	€ 250	€ 350	€ 250	€ 3.038	€ 7.173
0022	Vaste houten brug															

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2019	10					€ 1.500						€ 1.500
■ Vervangen object		20,50	m2	2028	40											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
						€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 2.100	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 3.650
Liggers hardhout																
Ontgraven liggers (moeten ademen)	Aantasting	5,00	st	2015		€ 225										€ 225
						€ 225	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 225
						€ 325	€ 350	€ 250	€ 0	€ 2.100	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 3.875
0022 Vaste houten brug																
0023 Vaste houten brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2033	10											€ 0
■ Vervangen object		20,50	m2	2023	40									€ 14.986		€ 14.986
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
						€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 15.236	€ 0	€ 17.136

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd Stj Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Dek hardhout													
■ Vervangen dekplank	Houtrot	3,10 m2 2016		€ 254									€ 254
Slijtlaag op houten dek													
■ Vervangen slijtlaag bitumen	Ernstige rafeling/ kale delen	20,50 m2 2017 40			€ 1.128								€ 1.128
			€ 0	€ 254	€ 1.128	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.382
0023	Vaste houten brug		€ 100	€ 604	€ 1.378	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 15.236	€ 0	€ 18.517
0024 Vaste houten brug													
Gehele object													
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00 pst 2016 3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00 pst 2028 10											€ 0
■ Vervangen object		20,50 m2 2018 40				€ 14.986							€ 14.986
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00 pst 2015 2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00 pst 2017 2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
			€ 100	€ 350	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.136
Dek hardhout													
■ Vervangen dekplank	Houtrot	3,10 m2 2016		€ 254									€ 254
			€ 0	€ 254	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 254
0024	Vaste houten brug		€ 100	€ 604	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.390

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
0025 Vaste houten brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2028	10											€ 0
■ Vervangen object		20,50	m2	2018	40				€ 14.986							€ 14.986
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
						€ 100	€ 350	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.136
Dek hardhout																
■ Vervangen dekplank	Houtrot	3,10	m2	2016			€ 254									€ 254
						€ 0	€ 254	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 254
						€ 100	€ 604	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.390
0025 Vaste houten brug																
0026 Vaste houten brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2028	10											€ 0
■ Vervangen object		20,50	m2	2018	40				€ 14.986							€ 14.986
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
						€ 100	€ 350	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.136

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Dek hardhout																
■ Vervangen dekplank	Houtrot	3,10	m2	2016			€ 254									€ 254
						€ 0	€ 254	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 254
						€ 100	€ 604	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.390
0026 Vaste houten brug																
0027 Vaste houten brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2019	3					€ 350			€ 350			€ 700
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2026	10											€ 0
■ Vervangen object		20,50	m2	2016	40		€ 14.986									€ 14.986
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
						€ 100	€ 14.986	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 16.786
						€ 100	€ 14.986	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 16.786
0027 Vaste houten brug																
0028 Vaste houten brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2028	10											€ 0
■ Vervangen object		20,50	m2	2018	40				€ 14.986							€ 14.986

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
							€ 100	€ 350	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.136
Dek hardhout																	
■	Vervangen dekplank	Houtrot	3,10	m2	2016			€ 254									€ 254
							€ 0	€ 254	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 254
0028	Vaste houten brug						€ 100	€ 604	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.390
0029 Vaste houten brug																	
Gehele object																	
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2028	10											€ 0
■	Vervangen object		20,50	m2	2018	40				€ 14.986							€ 14.986
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
							€ 100	€ 350	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.136
0029	Vaste houten brug						€ 100	€ 350	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.136
0030 Vaste houten brug																	

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2028	10											€ 0
■ Vervangen object		20,50	m2	2018	40				€ 14.986							€ 14.986
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
						€ 100	€ 350	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.136
0030 Vaste houten brug						€ 100	€ 350	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.136
0031 Vaste houten brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2019	3					€ 350			€ 350			€ 700
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2026	10											€ 0
■ Vervangen object		20,50	m2	2016	40		€ 14.986									€ 14.986
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
						€ 100	€ 14.986	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 16.786
0031 Vaste houten brug						€ 100	€ 14.986	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 16.786
0032 Vaste houten brug																

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2028	10											€ 0
■ Vervangen object		20,50	m2	2018	40				€ 14.986							€ 14.986
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
						€ 100	€ 350	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.136
Dek hardhout																
■ Vervangen dekplank	Houtrot	0,78	m2	2016			€ 64									€ 64
						€ 0	€ 64	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 64
						€ 100	€ 414	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.199
0032 Vaste houten brug																
0033 Vaste houten brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2019	3					€ 350			€ 350			€ 700
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2026	10											€ 0
■ Vervangen object		20,50	m2	2016	40		€ 14.986									€ 14.986
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
						€ 100	€ 14.986	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 16.786

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
0033	Vaste houten brug					€ 100	€ 14.986	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 16.786

0034 Vaste houten brug

Gehele object																
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350		€ 350			€ 350			€ 1.050
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2028	10										€ 0
■	Vervangen object		20,50	m2	2018	40			€ 14.986							€ 14.986
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
■	Vervangen leuningstijl	Brek	1,00	pst	2015		€ 150									€ 150
						€ 250	€ 350	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.286
Dek hardhout																
■	Vervangen dekplank	Houtrot	3,10	m2	2016		€ 254									€ 254
						€ 0	€ 254	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 254
0034	Vaste houten brug					€ 250	€ 604	€ 250	€ 14.986	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 17.540

0035 Vaste stalen brug

Gehele object																
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350		€ 350			€ 350			€ 1.050
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2024	10									€ 1.500	€ 1.500

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
■ Vervangen object		11,20	m2	2065	40											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Schilderwerk																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	16,60	m2	2020	6						€ 1.245					€ 1.245
Slijtlaag epoxy op houten dek																
■ Vervangen slijtlaag bitumen	Kale delen	8,20	m2	2022	10								€ 451			€ 451
Talud																
■ Herstraten	Lichte oneffenheden	3,20	m2	2020							€ 160					€ 160
						€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.405	€ 250	€ 801	€ 250	€ 1.500	€ 5.506
0035	Vaste stalen brug					€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.405	€ 250	€ 801	€ 250	€ 1.500	€ 5.506

0036 Vaste stalen brug

Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2018	10				€ 1.500							€ 1.500
■ Vervangen object		40,30	m2	2065	60											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Schilderwerk liggers																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Verkleuring	52,00	m2	2020	6						€ 3.900					€ 3.900
Slijtlaag epoxy op composiet dek																
■ Vervangen slijtlaag	Lichte rafeling	38,00	m2	2020	10						€ 2.850					€ 2.850

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Schilderwerk leuning dekkend (onbeschut)																
Vervangend systeem schilderwerkhek staal dekkend (onbeschut)		22,60	m2	2029	15											€ 0
Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschut)		22,60	m2	2017	6			€ 1.695						€ 1.695		€ 3.390
						€ 100	€ 350	€ 1.945	€ 1.500	€ 600	€ 6.750	€ 250	€ 350	€ 1.945	€ 0	€ 13.790
0036	Vaste stalen brug					€ 100	€ 350	€ 1.945	€ 1.500	€ 600	€ 6.750	€ 250	€ 350	€ 1.945	€ 0	€ 13.790
0037	Vaste houten brug															
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10						€ 750					€ 750
■ Vervangen object		17,70	m2	2026	15											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Dek zachthout (rond)																
■ Aandraaien bevestiging	Losse bevestiging	1,00	pst	2017				€ 150								€ 150
■ Vervangen dekligger	Scheuren niet constructief	4,00	st	2020							€ 340					€ 340
						€ 100	€ 350	€ 400	€ 0	€ 600	€ 1.090	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 3.390
0037	Vaste houten brug					€ 100	€ 350	€ 400	€ 0	€ 600	€ 1.090	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 3.390
0038	Vaste houten brug (hangbrug)															

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																	
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10						€ 750					€ 750
■	Vervangen object		9,50	m2	2024	15										€ 4.275	€ 4.275
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Dek hardhout																	
■	Vervangen dekplank	Foutieve bevestiging	2,00	st	2015		€ 150										€ 150
Pijlers zachthout (rond)																	
■	Vervangen	Houtrot	2,00	st	2017				€ 1.700								€ 1.700
Leuning ketting																	
■	Bevestiging controleren en aandraaien	Geen gebreken	1,00	pst	2016	1		€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 675
Trapredes hardhout																	
■	Vervangen traprede	Niet vormvast	4,00	st	2015		€ 260										€ 260
							€ 510	€ 425	€ 2.025	€ 75	€ 675	€ 825	€ 325	€ 425	€ 325	€ 4.350	€ 9.960
0038	Vaste houten brug (hangbrug)						€ 510	€ 425	€ 2.025	€ 75	€ 675	€ 825	€ 325	€ 425	€ 325	€ 4.350	€ 9.960

0039 Vaste houten brug

Gehele object																	
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2023	10									€ 1.500		€ 1.500
■	Vervangen object		22,60	m2	2035	40											€ 0

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100	€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Liggers hardhout															
Ontgraven liggers (moeten ademen)	Geen gebreken	4,00	st	2015		€ 180									€ 180
Dek hardhout															
■ aanbrengen epoxy oppervlakte behandeling	Glad	22,60	m2	2018	25			€ 1.017							€ 1.017
■ Vervangen dekplank	Scheuren	1,00	m2	2018				€ 82							€ 82
Dwarsliggers hardhout															
■ Conserveren bevestiging	Corrosie bevestiging	1,00	pst	2016		€ 35									€ 35
Leuning															
■ Aandraaien bevestiging	Beweging in staanders	1,00	pst	2016		€ 100									€ 100
■ Vervangen regels	Krom, getordeerd	14,00	m1	2018				€ 560							€ 560
					€ 280	€ 485	€ 250	€ 1.659	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 1.750	€ 0	€ 5.624
0039 Vaste houten brug					€ 280	€ 485	€ 250	€ 1.659	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 1.750	€ 0	€ 5.624
0040 Vaste stalen brug															
Gehele object															
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3	€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2024	10									€ 1.500	€ 1.500
■ Vervangen object		14,00	m2	2074	60										€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100	€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
					€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 1.500	€ 3.650

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Slijtlaag op composiet dek																
■ Vervangen slijtlaag epoxy	Geen gebreken	20,50	m2	2024	10										€ 1.538	€ 1.538
Damwand																
■ Grond aanvullen	Uitspoeling	1,00	pst	2017				€ 120								€ 120
Schilderwerk liggers																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	16,20	m2	2021	6							€ 1.215				€ 1.215
Schilderwerk leuning hout transparant (onbeschet)																
Vervangend systeem schilderwerk hek hout transparant (onbeschet)		17,90	m2	2015	36	€ 895										€ 895
Vervolgsysteem schilderwerk hek hout dekkend (onbeschet)		17,90	m2	2021	6							€ 573				€ 573
						€ 895	€ 0	€ 120	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.788	€ 0	€ 0	€ 1.538	€ 4.340
0040 Vaste stalen brug						€ 995	€ 350	€ 370	€ 0	€ 600	€ 0	€ 2.038	€ 350	€ 250	€ 3.038	€ 7.990
0041 Vaste houten brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2019	10					€ 1.500						€ 1.500
■ Vervangen object		26,60	m2	2024	40										€ 19.445	€ 19.445
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Liggers hardhout																
Ontgraven liggers (moeten ademen)	Aantasting	6,00	st	2015		€ 270										€ 270

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Slijtlaag op houten dek																
■ Vervangen slijtlaag	Kale delen/ rafeling	26,60	m2	2017				€ 1.463								€ 1.463
Leuning																
■ Vervangen bevestiging	Corrosie bevestiging	1,00	pst	2017				€ 120								€ 120
■ Vervangen handregel	Aantasting handregel	16,00	m1	2017				€ 720								€ 720
■ Vervangen regel	Breuk	4,00	m1	2015		€ 160										€ 160
Grondplank																
■ Vervangen	Houtrot	3,50	m1	2017				€ 175								€ 175
						€ 530	€ 350	€ 2.728	€ 0	€ 2.100	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 19.445	€ 26.003
0041 Vaste houten brug						€ 530	€ 350	€ 2.728	€ 0	€ 2.100	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 19.445	€ 26.003
0042 Vaste houten brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2015	10	€ 1.500										€ 1.500
■ Vervangen object		50,30	m2	2021	40							€ 27.665				€ 27.665
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Dek hardhout																
■ Vervangen	Houtrot	50,30	m2	2015		€ 4.125										€ 4.125
						€ 5.725	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 27.915	€ 350	€ 250	€ 0	€ 35.440
0042 Vaste houten brug						€ 5.725	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 27.915	€ 350	€ 250	€ 0	€ 35.440

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
0043	Vaste houten brug															
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10					€ 1.500						€ 1.500
■ Vervangen object		39,80	m2	2024	40										€ 31.044	€ 31.044
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Liggers hardhout																
Ontgraven liggers (moeten ademen)	Geen gebreken	5,00	st	2015		€ 225										€ 225
Dek hardhout																
■ Vervangen dekplank	Scheuren	1,00	m2	2018					€ 82							€ 82
Leuning																
■ Aandraaien bevestiging	Niet vormvast	1,00	pst	2018					€ 75							€ 75
■ Conserveren	Corrosie bevestiging	1,00	pst	2018					€ 50							€ 50
Grondplank																
■ Vervangen	Houtrot	7,00	m1	2015		€ 315										€ 315
Talud																
■ Aanbrengen taludverharding elementen	Uitspoeling	7,00	m2	2015		€ 875										€ 875
Slijtlaag op houten dek																
■ Vervangen slijtlaag epoxy	Kale delen, loslaten epoxy	39,80	m2	2015		€ 2.189										€ 2.189
						€ 3.704	€ 350	€ 250	€ 207	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 250	€ 31.044	€ 38.505
0043	Vaste houten brug					€ 3.704	€ 350	€ 250	€ 207	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 250	€ 31.044	€ 38.505

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
0044	Vaste stalen brug															
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2025	10											€ 0
■ Vervangen object		21,60	m2	2035	40											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Dek hardhout																
■ Vervangen onderliggers	Houtrot in onderliggers	1,00	pst	2016			€ 550									€ 550
Schilderwerk liggers																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	50,40	m2	2020	6						€ 3.780					€ 3.780
Slijtlaag bitumen op houten dek																
■ Vervangen slijtlaag bitumen	Kale delen	21,60	m2	2016	10		€ 1.188									€ 1.188
Talud																
■ Aanbrengen taludverharding elementen	Uitspoeling	4,80	m2	2016			€ 600									€ 600
Schilderwerk leuning																
Vervolgsysteem schilderwerk leuning	Geen gebreken	14,30	m2	2020	6						€ 1.073					€ 1.073
						€ 100	€ 2.688	€ 250	€ 0	€ 600	€ 4.853	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 9.341
0044	Vaste stalen brug					€ 100	€ 2.688	€ 250	€ 0	€ 600	€ 4.853	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 9.341
0045	Vaste stalen brug															

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2015	10	€ 1.500										€ 1.500
■ Vervangen object		25,60	m2	2045	80											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
■ Herstellen bevestiging	Niet vormvast	1,00	pst	2015		€ 100										€ 100
						€ 1.700	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 3.750
Dek hardhout																
■ Vervangen	Geen gebreken	25,60	m2	2025	20											€ 0
■ Vervangen dekplank	Houtrot	1,00	st	2015		€ 150										€ 150
Slijtlaag op hardhout dek																
■ Vervangen slijtlaag epoxy	Kale delen	22,00	m2	2024	10										€ 1.650	€ 1.650
Schilderwerk liggers																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	48,20	m2	2021	6							€ 3.615				€ 3.615
Startsysteem schilderwerk stalen liggers	Corrosie	48,20	m2	2015	10	€ 4.820										€ 4.820
Schilderwerk leuning hout transparant (onbeschet)																
Vervangend systeem schilderwerkhek hout transparant (onbeschet)		16,20	m2	2015	36	€ 810										€ 810
Vervolgsysteem schilderwerk hek hout dekkend (onbeschet)		16,20	m2	2021	6							€ 518				€ 518
Talud																
■ Aanbrengen taludverharding elementen	Uitspoeling	7,00	m2	2015		€ 875										€ 875

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
						€ 6.655	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.133	€ 0	€ 0	€ 1.650	€ 12.438
0045	Vaste stalen brug					€ 8.355	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 4.383	€ 350	€ 250	€ 1.650	€ 16.188
0046	Vaste houten brug															
	Gehele object															
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3	€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10					€ 1.500					€ 1.500
■	Vervangen object		31,00	m2	2035	40										€ 0
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
	Liggers hardhout															
	Ontgraven liggers (moeten ademen)	Geen gebreken	6,00	st	2015		€ 270									€ 270
	Dek hardhout															
■	Aandraaien bevestiging	Losse dekplanken	1,00	pst	2015		€ 250									€ 250
■	Vervangen dekplank	Ontbrekende delen	0,80	m2	2017			€ 144								€ 144
	Leuning															
■	Vervangen	Ontbrekende delen	3,00	m1	2015		€ 525									€ 525
	Slijtlaag op houten dek															
■	Vervangen slijtlaag epoxy	Kale delen, loslaten epoxy	31,00	m2	2016	10	€ 1.705									€ 1.705
	Schilderwerk pijlerkappen															
	Vervolgsysteem schilderwerk stalen onderdelen	Krijten	0,80	m2	2018	6			€ 60						€ 60	€ 120
						€ 1.145	€ 2.055	€ 394	€ 60	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 250	€ 60	€ 6.664
0046	Vaste houten brug					€ 1.145	€ 2.055	€ 394	€ 60	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 250	€ 60	€ 6.664

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
0047		Vaste houten brug															
Gehele object																	
	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10						€ 1.500					€ 1.500
	Vervangen object		31,00	m2	2035	40											€ 0
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Liggers hardhout																	
	Vervangen	Aantasting kops	10,00	m1	2022									€ 1.250			€ 1.250
	Ontgraven liggers (moeten ademen)	Geen gebreken	6,00	st	2015		€ 270										€ 270
Dek hardhout																	
	Vervangen dekplank	Houtrot	1,60	m2	2016			€ 288									€ 288
Leuning																	
	Vervangen klos	Houtrot klos	1,00	m1	2015		€ 175										€ 175
Slijtlaag op houten dek																	
	Vervangen slijtlaag epoxy	Kale delen, loslaten epoxy	31,00	m2	2016	10		€ 1.705									€ 1.705
Schilderwerk pijlerkappen																	
	Vervolgsysteem schilderwerk stalen onderdelen	Krijten	0,80	m2	2018	6				€ 60						€ 60	€ 120
							€ 545	€ 2.343	€ 250	€ 60	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 1.600	€ 250	€ 60	€ 7.458
							€ 545	€ 2.343	€ 250	€ 60	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 1.600	€ 250	€ 60	€ 7.458
0047		Vaste houten brug															
0048		Vaste stalen brug															

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2022	10								€ 1.500			€ 1.500
■ Vervangen object		16,50	m2	2067	60											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Schilderwerk liggers																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Verkleuring	21,80	m2	2019	6					€ 1.635						€ 1.635
Slijtlaag epoxy op composiet dek																
■ Vervangen slijtlaag	Geen gebreken	14,90	m2	2023	10									€ 1.118		€ 1.118
Schilderwerk leuning dekkend (onbeschut)																
Vervangend systeem schilderwerkhek staal dekkend (onbeschut)		8,00	m2	2025	15											€ 0
Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschut)		8,00	m2	2019	6					€ 600						€ 600
						€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 2.835	€ 0	€ 250	€ 1.850	€ 1.368	€ 0	€ 7.003
						€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 2.835	€ 0	€ 250	€ 1.850	€ 1.368	€ 0	€ 7.003
0048	Vaste stalen brug					€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 2.835	€ 0	€ 250	€ 1.850	€ 1.368	€ 0	€ 7.003
0049	Vaste stalen brug															

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Schilderwerk liggers																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Verkleuring	21,80	m2	2019	6					€ 1.635						€ 1.635
Slijtlaag epoxy op composiet dek																
Vervangen slijtlaag	Geen gebreken	14,90	m2	2023	10									€ 1.118		€ 1.118
Schilderwerk leuning dekkend (onbeschat)																
Vervangend systeem schilderwerkhek staal dekkend (onbeschat)		8,00	m2	2025	15											€ 0
Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschat)		8,00	m2	2019	6					€ 600						€ 600
						€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 2.835	€ 0	€ 250	€ 1.850	€ 1.368	€ 0	€ 7.003
0049 Vaste stalen brug						€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 2.835	€ 0	€ 250	€ 1.850	€ 1.368	€ 0	€ 7.003

0050 Vaste stalen brug

Gehele object																
Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
Technische inspectie klein object		1,00	pst	2022	10								€ 1.500			€ 1.500
Vervangen object		25,50	m2	2067	60											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Schilderwerk liggers																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Verkleuring	30,60	m2	2019	6					€ 2.295						€ 2.295
Leuning																
Herstellen	Slechte reparatie 2x	1,00	pst	2019						€ 100						€ 100

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Slijtlaag epoxy op composiet dek																
■ Vervangen slijtlaag	Geen gebreken	14,90	m2	2023	10									€ 1.118		€ 1.118
Schilderwerk leuning dekkend (onbeschat)																
Vervangend systeem schilderwerkhek staal dekkend (onbeschat)		8,20	m2	2025	15											€ 0
Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschat)		8,20	m2	2019	6					€ 615						€ 615
						€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 3.610	€ 0	€ 250	€ 1.850	€ 1.368	€ 0	€ 7.778
0050 Vaste stalen brug						€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 3.610	€ 0	€ 250	€ 1.850	€ 1.368	€ 0	€ 7.778

0051 Vaste beton brug

Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2021	3							€ 450			€ 450	€ 900
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2021	10							€ 1.500				€ 1.500
■ Vervangen object		50,00	m2	2045	80											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
■ Herstellen	Deformatie, scheefstand, krom (liggers en 2 staanders)	4,00	m1	2015		€ 700										€ 700
■ Vervangen	Geen gebreken	22,00	m1	2028	40											€ 0
Schilderwerk leuning dekkend (onbeschat)																
Vervangend systeem schilderwerkhek staal dekkend (onbeschat)		11,20	m2	2015	15	€ 1.120										€ 1.120
Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschat)		11,20	m2	2021	6							€ 840				€ 840

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Deklaag																
■	Herstellen	Randschade en 2 gaten	1,00	pst	2015	€ 150										€ 150
■	Scheuren vullen	Scheuren niet constructief	6,00	m1	2015	€ 240										€ 240
■	Vervangen	Rafeling	30,00	m2	2018	30			€ 1.800							€ 1.800
Dekconstructie beton																
■	Herstellen	Afboering	0,50	m2	2022								€ 475			€ 475
						€ 2.310	€ 0	€ 250	€ 1.800	€ 250	€ 0	€ 3.040	€ 475	€ 250	€ 450	€ 8.825
0051						€ 2.310	€ 0	€ 250	€ 1.800	€ 250	€ 0	€ 3.040	€ 475	€ 250	€ 450	€ 8.825
Vaste beton brug																

0052 Vaste beton brug

Gehele object																
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2015	3	€ 450		€ 450			€ 450			€ 450	€ 1.800
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2019	10				€ 1.500						€ 1.500
■	Vervangen object		16,00	m2	2030	80										€ 0
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Leuning																
■	Vervangen	Geen gebreken	22,00	m1	2016	40		€ 7.150								€ 7.150
Landhoofd																
■	Herstellen	Afboering	9,00	m2	2017			€ 5.850								€ 5.850
■	Herstellen	Scheuren en open naden	12,00	m1	2017			€ 1.800								€ 1.800
■	Zie herstellen Afboering	Aantasting	8,00	m2	2017											€ 0
Dekconstructie beton																
■	Herstellen	Afboering	1,00	m2	2017			€ 950								€ 950

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
■ Herstellen	Scheuren en aanrijdingsschade	0,50	m2	2017				€ 475								€ 475
Pijler																
■ Herstellen	Aantasting	3,00	m2	2017				€ 1.950								€ 1.950
■ Herstellen	Afboering	1,00	m2	2017				€ 950								€ 950
						€ 550	€ 7.150	€ 12.225	€ 450	€ 1.750	€ 0	€ 700	€ 0	€ 250	€ 450	€ 23.525
						€ 550	€ 7.150	€ 12.225	€ 450	€ 1.750	€ 0	€ 700	€ 0	€ 250	€ 450	€ 23.525
0052 Vaste beton brug						€ 550	€ 7.150	€ 12.225	€ 450	€ 1.750	€ 0	€ 700	€ 0	€ 250	€ 450	€ 23.525
0053 Vaste beton brug																
Gehele object																
■ Reinigen middelgroot object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2018	3				€ 1.000			€ 1.000			€ 1.000	€ 3.000
■ Technische inspectie middelgroot object		1,00	pst	2025	10											€ 0
■ Vervangen object		176,00	m2	2050	80											€ 0
Calamiteiten onderhoud middelgroot object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 500		€ 500		€ 500		€ 500		€ 500		€ 2.500
Functionele inspectie middelgroot object		1,00	pst	2017	2			€ 175		€ 175		€ 175		€ 175		€ 700
Leuning																
■ Vervangen	Geen gebreken	26,00	m1	2022	40								€ 5.850			€ 5.850
Dekconstructie beton																
■ Herstellen	Afboering	10,00	m2	2016			€ 4.500									€ 4.500
Landhoofd																
■ Herstellen	Afboering	1,00	m2	2016			€ 450									€ 450
Talud																
■ Vervangen	Scheuren en gaten	100,00	m2	2020	30						€ 7.500					€ 7.500

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Deklaag																
■ Vervangen	Geen gebreken	252,00	m2	2030	30											€ 0
						€ 500	€ 4.950	€ 675	€ 1.000	€ 675	€ 7.500	€ 1.675	€ 5.850	€ 675	€ 1.000	€ 24.500
0053 Vaste beton brug						€ 500	€ 4.950	€ 675	€ 1.000	€ 675	€ 7.500	€ 1.675	€ 5.850	€ 675	€ 1.000	€ 24.500
0054 Vaste beton brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 450			€ 450			€ 450			€ 1.350
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10						€ 1.500					€ 1.500
■ Vervangen object		16,00	m2	2035	80											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Landhoofd																
■ Herstellen	Scheuren en open naden	16,00	m1	2020							€ 2.400					€ 2.400
■ Herstellen	Afboering	4,00	m2	2020							€ 2.600					€ 2.600
Pijler																
■ Herstellen	Aantasting	3,00	m2	2020							€ 1.950					€ 1.950
Schilderwerk beton dekkend																
Vervangend systeem schilderwerk beton	Verouderd	101,20	m2	2020	15						€ 7.084					€ 7.084
Deklaag																
■ Herstellen	Gaten	1,00	st	2015		€ 35										€ 35
■ Herstellen	Oneffenheden	3,00	m2	2020							€ 150					€ 150
■ Scheuren vullen	Scheuren niet constructief	1,00	m1	2015		€ 40										€ 40
■ Vervangen	Rafeling	14,00	m2	2020	30						€ 1.120					€ 1.120

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
						€ 175	€ 450	€ 250	€ 0	€ 700	€ 16.804	€ 250	€ 450	€ 250	€ 0	€ 19.329
0054	Vaste beton brug					€ 175	€ 450	€ 250	€ 0	€ 700	€ 16.804	€ 250	€ 450	€ 250	€ 0	€ 19.329
0055	Vaste beton brug															
	Gehele object															
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3	€ 450			€ 450			€ 450			€ 1.350
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2022	10							€ 1.500			€ 1.500
■	Vervangen object		18,00	m2	2040	80										€ 0
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
	Leuning															
■	Vervangen		23,00	m1	2019	40				€ 7.475						€ 7.475
	Landhoofd															
■	Herstellen	Aantasting	4,00	m2	2019					€ 2.600						€ 2.600
■	Herstellen	Scheuren en open naden	6,00	m1	2019					€ 900						€ 900
	Dekconstructie beton															
■	Herstellen	Afboering	0,50	m2	2019					€ 475						€ 475
	Pijler															
■	Herstellen	Aantasting	3,00	m2	2019					€ 2.850						€ 2.850
	Schilderwerk beton dekkend															
	Vervangend systeem schilderwerk beton	Verouderd	90,10	m2	2019	15				€ 6.307						€ 6.307
	Deklaag															
■	Scheuren vullen	Scheuren niet constructief	4,00	m1	2015		€ 160									€ 160
■	Vervangen	Geen gebreken	18,00	m2	2028	30										€ 0

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
						€ 260	€ 450	€ 250	€ 0	€ 21.307	€ 0	€ 250	€ 1.950	€ 250	€ 0	€ 24.717
0055	Vaste beton brug					€ 260	€ 450	€ 250	€ 0	€ 21.307	€ 0	€ 250	€ 1.950	€ 250	€ 0	€ 24.717
0057	Vaste beton brug															
	Gehele object															
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3	€ 450			€ 450			€ 450			€ 1.350
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2019	10				€ 1.500						€ 1.500
■	Vervangen object		28,00	m2	2045	80										€ 0
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
	Leuning															
■	Herstellen	Deformatie, scheefstand, krom	2,00	m1	2018					€ 350						€ 350
■	Vervangen plank	Ontbrekende delen, te dun	14,00	m1	2015		€ 770									€ 770
	Schilderwerk leuning dekkend (onbeschu															
■	Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschu	Dunne zinklaag	18,80	m2	2018	6				€ 1.410				€ 1.410		€ 2.820
	Dekconstructie beton															
■	Vervangen	Kale delen splitafwerking	4,20	m2	2018	15				€ 252						€ 252
	Landhoofd															
■	Herstellen	Scheuren en open naden	30,00	m1	2022								€ 4.500			€ 4.500
	Pijler															
■	Herstellen	Aantasting	3,50	m2	2030											€ 0
	Schilderwerk beton dekkend (onbeschu															
	Vervangend systeem schilderwerkhek staal dekkend (onbeschu		62,10	m2	2040	15										€ 0

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Vervolgsysteem schilderwerk hek staal dekkend (onbeschat)	Geen gebreken	62,10 m2	2019	6					€ 4.658						€ 4.658
Deklaag															
Vervangen	Rafeling	23,80 m2	2030	30											€ 0
					€ 870	€ 450	€ 250	€ 2.012	€ 6.858	€ 0	€ 250	€ 4.950	€ 250	€ 1.410	€ 17.300
0057	Vaste beton brug				€ 870	€ 450	€ 250	€ 2.012	€ 6.858	€ 0	€ 250	€ 4.950	€ 250	€ 1.410	€ 17.300
0058	Vaste kunststof brug/steiger														
	Gehele object														
Vervangen object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00 pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
Technische inspectie klein object		1,00 pst	2023	10									€ 1.500		€ 1.500
Vervangen object		60,80 m2	2038	25											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00 pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00 pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
					€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 1.750	€ 0	€ 3.650
0058	Vaste kunststof brug/steiger				€ 100	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 0	€ 250	€ 350	€ 1.750	€ 0	€ 3.650
0059	Vaste stalen brug														
	Gehele object														
Vervangen object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00 pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
Technische inspectie klein object		1,00 pst	2020	10						€ 1.500					€ 1.500
Vervangen object		44,60 m2	2050	40											€ 0

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100	€ 100	€ 100	€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150	€ 150	€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Frontliggers hardhout															
Ontgraven liggers (moeten ademen)	Geen gebreken	2,00	st	2015		€ 90									€ 90
Slijtlaag epoxy op houten dek															
■ Vervangen slijtlaag bitumen	Ernstige rafeling/ kale delen	41,00	m2	2017	10			€ 2.255							€ 2.255
Schilderwerk gegalaniseerd															
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	90,70	m2	2023	6								€ 6.803		€ 6.803
Dekregels hardhout															
■ Aandraaien bevestiging	Niet vormvast	1,00	pst	2016			€ 75								€ 75
					€ 190	€ 425	€ 2.505	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 7.053	€ 0	€ 12.873
0059 Vaste stalen brug					€ 190	€ 425	€ 2.505	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 7.053	€ 0	€ 12.873

0060 Vaste stalen brug

Gehele object															
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350		€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10					€ 1.500					€ 1.500
■ Vervangen object		18,20	m2	2050	40										€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100	€ 100	€ 100	€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150		€ 150		€ 600
Frontliggers hardhout															
Ontgraven liggers (moeten ademen)	Geen gebreken	2,00	st	2015		€ 90									€ 90
Slijtlaag epoxy op houten dek															
■ Vervangen slijtlaag bitumen	Geen gebreken	16,70	m2	2025	10										€ 0

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Schilderwerk gegalvaniseerd																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	37,00	m2	2023	6									€ 2.775		€ 2.775
Dekregels hardhout																
Aandraaien bevestiging	Niet vormvast	1,00	pst	2016			€ 75									€ 75
						€ 190	€ 425	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 3.025	€ 0	€ 6.590
						€ 190	€ 425	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 3.025	€ 0	€ 6.590
0060	Vaste stalen brug															
0061 Vaste houten brug																
Gehele object																
Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10						€ 1.500					€ 1.500
Vervangen object		13,50	m2	2050	40											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Liggers hardhout																
Ontgraven liggers (moeten ademen)	Geen gebreken	4,00	st	2015		€ 180										€ 180
Slijtlaag epoxy op houten dek																
Vervangen slijtlaag	Geen schade	12,20	m2	2025	10											€ 0
Dekregels hardhout																
Aandraaien bevestiging	Niet vormvast	1,00	pst	2016			€ 75									€ 75
						€ 280	€ 425	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 3.905
						€ 280	€ 425	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 3.905
0061	Vaste houten brug															

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
0062	Vaste stalen brug															
Gehele object																
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3	€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10				€ 1.500						€ 1.500
■	Vervangen object		18,20	m2	2050	40										€ 0
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2		€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Frontliggers hardhout																
	Ontgraven liggers (moeten ademen)	Geen gebreken	2,00	st	2015		€ 90									€ 90
Slijtlaag epoxy op houten dek																
■	Vervangen slijtlaag bitumen	Geen gebreken	16,70	m2	2025	10										€ 0
Schilderwerk gegalvaniseerd																
	Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	37,00	m2	2023	6								€ 2.775		€ 2.775
Dekregels hardhout																
■	Aandraaien bevestiging	Niet vormvast	1,00	pst	2016		€ 75									€ 75
Talud																
■	Grond aanvullen	Gat	1,00	pst	2016		€ 75									€ 75
						€ 190	€ 500	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 3.025	€ 0	€ 6.665
0062	Vaste stalen brug					€ 190	€ 500	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 3.025	€ 0	€ 6.665
0063	Vaste houten brug															

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 50			€ 50			€ 50			€ 150
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2019	10					€ 350						€ 350
■ Vervangen object		8,00	m2	2023	20									€ 2.800		€ 2.800
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 400
						€ 100	€ 50	€ 200	€ 0	€ 600	€ 0	€ 200	€ 50	€ 3.000	€ 0	€ 4.200
Dek hardhout																
■ Conserveren	Bevestiging/draadeinden corrosie	1,00	pst	2016			€ 75									€ 75
■ Opvullen	Ontbrekende delen	1,00	pst	2016			€ 100									€ 100
						€ 0	€ 175	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 175
						€ 100	€ 225	€ 200	€ 0	€ 600	€ 0	€ 200	€ 50	€ 3.000	€ 0	€ 4.375
0063 Vaste houten brug																
0064 Vaste stalen brug																
Gehele object																
■ Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■ Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10						€ 1.500					€ 1.500
■ Vervangen object		24,50	m2	2050	40											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Frontliggers hardhout																
Ontgraven liggers (moeten ademen)	Geen gebreken	2,00	st	2015		€ 90										€ 90
Slijtlaag epoxy op houten dek																
Vervangen slijtlaag bitumen	Geen gebreken	22,50	m2	2025	10											€ 0
Schilderwerk gegalvaniseerd																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	39,80	m2	2023	6									€ 2.985		€ 2.985
Dekregels hardhout																
Aandraaien bevestiging	Niet vormvast	1,00	pst	2016			€ 75									€ 75
						€ 190	€ 425	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 3.235	€ 0	€ 6.800
0064						€ 190	€ 425	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 3.235	€ 0	€ 6.800
Vaste stalen brug																

0065																
Vaste stalen brug																
Gehele object																
Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10						€ 1.500					€ 1.500
Vervangen object		24,50	m2	2050	40											€ 0
Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Frontliggers hardhout																
Ontgraven liggers (moeten ademen)	Geen gebreken	2,00	st	2015		€ 90										€ 90
Slijtlaag epoxy op houten dek																
Vervangen slijtlaag bitumen	Geen gebreken	22,50	m2	2025	10											€ 0
Schilderwerk gegalvaniseerd																
Vervolgsysteem schilderwerk stalen liggers	Geen gebreken	39,80	m2	2023	6									€ 2.985		€ 2.985

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Dekregels hardhout																	
■	Aandraaien bevestiging	Niet vormvast	1,00	pst	2016			€ 75									€ 75
							€ 190	€ 425	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 3.235	€ 0	€ 6.800
0065 Vaste stalen brug							€ 190	€ 425	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 3.235	€ 0	€ 6.800
0066 Vaste houten brug																	
Gehele object																	
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3		€ 350			€ 350			€ 350			€ 1.050
■	Technische inspectie klein object		1,00	pst	2020	10						€ 1.500					€ 1.500
■	Vervangen object		22,40	m2	2050	40											€ 0
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object		1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Liggers hardhout																	
	Ontgraven liggers (moeten ademen)	Geen gebreken	4,00	st	2015		€ 180										€ 180
	Vastdraaien bevestiging	Bevestiging los	1,00	pst	2015		€ 50										€ 50
Slijtlaag epoxy op houten dek																	
■	Vervangen slijtlaag	Lichte rafeling	20,20	m2	2025	10											€ 0
Dekregels hardhout																	
■	Aandraaien bevestiging	Niet vormvast	1,00	pst	2016			€ 75									€ 75
Talud																	
■	Grond aanvullen	Gat	1,00	pst	2016			€ 100									€ 100
							€ 330	€ 525	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 4.055
0066 Vaste houten brug							€ 330	€ 525	€ 250	€ 0	€ 600	€ 1.500	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 4.055

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
0067	Vaste houten brug															
Gehele object																
■	Reinigen middelgroot object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2016	3	€ 750			€ 750			€ 750			€ 2.250
■	Technische inspectie middelgroot object		1,00	pst	2025	10										€ 0
■	Vervangen object		102,20	m2	2045	40										€ 0
	Calamiteiten onderhoud middelgroot object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 350	€ 350		€ 350		€ 350		€ 350		€ 1.750
	Functionele inspectie middelgroot object		1,00	pst	2017	2		€ 175		€ 175		€ 175		€ 175		€ 700
Dek composiet																
■	Herstellen	Oneffenheid	1,00	pst	2016		€ 50									€ 50
Slijtlaag op composiet dek																
■	Herstellen	Brandschade	1,00	pst	2016		€ 100									€ 100
■	Vervangen slijtlaag epoxy	Kale delen	102,10	m2	2025	10										€ 0
Dwarsliggers hardhout																
■	Vastdraaien bevestiging	Los	1,00	pst	2016		€ 75									€ 75
Leuning																
■	Bevestiging aandraaien	Niet vormvast	1,00	pst	2016		€ 150									€ 150
						€ 350	€ 1.125	€ 525	€ 0	€ 1.275	€ 0	€ 525	€ 750	€ 525	€ 0	€ 5.075
0067	Vaste houten brug					€ 350	€ 1.125	€ 525	€ 0	€ 1.275	€ 0	€ 525	€ 750	€ 525	€ 0	€ 5.075

0068 Vaste houten brug

Gehele object																
■	Reinigen middelgroot object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2019	3				€ 850			€ 850			€ 1.700

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
■	Technische inspectie middelgroot object		1,00	pst	2026	10											€ 0
■	Vervangen object		126,00	m2	2016	40		€ 69.300									€ 69.300
	Calamiteiten onderhoud middelgroot object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 350		€ 350		€ 350		€ 350		€ 350		€ 1.750
	Functionele inspectie middelgroot object		1,00	pst	2017	2			€ 175		€ 175		€ 175		€ 175		€ 700
							€ 350	€ 69.300	€ 525	€ 0	€ 1.375	€ 0	€ 525	€ 850	€ 525	€ 0	€ 73.450
							€ 350	€ 69.300	€ 525	€ 0	€ 1.375	€ 0	€ 525	€ 850	€ 525	€ 0	€ 73.450
0068	Vaste houten brug						€ 350	€ 69.300	€ 525	€ 0	€ 1.375	€ 0	€ 525	€ 850	€ 525	€ 0	€ 73.450
0069 Vaste beton duikerbrug																	
Gehele object																	
■	Reinigen klein object	Mos/ alggroei/ vervuiling/ schimmel/begroeiing	1,00	pst	2017	3			€ 350			€ 350			€ 350		€ 1.050
■	Technische inspectie klein object	Geen gebreken	1,00	pst	2025	10											€ 0
■	Vervangen object		24,50	m1	2065	80											€ 0
	Calamiteiten onderhoud klein object	Divers	1,00	pst	2015	2	€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 100		€ 500
	Functionele inspectie klein object	Geen gebreken	1,00	pst	2017	2			€ 150		€ 150		€ 150		€ 150		€ 600
Duiker elementen prefab beton																	
■	Herstellen	Grindnesten	1,00	m2	2024											€ 650	€ 650
■	Herstellen conusvulling	Uitval conusvulling	1,00	st	2024											€ 35	€ 35
■	Uitbaggeren	Dicht slibben	24,50	m1	2018					€ 3.675							€ 3.675
■	Vervangen kitvoeg	Openstaande voegen	14,00	m1	2024											€ 4.900	€ 4.900
							€ 100	€ 0	€ 600	€ 3.675	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 5.585	€ 11.410
							€ 100	€ 0	€ 600	€ 3.675	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 5.585	€ 11.410
0069	Vaste beton duikerbrug						€ 100	€ 0	€ 600	€ 3.675	€ 250	€ 350	€ 250	€ 0	€ 600	€ 5.585	€ 11.410

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Totaal object						€ 131.675	€ 186.057	€ 44.833	€ 169.614	€ 95.147	€ 80.486	€ 64.754	€ 62.295	€ 73.835	€ 80.909	€ 989.604
Btw						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal inclusief BTW						€ 131.675	€ 186.057	€ 44.833	€ 169.614	€ 95.147	€ 80.486	€ 64.754	€ 62.295	€ 73.835	€ 80.909	€ 989.604