

Beheer Openbare Ruimte Gemeente Heerenveen



Kwaliteitscatalogus

Inhoudsopgave

Verzorging

- Onkruid in beplanting/ boomspiegel
- Natuurlijk vuil in het groen
- Onkruid op verharding
- Natuurlijk vuil op verharding
- Veegvuil in de goot
- Zwerfafval groen en verharding
- Drijfvuil
- Graffiti/ beplakking en aanslag
- Afvalbakken vulgraad

Groen

- Bomen
- Bosplantsoen
- Heesters
- Hagen
- Gazon
- Bermen/ kruidenrijk gras

Verharding

- Verharding

Meubilair

- Bebording
- Straatmeubilair
- Parkmeubilair
- Afvalbakken

Inleiding

De nieuwe kwaliteitscatalogus

Voor u ligt de nieuwe kwaliteitscatalogus. Een handleiding voor de uitvoerende afdelingen van de gemeente Heerenveen om de kwaliteit van de openbare ruimte te beoordelen. Kijken naar het totale beeld van de openbare ruimte, niet alleen de losse onderdelen.

IBOR-methode

De gemeente Heerenveen wil haar inwoners een aantrekkelijke, veilige en leefbare omgeving bieden. De kwaliteit van de openbare ruimte speelt daarin een belangrijke rol. Het is daarom nodig dit in beeld te hebben en op het gewenste niveau te onderhouden.

Om de kwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en meetbaar te maken werkt de gemeente met de IBOR-methode. IBOR staat voor 'Integraal Beheer Openbare Ruimte'.

Deze methode werkt met beeldkwaliteit. Dit bestaat uit vijf kwaliteitsniveaus variërend van een zeer hoge kwaliteit tot een zeer lage kwaliteit. In deze kwaliteitscatalogus wordt gekeken naar drie niveaus: hoog, basis en laag.

Bewust beheer

Vanaf 2017 wil de gemeente Heerenveen voldoen aan 'Bewust beheer'.

'Bewust Beheer' houdt in :

- beeldkwaliteitsniveau 'basis' voor de openbare ruimte;
- niveau 'hoog' voor de verzorging in de centra;
- niveau 'laag' voor bos en bomen in buitengebied;
- niveau 'basis' voor bermen langs toegang- en wijkontsluitingswegen in woongebieden
- niveau 'laag' voor overige bermen;

Gebruik van de kwaliteitscatalogus

Bij elk onderdeel zijn de drie kwaliteitsniveaus weergegeven. Op de linkerbladzijde staan omschrijvingen en beelden die per niveau een algemene indruk geven waar het onderdeel aan moet voldoen. Op de rechterbladzijde zijn de normen weergegeven.

Dit zijn objectieve normen die de kwaliteit per niveau meetbaar maken. Bijvoorbeeld: het gras is maximaal 5 cm hoog.

Voor de normen geldt standaard een meetvak van 100 m², tenzij anders vermeld. De schouwlocatie moet van voldoende omvang zijn en genoeg onderdelen bevatten om een goed beeld te geven van de openbare ruimte.

Op de schouwlocatie wordt in een vlak van 10 x 10 m beoordeeld of de aanwezige onderdelen (gras, bestrating, bebording enz.) aan de normen voor kwaliteitsniveau 'hoog', 'basis' of 'laag' voldoen.

Landelijk erkende normen

De kwaliteitscatalogus is gebaseerd op de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013' van het CROW, het kennisplatform met landelijk erkende normen voor beheer en onderhoud. Deze zijn vastgelegd in beelden, beschrijvingen en normen.

Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt onderscheid gemaakt:

- de technische staat kijkt naar de functionaliteit en veiligheid van voorzieningen. Bijvoorbeeld: is de bebording beschadigd of staan banken scheef.
- de verzorging kijkt naar hoe schoon en netjes de openbare ruimte is. Bijvoorbeeld: ligt er veel zwerfvuil of komt er onkruid voor.

Onkruid in beplanting / boomspiegel



HOOG

Er is weinig onkruid in het groen.



BASIS

Er is in beperkte mate onkruid in het groen.



LAAG

Er is redelijk veel onkruid in het groen.

Verzorging

- Het onkruid is max. 10 cm hoog
 - Max. 20% is bedekt door onkruid
 - Kruidenresten komen weinig voor
 - Zodevorming komt niet voor
-

- Het onkruid is max. 30 cm hoog
 - Max. 40% is bedekt door onkruid
 - Kruidenresten komen beperkt voor
 - Zodevorming komt niet voor
-

- Het onkruid is max. 50 cm hoog
 - Meer dan 40% is bedekt door onkruid
 - Kruidenresten komen redelijk veel voor
 - Zodevorming komt niet voor
-

Natuurlijk vuil in het groen



HOOG

Er ligt weinig bladafval/
bloesem in beplanting en
op het gazon.



BASIS

Er ligt in beperkte mate
bladafval/bloesem in
beplanting en op het
gazon.



LAAG

Er ligt redelijk veel
bladafval/bloesem in
beplanting en op het
gazon.

Verzorging

- Max. 15 % van de beplanting is bedekt
 - De laag natuurlijk vuil in beplanting is max. 2 cm
 - Max. 5% van het gazon is bedekt
 - De laag natuurlijk vuil op het gazon is max. 3 cm
-

- Max. 30 % van de beplanting is bedekt
 - De laag natuurlijk vuil in beplanting is max. 5 cm
 - Max. 10% van het gazon is bedekt
 - De laag natuurlijk vuil op het gazon is max. 10 cm
-

- Max. 50 % van de beplanting is bedekt
 - De laag natuurlijk vuil in beplanting is max. 10 cm
 - Max. 25% van het gazon is bedekt
 - De laag natuurlijk vuil op het gazon is max. 30 cm
-

Onkruid op verharding



HOOG

Er is weinig onkruid op verharding en rondom de obstakels.



BASIS

Er is in beperkte mate onkruid op verharding en rondom de obstakels.



LAAG

Er is redelijk veel onkruid op verharding en rondom de obstakels.

Verzorging

- Max. 2% van de elementenverharding is bedekt door onkruid
 - Onkruid hoger dan 20 cm komt weinig voor
 - Onkruid rondom obstakels komt weinig voor en is max. 10 cm hoog
 - Max. 3% van de halfverharding is bedekt door onkruid
 - Het onkruid op halfverharding is max. 10 cm
-

- Max. 4% van de elementenverharding is bedekt door onkruid
 - Onkruid hoger dan 20 cm komt beperkt voor
 - Onkruid rondom obstakels komt beperkt voor en is max. 20 cm hoog
 - Max. 15 % van de halfverharding is bedekt door onkruid
 - Het onkruid op halfverharding is max. 25 cm
-

- Max. 8% van de elementenverharding is bedekt door onkruid
 - Onkruid hoger dan 20 cm komt redelijk veel voor
 - Onkruid rondom obstakels komt redelijk veel voor en is max. 30 cm hoog
 - Max. 25% van de halfverharding is bedekt door onkruid
 - Het onkruid op halfverharding is max. 50 cm
-

Natuurlijk vuil op verharding




HOOG

Er ligt weinig bladafval/
bloesem op verharding.



BASIS

Er ligt in beperkte mate
bladafval/bloesem op
verharding.



LAAG

Er ligt redelijk veel
bladafval/bloesem
op verharding.

Verzorging

- Binnen de bladvalperiode is max. 10% van de verharding bedekt
 - Buiten de bladvalperiode is max. 5% van de verharding bedekt
 - De laag natuurlijk vuil op verharding is max. 3 cm
-

- Binnen de bladvalperiode is max. 25% van de verharding bedekt
 - Buiten de bladvalperiode is max. 10% van de verharding bedekt
 - De laag natuurlijk vuil op verharding is max. 10 cm
-

- Binnen de bladvalperiode is max. 35% van de verharding bedekt
 - Buiten de bladvalperiode is max. 25% van de verharding bedekt
 - De laag natuurlijk vuil op verharding is max. 30 cm
-

Veegvuil in de goot




HOOG

Er ligt weinig fijn
zwerfafval en veegvuil in
de goten.



BASIS

Er ligt in beperkte
mate fijn zwerfafval en
veegvuil in goten.



LAAG

Er ligt redelijk veel fijn
zwerfafval en veegvuil in
de goten.

Verzorging

- Max. 6 stuks veegbaar fijn zwerfafval per 100 m¹
 - De bedekking van veegvuil in de goot is max. 5% per 100 m¹
-

- Max. 20 stuks veegbaar fijn zwerfafval per 100 m¹
 - De bedekking van veegvuil in de goot is max. 20% per 100 m¹
-

- Max. 50 stuks veegbaar fijn zwerfafval per 100 m¹
 - De bedekking van veegvuil in de goot is max. 40% per 100 m¹
-

Zwerfafval groen en verharding



HOOG

Er ligt weinig zwerfafval.



BASIS

Er ligt in beperkte mate zwerfafval.



LAAG

Er ligt redelijk veel zwerfafval.

Verzorging

- Er liggen max. 3 stuks fijn zwerfafval (1-10cm) per m²
 - Er liggen max. 3 stuks grof zwerfafval (>10 cm)
-

- Er liggen max. 10 stuks fijn zwerfafval (1-10cm) per m²
 - Er liggen max. 10 stuks grof zwerfafval (>10 cm)
-

- Er liggen max. 25 stuks fijn zwerfafval (1-10cm) per m²
 - Er liggen max. 25 stuks grof zwerfafval (>10 cm)
-

Drijfvuil



HOOG

Drijfvuil in het water en tegen de oever komt weinig voor.



BASIS

Drijfvuil in het water en tegen de oever komt in beperkte mate voor.



LAAG

Drijfvuil in het water en tegen de oever komt redelijk veel voor.

Verzorging

- Er zijn max. 2 stuks drijfvuil in het water (los van oever)
 - Er zijn max. 5 stuks drijfvuil tegen de oever
-

- Er zijn max. 4 stuks drijfvuil in het water (los van oever)
 - Er zijn max. 10 stuks drijfvuil tegen de oever
-

- Er zijn max. 6 stuks drijfvuil in het water (los van oever)
 - Er zijn max. 15 stuks drijfvuil tegen de oever
-

Graffiti/beplakking en aanslag



HOOG

De bebording en het meubilair is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad. Er is weinig bevuiling door aanslag.



BASIS

De bebording en het meubilair is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening. Er is in beperkte mate bevuiling door aanslag.



LAAG

De bebording of het meubilair is voor een groot deel beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening. Er is redelijk veel bevuiling door aanslag.

Verzorging

- De mate van beplakking/graffiti is max. 2% per object
 - De beplakking of graffiti is niet racistisch of aanstootgevend
 - De mate van aanslag is max. 5% per object
-

- De mate van beplakking/graffiti is max. 5% per object
 - De beplakking of graffiti is niet racistisch of aanstootgevend
 - De mate van aanslag is max. 10% per object
-

- De mate van beplakking/graffiti is max. 10% per object
 - De beplakking of graffiti is niet racistisch of aanstootgevend
 - De mate van aanslag is max. 20% per object
-

Afvalbakken vulgraad



HOOG

De afvalbak is voor minder dan de helft vol en heeft geen afval dat uitsteekt.



BASIS

De afvalbak is niet vol en heeft geen afval dat uitsteekt.



LAAG

De afvalbak is nagenoeg vol en heeft geen afval dat uitsteekt.

Verzorging

- De vullingsgraad is max. 40% per afvalbak
 - Zwerfafval rondom de afvalbak komt niet voor
-

- De vullingsgraad is max. 80% per afvalbak
 - Zwerfafval rondom de afvalbak komt niet voor
-

- De vullingsgraad is 100% per afvalbak
 - Zwerfafval rondom de afvalbak komt niet voor
-

Bomen



HOOG

De boom is gezond en levenskrachtig. Snoeiachterstanden en (dode) takken die problemen veroorzaken komen niet voor. De vrije doorgang wordt niet belemmerd. Wortel- en stamopschot is weinig aanwezig.



BASIS

De boom is gezond en redelijk levenskrachtig. Snoeiachterstanden en (dode) takken die problemen veroorzaken komen niet voor. De vrije doorgang wordt in geringe mate belemmerd. Wortel- en stamopschot is in beperkte mate aanwezig.



LAAG

De boom is niet gezond en nauwelijks levenskrachtig. Snoeiachterstanden en (dode) takken die problemen veroorzaken komen niet voor. De vrije doorgang wordt regelmatig belemmerd. Wortel- en stamopschot en schade is redelijk veel aanwezig.

Groen

- Schade aan de stam is max. 0,02 m² per boom
 - Schade aan het worteloppervlak is max. 10% per boom
 - De boompaal geeft voldoende steun
 - De vrije doorrijhoogte is voldoende, er is geen belemmering door takken
 - Max. 20% van de boomspiegel is bedekt door wortelopschot
 - Max. 5% van het stamoppervlak is bedekt door stamopschot
 - De gemiddelde lengte van opschot is max. 20 cm per boom
-

- Schade aan de stam is max. 0,05 m² per boom
 - Schade aan het worteloppervlak is max. 20% per boom
 - De boompaal geeft voldoende steun
 - De vrije doorrijhoogte is voldoende, er is geringe belemmering door takken
 - Max. 50% van de boomspiegel is bedekt door wortelopschot
 - Max. 25% van het stamoppervlak is bedekt door stamopschot
 - De gemiddelde lengte van opschot is max. 50 cm per boom
-

- Schade aan de stam is max 0,10 m² per boom
 - Schade aan zichtbaar worteloppervlak is max. 30% per boom
 - De boompaal geeft voldoende steun
 - De vrije doorrijhoogte is matig, er is regelmatig belemmering door takken
 - Meer dan 50% van de boomspiegel is bedekt door wortelopschot
 - Max. 50% van het stamoppervlak is bedekt door stamopschot
 - De gemiddelde lengte van opschot is max. 100 cm per boom
-

Bosplantsoen



HOOG

Het bosplantsoen voldoet aan het streefbeeld en vertoont weinig snoei- en/of dunningsachterstanden. De bomen en struiken zijn vitaal met een dichte struiklaag.



BASIS

Het bosplantsoen voldoet grotendeels aan het streefbeeld en vertoont in beperkte mate snoei- en/of dunningsachterstanden. De bomen en struiken zijn redelijk vitaal en de struiklaag is grotendeels volledig.



LAAG

Het bosplantsoen grotendeels niet aan het streefbeeld en vertoont grote snoei- en/of dunningsachterstanden. De bomen en struiken zijn niet vitaal en de struikenlaag is onvolledig.

Groen

- De struiklaag is volledig gesloten
 - De lengte van ongewenste scheuten/ opslag is max. 80 cm
 - Er zijn geen takken in de vrije doorgang
 - De dunningsachterstand is max. 5%
-

- De struiklaag is grotendeels gesloten
 - De lengte van ongewenste scheuten/ opslag is max. 150 cm
 - Er zijn geen takken in de vrije doorgang
 - De dunningsachterstand is max. 15%
-

- De struiklaag is niet gesloten
 - De lengte van ongewenste scheuten/ opslag is max. 250 cm
 - Er zijn geen takken in de vrije doorgang
 - De dunningsachterstand is max. 25%
-

Heesters



HOOG

De heesters zijn vitaal, volledig en hebben weinig schade. Snoeiachterstanden komen weinig voor en de rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.



BASIS

Heesters zijn redelijk vitaal en volledig en hebben beperkte schade. Snoeiachterstanden komen beperkt voor en de rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.



LAAG

Heesters zijn matig vitaal en volledig en hebben redelijk veel schade. Snoeiachterstand komen redelijk veel voor en de rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.

Groen

- De gemiddelde lengte van overgroei is max. 10 cm
 - De lengte van ongewenste scheuten en opslag is max. 30 cm
 - Er zijn geen holle heesters
 - Er komen weinig dode takken voor
 - Max. 3% van de beplanting is beschadigd
 - Max. 5% van het oppervlak is kaal
-

- De gemiddelde lengte van overgroei is max. 25 cm
 - De lengte van ongewenste scheuten en opslag is max. 50 cm
 - De mate van 'holle' heesters is max. 2,5%
 - Er komen in beperkte mate dode takken voor
 - Max. 5% van de beplanting is beschadigd
 - Max. 10% van het oppervlak is kaal
-

- De gemiddelde lengte van overgroei is max. 40 cm
 - De lengte van ongewenste scheuten en opslag is max. 80 cm
 - De mate van 'holle' heesters is max. 5%
 - Er komen redelijk veel dode takken voor
 - Max. 10% van de beplanting is beschadigd
 - Max. 25% van het oppervlak is kaal
-

Hagen



HOOG

De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag en gaten komen weinig voor.



BASIS

De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag en komen gaten voor.



LAAG

De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag en gaten komen redelijk veel voor.

Groen

- De haag is strak gesnoeid
 - De gemiddelde lengte van uitlopers is 10 cm
 - Gaten komen weinig voor
-

- De haag is redelijk strak gesnoeid
 - De gemiddelde lengte van uitlopers is 20 cm
 - Gaten komen in beperkte mate voor
-

- De haag is niet strak gesnoeid
 - De gemiddelde lengte van uitlopers is 30 cm
 - Gaten komen redelijk veel voor
-

Gazon



HOOG

Het gazon is kort gemaaid en heeft weinig kale plekken. Grasresten komen incidenteel voor. Rondom obstakels is het gras bijgemaaid en de randen zijn goed zichtbaar.



BASIS

Het gazon is redelijk kort gemaaid en heeft in beperkte mate kale plekken. Grasresten komen regelmatig voor. Rondom obstakels is het gras enigszins bijgemaaid en de randen zijn redelijk zichtbaar.



LAAG

Het gazon is redelijk kort gemaaid en heeft redelijk veel kale plekken. Grasresten komen veel voor. Rondom obstakels is het gras niet bijgemaaid en de randen zijn nauwelijks zichtbaar.

Groen

- Het gras is max. 5 cm hoog
 - Rondom obstakels is het gras max. 7,5 cm hoog
 - Grasresten komen incidenteel voor
 - De gemiddelde lengte van overgroeïend gras is max. 5 cm
 - Er zijn weinig oneffenheden en beschadigingen
 - Max. 5% van het gazon is kaal
-

- Het gras is max. 7 cm hoog
 - Rondom obstakels is het gras max. 14 cm hoog
 - Grasresten komen regelmatig voor
 - De gemiddelde lengte van overgroeïend gras is max. 10 cm
 - Er zijn in beperkte mate oneffenheden en beschadigingen
 - Max. 10% van het gazon is kaal
-

- Het gras is max. 7 cm hoog
 - Rondom obstakels is het gras max. 21 cm hoog
 - Grasresten komen veel voor
 - De gemiddelde lengte van overgroeïend gras is max. 25 cm
 - Er zijn redelijk veel oneffenheden en beschadigingen
 - Max. 25% van het gazon is kaal
-

Bermen / kruidenrijk gras



HOOG

De vegetatie bestaat uit veel kruidachtige soorten en weinig gras.



BASIS

De vegetatie bestaat uit redelijk veel kruidachtige soorten en gras.



LAAG

De vegetatie bestaat uit een paar kruidachtige soorten en veel gras.

Groen

- Het gras is max. 40 cm hoog
 - Er komen meer dan 25 kruidachtige soorten per 25m² voor
 - De bedekking door glanzende grassen is max. 30% per 25m²
 - Het hoogteverschil met de aansluitende verharding is max. 3 cm
-

- Het gras is max. 40 cm hoog
 - Er komen meer dan 15 kruidachtige soorten per 25m² voor
 - De bedekking door glanzende grassen is max. 50% per 25m²
 - Het hoogteverschil met de aansluitende verharding is max. 5 cm
-

- Het gras is max. 40 cm hoog
 - Er komen meer dan 10 kruidachtige soorten per 25m² voor
 - De bedekking door glanzende grassen is max. 90% per 25m²
 - Het hoogteverschil met de aansluitende verharding is max. 7 cm
-

Verharding



HOOG

De verharding is volledig en er zijn nauwelijks beschadigde elementen. Er is lichte opdruk door boomwortels. Spoorvorming en oneffenheden zijn in lichte mate aanwezig. Veiligheidsrisico's en de kans op schadeclaims zijn niet aanwezig.



BASIS

De verharding is volledig en er zijn hier en daar beschadigde elementen. Er is enige opdruk door boomwortels. Spoorvorming en oneffenheden zijn in beperkte mate aanwezig. De CROW waarschuwingsgrens is overschreden. Veiligheidsrisico's en de kans op schadeclaims zijn aanwezig.



LAAG

Er ontbreken incidenteel elementen en er zijn regelmatig beschadigde elementen. Er is aanzienlijke opdruk door boomwortels. Spoorvorming en oneffenheden zijn in aanzienlijke mate aanwezig. De CROW richtlijn is overschreden. Veiligheidsrisico's en de kans op schadeclaims zijn aanwezig.

Verharding

- Er is max. 1 element beschadigd
 - Er ontbreken geen elementen
 - De opdruk door boomwortels is max. 2 cm
 - Er is lichte spoorvorming aanwezig
 - Er zijn lichte oneffenheden aanwezig
 - Veiligheidsrisico's en de kans op schadeclaims zijn niet aanwezig
 - De CROW waarschuwingsgrens is niet overschreden
-

- Er zijn max. 3 elementen beschadigd
 - Er ontbreken geen elementen
 - De opdruk door boomwortels is max. 5 cm
 - Er is in beperkte mate spoorvorming aanwezig
 - Er zijn enige oneffenheden aanwezig
 - Veiligheidsrisico's en kans op schadeclaims zijn aanwezig
 - De CROW waarschuwingsgrens is overschreden
-

- Er zijn max. 5 elementen beschadigd
 - Er ontbreken incidenteel elementen
 - De opdruk door boomwortels is max. 8 cm
 - Er is in aanzienlijke mate spoorvorming aanwezig
 - Er zijn aanzienlijk veel oneffenheden aanwezig
 - Veiligheidsrisico's en kans op schadeclaims zijn aanwezig
 - De CROW richtlijn is overschreden
-

Bebording



HOOG

De dekking van de coating/folie is goed. De bebording mag incidenteel licht verdraaid zijn of heeft weinig deuken, gaten of krassen.



BASIS

De dekking van de coating/folie is voldoende. De bebording mag duidelijk verdraaid zijn of heeft in beperkte mate deuken, gaten of krassen.



LAAG

De dekking van de coating/folie is matig. De bebording mag fors verdraaid zijn of heeft redelijk veel deuken, gaten of krassen.

Meubilair

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 98% per bord
 - Max. 2% van het bord heeft deuken en gaten
 - De bebording is volledig
 - De bebording mag incidenteel licht scheef staan
-

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 95% per bord
 - Max. 5% van het bord heeft deuken en gaten
 - De bebording is volledig
 - De bebording mag duidelijk scheef staan
-

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 80% per bord
 - Max. 10% van het bord heeft deuken en gaten
 - De bebording is volledig
 - De bebording mag fors scheef staan
-

Straatmeubilair



HOOG

De dekking van de coating/folie is goed. Het straatmeubilair mag incidenteel licht scheef staan of heeft weinig deuken, gaten of krassen.



BASIS

De dekking van de coating/folie is voldoende. Het straatmeubilair mag duidelijk scheef staan of heeft in beperkte mate deuken, gaten of krassen.



LAAG

De dekking van de coating/folie is matig. Het straatmeubilair mag fors scheef staan of heeft redelijk veel deuken, gaten of krassen.

Meubilair

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 98% per geleide-element
 - Max. 2% van het object heeft deuken en gaten
 - Het straatmeubilair mag incidenteel licht scheef staan
-

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 95% per geleide-element
 - Max. 5% van het object heeft deuken en gaten
 - Het straatmeubilair mag duidelijk scheef staan
-

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 80% per geleide-element
 - Max. 10% van het object heeft deuken en gaten
 - Het straatmeubilair mag fors scheef staan
-

Parkmeubilair



HOOG

De dekking van de coating/folie is goed. Het parkmeubilair mag incidenteel licht scheef staan of heeft weinig deuken, gaten of krassen.



BASIS

De dekking van de coating/folie is voldoende. Het parkmeubilair mag duidelijk scheef staan of heeft in beperkte mate deuken, gaten of krassen.



LAAG

De dekking van de coating/folie is matig. Het parkmeubilair mag fors scheef staan of heeft redelijk veel deuken, gaten of krassen.

Meubilair

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 98% per voorziening
 - Max. 0,1% van het object heeft deuken en gaten
 - Het parkmeubilair is volledig
 - Het parkmeubilair mag incidenteel licht scheef staan
-

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 95% per voorziening
 - Max. 1% van het object heeft deuken en gaten
 - Het parkmeubilair is volledig
 - Het parkmeubilair mag duidelijk scheef staan
-

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 80% per voorziening
 - Max. 5% van het object heeft deuken en gaten
 - Het parkmeubilair is volledig
 - Het parkmeubilair mag fors scheef staan
-

Afvalbakken



HOOG

De dekking van de coating/folie is goed. De afvalbak mag incidenteel licht scheef staan of heeft weinig deuken, gaten of krassen.



BASIS

De dekking van de coating/folie is voldoende. De afvalbak mag duidelijk scheef staan of heeft in beperkte mate deuken, gaten of krassen.



LAAG

De dekking van de coating/folie is matig. De afvalbak mag fors scheef staan of heeft redelijk veel deuken, gaten of krassen.

Meubilair

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 98% per afvalbak
 - Max. 2% van de afvalbak heeft deuken en gaten
 - De afvalbak mag incidenteel licht scheef staan
-

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 95% per afvalbak
 - Max. 5% van de afvalbak heeft deuken en gaten
 - De afvalbak mag duidelijk scheef staan
-

- De dekkingsgraad van de coating/folie is minimaal 80% per afvalbak
 - Max. 10% van de afvalbak heeft deuken en gaten
 - De afvalbak mag fors scheef staan
-



Gemeente Heerenveen
(0513) 14 05 13
www.heerenveen.nl

Bezoekadres:

Crackstraat 2
8441 ES Heerenveen

Correspondentieadres:

Postbus 15000
8440 GA Heerenveen