

Entree recreatiegebied 'De Zaag'

Krimpen aan de Lek

Inhoud

- Bestaande situatie in kaart
- Bestaande situatie in beeld
- Problematiek rondom entree
- Oplossing
- Inrichtingsplan
- 3d inrichtingsplan
- Vogelvlucht totaal gebied

Bestaande situatie













Problematiek rondom entree



- Autosloperij direct naast entree recreatiegebied de Zaag
- Afvoer hemelwater van autosloperij
- Aanzicht van gebouwen autosloperij

Oplossing



3d inrichtingsplan



Vogelvlucht totaalgebied



Einde