















Schijndel		
Gebouwen	Werkzaamheden	Voortgang
de Dioscuren	Stoep ophalen Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max MIVA moet door de beheerder worden geopend Naamkaartje bevestigen op doucheruimtes	
EBC de Regenboog	Rooster bij ingang afdekken of maasbreedte verkleinen Weerstand toegangsdeur verkleinen	
de Heijcant	Maasbreedte rooster bij ingang verkleinen Plaatsen horizontale handgreep op deur invalidetoilet	
IDOP de Schakel	Rooster bij ingang aanpassen	
Bizzi	Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max Informatiebordje op invalidetoilet plaatsen Spiegel in invalidetoilet ophangen	
Bizzi (deel GGD)	Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max Drempel vluchtroute ophogen	
Museum Jan Heesterhuis	Binnendrempels verlagen Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max Stickers op glasdeuren plaatsen Spiegel op de juiste hoogte hangen	
Tiaf schaatsvereniging	Drempel toegangsdeur verlagen Invalidetoilet en doucheruimte plaatsen	
Gymzaal de Beemd	Drempels verlagen Invalidetoilet en doucheruimte plaatsen (wordt ook niet gerealiseerd)	
de Molen Hey	Plataulift plaatsen voor het bereiken van tribunes (wordt niet gedaan)	
DKC Celeritas	Drempel toegangsdeur verlagen Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max	
VC WEC	Toegangsdrempel kantine verlagen (niet van gemeente) Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max (niet van gemeente) Aanbrengen doucheruimte voor gehandicapten (niet van gemeente)	
HC de Hopbel	Aanbrengen leuning langs hellingsbaan (Is dit kantine toegang ?) Horizontale handgreep plaatsen op binnenzijde deur Spiegel op juiste hoogte hangen	
TV de Hopbel	Extra leuning langs hellingbaan aanbrengen (Is dit kantine toegang) Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max in garderobe Invalidetoilet plaatsen	

Uitgevoerd Werkzaamheden die reeds door Vastgoedbeheer zijn uitgevoerd

Wordt niet uitgevoerd Werkzaamheden die in overeenstemming met STM niet worden uitgevoerd en daarom niet worden meegenomen in het voortgangpercentage

Doorzetten Werkzaamheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van een ander atelier binnen de gemeente of de huurder van het pand



≥ 50% uitgevoerd



< 50% uitgevoerd



= 0% uitgevoerd