













Sint Oedenrode

Gebouwen	Werzaamheden	Voortgang
CEC Mariëndael	<p>Geen geleidelijnen naar ingang (geen taak Vastgoedbeheer)</p> <p>Betonelementen voor pand lastig voor mensen met visuele beperking</p> <p>Drempel ingang ophogen</p> <p>Lift deurbreedte aanpassen --> norm 90 cm (nu 87 cm)</p> <p>Geen contrast tussen deuren en wanden (geen taak Vastgoedbeheer)</p> <p>Op verlaagd deel van de balie staat een plantenbak</p> <p>Plaatsen van zitgelegenheden die aan de normen voldoen</p> <p>Verlichting aanpassen (nu onder de 50 lux)</p> <p>Verwijsinformatie op juiste hoogte hangen</p> <p>Duidelijkheid informatieve bordjes verbeteren</p> <p>Obstakels voor nooduitgang verwijderen</p> <p>Signalering voor mensen met auditieve beperking</p> <p>Vluchtweg rolstoel vriendelijk maken</p> <p>Voorziening voor mensen met mobiele beperking bij evacuatie</p>	
de Streepen	<p>Drempel ingang verlagen</p> <p>Geen contrast tussen deuren en wanden (geen taak Vastgoedbeheer)</p> <p>Kledinghaken garderobe op een hoogte van 135 cm aanbrengen</p> <p>Ringleiding aanbrengen</p> <p>Verwijsinformatie op juiste hoogte hangen</p> <p>Invalidentoilet aanpassen</p> <p>Horizontale handgreep binnenzijde toilet aanbrengen</p> <p>Kledinghaakjes aanbrengen op hoogte van 135 cm</p> <p>Alarmkoorden aanspannen</p> <p>Vluchtroute beter markeren</p> <p>Voorziening verdieping voor evacueren mensen met mobiele beperking</p> <p>Zitvoorziening aanbrengen onder de douche</p> <p>Horizontale handgreep douche op hoogte van 75 cm aanbrengen</p> <p>Kledinghaak invalidentoilet op hoogte van 135 cm</p> <p>Horizontale handgreep binnenzijde toilet aanbrengen</p> <p>Alamkoord douche aanbrengen</p>	
Scouting Rooi	<p>Geen geleidelijnen naar ingang (geen taak Vastgoedbeheer)</p> <p>Drempel ingang verlagen</p> <p>Doorgangen verbreden (van 81 naar 90 cm)</p> <p>Bediening verlichting op juiste hoogte plaatsen (van 142 naar 135 cm)</p> <p>Aanbrengen ringleiding</p> <p>Plaatsen van invalidentoilet</p> <p>Vluchtroute voor mensen beperking aangeven</p> <p>Evacuatieplan voor mensen met beperking</p> <p>Aanpassen afmetingen doucheruimte</p>	
Gymzaal Boskant	<p>Route naar ingang heeft geen geleidelijnen</p> <p>Rolstoel vriendelijke ingang maken (aanwezigheid traptreden)</p> <p>Drempel ingang verlagen</p> <p>Kledinghaken garderobe op een hoogte van 135 cm aanbrengen</p> <p>Verwijzingen nooduitgang aanbrengen</p> <p>Afmetingen invalidentoilet voldoen niet</p> <p>Horizontale handgreep binnenzijde toilet aanbrengen</p> <p>Kledinghaken op hoogte van 135 cm aanbrengen</p> <p>Nooduitgang voldoet niet</p> <p>Evacuatieplan voor mensen met beperking</p> <p>Nooduitgang alleen te bereiken via opslagruimte</p> <p>Plaatsen aangepaste doucheruimte voor mensen met beperking</p>	

Zwembad de Neul	Route naar ingang heeft geen geleidelijnen Slechte bereikbaarheid van ingang, invalidetoilet en balie	
Sportzaal de Kienehoeve	Route naar ingang heeft geen geleidelijnen Drempel hoofdingang verlagen Onderrijdbaarheid tafels verbeteren (van 63 naar 70 cm) Kledinghaken garderobe op een hoogte van 135 cm aanbrengen Plaatsen van stoelen met armleuningen Aanbrengen ringleiding Informatiebordjes verlicht Afmetingen invalidetoilet voldoen niet Horizontale handgreep binnenzijde toilet aanbrengen Kledinghaken op hoogte van 135 cm aanbrengen Alarmkoord op hoogte van 40 cm aanbrengen Evacuatieplan voor mensen met beperking Zitvoorziening aanbrengen onder de douche Handgreep in douche aanbrengen op hoogte van 75 cm Kledinghaken op hoogte van 135 cm aanbrengen Horizontale handgreep binnenzijde deur aanbrengen Alarmkoord in douche aanbrengen	
Kinderboerderij Kienehoeve	Onverharde paden, geen geleidelijnen Geen contrast binnendeuren met de wanden Afmetingen invalidetoilet voldoen niet Horizontale handgreep binnenzijde deur aanbrengen Wastafel op juiste hoogte hangen Kledinghaken op hoogte van 135 cm aanbrengen	
Gemeentwerf	Route naar ingang heeft geen geleidelijnen Bel voor toegang op lagere hoogte hangen Doorgangen verbreden (van 81 naar 90 cm) Invalidetoilet plaatsen Evacuatieplan voor mensen met beperking	
Café Dommelzicht	Route naar ingang heeft geen geleidelijnen Drempel ingang verlagen Toegangsdeur niet te openen zonder hulp Drempel café naar serre verlagen Aanbrengen ringleiding Deur invalidetoilet naar buiten toe open laten draaien Opklapbare beugels repareren Horizontale handgreep binnenzijde toilet aanbrengen Kledinghaken op hoogte van 135 cm aanbrengen Alarmkoord in invalidetoilet aanbrengen Evacuatieplan voor mensen met beperking	
Kasteel Henkenshage	Route naar ingang heeft geen geleidelijnen Drempel ingang verlagen Geen personenlift aanwezig Leuning aanbrengen aan beide zijden van de trap Ringleiding aanbrengen Informatiebordjes voldoende zichtbaar maken Evacuatieplan voor mensen met beperking Voorziening op verdieping plaatsen voor evacueren mensen met beperking	
Paulus Gasthuisjes	Route naar ingang heeft geen geleidelijnen Route naar ingang vrij maken van obstakels Drempel ingang verlagen Toegangsdeur verbreden Onderrijdbaarheid tafels verbeteren (van 63 naar 70 cm) Kledinghaken aanbrengen op een hoogte van Doorgangen verbreden (van 75 naar 90 cm) Zitgelegenheden met armleuningen plaatsen	

	Verlichting verbeteren	
Dommeltoren	Route naar ingang heeft geen geleidelijnen	
	Route naar ingang vrij maken van obstakels	
	Drempel ingang verlagen	
	Toegangsdeur verbreden	
	Onderrijdbaarheid tafels verbeteren (van 63 naar 70 cm)	
	Kledinghaken aanbrengen op een hoogte van	
	Doorgangen verbreden (van 75 naar 90 cm)	
Zitgelegenheden met armleuningen plaatsen		
	Verlichting verbeteren	

Uitgevoerd	Werkzaamheden die reeds door Vastgoedbeheer zijn uitgevoerd
------------	---

Wordt niet uitgevoerd	Werkzaamheden die in overeenstemming met STM niet worden uitgevoerd en daarom niet worden meegenomen in het voortgangpercentage
-----------------------	---

Doorzetten	Werkzaamheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van een ander atelier binnen de gemeente of de huurder van het pand
------------	--



≥ 50% uitgevoerd



< 50% uitgevoerd



= 0% uitgevoerd