Een bekend liedje gaat als volgt: Waar gaat dat heen, hoe zal dit gaan, waar komt die rotzooi toch vandaan, Barend Servet 1973. Meerdere opmerkelijke zaken rond de KGF2 (kooks en gasfabriek 2) Op 27 maart 2019 zijn de volgende veiligheid issues vastgelegd. Deze serie is bekend bij de instanties en Tata en hoeft niet doorgezet te worden. Maar dan weten jullie wat ik in de serie van gisteren bedoelde met eerder vastgelegde problemen rond de KGF2

Om **8:42u** gaat er een enorme roetwolk de lucht in vanuit de KGF2



Eenmaal daar gekomen om 8:55, is te zien hoe de werkers in een bakje boven en in de giftige damp hangen zonder bescherming voor ademhaling



Om 8:57 is de bak dichter bij de bron van de enorme smerige damp. Ook nu nog zonder bescherming ademhaling





Om te laten zien hoe smerig, is dit een foto van verderaf. Duidelijk te zien hoe de zwavelpluim midden-rechts omhoog gaat en de gassen de hele ruimte vullen. De werkers gaan gewoon door.



Overzichtfoto



Om 9:42u gaat het weer fout. Ondanks dat Tata Steel zegt, tegen Tekin, dat dit normaal is en zo hoort.





Er is meer opmerkelijks op die plaats tijdens dit voorval. Op de kop van de fabriek zijn, tijdens deze wolken, werkers bezig. De kop is goed te zien op de overzichtsfoto. De kop zit rechts net boven het blauwe huisje. Daar zijn medewerkers bezig zowel van Tata Steel als van buitenfirma's. Een medewerker van Tata Steel staat daar zonder enige vorm van bescherming. Deze medewerker zou er op aangesproken zijn. Later zal blijken dat individueel het misschien wel werkt, dat aanspreken, maar de verkeerde cultuur wordt er niet mee verholpen.



Op deze foto is waar te nemen dat, waar de man van Tata Steel stond, werkers van buitenfirma aan het werk zijn. Let op het bord rechtsboven de rechter persoon en let ook op zijn bescherming. Zal zo duidelijk worden waarom.



Daar is de meneer van Tata Steel. En zie het bord. Het bord wat nu gaat komen



Op het bord staat **airstreamhelm verplicht**. Alleen de meneer links op de foto draagt een dergelijke helm.



En dit allemaal tussen dampende rook en gassen. Links de kraan met het bakje en rechts de hardwerkende mensen zonder de verplichte helmen.



Het verhaal gaat over naar **30 april 2019**. Opnieuw bij de KGF2. Een staaltje van zeer onverantwoord gedrag. Medewerkers van een buitenfirma zijn bezig de ovens leeg te blazen. Althans dit is zo gecommuniceerd naar mij. Het is een serie van 6 foto's. Alle de moeite waard om te laten zien. **Foto1:** laat zien hoe rechts een medewerker de ovens staat uit te blazen te blazen. Links staan twee medewerkers een beetje erbij te hangen. Alle drie met de juiste maskers op.




Foto 2: laat zien hoe de werkende man even door, waarschijnlijk een voorman, bekeken wordt. Wat hier opvalt is dat de werkende man voor het gemak zijn masker maar omhoog heeft gezet. Kijkt een stuk makkelijker als je tussen die spleten moet loeren. De andere twee hebben hun masker gesloten zoals het hoort. Opmerkelijk dat de opzichter spelende man hem hier niet op aanspreekt.



Foto 3: Dan maar weer een praatje aan de andere kant. De man links heeft de hele serie hier staan hangen.



Foto 4: Verveling slaat toe en kijk hier. Een gsm, ten strengste verboden op het terrein tijdens werk. En dan ook nog even de beschermende handschoen uit anders tikt het niet zo lekker. En de werkende man maar zonder masker. Als er ook maar iets was gebeurd met de oven, was zijn hele gezicht weggeslagen en had hij volle stoflongen opgelopen om maar te zwijgen van het zwavel zoals met al die gore gele pluimen. Ook dat was deze fabriek.



Foto 5: doet vermoeden dat de telefoon voor wat anders is gebruikt dan privé. Want na het gebruik van de gsm kijkt de man plotseling recht in de camera. Oké, de afstand van camera naar man is enkele honderden meters. Hij kan uit zichzelf de camera niet waarnemen. Hij moet gewaarschuwd zijn. Dan zou hij kunnen denken, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maar niets is minder waar. Op **foto 6** gaan wij gewoon verder.



Foto 6



Voor de goede orde, deze serie is onder de aandacht gebracht van de directie van Tata Steel. Tata Steel gaf toe dat de cultuur moeilijk te veranderen is. Veiligheid is al jarenlang een groot probleem, volgens Hans van den Berg. Er werd toegezegd dat deze foto's bij de eerst volgende vergadering met alle betrokken afdelingshoofden besproken zouden worden. Toen ik aangaf bij deze vergadering aanwezig te willen zijn, werd dit niet toegestaan. Het zijn mijn foto's en ik kan uitleggen wat er van buitenaf zichtbaar is voor de mensen. Bij navraag aan Hans van den Berg en Voskuil werd er min of meer omheen gepraat.

Het volgende doet zich voor. Bram Nugteren werd mijn persoonlijk contactpersoon aangesteld door Hans van den Berg, aldus Bram. Ten tijde van het maken van deze foto's was hij nog hoogoven directeur. Vandaar de vraag aan Bram hoe de serie foto's op die speciale vergadering is ontvangen door alle afdelingshoofden, want daar zou hij dan ook bij geweest zijn. Reactie, er is helemaal geen vergadering geweest!

Het **25 juli 2019** als om **21:26u** opeens een enorme pluim roet uit de KGF2 komt. Verstikkende roetpluim, die vanwege het type weer en windrichting, over het strand gaat. Deze foto’s zijn gemaakt met een GSM door een passant. Zo barst het van de problemen bij deze fabriek.





Dit is dezelfde fabriek op **30 oktober 2018** In plaats van een juiste verklaring af te leggen gaat men een heksenjacht beginnen op de maker van het filmpje waar dut beelden van zijn.





Op **21-juni 2017** leg ik deze brand vast van de KGF2







En wat te denken van **11 mei 2016** Dan leg ik deze beelden vast van de KGF2. En dan zijn dit nog maar een paar vastgelegde momenten. Honderden, zo niet duizenden andere problemen krijgt niemand te zien.







