

RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN	Betreft onderdeel VTA	19-11-2018
-----------------------------------	------------------------------	-------------------

Object ID	6.171	Identificatie	NL.IMGEO.00000.b7f1af6a91f84345ae033a62385ac3c8	Typespecificatie	Vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder	Geen info	Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Solitair	DATA afwijkend van werkelijke situatie	
Datum	16-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject K11	Zijde	Links
						Hectometer	34,4
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Salix alba			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x /0,5 jaar
SRT afw-GIS	JA	Diameter	110	Hoogte	18-24	Maatregel	Rooien
Gebrek	Gaten (G-126); Houtrot (G-011)			Urgentie	Binnen 3 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	Aantasting door een zwam			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Zeet slecht < 5 jaar			Opmerkingen	buiten eigendom!	Termijn	NVT
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE	
Omschrijving	
Verspreiding	
BIJZONDERE FLORA / FAUNA	
Bijz. FLORA	Bijz. FAUNA



Object ID	43.534	Identificatie	NL.IMGEO.P0027.250bc3c4e3fb4f6aa7be26d535d39a4e	Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	NEE
Beheerder	PNH	Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Solitair		
Datum	5-9-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject K20/k10/K09	Zijde	Links
						Hectometer	15,8
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Aesculus hippocastanum			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	NEE	Diameter	65	Hoogte	9 - 12	Maatregel	Gerichte snoei
Gebrek	Breuk (G-006); Gesteltakken, gescheurd (G-148); Plakoksel (			Urgentie	Binnen 6 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	GEEN			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Slecht 5 - 10 jaar			Opmerkingen	kroon innemen	Termijn	NVT
Snoeifase	Begeleidingssnoei verwaarloosd			Vrije takruimte	True	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE	
Omschrijving	
Verspreiding	
BIJZONDERE FLORA / FAUNA	
Bijz. FLORA	Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID	0	Identificatie		Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder		Onderhouder		Boomsituering	Bos	Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig	
Datum	24-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N244a	Zijde	Rechts
						Hectometer	23,4
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Ulmus			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	
SRT afw-GIS	JA	Diameter	10	Hoogte	6-9	Maatregel	Rooien
Gebrek	Aantasting, kritisch (G-120)			Urgentie	Binnen 3 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	Iepen ziekte			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Zeer slecht < 5 jaar			Opmerkingen	groepje iepenopslag	Termijn	NVT
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE	
Omschrijving	
Verspreiding	
BIJZONDERE FLORA / FAUNA	
Bijz. FLORA	Bijz. FAUNA

Object ID	0	Identificatie		Typespecificatie	Vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder		Onderhouder		Boomsituering	Bos	Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig	
Datum	29-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N244b	Zijde	Links
						Hectometer	12,4
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	betula pendula			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	JA	Diameter	20	Hoogte	12-15	Maatregel	Rooien
Gebrek	Afsterving (G-003)			Urgentie	Binnen 6 maanden	Flora en	Vaste rust en
Aantasting	GEEN			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	verblijfsplaats
Rest.Levensd.	Goed > 15jaar			Opmerkingen	enkele dode bomen	Termijn	NVT
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE	
Omschrijving	
Verspreiding	
BIJZONDERE FLORA / FAUNA	
Bijz. FLORA	Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID	28.408	Identificatie	NL.IMGEO.00000.cce89f5ef0044951968d0fa88facc67b	Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder	Geen info	Onderhouder	Eigenaar	Onbekend	Boomsituering	Boschage	DATA afwijkend van werkelijke situatie
Datum	29-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject	N244b	Zijde Links Hectometer 17,6
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Salix alba	Diameter	45	Hoogte	15-18	Risico	Risicoboom
SRT afw-GIS	JA					Maatregel	Rooien
Gebrek	Afsterving (G-003)					Urgentie	Binnen 6 maanden
Aantasting	Watermerkziekte					Nader onderzoek nodig	NVT
Rest.Levensd.	Zeer slecht < 5 jaar					Opmerkingen	diverse bomen bij elkaar
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID	28.406	Identificatie	NL.IMGEO.00000.a7f1d62492ef48bea015153c5240e835	Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder	Geen info	Onderhouder	Eigenaar	Onbekend	Boomsituering	Boschage	DATA afwijkend van werkelijke situatie
Datum	29-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject	N244b	Zijde Links Hectometer 17,6
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Salix alba	Diameter	45	Hoogte	15-18	Risico	Risicoboom
SRT afw-GIS	JA					Maatregel	Rooien
Gebrek	Afsterving (G-003)					Urgentie	Binnen 6 maanden
Aantasting	Watermerkziekte					Nader onderzoek nodig	NVT
Rest.Levensd.	Zeer slecht < 5 jaar					Opmerkingen	diverse bomen bij elkaar
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID	40.869	Identificatie	NL.IMGEO.00000.349b2ccd6acc423eb2e52d80288e9eab	Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder	Geen info	Onderhouder	Eigenaar	Onbekend	Boomsituering	Boschage	DATA afwijkend van werkelijke situatie
Datum	29-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject	N244b	Zijde Links Hectometer 17,6
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Salix alba	Diameter	45	Hoogte	15-18	Risico	Risicoboom
SRT afw-GIS	JA					Maatregel	Rooien
Gebrek	Afsterving (G-003)					Urgentie	Binnen 6 maanden
Aantasting	Watermerkziekte					Nader onderzoek nodig	NVT
Rest.Levensd.	Zeer slecht < 5 jaar					Opmerkingen	diverse bomen bij elkaar
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID	28.407	Identificatie	NL.IMGEO.00000.9aeb423863074487bd6f1fab63c8fc4d	Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder	Geen info	Onderhouder	Eigenaar	Onbekend	Boomsituering	Boschage	DATA afwijkend van werkelijke situatie
Datum	29-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject	N244b	Zijde Links Hectometer 17,6
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Salix alba	Diameter	45	Hoogte	15-18	Risico	Risicoboom
SRT afw-GIS	JA					Maatregel	Rooien
Gebrek	Afsterving (G-003)					Urgentie	Binnen 6 maanden
Aantasting	Watermerkziekte					Nader onderzoek nodig	NVT
Rest.Levensd.	Zeer slecht < 5 jaar					Opmerkingen	diverse bomen bij elkaar
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID	28.405	Identificatie	NL.IMGEO.00000.0df632ea04a1497a832c553266dea36b	Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder	Geen info	Onderhouder	Eigenaar	Onbekend	Boomsituering	Boschage	DATA afwijkend van werkelijke situatie
Datum	29-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject	N244b	Zijde Links Hectometer 17,6
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Salix alba	Diameter	45	Hoogte	15-18	Risico	Risicoboom Freq. keuren
SRT afw-GIS	JA					Maatregel	Rooien Flora en NVT
Gebrek	Afsterving (G-003)					Urgentie	Binnen 6 maanden Fauna
Aantasting	Watermerkziekte					Nader onderzoek nodig	NVT Termijn NVT
Rest.Levensd.	Zeer slecht < 5 jaar					Opmerkingen	diverse bomen bij elkaar
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID	0	Identificatie		Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder		Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Boschage	DATA afwijkend van werkelijke situatie	
Datum	29-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject	N244b	Zijde Links Hectometer 17,9
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Salix alba	Diameter	45	Hoogte	15-18	Risico	Risicoboom Freq. keuren
SRT afw-GIS	JA					Maatregel	Rooien Flora en NVT
Gebrek	Afsterving (G-003)					Urgentie	Binnen 6 maanden Fauna
Aantasting	Watermerkziekte					Nader onderzoek nodig	NVT Termijn NVT
Rest.Levensd.	Zeer slecht < 5 jaar					Opmerkingen	diverse bomen bij elkaar
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 19.525 Identificatie NL.IMGEO.P0027.88ccd761f3ae4d9697e9e993b7f7afc2 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 21-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244b Zijde Links Hectometer 19,3

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 9 - 12 Maatregel Gerichte snoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Voldoende 10 - 15 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole wegzijde kroon innemen

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 20.472 Identificatie NL.IMGEO.P0027.faeb48db32a747369717a4b216097d65 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 20-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244b Zijde Links Hectometer 9,5

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Salix alba Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 15 - 18 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting Watermerkziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA

RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID	0	Identificatie		Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder		Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Bos	Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig	
Datum	29-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N244b	Zijde	Rechts Hectometer 13,1
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Fraxinus excelsior			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	JA	Diameter	20	Hoogte	9-12	Maatregel	Onderhoudssnoei Flora en NVT
Gebrek	Plakoksel (G-210); Takken laaghangend, kritisch (G-205)			Urgentie	Binnen 6 maanden	Fauna	NVT
Aantasting	GEEN			Nader onderzoek nodig	NVT	Termijn	NVT
Rest.Levensd.	Goed > 15jaar			Opmerkingen	wegzijde snoeien		
Snoeifase	Onderhoudssnoei verwaarloosd	Vrije takruimte	False	boomcontrole			

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID	0	Identificatie		Typespecificatie	Vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder		Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Bos	Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig	
Datum	24-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N244b	Zijde	Rechts Hectometer 17,8
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Fraxinus excelsior			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	JA	Diameter	25	Hoogte	12-15	Maatregel	Rooien Flora en NVT
Gebrek	Afsterving (G-003)			Urgentie	Binnen 3 maanden	Fauna	NVT
Aantasting	Essentaksterfte			Nader onderzoek nodig	NVT	Termijn	NVT
Rest.Levensd.	Zeer slecht < 5 jaar			Opmerkingen	diverse bomen aangetast		
Snoeifase	NVT	Vrije takruimte	False	boomcontrole			

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID	0	Identificatie		Typespecificatie	Vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder		Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Bos	Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig	
Datum	24-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N244b	Zijde	Rechts
						Hectometer	17,9
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Fraxinus excelsior			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	JA	Diameter	25	Hoogte	12-15	Maatregel	Rooien
Gebrek	Afsterving (G-003)			Urgentie	Binnen 3 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	Essentaksterfte			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Zeer slecht < 5 jaar			Opmerkingen	diverse bomen aangetast	Termijn	NVT
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID	0	Identificatie		Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder		Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Bos	Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig	
Datum	29-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N244c	Zijde	Links
						Hectometer	21,7
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Quercus robur			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	JA	Diameter	40	Hoogte	15-18	Maatregel	Gerichte snoei
Gebrek	Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073)			Urgentie	Binnen 3 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	GEEN			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Goed > 15jaar			Opmerkingen	takken boven rijbaan	Termijn	NVT
Snoeifase	Onderhoudssnoei verwaarloosd			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 583 Identificatie NL.IMGEO.P0027.68cc07a9e0b54087afb27368d1be7f29 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 23,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE


Boomsoort Salix alba
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 6 - 9 Risico Risicoboom Freq. keuren
 Gebrek Scheefstand (G-106) Maatregel Rooien Flora en NVT
 Aantasting GEEN Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Opmerkingen is salix caprea
 Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 870 Identificatie NL.IMGEO.P0027.c2f8a1abee2540b4b2fd1eb66edcde81 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 23,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 15 - 18 Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 Gebrek Plakoksel (G-210) Maatregel Gerichte snoei Flora en NVT
 Aantasting GEEN Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Opmerkingen kroon innemen
 Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 34.532 Identificatie NL.IMGEO.P0027.b9532e841b554491add6f2ddbc8b8e1e Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 23,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 15 - 18 Maatregel Onderhoudssnoei Flora en NVT
 Gebrek Dood hout; Kroon-stam, verhouding afwijkend (G-140) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 0 Identificatie Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: JA
 Beheerder Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 23,5

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Alnus glutinosa Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS JA Diameter 40 Hoogte 12-15 Maatregel Gerichte snoei Flora en NVT
 Gebrek Breuk (G-006); Kroon-stam, verhouding afwijkend (G-140) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen gebroken takken,
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte False boomcontrole opkronen

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 18.913 Identificatie NL.IMGEO.P0027.f6b38878101a45a3942e0f8b71777908 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 25,2

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte > 24 Maatregel Onderhoudssnoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 42.852 Identificatie NL.IMGEO.P0027.79b5440e901a4b4187b393328dd03bc6 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 25,2

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte > 24 Maatregel Onderhoudssnoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA

Object ID 6.094 Identificatie NL.IMGEO.P0027.6ce9b63a11ad4c02a00843e3b0798b1b Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 25,2

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte > 24 Maatregel Onderhoudssnoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA

RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 50.868 Identificatie NL.IMGEO.P0027.1b2e4b89282449cdb40323e7e2f263ac Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 25,2

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte > 24 Maatregel Onderhoudssnoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 18.911 Identificatie NL.IMGEO.P0027.8f1521b7015a452ca96d170cffec4681 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 25,3

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte > 24 Maatregel Onderhoudssnoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA

RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 18.912 Identificatie NL.IMGEO.P0027.e993ecc6d51a49019a69aad4ddc2c66e Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 25,3

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte > 24 Maatregel Onderhoudssnoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 1.349 Identificatie NL.IMGEO.P0027.702b6239dca54e149059ab35779e51e0 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 25,3

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte > 24 Maatregel Onderhoudssnoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 6.093 Identificatie NL.IMGEO.P0027.6433ddda773e434d8fe14e2398e61f01 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 25,3

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte > 24 Maatregel Onderhoudssnoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 1.348 Identificatie NL.IMGEO.P0027.5840b864a503443c9e278d9701cb0098 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 25,3

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte > 24 Maatregel Onderhoudssnoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 6.096 Identificatie NL.IMGEO.P0027.5f271ce4311040b99ac5068831c156ca Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 24-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N244c Zijde Rechts Hectometer 25,3

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte > 24 Maatregel Onderhoudssnoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 12.271 Identificatie NL.IMGEO.P0027.9e2c4d745cf640af9bb7d25240736a61 Typespecificatie Vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bosschage
 Datum 13-7-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 20,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Salix alba Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 20 Hoogte 0 - 6 Maatregel Dood hout verwijderen Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie Binnen 1 jaar Fauna NVT
 Aantasting Watermerkziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen
 Snoeifase NVT Vrije takruimte True boomcontrole bosje weinig risico

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 44.349 Identificatie NL.IMGEO.P0027.19685c4da69e4ffebfba09acbf2a7bf Typespecificatie Vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bosschage
 Datum 13-7-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 20,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE


Boomsoort Salix alba Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 20 Hoogte 0 - 6 Maatregel Dood hout verwijderen Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie Binnen 1 jaar Fauna NVT
 Aantasting Watermerkziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen
 Snoeifase NVT Vrije takruimte True boomcontrole bosje weinig risico

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 27.693 Identificatie NL.IMGEO.P0027.fda17775a4df45d0b23f2064dccb786b Typespecificatie Vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bosschage
 Datum 13-7-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 20,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Salix alba Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 20 Hoogte 0 - 6 Maatregel Dood hout verwijderen Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie Binnen 1 jaar Fauna NVT
 Aantasting Watermerkziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen
 Snoeifase NVT Vrije takruimte True boomcontrole bosje weinig risico

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 47.635 Identificatie NL.IMGEO.P0027.66c04d43c2c3479c85e29df25077f929 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 21,5

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting Wilgenhoutrups Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole tevens essentaksterfte

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 14.248 Identificatie NL.IMGEO.P0027.ef8c1e3450d14553956ef1ab8d24f34e Typespecificatie Knotboom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 21,7

BOOM VEILIGHEID CONTROLE


Boomsoort Salix alba Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 20 Hoogte 0 - 6 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 36.200 Identificatie NL.IMGEO.00000.220e17c2ce7c478281e5217f8b668fb0 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 21,8

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 10.685 Identificatie NL.IMGEO.P0027.39fd8385fa6547eaa8c2040fb767e793 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 21,9

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 20 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, niet kritisch (G-121) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 51.577 Identificatie NL.IMGEO.P0027.d0f8bb84304b4afc83f4a18154008d22 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 22

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Urgentie NVT Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 5.942 Identificatie NL.IMGEO.P0027.5137fa90077543d39e9bc44997d1b623 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 22

BOOM VEILIGHEID CONTROLE


Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 47.519 Identificatie NL.IMGEO.P0027.0c2a64f7b47047768e8b9df4767a558c Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 22,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 15.314 Identificatie NL.IMGEO.P0027.d8f520eec8c6403baf41e044c9245fc4 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 22,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 11.085 Identificatie NL.IMGEO.P0027.d4adbf7e15c44bb4b9b2b4b48115c8b3 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 22,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 10.857 Identificatie NL.IMGEO.P0027.cc23072abed6475bb9fe2d7c012df3d2 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 22,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 27.260 Identificatie NL.IMGEO.P0027.53162e463a7944c5995655959c9d6541 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 22,7

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 20 Hoogte 0 - 6 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidings snoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 10.979 Identificatie NL.IMGEO.P0027.8d51e24217eb41d78f06ca7c55ab1721 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 22,8

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 70 Hoogte 18 - 24 Maatregel Gerichte snoei Flora en NVT
 Gebrek Gesteltakken, gescheurd (G-148) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Voldoende 10 - 15 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei achterstallig Vrije takruimte True boomcontrole grote tak innemen

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 10.348 Identificatie NL.IMGEO.P0027.51bf7deefced4be1870e9a74d8259276 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 23,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 0 - 6 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 27.578 Identificatie NL.IMGEO.P0027.52ad8ca69f514134ba1d341b09e40681 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 23,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 0 - 6 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 36.038 Identificatie NL.IMGEO.P0027.2023d0653fd24fd98fb26c6402fbc251 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 23,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 0 - 6 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 17.592 Identificatie NL.IMGEO.P0027.6cdefbd0d1124d9eab91b6438fd74b18 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 15-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Links Hectometer 23,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 0 - 6 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 46.210 Identificatie NL.IMGEO.P0027.6cd2a06cec7b43a0a681b156e301cb13 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 21,6

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 1.533 Identificatie NL.IMGEO.P0027.a71e367886724e79923729add584936c Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 21,7

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 20 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 18.914 Identificatie NL.IMGEO.00000.4b6181171dd147bbb96956c5e329cf0c Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 21,8

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie NVT Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 46.871 Identificatie NL.IMGEO.P0027.07b4d48029344c888d2315ec8d8a6a75 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 21,8

BOOM VEILIGHEID CONTROLE


Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Gaten (G-126); Houtrot (G-011); Scheurvorming (G-179) Urgentie NVT Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 18.917 Identificatie NL.IMGEO.P0027.4dd0250781d14e069b029632da8a14a8 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 21,9

BOOM VEILIGHEID CONTROLE


Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 60 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 13.625 Identificatie NL.IMGEO.00000.344ec8beb12d4f6293522b856e2eab83 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 22,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 60 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003); Houtrot (G-011) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 2.202 Identificatie NL.IMGEO.00000.a2bf5f3095344d72aea71c3600ae37d6 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 22,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE


Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 60 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003); Houtrot (G-011) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 46.214 Identificatie NL.IMGEO.P0027.0243f16508d94c16be1adeec89eeec27 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 22,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 60 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003); Houtrot (G-011) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 19.376 Identificatie NL.IMGEO.P0027.45b73972d7a249dd89c8c4444ba6e799 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 22,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE


Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 60 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie NVT Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 1.017 Identificatie NL.IMGEO.P0027.f40d8c7f032436f825cf8aa39f90137 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 22,2

BOOM VEILIGHEID CONTROLE


Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 17.145 Identificatie NL.IMGEO.P0027.7a21d62f01d14d1bb0ccda3a9a5502fb Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 22,2

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Alnus glutinosa Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 20 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003); Breuk (G-006) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase NVT Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 7.679 Identificatie NL.IMGEO.P0027.771d63069cc04e66a0b1cce194b57722 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N246a Zijde Rechts Hectometer 23,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID	34.638	Identificatie	NL.IMGEO.P0027.3ef243e145984d73abdc9dd814427eff	Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder	PNH	Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Bos	DATA afwijkend van werkelijke situatie	
Datum	29-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N246a	Zijde Rechts	Hectometer 30,9
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE
Boomsoort	Salix alba			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	JA	Diameter	80	Hoogte	15 - 18	Maatregel	Rooien
Gebrek	Plakoksel (G-210)			Urgentie	Binnen 3 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	GEEN			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Voldoende 10 - 15 jaar			Opmerkingen	grens eigendom	Termijn	NVT
Snoeifase	Begeleidingssnoei verwaarloosd			Vrije takruimte	True	boomcontrole	plakoksel weg zijde
							Omschrijving Verspreiding
							BIJZONDERE FLORA / FAUNA
							Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID	34.545	Identificatie	NL.IMGEO.P0027.cfc8f774ebba458d97c60b6ffa716477	Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	NEE
Beheerder	PNH	Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Boomweide		
Datum	30-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N247a	Zijde Rechts	Hectometer 32,4
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE
Boomsoort	Fraxinus excelsior			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	NEE	Diameter	50	Hoogte	15 - 18	Maatregel	Gerichte snoei
Gebrek	Takken laaghangend, kritisch (G-205)			Urgentie	Binnen 3 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	GEEN			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Goed > 15jaar			Opmerkingen		Termijn	NVT
Snoeifase	Onderhoudssnoei achterstallig			Vrije takruimte	False	boomcontrole	
							Omschrijving Verspreiding
							BIJZONDERE FLORA / FAUNA
							Bijz. FLORA Bijz. FAUNA

Object ID	1.338	Identificatie	NL.IMGEO.P0027.370645bbee11420a9e94583088616e5b	Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	NEE
Beheerder	PNH	Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Boomweide		
Datum	30-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N247a	Zijde Rechts	Hectometer 32,4
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE
Boomsoort	Fraxinus excelsior			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	NEE	Diameter	50	Hoogte	15 - 18	Maatregel	Gerichte snoei
Gebrek	Takken laaghangend, kritisch (G-205)			Urgentie	Binnen 3 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	GEEN			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Goed > 15jaar			Opmerkingen		Termijn	NVT
Snoeifase	Onderhoudssnoei achterstallig			Vrije takruimte	False	boomcontrole	
							Omschrijving Verspreiding
							BIJZONDERE FLORA / FAUNA
							Bijz. FLORA Bijz. FAUNA

RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 39.996 Identificatie NL.IMGEO.P0027.16e2ffb607f04df7b84de121ffce97d5 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Boomweide
 Datum 30-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 32,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 15 - 18 Maatregel Gerichte snoei Flora en NVT
 Gebrek Takken laaghangend, kritisch (G-205) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei achterstallig Vrije takruimte False boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 27.439 Identificatie NL.IMGEO.P0027.bfac203b7c5b4e1ebfda165794b03cb1 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Boomweide
 Datum 30-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 32,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 15 - 18 Maatregel Gerichte snoei Flora en NVT
 Gebrek Takken laaghangend, kritisch (G-205) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei achterstallig Vrije takruimte False boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA

RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 1.337 Identificatie NL.IMGEO.P0027.cb2f402be77441718a4fe3aeb36f600c Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Boomweide
 Datum 30-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 32,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 15 - 18 Maatregel Gerichte snoei Flora en NVT
 Gebrek Takken laaghangend, kritisch (G-205) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei achterstallig Vrije takruimte False boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 19.804 Identificatie NL.IMGEO.P0027.6cacdd4ad470417eaa5d2112a55a0e5e Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Boomweide
 Datum 30-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 32,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 15 - 18 Maatregel Gerichte snoei Flora en NVT
 Gebrek Takken laaghangend, kritisch (G-205) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei achterstallig Vrije takruimte False boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 21.646 Identificatie NL.IMGEO.P0027.45526662a83e413bb56bfa9f1d34ed3c Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 30-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 34,3

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 45 Hoogte 15 - 18 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Urgentie NVT Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei achterstallig Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 42.381 Identificatie NL.IMGEO.P0027.9318b938178a49f5b022cf39a79abf5b Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 30-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 34,3

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 45 Hoogte 15 - 18 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei achterstallig Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 1.331 Identificatie NL.IMGEO.P0027.f3865d4136a0427a9f60ce8bb2299cac Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Boomweide
 Datum 30-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 34,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 18 - 24 Maatregel Dood hout verwijderen Flora en
 Gebrek Gesteltakken, gescheurd (G-148) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 1.332 Identificatie NL.IMGEO.P0027.acd2ce78c959433b816445fcc6aa3fa1 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Boomweide
 Datum 30-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 34,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 18 - 24 Maatregel Rooien Flora en
 Gebrek Scheefstand (G-106) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018


Object ID	0	Identificatie		Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder		Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	In sierbeplanting	Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig	
Datum	30-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N247a	Zijde	Rechts
						Hectometer	34,5
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	betula pendula			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	
SRT afw-GIS	JA	Diameter	20	Hoogte	9-12	Maatregel	Gerichte snoei
Gebrek	Takken laaghangend, kritisch (G-205)			Urgentie	Binnen 3 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	GEEN			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Goed > 15jaar			Opmerkingen		Termijn	NVT
Snoeifase	Onderhoudssnoei achterstallig			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID	13.280	Identificatie	NL.IMGEO.P0027.c9d0853772ff48f582dc4963e828aa2a	Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	NEE
Beheerder	PNH	Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Solitair		
Datum	30-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N247a	Zijde	Rechts
						Hectometer	34,6
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Tilia x europaea			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	NEE	Diameter	60	Hoogte	15 - 18	Maatregel	Gerichte snoei
Gebrek	Plakoksel (G-210)			Urgentie	Binnen 3 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	GEEN			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Slecht 5 - 10 jaar			Opmerkingen		Termijn	NVT
Snoeifase	Begeleidingssnoei verwaarloosd			Vrije takruimte	True	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 52.087 Identificatie NL.IMGEO.P0027.8028a09f7e19481ca644e33c4482b289 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 30-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 34,6

BOOM VEILIGHEID CONTROLE



Boomsoort Tilia x europaea Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 15 - 18 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034); Stam, beschadigd (G-03) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting Verwelkingsziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei achterstallig Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 43.558 Identificatie NL.IMGEO.P0027.3bc85b73ae1b4e9490c9c0516c2081e6 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 6-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 37,6

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 20 Hoogte 12 - 15 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Ziekte, kritisch (G-151) Urgentie Binnen 1 maand Fauna NVT
 Aantasting Iepenziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole beginnend

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN


Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID	4.125	Identificatie	NL.IMGEO.P0027.1d4bc5050ffb4f6f84270a07dd888a42				Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom		Afwijkend van GIS, zo ja omdat: JA	
Beheerder	Geen info	Onderhouder	Eigenaar				Boomsituering	Solitair		Staat wel op gis-kaart, locatie niet juist	
Datum	6-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject	N247a	Zijde	Rechts	Hectometer	37,7	
BOOM VEILIGHEID CONTROLE											
Boomsoort	Ulmus					Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x /0,5 jaar		
SRT afw-GIS	JA	Diameter	15	Hoogte	12 - 15	Maatregel	Rooien	Flora en	NVT		
Gebrek	Ziekte, kritisch (G-151)					Urgentie	Binnen 1 maand	Fauna	NVT		
Aantasting	lepenziekte					Nader onderzoek nodig	NVT	Termijn	NVT		
Rest.Levensd.						Opmerkingen					
Snoeifase	Begeleidingssnoei verwaarloosd			Vrije takruimte	True	boomcontrole					
INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE											
Omschrijving											
Verspreiding											
BIJZONDERE FLORA / FAUNA											
Bijz. FLORA						Bijz. FAUNA					



Object ID	4.127	Identificatie	NL.IMGEO.P0027.39c68b880590434f90af80ff95f3f6e2			Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom		Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE	
Beheerder	PNH	Onderhouder	Eigenaar			Boomsituering	Solitair			
Datum	6-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject	N247a	Zijde	Rechts	Hectometer	37,7
BOOM VEILIGHEID CONTROLE										
Boomsoort	Ulmus				Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x /0,5 jaar		
SRT afw-GIS	NEE	Diameter	15	Hoogte	12 - 15	Maatregel	Rooien	Flora en	NVT	
Gebrek	Ziekte, kritisch (G-151)				Urgentie	Binnen 1 maand	Fauna	NVT		
Aantasting	lepenziekte				Nader onderzoek nodig	NVT	Termijn	NVT		
Rest.Levensd.					Opmerkingen					
Snoeifase	Begeleidingssnoei verwaarloosd			Vrije takruimte	True	boomcontrole	beginnend			
INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE										
Omschrijving										
Verspreiding										
BIJZONDERE FLORA / FAUNA										
Bijz. FLORA Bijz. FAUNA										



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 4.126 Identificatie NL.IMGEO.P0027.2542ad2097af46d5bbeee1ceecd639ac Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 6-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 37,7

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus Risico Risicoboom Freq. keuren 1x /0,5 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 15 Hoogte 12 - 15 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Ziekte, kritisch (G-151) Urgentie Binnen 1 maand Fauna NVT
 Aantasting Iepenziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA

Object ID 34.743 Identificatie NL.IMGEO.P0027.1e17546c7ab94783a0012252b64ea06a Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 6-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 37,7

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus Risico Risicoboom Freq. keuren 1x /0,5 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 15 Hoogte 12 - 15 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Ziekte, kritisch (G-151) Urgentie Binnen 1 maand Fauna NVT
 Aantasting Iepenziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole beginnend

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 0 Identificatie Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: JA
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair Buiten beheer grenzen
 Datum 6-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247a Zijde Rechts Hectometer 37,7

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus Risico Risicoboom Freq. keuren 1x /0,5 jaar
 SRT afw-GIS JA Diameter 15 Hoogte 12 - 15 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Ziekte, kritisch (G-151) Urgentie Binnen 1 maand Fauna NVT
 Aantasting Iepenziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole buiten gebied

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA

RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 45.245 Identificatie NL.IMGEO.P0027.eae196ff9713420491066b6add34e96d Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 6-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Links Hectometer 45,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus Risico Risicoboom Freq. keuren 1x /0,5 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 18 - 24 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Urgentie Binnen 1 maand Fauna NVT
 Aantasting Iepenziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 9.444 Identificatie NL.IMGEO.P0027.ac62e05664fe4072b059271fe633c038 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 6-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Links Hectometer 45,5

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus Risico Risicoboom Freq. keuren 1x /0,5 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 18 - 24 Maatregel Rooien Flora en Vleermuizen habitat
 Gebrek Aantasting, niet kritisch (G-121) Urgentie Binnen 1 maand Fauna NVT
 Aantasting Iepenziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei achterstallig Vrije takruimte True boomcontrole beginnend

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 51.892 Identificatie NL.IMGEO.P0027.d604f6d9a30f47ccbdc4f372e37ae28 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 6-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Links Hectometer 45,5

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 18 - 24 Risico Risicoboom Freq. keuren 1x /0,5 jaar
 Gebrek Aantasting, niet kritisch (G-121) Maatregel Rooien Flora en Vleermuizen habitat
 Aantasting Iepenziekte Urgentie Binnen 1 maand Fauna
 Rest.Levensd. Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Snoeifase Begeleidingssnoei achterstallig Opmerkingen beginnend
 Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 37.001 Identificatie NL.IMGEO.P0027.ae5354280570483aa7075ffeb1108a45 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 22-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Links Hectometer 45,5

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus
 SRT afw-GIS NEE Diameter 60 Hoogte 18 - 24 Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 Gebrek Afsterving (G-003) Maatregel Rooien Flora en NVT
 Aantasting Iepenziekte Urgentie Binnen 3 maanden Fauna
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Opmerkingen
 Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 26.178 Identificatie NL.IMGEO.P0027.7ad77ddfc961404db4f364a43e574600 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 22-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Links Hectometer 45,6

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus
 SRT afw-GIS NEE Diameter 60 Hoogte 18 - 24 Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 Gebrek Afsterving (G-003) Maatregel Rooien Flora en NVT
 Aantasting Iepen ziekte Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Opmerkingen
 Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 12.869 Identificatie NL.IMGEO.P0027.e8ade72b8a0b43129def9bae9351cc3f Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 6-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Links Hectometer 46,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 15 - 18 Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 0,5 jaar
 Gebrek Aantasting, niet kritisch (G-121) Maatregel Rooien Flora en Vleermuizen habitat
 Aantasting Iepen ziekte Urgentie Binnen 1 maand Fauna NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Snoeifase Begeleidingssnoei verwaarloosd Opmerkingen
 Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 17.494 Identificatie NL.IMGEO.P0027.8fedc2911f664d2cb06ac5c56fe5647d Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 6-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Links Hectometer 46,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus Risico Risicoboom Freq. keuren 1x /0,5 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 15 - 18 Maatregel Rooien Flora en Vleermuizen habitat
 Gebrek Aantasting, niet kritisch (G-121) Urgentie Binnen 1 maand Fauna
 Aantasting Iepen ziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidings snoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 48.427 Identificatie NL.IMGEO.P0027.e867a5401ac943edb19e446968370760 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Boomweide
 Datum 22-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Rechts Hectometer 43,9

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Salix alba Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 35 Hoogte 18 - 24 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna
 Aantasting Watermerk ziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 25.029 Identificatie NL.IMGEO.P0027.0c8ec1bb11a14441b7dfae6fdf83e8c8 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 22-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Rechts Hectometer 44

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Salix alba Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 30 Hoogte 15 - 18 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting Watermerkziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 16.671 Identificatie NL.IMGEO.P0027.a44d87ad6b0a48e28b34df2d125dfd49 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Boomweide
 Datum 22-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Rechts Hectometer 45,1

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus canescens Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 90 Hoogte 18 - 24 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting Echte tonderzwam Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 12.870 Identificatie NL.IMGEO.P0027.0e20c00fe99443749d9180e4511e8720 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 6-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Rechts Hectometer 46,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus
 SRT afw-GIS NEE Diameter 80 Hoogte 18 - 24 Risico Risicoboom Freq. keuren 1x /0,5 jaar
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Maatregel Rooien Flora en Vleermuizen habitat
 Aantasting Iepen ziekte Urgentie Binnen 1 maand Fauna
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Snoeifase Begeleidingssnoei verwaarloosd Opmerkingen
 Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 17.491 Identificatie NL.IMGEO.P0027.6fdbdb304ad7463eb9b08d9b2cffbdae Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 6-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N247b Zijde Rechts Hectometer 46,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Ulmus
 SRT afw-GIS NEE Diameter 80 Hoogte 18 - 24 Risico Risicoboom Freq. keuren 1x /0,5 jaar
 Gebrek Aantasting, kritisch (G-120) Maatregel Rooien Flora en Vleermuizen habitat
 Aantasting Iepen ziekte Urgentie Binnen 1 maand Fauna
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Snoeifase Begeleidingssnoei verwaarloosd Opmerkingen
 Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID	0	Identificatie		Eigenaar			Typespecificatie		Niet-vrij uitgroeiende boom		Afwijkend van GIS, zo ja omdat: JA	
Beheerder		Onderhouder					Boomsituering		In gras		Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig	
Datum	17-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject	N515a	Zijde	Rechts	Hectometer	5,2		
BOOM VEILIGHEID CONTROLE												INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE
Boomsoort	Alnus glutinosa					Risico	Risicoboom		Freq. keuren	1x /0,5 jaar		
SRT afw-GIS	JA	Diameter	35	Hoogte	9-12	Maatregel	Rooien		Flora en	NVT		
Gebrek	Boomvitaliteit, vermindering (G-034)					Urgentie	Binnen 3 maanden		Fauna	NVT		
Aantasting	GEEN					Nader onderzoek nodig	NVT	Termijn	NVT			
Rest.Levensd.	Slecht 5 - 10 jaar					Opmerkingen						
Snoefase	Onderhoudssnoei aanvaard			Vrije takruimte	True	boomcontrole						
												BIJZONDERE FLORA / FAUNA
										Bijz. FLORA	Bijz. FAUNA	



Object ID	0	Identificatie		Eigenaar		Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA		
Beheerder		Onderhouder				Boomsituering	In gras	Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig			
Datum	17-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject	N515a	Zijde	Rechts	Hectometer	5,2	
BOOM VEILIGHEID CONTROLE										INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE	
Boomsoort	Alnus glutinosa					Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x /0,5 jaar		
SRT afw-GIS	JA	Diameter	35	Hoogte	9-12	Maatregel	Rooien	Flora en			
Gebrek	Boomvitaliteit, vermindering (G-034)					Urgentie	Binnen 3 maanden	Fauna	NVT		
Aantasting	GEEN					Nader onderzoek nodig	NVT	Termijn	NVT		
Rest.Levensd.	Slecht 5 - 10 jaar					Opmerkingen					
Snoeifase	Onderhoudssnoei aanvaard			Vrije takruimte	True	boomcontrole					
										Omschrijving	
										Verspreiding	
										BIJZONDERE FLORA / FAUNA	
										Bijz. FLORA	Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID	44.660	Identificatie	NL.IMGEO.P0027.a5d8afc9f7f24c12b886a657eac7091a				Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom		Afwijkend van GIS, zo ja omdat: JA	
Beheerder	Geen info		Onderhouder		Eigenaar		Boomsituering	Solitair		Buiten beheer grenzen	
Datum	17-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool		Locatie	Traject	N515a	Zijde	Rechts	Hectometer	5,3
BOOM VEILIGHEID CONTROLE											
Boomsoort	Salix alba				Risico	Risicoboom		Freq. keuren	1x / 1 jaar		
SRT afw-GIS	JA	Diameter	80		Hoogte	9-12	Maatregel	Rooien		Flora en	NVT
Gebrek	Boomvitaliteit, vermindering (G-034)					Urgentie	Binnen 6 maanden		Fauna	NVT	
Aantasting	GEEN					Nader onderzoek nodig	NVT		Termijn	NVT	
Rest.Levensd.	Slecht 5 - 10 jaar					Opmerkingen					
Snoeifase	Onderhoudssnoei achterstallig				Vrije takruimte	False	boomcontrole				
INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE											
Omschrijving											
Verspreiding											
BIJZONDERE FLORA / FAUNA											
Bijz. FLORA						Bijz. FAUNA					



Object ID	27.749	Identificatie	NL.IMGEO.P0027.62075bee84754be69aad4198274235d2				Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom		Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE	
Beheerder	PNH	Onderhouder	Eigenaar				Boomsituering	In gras			
Datum	20-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject	N515b	Zijde	Links	Hectometer	10,1	
BOOM VEILIGHEID CONTROLE											INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE
Boomsoort	Salix alba					Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar		Omschrijving
SRT afw-GIS	NEE	Diameter	40	Hoogte	12 - 15	Maatregel	Rooien	Flora en			Verspreiding
Gebrek	Afsterving (G-003)					Urgentie	Binnen 6 maanden	Fauna	NVT		
Aantasting	GEEN					Nader onderzoek nodig	NVT	Termijn	NVT		BIJZONDERE FLORA / FAUNA
Rest.Levensd.	Zeer slecht < 5 jaar					Opmerkingen					Bijz. FLORA
Snoeifase	Onderhoudssnoei aanvaard				Vrije takruimte	True	boomcontrole				Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID	0	Identificatie		Typespecificatie	Vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder		Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Bos	Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig	
Datum	20-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N515b	Zijde	Links
						Hectometer	10,4
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Fraxinus excelsior			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	JA	Diameter	10	Hoogte	6-9	Maatregel	Rooien
Gebrek	Aantasting, kritisch (G-120)			Urgentie	Binnen 6 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	Essentaksterfte			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Zeer slecht < 5 jaar			Opmerkingen	10 stuks	Termijn	NVT
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID	0	Identificatie		Typespecificatie	Niet-vrij uitgroeiende boom	Afwijkend van GIS, zo ja omdat:	JA
Beheerder		Onderhouder	Eigenaar	Boomsituering	Bos	Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig	
Datum	20-8-2018	Inspecteur	F. vd Dool	Locatie	Traject N515b	Zijde	Links
						Hectometer	10,5
BOOM VEILIGHEID CONTROLE							
Boomsoort	Pinus nigra subsp. nigra			Risico	Risicoboom	Freq. keuren	1x / 1 jaar
SRT afw-GIS	JA	Diameter	80	Hoogte	15-18	Maatregel	Gerichte snoei
Gebrek	Gesteltakken, gescheurd (G-148)			Urgentie	Binnen 6 maanden	Flora en	NVT
Aantasting	GEEN			Nader onderzoek nodig	NVT	Fauna	NVT
Rest.Levensd.	Voldoende 10 - 15 jaar			Opmerkingen	gesteltakken innemen	Termijn	NVT
Snoeifase	NVT			Vrije takruimte	False	boomcontrole	

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 1.938 Identificatie NL.IMGEO.P0027.8acc7dd0f17342b1ad9e8fd63bbb45b2 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos
 Datum 20-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Links Hectometer 10,6

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Salix alba Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 100 Hoogte 18 - 24 Maatregel Gerichte snoei Flora en NVT
 Gebrek Kroonontwikkeling, onevenwichtig (G-073) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole kroon innemen

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 0 Identificatie Typespecificatie Vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: JA
 Beheerder Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bos Staat niet op gis-kaart, is wel aanwezig
 Datum 20-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Links Hectometer 10,7

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren
 SRT afw-GIS JA Diameter 10 Hoogte 9-12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003); Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase NVT Vrije takruimte False boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 20.710 Identificatie NL.IMGEO.P0027.d0ea94e6a8c74af4ab86a7322413a37f Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 17-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Links Hectometer 11,2

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus canescens Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 15-18 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034); Houtrot (G-011); Scheef Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Goed > 15jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 15.636 Identificatie NL.IMGEO.P0027.8223eed8955540ff9cf2e0df34ff5d2b Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: JA
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Boomweide DATA afwijkend van werkelijke situatie
 Datum 17-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Links Hectometer 11,6

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS JA Diameter 10 Hoogte 0 - 6 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034); Scheefstand (G-106) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Begeleidingssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole fraxinus Ornus

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 49.101 Identificatie NL.IMGEO.P0027.1023dc7aa71d4315bc9da0fb3dd5f704 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 17-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Links Hectometer 11,6

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Alnus cordata Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 10 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 3 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 3.039 Identificatie NL.IMGEO.P0027.e2e1a9aa6a3e4f15a3e5e0ac829da8cc Typespecificatie Vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: JA
 Beheerder Geen info Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair DATA afwijkend van werkelijke situatie
 Datum 20-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Links Hectometer 9,2

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Salix alba Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 0,5 jaar
 SRT afw-GIS JA Diameter 100 Hoogte 15-18 Maatregel Rooien Flora en Vleermuizen habitat
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting Watermerkziekte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte False boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 48.328 Identificatie NL.IMGEO.P0027.cf89a80438d143e2b3e3a8604962b131 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 10,8

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Houtrot (G-011) Urgentie NVT Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 2.939 Identificatie NL.IMGEO.P0027.785707e790f449e4a68a47848f37a5bf Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 11

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Houtrot (G-011) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 13.151 Identificatie NL.IMGEO.P0027.d6fb39784c7e4cbf9068422b5ed107a2 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 11

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Sorbus intermedia Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Houtrot (G-011) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 13.153 Identificatie NL.IMGEO.P0027.f7893919d60b4c2f830cb37f78b6b055 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bosschage
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 11

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie NVT Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei achterstallig Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 27.104 Identificatie NL.IMGEO.P0027.3105a8c933fc4ed5bf55c2280c28b62 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bosschage
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 11

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei achterstallig Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 27.102 Identificatie NL.IMGEO.P0027.0b16e2ceb1bc49b59750310e20fc3214 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Bosschage
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 11

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 40 Hoogte 9 - 12 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003) Urgentie NVT Fauna NVT
 Aantasting Essentaksterfte Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei achterstallig Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 49.424 Identificatie NL.IMGEO.P0027.21f2491b4f414ac99f43d6f83bb2a048 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 11

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 6 - 9 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Houtrot (G-011) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei aanvaard Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 43.332 Identificatie NL.IMGEO.P0027.4635d7f02f734bf884708057e9b91208 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering Solitair
 Datum 29-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 11,3

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Fraxinus excelsior Altena Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 50 Hoogte 12-15 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Afsterving (G-003); Breuk (G-006); Dood hout; Scheurvorming Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Zeer slecht < 5 jaar Opmerkingen
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 27.620 Identificatie NL.IMGEO.P0027.3a8a402101874ce8b8a5b656b11f389b Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 20-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 9,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 80 Hoogte > 24 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen takbreuk
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole laan verjongen

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 25.355 Identificatie NL.IMGEO.P0027.db74e4ac51874dfcbd43df35f909d5c1 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 20-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 9,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 80 Hoogte > 24 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen takbreuk
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole laan verjongen

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 2.367 Identificatie NL.IMGEO.P0027.4e766cebf9a1401280bc7888529cb705 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 20-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 9,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 80 Hoogte > 24 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen takbreuk
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole laan verjongen

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Object ID 8.683 Identificatie NL.IMGEO.P0027.a80330ba1aaf4e4f9c3a83ca8d2018af Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 20-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 9,4

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 80 Hoogte > 24 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen takbreuk
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole laan verjongen

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



RAPPORTAGE INSPECTIE GROEN

Betreft onderdeel VTA

19-11-2018

Object ID 48.945 Identificatie NL.IMGEO.P0027.6dac9fec8782477bb498fe562ac5dc3f Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 20-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 9,5

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 80 Hoogte > 24 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen takbreuk
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole laan verjongen

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA

Object ID 9.392 Identificatie NL.IMGEO.P0027.e981b259c29d41e4a1af0f6072129d85 Typespecificatie Niet-vrij uitgroeiende boom Afwijkend van GIS, zo ja omdat: NEE
 Beheerder PNH Onderhouder Eigenaar Boomsituering In gras
 Datum 20-8-2018 Inspecteur F. vd Dool Locatie Traject N515b Zijde Rechts Hectometer 9,5

BOOM VEILIGHEID CONTROLE

Boomsoort Populus x canadensis cv. Risico Risicoboom Freq. keuren 1x / 1 jaar
 SRT afw-GIS NEE Diameter 80 Hoogte > 24 Maatregel Rooien Flora en NVT
 Gebrek Boomvitaliteit, vermindering (G-034) Urgentie Binnen 6 maanden Fauna NVT
 Aantasting GEEN Nader onderzoek nodig NVT Termijn NVT
 Rest.Levensd. Slecht 5 - 10 jaar Opmerkingen takbreuk
 Snoeifase Onderhoudssnoei verwaarloosd Vrije takruimte True boomcontrole laan verjongen

INVASIEVE SOORT / PLAAG / ZIEKTE

Omschrijving
 Verspreiding

BIJZONDERE FLORA / FAUNA

Bijz. FLORA Bijz. FAUNA



Einde onderdeel

VTA