2012

Gemeente Raalte

Ing. R.C. van Rossum Ad ES

16 oktober 2012

# Bevindingenrapport beregeningsinstallatie

## Inhoudsopgave

**1. INLEIDING ..... 2**

1.1 OPDRACHT ..... 2
1.2 HANDELSWIJZE ..... 2
1.3 BEVINDINGEN ..... 2

**2. SITUERING ..... 3**

2.1 PIJP VAN DE BEREGENINGSINSTALLATIE ..... 3
2.2 FOTO'S ..... 4
2.3 PLATTEGROND & LOCATIE ..... 6

# 1. Inleiding

## 1.1 Opdracht

Op 11 oktober 2012 is er een verzoek gedaan om een rapport van bevindingen op te stellen door een beëdigd handhaver.

Het letterlijke opdracht is:

In het verlengde van ons gesprek van zonet het volgende.

In verband met de aansprakelijkheidsstelling van de heer Haarman Heesweg 44-44a is tijdens gesprekken gebleken dat er een beregeningsinstallatie in de aan de gemeente verkochte grond zou liggen. Deze grond zou nu in gebruik zijn bij de heer ten Hove , Kloosterdijk 3 te Raalte. De heer Ten Hove heeft, op verzoek van de heer Haarman in het door hem van ons gepachte stuk grond een deel van de beregeningsinstallatie opengelegd en aan hem getoond.

Ons verzoek aan jou is nu de heer ten Hove te verzoeken ons eveneens deze beregeningspijpen in de grond te tonen. Daarvan foto's te maken en vast te stellen op een kaartje waar deze zijn gelegen en in welke richting deze loopt. Ook de diepte van de pijpen t.o.v. het maaiveld is van belang.

Graag antwoord in de vorm van een kort rapport met foto's en evt een schets van de situatie

## 1.2 Handelswijze

Op 16 oktober 2012 omstreeks 13:35 uur is de locatie bezocht. Op verzoek van de heer Ten Hove was tijdens dit bezoek ook de heer B. Haarman aanwezig.

## 1.3 Bevindingen

Aan de in dit rapport opgenomen constateringen wordt door de opsteller geen conclusie verbonden. Het gaat hierbij om het inzichtje maken van de gegevens voor alle belanghebbenden.

# 2. Situering

## 2.1 Pijp van de beregeningsinstallatie

Een verwijderd deel van de pijp is zekergestel en opgeslagen op het terrein de heer Ten Hove, wonende aan de Kloosterdijk 3 te Raalte.



## 2.2 Foto's



Aangetroffen pijp in de grond

Beeldmateriaal van R.C. van Rossum
16-10-2012

Foto 1



Verkregen foto van de heer Haarman.

Hierop is goed waarneembaar de pijp die onder punt 2.1 is gefotografeerd

Foto 2



Beeldmateriaal van R.C. van Rossum
16-10-2012

Foto 3



Foto 4

Beeldmateriaal van R.C. van Rossum
16-10-2012



Foto 5

Beeldmateriaal van R.C. van Rossum
16-10-2012

## 2.3 Plattegrond & locatie



Luchtfoto 2012

Saneringslocatie Heesweg 44

Locatie met gat / pijp



Luchtfoto 2012

Saneringslocatie Heesweg 44

Bomen van foto 1 & 5

Locatie met gat / pijp