


Begaanbaarheid trottoirs is voorwaarde voor zelfstandigheid ouderen

Een groeiend deel van de inwoners van Heino wordt ouder en minder valide in diverse gradaties. Als maatschappij vinden we het belangrijk dat ook deze groep in beweging blijft, kan deelnemen aan het maatschappelijk leven en zelfstandig kan blijven functioneren. Ook de betrokkenen zelf vinden dat belangrijk dat je er nog bij hoort, het komt hun gevoel voor eigenwaarde ten goede.

De beschikbaarheid van goede looproutes via trottoirs en een soepele overgang naar het rijgedeelte speelt daarbij een belangrijke rol.

Het gebied rond Het Wooldhuis bevat een hoge concentratie van woonruimte geschikt en bestemd voor ouderen. De beschikbaarheid van en de kwaliteit van de trottoirs (voetpaden) speelt een belangrijke rol voor de bereikbaarheid van het centrum en het maken van een ommetje. Niet onbelangrijk is ook de route naar de huisartsenpost.



Als er wat mis is met de bestrating, dan kun je dat melden via de site van de gemeente home/melden openbare ruimte onder het kopje “meteen melden”. Maar dat is ons inziens niet voldoende, want er wordt veel gemopperd, doorgeven is toch lastig en soms is er meer aan de hand dan een losse stoeptegel en hoe leg je dat uit.

Voorstel

Daarom pleiten PB Heino en de ouderenbonden PCOB en KBO voor:

- Een periodieke schouw, bijvoorbeeld eens in de vier jaar
- Gemeente samen met belanghebbenden
- Vaste criteria
- Budget bij beheer om grotere knelpunten op te lossen
- Toegankelijker maken en minderafstandelijk van het meldpunt

PB Heino en de ouderenbonden hebben naar aanleiding van klachten een eerste schouw gedaan om ervaring op te doen.

Aanwezig: Ria Hagenvoort en Paul Folgers namens PB Heino en Bertha Schotman en Jan Holtkuile namens de ouderenbonden.

Het criterium was het gebruiksgemak en veiligheid voor de minder valide voetgangers en rolstoelgebruikers. Gelet is op:

- Voldoende breedte

- Staat van de verharding, veiligheid en comfort
- De overgang van trottoir naar de rijweg bij oversteken

Eerste Schouw trottoirs vanuit de ouderencentra naar het centrum van Heino

Datum: 8 april 2021

Beoordeling 10 is uitmuntend, 0 is zeer gevaarlijk

Fotonr	Locatie	Opmerking	Beoordelingscijfer
Fotonr.	Locatie	Omschrijving	Beoordeling
1	Paalweg/Wegenbree	Voetpad loopt af naar de bestrating. Rollator en rolstoel onveilig !! Advies stoep meer horizontaal maken	5
2	Oversteek Paalweg Hoek Plantaan	Advies: De stoepen d.m.v. markeringslijnen wordt uit oog van veiligheid zeer wenselijk gevonden	2
3	Paalweg bij Boni ter hoogte van nr. 3	Stoepen stuk	5
4	Iets voorbij Paalweg nr. 3	Zie 1	3
5	Plantenbak t.h.v. bakker Canadastraat	Planten moeten teruggesnoeid worden. Zij hangen nu over de stoep die daardoor ernstig de versmald wordt.	3
6	Canadastraat na bakker	De stoep tot aan AH bevoorradingspunt ligt scheef, zie verder 1	3
7	T.h.v. ingang Buuffies	De stoep voor het terras voor Buuffies terras tegenover de kerk loopt schuin af, zie verder 1	2
8	Marktstraat t.h.v. Notariskantoor	Stoep loopt schuin af, zie 1 en tegels komen omhoog.	2
9	Marktstraat t.h.v. Nr. 14	Idem als 8	3
10	Marktstraat t.h.v. Aldi	Stoepen lopen schuin af en planten heg hangen over de stoep. Snoei de heg, zie verder 1	2
11	Marktstraat tegenover Aldi t.h.v. nr. 22 t/m 31 + oversteek hoek Haarstraat	Stoepbestrating zeer slecht. Ter hoogte van het Afscheidshuis stoepen ook zeer slecht. Advies is tot herbestrating over te gaan!	2
12	Haarstraat	Afrit bij winkels lopen af. Zie 1.	3
13	Statenweg 1	Stoeptegels worden overwoekert door haag van het huis. Stoep wordt hierdoor te smal om makkelijk te lopen met rollators e.d. Bewoners verzoeken haag terug te snoeien.	3
14	Statenweg t.h.v. Care Hotel	Takken van bomen veel te laag. Gebruikers van de stoep moeten hierdoor de stoep verlaten en via weg verder gaan. Eigenaar verzoeken bomen bij te snoeien.(met name tussen juli en mrt)	2



Overzicht van de locaties schouw




Foto bij 1



Foto bij 2



Foto bij 3



Foto bij 4



Foto bij 5



Foto bij 6



Foto bij 7



Foto bij 8



Foto bij 10



Foto bij 11



Foto bij 12



Foto bij 13



Foto bij 14