

AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

(Vragen van de fractie Beter voor Rijswijk)

No. VR 22 022

Rijswijk, 20 september 2022

Corsa nummer: 22.055216

Beter voor Rijswijk kreeg vragen van bewoners van de Prinses Irenelaan over de wijze waarop asbesthoudende waterleidingen worden vervangen.

In opdracht van Dunea worden 60 jaar oude waterleidingen vervangen. Het betreft hier cementen Eterniet leidingen met een asbest gehalte van 20%.

Bewoners hebben geconstateerd dat oude leidingen uit de grond worden getrokken, vervolgens in stukken wordt gehakt en soms in plastic verpakt, maar ook onverpakt in de voor asbest bestemde container worden gestopt.

De werkwijze moet zijn dat bij het verbreken van de buis, er onder de buis folie of een natte doek moet worden aangebracht om de brokstukken te kunnen opvangen en volledig te verwijderen.

De medewerkers droegen geen beschermende kleding en mondkapjes en op de werkplek waren geen douches en voetbaden beschikbaar. Aan de overkant van het project bevindt zich een basisschool.

Beter voor Rijswijk stelt de volgende vragen:

De vervanging van deze asbestleidingen vindt plaats in geheel Rijswijk.

1. Heeft Dunea, de opdrachtgever de verplichte Klic-melding gedaan en de verplichte richtlijn CROW500 gevolgd?
2. Werd er door de Inspectie SZW hier controle uitgevoerd?
Zo nee, waarom niet, door welke deskundige dan wel?
3. Heeft de aannemer de beschikking over een wettelijk vereist werkplan met daarin een omschrijving met gedetailleerde informatie over de uit te voeren werkzaamheden, de aard, duur en plaats van de werkzaamheden alsmede een registratie met de namen van de betrokken medewerkers?

Beschikt men over een werkopdracht, met de verplichting dat de werkzaamheden volgens de Voorschriften met gecertificeerd personeel moeten worden uitgevoerd?

4. Bent u van mening dat dit soort omvangrijke projecten de omwonenden behoorlijk moeten worden geïnformeerd juist omdat hier asbestverwijdering in het spel is?
Zo nee, waarom niet?

De container voor het verzamelen van asbest is aan de straatkant voorzien van een summiere melding van asbest. Aan de voor, achterzijde en kant van het trottoir, zijn deze meldingen niet zichtbaar terwijl hier juist op nog geen halve meter mensen langslopen.

In de APV is opgenomen dat het plaatsen van een container bij de gemeente dient te worden gemeld onder voorwaarde dat de waarschuwing voor asbest duidelijk wordt aangegeven en deugdelijk is gemarkeerd.

5. Bent u van mening dat het plaatsen van een asbestcontainer, behoudens een paar geplaatste hekken niet voldoende is gemarkeerd en zeker niet op deze locatie zou mogen staan maar bijvoorbeeld op een goed afgeschermd plaats op het lege parkeerterrein van de HBG locatie?

Volgens berichten van Dunea aan de Telegraaf is het verwijderen van de waterleidingen met asbest al twee weken in dit gebied voltooid

6. Vind u dan niet dat de container die is afgevuld met asbesthoudend materiaal dient te worden verwijderd? Het hij staat er al twee weken op de openbare weg.
Zo nee, waarom niet?
7. Zijn er nog meer locaties in Rijswijk waar op deze manier de vervanging van de asbestleidingen ter hand zijn genomen?
Zo ja, waar?
8. Zijn er gezondheidsrisico's, dat door het stuk hakken van leidingen, zonder hierbij maatregelen in acht te nemen asbestdeeltjes in de lucht vrijgekomen?
Zo nee, waarom niet?
9. Wat gaat de gemeente ondernemen om de werkzaamheden volgens de vigerende regels te laten verlopen en onrust bij de omwonenden weg te nemen

De persfotograaf van de Telegraaf heeft vanaf de openbare weg foto's gemaakt van de situatie daar. Hij werd onmiddellijk belaagd door een drietal medewerkers van een van de ingehuurde bedrijven en heeft letterlijk moeten vluchten.

10. Wat vindt het College dat het de Pers onmogelijk wordt gemaakt hun werkzaamheden ongehinderd uit te voeren?

Mark Beij
Fractieassistent Beter voor Rijswijk

Ger Kruger
Fractievoorzitter Beter voor Rijswijk

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. *Heeft Dunea, de opdrachtgever de verplichte Klic-melding gedaan en de verplichte richtlijn CROW500 gevolgd?*

Ja, door Dunea is een KLIC melding gedaan. In de ontwerpfase wordt altijd een klic-melding gemaakt zodat de kabels en leidingen van derden inzichtelijk worden. Eventuele knelpunten worden doorgegeven aan de uitvoerende aannemer.

Proces:

Dunea geeft een aannemer de opdracht om een leiding te vervangen. Dunea geeft in de opdracht aan dat er gewerkt moet worden volgens de CROW500-richtlijnen.

Dunea controleert de aannemer diverse malen op locatie om te kijken of de gemaakte afspraken ook worden opgevolgd.

In het tijdsbestek waarin dit project is uitgevoerd werd volgens de richtlijnen van CROW500 gewerkt, maar is de vastlegging nog niet op de gestandaardiseerde manier gedaan.

Dunea heeft drie keer een werkplekbezoek afgelegd op deze locatie. Er zijn toen geen ongeregeldeheden geconstateerd.

2. *Werd er door de Inspectie SZW hier controle uitgevoerd?
Zo nee, waarom niet, door welke deskundige dan wel?*

Nee, er is gecontroleerd door een deskundige van Dunea. Dit is een onafhankelijke controleur die de taak heeft om de aannemer te controleren en te kijken of de gemaakte afspraken

worden nagekomen. Dit alles om de veiligheid van degene die werken aan onze leidingen te waarborgen.

3. *Heeft de aannemer de beschikking over een wettelijk vereist werkplan met daarin een omschrijving met gedetailleerde informatie over de uit te voeren werkzaamheden, de aard, duur en plaats van de werkzaamheden alsmede een registratie met de namen van de betrokken medewerkers?*

Er zijn vaste procedures voor werkzaamheden aan een asbestcementwaterleiding. In het contract en het aangeleverde deelbestek worden de werkzaamheden goed beschreven. Hierbij worden alle wettelijke richtlijnen gevolgd. Zoals in eerdere vraag al beschreven controleert Dunea de aannemer op het naleven van deze wettelijke richtlijnen. Duur en plaats is volgens de planning van de aannemer. De verantwoordelijkheid voor de registratie van de namen van de betrokken werknemers ligt bij de aannemer.

4. *Beschikt men over een werkopdracht, met de verplichting dat de werkzaamheden volgens de Voorschriften met gecertificeerd personeel moeten worden uitgevoerd?*

Zie het antwoord op de voorgaande vraag.

5. *Bent u van mening dat dit soort omvangrijke projecten de omwonenden behoorlijk moeten worden geïnformeerd juist omdat hier asbestverwijdering in het spel is? Zo nee, waarom niet?*

Ja, wij en Dunea vinden het belangrijk dat omwonenden geïnformeerd worden over werkzaamheden bij hen in de straat, wijk of omgeving. Dit doen we met Dunea altijd. Ter informatie: bewoners hebben van Dunea een brief gekregen voor aanvang van de werkzaamheden.

De container voor het verzamelen van asbest is aan de straatkant voorzien van een summier melding van asbest. Aan de voor, achterzijde en kant van het trottoir, zijn deze meldingen niet zichtbaar terwijl hier juist op nog geen halve meter mensen langslopen.

In de APV is opgenomen dat het plaatsen van een container bij de gemeente dient te worden gemeld onder voorwaarde dat de waarschuwing voor asbest duidelijk wordt aangegeven en deugdelijk is gemarkeerd.

6. *Bent u van mening dat het plaatsen van een asbestcontainer, behoudens een paar geplaatste hekken niet voldoende is gemarkeerd en zeker niet op deze locatie zou mogen staan maar bijvoorbeeld op een goed afgeschermd plaats op het lege parkeerterrein van de HBG locatie?*

Vanuit regelgeving moet de asbestcontainer zo dicht mogelijk bij de plek van werkzaamheden staan. Dit om de reisbewegingen met de asbestcementleidingen te beperken. Dunea heeft ervoor gekozen om een extra slot op de container te zetten en daar omheen nog afgesloten hekken te plaatsen. Dit is niet de standaard werkwijze bij gesloten containers. Normaliter worden hier geen hekken omheen geplaatst, maar alleen een slot. Dunea heeft echter de opmerkingen van de omwonenden ter harte genomen en aan het trottoir ook zichtbaar meldingen laten hangen door de aannemer.

Volgens berichten van Dunea aan de Telegraaf is het verwijderen van de waterleidingen met asbest al twee weken in dit gebied voltooid

7. *Vind u dan niet dat de container die is afgevuld met asbesthoudend materiaal dient te worden verwijderd? Het hij staat er al twee weken op de openbare weg. Zo nee, waarom niet?*

De werkzaamheden van dit project zijn nog niet afgerond en duren waarschijnlijk tot en met november. Daarnaast mogen de containers met een dichte klep blijven staan, volgens de richtlijnen, zolang deze nog niet vol zijn.

8. *Zijn er nog meer locaties in Rijswijk waar op deze manier de vervanging van de asbestleidingen ter hand zijn genomen?
Zo ja, waar?*

Op alle locaties waar asbestcement waterleidingen worden vervangen, wordt op deze manier gewerkt.

In Rijswijk wordt een meerjaren saneringsproject uitgevoerd voor gas en/of water.

Op dit moment vinden er combinatieprojecten plaats in de Ministerbuurt en Artiëstenbuurt waarbij asbestcement waterleidingen en gietijzeren gasleidingen worden vervangen.

Deze liggen in dezelfde sleuf en lijken op het oog nogal op elkaar.

In Leeuwendaal en Te Werve is Stedin in uitvoering met het vervangen van gietijzeren gasleidingen. Dunea heeft hier geen werkzaamheden.

9. *Zijn er gezondheidsrisico's, dat door het stuk hakken van leidingen, zonder hierbij maatregelen in acht te nemen asbestdeeltjes in de lucht vrijgekomen?
Zo nee, waarom niet?*

De werkwijze die Dunea hanteert is goedgekeurd door de Nederlandse arbeidsinspectie. Deze werkwijze is vastgelegd in de ARBO-catalogus van de drinkwaterbedrijven in Nederland.

Blootstellingsonderzoek in 2020 heeft aangetoond dat de werkwijze die door Dunea wordt gehanteerd dusdanig veilig is dat bepaalde veiligheidsmaatregelen niet meer nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld het dragen van een stofmasker bij werkzaamheden.

Ook omwonenden hoeven geen maatregelen te treffen wanneer een asbest cementleiding wordt verwijderd.

10. *Wat gaat de gemeente ondernemen om de werkzaamheden volgens de vigerende regels te laten verlopen en onrust bij de omwonenden weg te nemen*

De werkzaamheden worden volgens vigerende wet- en regelgeving uitgevoerd.

De civiele toezichthouder houdt toezicht op de graafwerkzaamheden en is verantwoordelijk voor de juiste ligging van kabels en leidingen conform het kabels en leidingenprofiel gemeente Rijswijk. Ook houden zij toezicht op de uitvoering van de verkeersmaatregelen.

Als gevolg van de onrust bij de omwoners heeft de gemeente contact gezocht met Dunea en bovenvermelde bij Dunea onder de aandacht gebracht. De toezichthouder is alert op de uitvoering van de verwijdering- en afvoerwerkzaamheden van de asbest cementleidingen.

De persfotograaf van de Telegraaf heeft vanaf de openbare weg foto's gemaakt van de situatie daar. Hij werd onmiddellijk belaagd door een drietal medewerkers van een van de ingehuurde bedrijven en heeft letterlijk moeten vluchten.

11. *Wat vind het College dat het de Pers onmogelijk wordt gemaakt hun werkzaamheden ongehinderd uit te voeren?*

Wij (en Dunea) herkennen dit voorval niet en kunnen hier derhalve geen uitspraken over doen.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk