
7 **2019_B&W_00030** **Informatienota Toegankelijkheid stembureaus -
informereren**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Informatienota

Inleiding

De voorbereidingen van de gecombineerde Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en de verkiezingen op 23 mei 2019 voor de Nederlandse leden van het Europees parlement zijn in volle gang. Op 1 januari 2019 is er een wijziging van de Kieswet in werking getreden die bepaalt dat alle stembureaurocaties toegankelijk moeten zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Om die reden hebben we alle locaties laten toetsen.

Met deze informatienota willen we u kennis laten nemen van de gewijzigde Kieswet en wat dit betekent voor de aankomende verkiezingen.

Beschrijving van het vraagstuk;

Er zijn door het ministerie van Binnenlandse zaken en de gezamenlijke gehandicaptenorganisaties richtlijnen opgesteld waaraan een locatie moet voldoen om de 'toegankelijkheidstoets' te doorstaan.

Kernboodschap

Op 1 januari 2019 is er een wijziging van de Kieswet in werking getreden die bepaalt dat alle stembureaurocaties toegankelijk moeten zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Om die reden hebben we alle locaties laten toetsen. De toetsing is gedaan aan de hand van de door de VNG en NVVB beschikbaar gestelde checklist (zie bijlage).

Consequenties voor de gemeente

Alle stembureaurocaties binnen onze gemeentegrenzen hebben we laten controleren op basis van de nieuwe richtlijnen. In bijlage 1 vindt u de vastgestelde richtlijnen. In bijlage 2 treft u onze bevindingen van de controle.

Voor de komende verkiezingen hebben we 33 stembureaus.

- 27 stembureaus voldoen aan de gestelde eisen;
- 6 stembureaus hebben een te hoge drempel, waarvan;
- 4 stembureaus al een rijplaat hebben die ten tijde van de verkiezingen wordt neergelegd en daarmee voldoen deze bureaus ook aan de gestelde eisen;

- 2 stembureaus nog geen rijplaat hebben en voorgesteld wordt voor deze locaties de bestrating op te hogen. Het is mogelijk dit nog voor de verkiezingen van 20 maart 2019 te realiseren. De kosten hiervan bedragen € 700 per locatie.
- 2 stembureaus (Prins Willem Alexanderschool en De Ontmoeting) hebben een te smalle deurpost (80 dan wel 77 cm in plaats van de vereiste 85 cm). De kosten van de aanpassingen die gedaan moeten worden om aan de eisen te kunnen voldoen zijn behoorlijk hoog en kunnen niet op korte termijn worden uitgevoerd.
- 1 stembureau (Mixed Hockey Club) heeft onvoldoende opstelruimte. Dat wil zeggen, ruimte om te manoeuvreren. De kosten van de aanpassingen die gedaan moeten worden om aan de eisen te kunnen voldoen zijn behoorlijk hoog en kunnen niet op korte termijn worden uitgevoerd.

Voor de laatste drie stembureau geldt dat de toegankelijkheid een belemmering kan zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Zij worden eventueel verwezen naar een ander stembureau.

Vervolg

Over de mindere toegankelijkheid van de drie stembureau wordt vooraf gecommuniceerd. Dit gebeurt via de volgende kanalen:

- huis aan huis biljet met kandidatenlijst verkiezingen
- website van de gemeente
- Steenwijkercourant

Besluit

Beslispunt 1

Het college besluit de informatienota vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.

Bijlagen

1. Checklist.pdf
2. Bijlage 1 Nieuwsbrief toegankelijkheid stembureaulocaties.pdf
3. Bijlage 2 Overzicht toegankelijkheid stembureaus.pdf

Globale Checklist Toegankelijkheid Stemlocaties - versie 2018

<h2 style="text-align: center;">BEREIKBAARHEID</h2>	<i>Toelichting / omcirkel wat van toepassing is</i>	Voldoet	Alternatief	Voldoet niet
1.1 Aanduiding op openbare weg				
Aanduiding aanwezig <i>Ja: Verder naar vraag 1.1.a / Nee: Verder naar vraag 1.2</i>	Ja / Nee			
1.1.a Aanduiding duidelijk zichtbaar	Ja / Nee			
1.1.b Aanduiding goed leesbaar	Ja / Nee			
1.2 Parkeergelegenheid				
1.2.a GPA aanwezig <i>Ja: Verder naar vraag 1.2.c / Nee: Verder naar vraag 1.2.b</i>	Ja / Nee			
1.2.b Aantal vrij parkeerplaatsen binnen 100m van de entree	<i>Aantal</i>			
1.2.c Hoogteverschil tussen parkeren en trottoir <i>Ja: Verder naar vraag 1.2.d / Nee: Verder naar vraag 1.3</i>	Ja / Nee			
1.2.d Hoogteverschil	<i>in cm</i>			
1.2.e Type overbrugging	Helling/Trap/Lift			
1.2.f Overbrugging conform ITstandaard	Ja / Nee			
1.3 Route tussen openbare weg en entree gebouw stembureau				
Vlak, verhard en vrij van obstakels <i>Ja: Verder naar vraag 1.4 / Nee: Verder naar vraag 1.3.a</i>	Ja / Nee			
1.3.a Hoogteverschil	<i>in cm</i>			
1.3.b Type overbrugging	Helling/Trap/Lift			
1.3.c Overbrugging conform ITstandaard	Ja / Nee			
1.3.d Obstakelvrije breedte van de route	<i>in cm</i>			
1.3.e Obstakelvrije hoogte van de route	<i>in cm</i>			
1.4 Route tussen entree gebouw stembureau en stemruimte				
Is er een route tussen gebouwentree en stemruimte <i>Ja: Verder naar vraag 1.4.a / Nee: Verder naar vraag 2.1</i>	Ja / Nee			
1.4.a Route duidelijk aangegeven	Ja / Nee			
1.4.b Vlak en vrij van obstakels <i>Ja: Verder naar vraag 2.1 / Nee: Verder naar vraag 1.4.c</i>	Ja / Nee			
1.4.c Hoogteverschil	<i>in cm</i>			
1.4.d Type overbrugging	Helling/Trap/Lift			
1.4.e Overbrugging conform ITstandaard	Ja / Nee			
1.4.f Obstakelvrije breedte van de route	<i>in cm</i>			
1.4.g Obstakelvrije hoogte van de route	<i>in cm</i>			
1.4.h Deuren in route bedien- en bruikbaar	Ja / Nee			

Globale Checklist Toegankelijkheid Stemlocaties - versie 2018

<h2 style="text-align: center;">BETREEDBAARHEID</h2>	Toelichting / omcirkel wat van toepassing is	Voldoet	Alternatief	Voldoet niet
2.1 Entree (buitendeur) van gebouw stemlokaal				
2.1.a Deurtype	Handb/Autom			
Handb.: Verder naar vraag 2.1.b / Autom.: Verder naar vraag 2.1.d				
2.1.b Opstelruimte aan beide zijden van de deur	Ja / Nee			
2.1.c Bedieningskracht buitendeur	<40N / >40N			
2.1.d Drempelhoogte (t.o.v. straat/vloer niveau)	<2cm / >2cm			
2.1.e Vrije doorgangsbreedte buitendeur	<85cm / >85cm			
2.2 Tussendeuren in de route in het gebouw naar stemruimte				
Tussendeuren aanwezig in eventuele route	Ja / Nee			
Ja: Verder naar vraag 2.2.a / Nee: Verder naar vraag 2.3.a				
2.2.a Deurtype	Handb/Autom			
Handb.: Verder naar vraag 2.2.b / Autom.: Verder naar vraag 2.2.d				
2.2.b Opstelruimte aan beide zijden van de deur	Ja / Nee			
2.2.c Bedieningskracht deuren	<30N / >30N			
2.2.d Drempelhoogte (t.o.v. vloer niveau)	<2cm / >2cm			
2.2.e Vrije doorgangsbreedte deur	<85cm / >85cm			
2.3 Deur stemruimte				
(indien dit tevens buitendeur is, is de uitkomst gelijk aan 2.1)				
Deur aanwezig naar/van stemruimte	Ja / Nee			
Ja: Verder naar vraag 2.3.a / Nee: Verder naar vraag 2.4.a				
2.3.a Deurtype	Handb/Autom			
Handb.: Verder naar vraag 2.3.b / Autom.: Verder naar vraag 2.3.d				
2.3.b Opstelruimte aan beide zijden van de deur	Ja / Nee			
2.3.c Bedieningskracht buitendeur	<40N / >40N			
2.3.d Drempelhoogte (t.o.v. straat/vloer niveau)	<2cm / >2cm			
2.3.e Vrije doorgangsbreedte buitendeur	<85cm / >85cm			
2.4 Tijdelijke voorzieningen				
Zijn er tijdelijke voorzieningen aangebracht	Ja / Nee			
Ja: Verder naar vraag 2.4.a / Nee: Verder naar vraag 3.1				
VLOERBEDEKKING				
2.4.a Randen over de volle lengte deugdelijk afgeplakt	Ja / Nee			
HELLINGBAAN				
2.4.b Weersbestendig (alleen van toepassing bij buitentoepassing)	Ja / Nee			
2.4.c Deugdelijk verankerd aan ondergrond	Ja / Nee			
LEUNING BIJ HELLINGBAAN/TRAP				
2.4.d Leuning aanwezig en conform criteria	Ja / Nee			
DORPELOVERBRUGGING				
2.4.e Weersbestendig (alleen van toepassing bij buitentoepassing)	Ja / Nee			
2.4.f Deugdelijk verankerd aan ondergrond	Ja / Nee			

Globale Checklist Toegankelijkheid Stemlocaties - versie 2018

BRUIKBAARHEID	Toelichting / omcirkel wat van toepassing is	Voldoet	Alternatief	Voldoet niet
3.1 Verkeersruimte stemlokaal				
3.1.a Obstakelvrije doorgangen	Ja / Nee			
3.1.b Vrije draaicirkel / manoeuvreerruimte	Ja / Nee			
3.1.c Idem voor stemtafel en stemhokje	Ja / Nee			
3.1.d Opstelruimte voor/naast stembus	Ja / Nee			
3.2 Stoelen in stemruimte				
3.2.a Stoelen in stemruimte aanwezig Ja: Verder naar vraag 3.2.b / Nee: Verder naar vraag 3.3.a	Ja / Nee			
3.2.b 1 op 5 Stoelen uitgevoerd met armleningen	Ja / Nee			
3.3 Stemhokje				
3.3.a Hoogte van het laagste schrijfblad	<i>Hoogte cm</i>			
3.3.b Schrijfblad onderrijdbaar	Ja / Nee			
3.4 Stembus				
3.4.a Hoogte inworpleuf stembiljet	<i>Hoogte in cm</i>			
3.4.b Afstand inwerpleuf t.o.v. de opstelruimte	<i>Afstand in cm</i>			
3.5 Leesloep				
3.5.a Leesloep (zichtbaar) aanwezig	Ja / Nee			
3.6 Kandidatenlijst				
3.6.a Kandidatenlijst in stemlokaal aanwezig Ja: Verder naar vraag 3.5.b / Nee: Checklijst gereed	Ja / Nee			
3.6.b Opstelruimte voor de kandidatenlijst aanwezig	Ja / Nee			

Nieuwsbrief 2 Verkiezingen 2019

dinsdag 23 oktober 2018

Verkiezingen

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019.

1. Alle stemlokalen toegankelijk

Zoals aangekondigd in nieuwsbrief 1 (verzonden op 24 september jl.), is de checklist toegankelijkheid stemlokalen gewijzigd. Hieronder informeren we u over de wijzigingen in de checklist, de omgang met de checklist en de informatiebijeenkomsten over de checklist.

Wijziging Kieswet

Op 1 januari 2019 treedt de wijziging van de Kieswet in werking die bepaalt dat alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Als gemeenten hieraan niet voldoen, moet het college van B&W de gemeenteraad daarover informeren (zie hierna, onder het kopje “Pas toe of leg uit” voor een nadere toelichting).

Deze wijziging van de Kieswet is het gevolg van een in 2016 door de Tweede Kamer aanvaard amendement op de Uitvoeringswet van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De indieners van het amendement (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 990, nr. 33) brachten met de toegevoegde ‘pas toe of leg uit’ bepaling het streven tot uitdrukking om te groeien naar 100% toegankelijkheid van de stemlokalen. Indien gemeenten de beoogde 100% niet kunnen halen, dan leggen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad uit waarom dit niet gelukt is. De minister van BZK heeft de inwerkingtreding van de wetwijziging bepaald op 1 januari 2019.

Het uitgangspunt van de aldus gewijzigde Kieswet is dat kiezers met een beperking niet slechts in een deel van de stemlokalen terecht kunnen, maar dat zij overal en in dezelfde mate als kiezers zonder beperking hun democratisch recht kunnen uitoefenen.

Vernieuwde “Checklist toegankelijkheid stemlokalen”

Voor het toetsen van de toegankelijkheid wordt de “Checklist toegankelijkheid stemlokalen” gebruikt. Deze checklist is in 2012 op verzoek van het ministerie van BZK ontwikkeld door de gezamenlijke gehandicaptenorganisaties (thans Ieder(in)), en geldt sindsdien als leidraad bij het

Eerder dit jaar hebben de VNG en de NVVB bij gemeenten geïnventariseerd welke onderdelen van de checklist in de praktijk moeilijk te implementeren zijn. Aanleiding voor deze inventarisatie was het feit dat veel gemeenten de checklist als erg rigide of te streng ervaren. Soms zijn er goede gelijkwaardige alternatieven voor een bepaalde eis uit de checklist, die geen afbreuk doen aan de toegankelijkheid. De knelpunten die uit de inventarisatie naar voren kwamen, zijn nu verwerkt in de checklist. Die is op de volgende onderdelen te versoepeld:

- Gemeenten krijgen de mogelijkheid om het stemlokaal met andere middelen aan te duiden dan alleen met borden.
- Het stembureaunummer hoeft op de aanduiding niet meer vermeld te worden.
- De maximale afstand tussen het stemlokaal en de Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen (GPA) is voortaan 100 meter en in voetgangersgebieden 200 meter.
- Als er voldoende parkeergelegenheid te verwachten is, is het niet meer nodig om een GPA op maximaal 100 meter beschikbaar te stellen.
- Voor stemlokalen op stations gelden de eisen ten aanzien van de GPA niet, omdat je mag aannemen dat kiezers die daar stemmen op doorreis zijn.
- Op maximaal 50 meter van de entree van het stemlokaal moet er vanaf de rijbaan een toegankelijke oprit naar het trottoir beschikbaar zijn, tenzij de verkeerssituatie dit niet toelaat. In dat geval moet de oprit zo dicht mogelijk bij het stembureau zijn aangebracht.
- Als de weerstand van de deur te hoog is, kan de deurdranger worden losgekoppeld of een andere oplossing worden toegepast zoals een portier die de deur voor de kiezers opent.
- Indien de hoofdentree niet toegankelijk (te maken) is, is een alternatieve entree mogelijk mits deze duidelijk is aangegeven.
- De vrije ruimte voor de stemtafel is vervangen door een vrije verkeersruimte met een breedte van 1,2 meter.
- De maximaal toegestane hoogte van de inwerpleuf van de stembus gaat van 1 meter naar 1,1 meter.
- De eis van de teksthoogte waarop een kandidatenlijst beschikbaar moet worden gesteld is vervallen.
- 1 van de 5 stoelen in de stemruimte moet voortaan voorzien zijn van armleuningen.

Ook bevat de checklist, die is aangepast in overleg met Ieder(in), de VNG en de NVVB, een bijlage met een toelichting op de criteria en tips voor gemeenten hoe zij aan de eisen kunnen voldoen.

Bij het bepalen van de toegankelijkheid van stemlokalen moeten gemeenten voortaan uitgaan van deze vernieuwde checklist. U vindt de vernieuwde checklist in [bijlage 1](#) bij deze nieuwsbrief. Een overzicht van de vernieuwde eisen vindt u in de 'was-wordt tabel' in [bijlage 2](#).

'Pas toe of leg uit'

De eisen voor toegankelijkheid zijn alleen van toepassing op reguliere stemlokalen en gelden dus niet voor mobiele stembureaus zoals bedoeld in artikel J 4a van de Kieswet. Uit de wet blijkt dat mobiele stembureaus tijdens de dag van standplaats veranderen.

Hoewel veel reguliere stemlokalen toegankelijk (te maken) zijn, geldt voor sommige stemlokalen dat zij niet of alleen tegen forse kosten volledig toegankelijk te maken zijn.

Bijvoorbeeld:

- stemlokalen in een drukke winkelstraat, in de nabijheid waarvan niet altijd een gehandicaptenparkeerplaats is te realiseren;
- panden waar stemlokalen worden ingericht, zijn niet in eigendom van de gemeente;
- stemlocaties die zijn aangewezen om bepaalde doelgroepen te bereiken (bijvoorbeeld op een festivalterrein);
- stemlokalen in bepaalde historische en/of monumentale panden;
- stemlokalen bedoeld om het stemmen op ludieke locaties aantrekkelijk te maken (denk aan een stemlokaal in een drive-in stemgelegenheid).

Dergelijke stemlokalen vallen onder de 'pas toe of leg uit' bepaling: het college van B&W informeert de gemeenteraad over de stemlokalen die niet voldoen aan de toegankelijkheidscriteria en waarom deze stemlokalen daar niet aan voldoen.

Evaluatie van de checklist

Tijdens de verkiezingsdagen in 2019 zal BZK weer een steekproefonderzoek verrichten naar de toegankelijkheid van de stemlokalen. Na de verkiezingen in 2019 zetten leder(in), de VNG en de NVVB het overleg voort. Een evaluatie van de vernieuwde checklist is dan onderwerp van gesprek.

Informatiebijeenkomsten over de checklist

Uit de inventarisatie onder gemeenten kwam naar voren dat er behoefte is aan meer informatie en uitleg over de toegankelijkheidscriteria en de manier waarop gemeenten aan de eisen kunnen voldoen. De nieuwe checklist voorziet met een bijlage in deze behoefte. Daarnaast vond op 15 oktober de eerste informatiebijeenkomst over de nieuwe checklist plaats. Ook op 29 oktober is er een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is helaas vol, u kunt zich hiervoor niet meer aanmelden. U kunt de informatiebijeenkomst van 13.30 tot 17 uur wel volgen via een livestream op de website www.pbtconsult.nl.

2. Brochures voor stembureaus

Net als bij voorgaande verkiezingen zal het ministerie van BZK brochures opstellen voor de stembureaus. Het gaat om de volgende twee brochures, die zowel bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen als de Europese Parlementsverkiezing worden gebruikt:

- De brochure Stembureau-instructie voor de dag van de stemming. Deze brochure bevat belangrijke instructies voor de stembureauleden op de dag van stemming. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat in elk stemlokaal een exemplaar van deze brochure aanwezig is.
- De Brochure geldige identiteitsbewijzen. Deze brochure bevat afbeeldingen van de toegestane identiteitsbewijzen uit Nederland, EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland, waarmee niet-Nederlandse kiezers of kiezers met een dubbele nationaliteit zich mee kunnen identificeren in het stemlokaal.

Deze brochures worden gebruikt bij de stembusgang op zowel 20 maart als 23 mei 2019. Het is dus belangrijk dat de brochures na gebruik op 20 maart niet worden weggegooid.

De Brochure geldige identiteitsbewijzen zal óók worden gebruikt bij de volgende Tweede Kamerverkiezing (17 maart 2021) en eventuele herindelingsverkiezingen tot 2021. Het is dus belangrijk dat deze brochures na gebruik op 23 mei 2019 niet worden weggegooid. Mochten er ten behoeve van volgende verkiezingen aanpassingen of aanvullingen nodig zijn, dan zal BZK de gemeenten inlegvellen sturen. Om kosten te besparen, worden er voor de komende verkiezingen (tot en met 2021) dus géén nieuwe exemplaren van de Brochure geldige identiteitsbewijzen gestuurd. De brochure Stembureau-instructie voor de dag van de stemming zal voor de Tweede Kamerverkiezing wél worden vernieuwd. Van deze brochure zullen de gemeenten voorafgaand aan de volgende Tweede Kamerverkiezing dus nieuwe exemplaren ontvangen.

Bij deze nieuwsbrief is een bestand toegevoegd (bijlage 3) met alle adresgegevens, en aantallen brochures per gemeente die bij de voorgaande verkiezingen zijn verzonden. **In het kader van de AVG publiceert de NVVB deze niet online.** Vraag de bijlage op via het mailadres. Wilt u nagaan of de gegevens voor uw gemeente nog actueel zijn en vóór 21 december 2018 wijzigingen doorgeven via postbus.verkiezingen@minbzk.nl? Mocht u meer dan 30 brochures van elk type bestellen, kunt u dan een fysiek adres doorgeven (straat, huisnummer, postcode en plaatsnaam), in plaats van een postbusnummer?

Als u vragen heeft over de komende verkiezingen, dan kunt u die stellen aan het Informatiepunt van de Kiesraad, een gezamenlijk initiatief van BZK en de Kiesraad (informatiepunt@kiesraad.nl, 070-4267329). Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen of een collega aanmelden, stuur dan een e-mail aan postbus.verkiezingen@minbzk.nl.

Bron: BZK

© Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken 2018 | Website door [Fluxility](#)

Stembureau	Bevindingen	Toegankelijkheid
1. Gemeentehuis	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
2. MFC de Zuidwester	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
3. Prins Willem Alexanderschool	- Vrije doorgangsbreedte buitendeur is 80 cm deze moet minimaal 85 cm zijn. - De drempel hoogte t.o.v. straat/vloer niveau is 6,5 cm , mag max. 2 cm zijn.	Voldoet niet. Drempelhoogte is op te lossen door een oprijplankje. Deze zijn door de gemeente aangeschaft bij vorige verkiezingen.
4. Woonzorgcentrum Nijstede	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
5. Woonzorgcentrum Zonnekamp	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
6. Mixed Hockey Club	- Er is geen opstelruimte aan beide zijden van de deur. - De drempel hoogte t.o.v. straat/vloer niveau is 6 cm , mag max. 2 cm zijn.	Voldoet niet. Drempelhoogte is op te lossen door een oprijplankje. Deze zijn door de gemeente aangeschaft bij vorige verkiezingen.
7. Wijkgebouw de Gagels	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
8. De Meentehof	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
9. Wijkgebouw de Oerthe	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
10. Scouting gebouw	- De drempel hoogte t.o.v. straat/vloer niveau is 10 cm , mag max. 2 cm zijn	Voldoet niet. Drempelhoogte is op te lossen door een oprijplankje. Deze zijn door de gemeente aangeschaft bij vorige verkiezingen.
11. MFC het Kloniehuus	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
12. Buurthuis Onna	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
13. De Ontmoeting in Eesveen	- Vrije doorgangsbreedte tussendeur is 77 cm deze moet minimaal 85 cm zijn	Voldoet niet aan de eisen.
14. MFC Hoogthij	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
15. Dorpshuis Kallenkote	- Hoogteverschil van openbare weg naar stembureau toe is 2 cm.	Voldoet niet aan de eisen.
16. Landstede	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
17. Kinderopvang Speel@Home	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
18. Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
19. Dorpshuis Sint Janskamp	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
20. Gereformeerde kerk Vrijgemaakt	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
21. Dorpshuis de Zandbelt	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
22. Gemeenschapshuis de Wanne	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
23. Verzorgingshuis Zonnewiede	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
24. De Buuzepolle	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen

25. Dorpshuis Dwarsgracht	- Hoogteverschil van openbare weg naar stembureau toe is 2 cm.	Voldoet aan de eisen, doordat drempelhoogte is op te lossen door een oprijplankje. Deze zijn door de gemeente aangeschaft bij vorige verkiezingen.
26. MFC de Ploats	- Hoogteverschil van openbare weg naar stembureau toe is 5 cm.	Voldoet niet.
27. MFC Dalzicht	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen.
28. De Landerijen	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
29. Dorpshuis de Slinger	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
30. Gemeenschapshuis Kalenberg	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
31. MFC de Wielewaal	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
32. Dorpshuis de Botter	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen
33. Dorpshuis de Skulpe	Geen bevindingen	Voldoet aan de eisen

Uit de controle is gebleken dat op 6 locaties de drempel of helling te hoog is. In 4 van deze 6 gevallen is er een rijplaat aanwezig en voldoet de locatie daarmee aan de eisen. Voor de resterende 2 is ophoging van het straatwerk noodzakelijk.

Uit de controle is gebleken dat de volgende stembureaus **niet** aan de toegankelijkheidscriteria voldoen: 3, 6, 13. Dit zijn gebreken die niet met aanpassingen zijn op te lossen (breedte kozijn, opstelruimte naast ingang).

Voor de lange termijn oplossing is het advies om ook het straatwerk te verhogen bij de volgende stembureaus: 6, 12, 20, 21, 31, 33.

Kosten bedragen ± € 700,- x 8 stembureaus maakt dat de kosten ongeveer € 5600,- zijn.