

Verkeer Kerkeveld Wijchen



Floris Frederix
18 mei 2016

adviseurs
mobiliteit
**Goudappel
Coffeng**

Onderwerpen

- Slangtellingen
- Visuele tellingen
- Wegenscan
- Locatiebezoek
- Conclusie

Slangtellingen

- Motorvoertuigen geteld op volgende locaties:
- 16 april t/m 27 april (Koningsdag)
- 9 locaties



Waren de tellingen representatief?

- **CROW> ASVV**
 - Verkeer ongeveer gelijkmatig verdeeld over een jaar:
 - Iets meer autoverkeer in herfst iets minder in zomer
- **Resultaten gelijk aan model en eerdere tellingen Kerkedreef**
 - Oudere tellingen en verkeersmodel: 7.900
 - Nieuwe tellingen: 8.100
- **Gemiddelde werkdag:**
 - Maatgevend
 - Aanbevelingen en normen
- **Mooi weer = minder auto's meer fietsers bij school**
- **Conclusie: tellingen voldoende representatief**


Tellocaties




Slangtellingen gemiddelde werkdag




Weekpatroon




Opvallend: zondagen & Koningsdag




Opvallend: Meivakantie (school)




Dagpatroon



Opvallend: zaterdag / zondag




Opvallend: woensdag / vrijdag




Visuele telling



- Kijken hoeveel verkeer waar heen gaat
- Donderdag 21-04-2016
- 07-09 uur en 16-18 uur
- Mooi weer en ongeveer 20 graden Celsius




Donderdag (visuele telling)




Visuele telling



Visuele telling ochtendspits



Visuele telling avondspits




Wegenscan


- De wegenscan toetst op basis van normen en aanbevelingen:
 - Duurzaam veilig
 - CROW
- Balans:
 - Gebruik
 - Vormgeving
 - Functie



Wegenscan: Kerkedreef




Wegenscan: rondom telpunt Diemewei 40



Wegenscan: rondom telpunt De Meren 10



Wegenscan: rondom telpunt De Flier 30



Locatiebezoek

- **Donderdag 21-04-2016**

- **Verkeersafwikkeling**

- In de ochtend alleen wachtrij op Kerkedreef rond 08.15 uur (schooltijd)
- Om 17:45 uur 10 auto's op Kerkedreef: na 3 minuten was dit weg
- Druk maar geen knelpunt

- **Verkeersveiligheid**

- Knelpunt: omgeving school in ochtendspits
- Verder geen

Locatiebezoek

- Bij het bekijken van de omgeving vlak voor aanvang van de school was het druk en onoverzichtelijk



Locatiebezoek

- Direct na starten van school geen problemen meer waargenomen



Conclusie

▪ Verkeerskundig

- Gebruik, vormgeving en functie van de wegen in Kerkeveld zijn in balans
- Op de Kerkedreef, Diemenwei 40 en De Meren 10 is spelen op straat niet mogelijk, maar ook niet gewenst
- Knelpunt: omgeving school, tijdens piek schooltijden
- Aandachtspunt: kruispunt Kerkedreef

▪ Maar, verkeer is ook beleving...