

## Vragen vanuit de raad aan het college:

**A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde**

**B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering**

**C. Technische vragen**

**Categorie: A / B / C** (doorhalen wat niet van toepassing is)

**Onderwerp:** Waterleidingbreuk vrijdag 22 oktober te Zevenaar

Naam en fractie: André Bulten, Lokaal Belang

Datum indienen: 25 oktober 2021

Afdeling: Beheer, Ontwerp en Realisatie

Contactpersoon: Freek van de Brug

Inleiding/Aanleiding:

Op vrijdagavond 22 oktober 2021 zat weer een groot deel van Zevenaar zonder drinkwater als gevolg van een leidingbreuk te Zevenaar.

### Vragen:

1. Wat is de exacte oorzaak van deze leidingbreuk?

De monteur van Vitens heeft aangegeven dat er grote boomwortels nabij de waterleiding aanwezig waren. Dit kan de oorzaak zijn van de waterleidingbreuk.

2. Uit welk materiaal bestaat deze drinkwaterleiding. PVC of AC?

De materiaalsoort van de betreffende leiding is AC (Ø300)